## 目 录

概 述	1
1 总 则	4
1. 1 编制依据	4
1. 1. 1 环境保护法律法规	4
1.1.2 部门规章、文件	5
1.1.3 地方性法规和规章	6
1.1.4 相关导则及技术规范	7
1.1.5 有关文件及引用资料	8
1. 2 评价目的及原则	8
1.2.1 评价目的	8
1. 2. 2 评价原则	8
1. 3 评价时段	9
1. 4 评价工作等级及评价范围	9
1.4.1 生态环境	9
1.4.2 地下水环境	10
1.4.3 地表水环境	11
1. 4. 4 声环境	11
1.4.5 环境风险	12
1.4.6 大气环境	13
1. 5 评价因子与评价标准	15
1.5.1 评价因子	15
1.5.2 评价标准	16
1.7环境保护目标	21
2 项目概况与工程分析	24
2. 1 矿山开采现状	
2. 2 现有工程环保手续及存在的环境问题	
2.2.1 现有工程环保手续情况	25
2.2.2 新桥磷矿山工程概况及"三废"治理情况	25
2.2.4 矿山开采过程中存在的主要环境问题及处置措施	29
2.3 采矿技改项目工程概况	30

2.3.1 基本概况	30
2.3.2 矿区开采范围、开采顺序	30
2. 3. 3 矿石资源量	31
2.3.4 矿床地质特征	
2. 3. 5 采矿方法	37
2. 3. 6 开拓运输系统	44
2. 3. 7 矿山通风系统	48
2.3.8 矿井排水系统	
2. 3. 9 矿井供水系统	
2. 3. 10 矿井压风系统	
2. 3. 11 矿井辅助设施	
2. 4 充填设施	
2. 4. 1 充填方案的确定	
2.4.2 项目充填材料来源及性质	61
2. 4. 3 充填体强度要求	
2. 4. 4 充填工作制度及充填材料配比	
2. 4. 4 充填能力	
2.4.5 充填系统主要工业设施及管线布置	
2.5.1 供电	
2. 5. 2 给排水	
2. 5. 3 供暖工程	
2. 5. 4 行政生活区	
2. 5. 5 储存运输	
2.7总图工程量	
2.8主要技术经济指标	
2.9 物料平衡	
2. 10 工程分析	89
2 10 1 矿山首休生产工艺流程	80

2.10.2 生产工艺及产排污情况	90
2.10.3项目施工期主要污染源、污染物	92
2.10.4 营运期主要污染源及污染物产生量	94
2.10.5 生态影响因素及防治措施	103
2.10.6 本项目建成后污染物排放汇总	104
2.10.7 污染物排放"三本账"分析	105
2. 11 依托厂区生产设备及其基础设施可行性分析	106
3 环境现状调查与评价	110
3.1 自然环境现状调查	110
3.1.1 地理位置及交通	110
3. 1. 2 地形地貌	110
3.1.3 矿区地质构造及地震	110
3.1.4 气候与气象	117
3. 1. 5 水文特征	117
3.1.6 土壤、植被和矿产资源	123
3. 2 社会环境现状调查	124
3.3环境质量现状调查与评价	124
3.3.1 地表水环境质量现状调查与评价	125
3.3.2 地下水环境质量现状调查与评价	131
3.3.3 污水处理设施现状调查与评价	136
3.3.4 环境空气质量现状调查与评价	141
3. 3. 5 声环境质量现状调查与评价	145
3.3.6 土壤环境质量现状调查与评价	148
3. 3. 7 生态环境质量现状调查与评价	154
3. 3. 8 土壤侵蚀现状	
3.4 矿区周边污染概况及污染源调查	158
4 与相关政策、规划符合性及选址合理性分析	159
4.1 项目建设与相关政策及规划相容性分析	159
4.1.1 与国家产业政策符合性分析	159

4.1.3 与相关规划符合性分析	159
4. 1. 4 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相符性分析	160
4.1.5 与《矿山地质环境保护规定(2016 修订)》符合性分析	161
4.1.6与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》( HJ651-2013)	)符合性分析
	161
4. 1. 7 与《全国生态环境保护纲要》符合性分析	162
4. 1. 8 与《贵州省主体功能区规划》符合性分析	163
4.1.9 与《省人民政府关于印发〈贵州省生态保护红线管理暂行办法〉的通知》	》的相符性分
析	164
4. 2 项目场地选址可行性和环境合理性分析	
4. 2. 1 工业场地选址环境可行性分析	165
4. 2. 2 工业场地平面布置的合理性分析	165
5 环境影响预测与评价	169
5.1 施工期环境影响分析	169
5. 1. 1 声环境影响分析	169
5. 1. 2 环境空气影响分析	170
5. 1. 3 水环境影响分析	173
5. 1. 4 固体废物影响分析	174
5.1.5 生态影响分析	174
5. 1. 6 施工期环境管理	175
5.2 运营期环境影响预测与评价	175
5.2.1 地表水环境影响分析	175
5.2.2 大气环境影响预测与评价	177
5.2.3 地下水环境影响分析	180
5. 2. 4 噪声环境影响评价	184
5. 2. 5 生态环境影响评价	186
5.3服务期满后的环境影响	190
5.3.1 服务期满后的环境影响	190
5 2 2 A 4t	101

6 环境风险影响评价	192
6. 1 评价目的	192
6. 2 评价重点	
6. 3 环境风险识别	
6.3.1 物质危险性及生产系统危险性识别	192
6.3.2环境风险类型及危害分析	192
6. 4 事故风险分析	195
6.4.1 炸药及爆破器材运输风险分析	
6.4.2 炸药及爆破器材储存风险分析	195
6.4.3 采矿诱发地质灾害影响分析	196
6.4.3 充填料浆泄漏环境风险分析	197
6. 5 环境风险防范对策	
6.5.1 炸药临时存放及运输风险防范对策	197
6.5.2 地质灾害风险防范对策	198
6.5.3 井下开采的事故风险及预防	198
6.5.4 井下火灾及防治	199
6.5.5 井巷冒顶片帮事故及预防	200
6. 5. 6 污水外排事故及预防	200
6.5.7 充填料浆泄漏预防及防范措施	200
6.6 环境风险应急预案	201
6. 6. 1 应急预案要点	201
6.6.2 环境风险应急管理机构	201
6. 6. 3 应急机构职责	201
6.7 风险评价小结	202
7 污染防治措施及其技术、经济可行性分析	203
7.1 施工期污染防治措施评述	203
7.1.1 施工期污染防治措施评述	203
7.1.2 施工期生态保护措施评述	203
7. 2 运营期污染防治措施评述	203
7.2.1 大气污染治理措施评述	203
7.9.9 水污沈防治措施评述	204

7.2.3 地下水环境保护措施评述	206
7. 2. 4 噪声污染治理措施	
7.2.5 固体废物污染防治措施评述	208
7.2.6 开采期生态保护措施	209
7.2.7 服务期满后的环境保护措施	211
7.2.8 污染防治措施小结	213
7.2.9 项目环保设施及投资估算	213
8 循环经济分析、清洁生产评价与总量控制	215
8. 1 循环经济分析	215
8.1.1 矿井水综合利用方案	215
8.1.2 废石的综合利用	216
8. 2 清洁生产评价	216
8.2.1 清洁生产指标体系	216
8. 2. 2 清洁生产评价	217
8.2.3 进一步实现清洁生产的途径	219
8.3 污染物排放总量控制	219
8.3.1 污染物总量控制原则和控制目标	219
8.3.2 污染物排放总量指标计算值	219
9 环境管理与监测计划	221
9. 1 环境管理	221
9.1.1 环境管理的目的和意义	221
9.1.2 环境管理机构	221
9.1.3 施工期环境管理	222
9.1.4 营运期环境管理	223
9. 2 环境监测计划	224
9.2.1 环境监测机构与设备配置	224
9. 2. 2 环境监测计划	224
9. 3 排污口规范化管理	226
9.3.1 排污口规范化管理的基本原则	226
0.3.9排法口的技术更求	226

	9. 3. 3	3 排污口立标和建档	227
	9. 4 环境』	<u> </u>	227
	9. 5 环保护	昔施验收清单	229
	10 环境经	济损益分析	230
	10.1项目	社会效益分析	230
		效益分析	
		经济损益分析	
		建议	
		<b>年以</b>	
		1 项目概况	
		2 与相关产业政策及规划符合性分析	
	11. 1.	3 评价区环境现状	234
	11. 1.	4 建设项目的环境影响及措施分析	235
	11. 1.	5 环境风险分析	239
	11. 1.	6 总量控制	240
	11. 1.	7 公众意见采纳情况	241
	11. 1.	8 环境经济损益分析及环保投资	242
	11. 1.	9 环境管理与监测计划	242
	11. 1.	10 评价总结论	242
	11.2 建议		242
弣	表		
	附表 1	建设项目环评审批基础信息表	
	附表 2	环境保护措施一览表	
	附表 3	环保设施投资一览表	
	附表 4	环保设施验收一览表	
	附表 5	施工期环境工程监理一览表	
	附表 6	建设项目大气环境影响评价自查表	
	附表 7	建设项目废水污染物排放信息表	
	附表8	建设项目地表水环境影响评价自查表	

7

## 附 件

- 附件1 项目备案文件
- 附件2 项目环境影响评价委托书
- 附件3 项目环境现状监测报告
- 附件 4 福泉市环境保护局《关于对贵州省福泉磷矿新桥磷矿山 2 号井技术改造项目环境影响评价报告书的批复》福环保审【2016】7 号
  - 附件 5 贵州省福泉磷矿新桥磷矿山 2 号井技术改造项目竣工环境保护验收结论
- 附件 6 福泉市水务局《关于贵州省福泉磷矿新桥磷矿山(整合)水土保持方案的 批复》福水务复【2015】35号
  - 附件 7 贵州省福泉磷矿新桥磷矿山地质环境保护与治理恢复方案证明
  - 附件8 采矿许可证
  - 附件9排污许可证
  - 附件 10 尾矿固体废物性质鉴别
- 附件 11 《CH 半水磷石膏新型充填胶凝材料及膏体充填工业化试验研究技术评审报告》
  - 附件 12 CH 半水磷石膏胶凝材料固体废物性质鉴别
  - 附件 13 贵州省矿产资源总体规划(2016-2020年)环境影响报告书的审查意见

8

## 概述

#### 一、项目概况

贵州省福泉磷矿有限责任公司(以下简称福泉磷矿)新桥磷矿山位于贵州省福泉市道坪镇龚巴寨村的小米土附近。东经 107°21′44″~107°22′47″, 北纬 26°58′30″~27°00°01″。现有高坪~瓮安的乡村公路从矿区北侧通过,距矿区 0.8~1.5km,并已有简易公路通到矿区中部;经上述乡村公路向北 13km,在瓮安县县城接 S206 省道(马场坪~遵义,三级砼路面),向南 13km、在高坪乡乡政府所在地接道坪~牛场的县级公路(四级泥结碎石路面),该县级公路在牛场镇接 S206 省道;经 S206 省道,向北在遵义市接贵(阳)遵(义)高速公路,向南在马场坪接贵(阳)新(寨)高速公路。矿山至牛场 27km,至福泉市 55km,至马场坪 64km,至贵阳市 183km。

福泉磷矿新桥磷矿山现有生产能力为 100 万 t/a, 分为 1、2、3、4 号井,每个独立井生产能力均为 25 万吨/年。由于整个矿山因采矿权面积较小、又为狭长条形状矿区范围,原技改采用四个独立系统进行开采,因井筒、各独立井边界、工业场地压覆矿产较多且各系统复杂、管理混乱,安全可靠性较差。为确保矿山合理开发开采,提高矿山安全可靠性,福泉磷矿决定对原整个新桥矿山进行重新规划技改,以 F370 断层为界,将新桥磷矿山划为两个独立生产单元,F370 断层以南为一号井生产区(福泉磷矿现有的 1号井)设计规模 30 万吨/年,F370 断层以北为二号井生产区(即福泉磷矿现有的 2号井、3号井、5号井)设计规模 70 万吨/年。

本项目是对 F370 断层以北二号井的生产区进行技术改造,即将新桥磷矿现有的 2、3、5 号井整合为一个,建设一条年产 70 万吨/年采矿生产线,新建一座年充填规模 28.8 万 m3 的充填站。工业场地、提升、运输、通风、排水等生产、生活辅助设施依托现有新桥磷矿。

本次福泉磷矿新桥磷矿山二号井技术改造项目环境影响评价主要针对 F370 断层以 北的二号井区进行环境影响评价。

#### 二、项目特点

(1)本项目为新桥磷矿山二号井技术改造项目,采用尾砂胶结充填、CH 半水磷石膏胶结充填。胶结充填体的强度足够大,能在回采中起到间柱作用,可以有效回采矿柱,

大幅降低损失率和贫化率,提高资源的利用率。

- (2) 尾砂胶结充填体、改性 CH 半水磷石膏胶结充填体可有效控制地应力集中显现,控制岩层移动,为深部中段回采提供安全作业环境的同时,保证地表的安全性。
- (3)本项目是在现有地下采矿工程的基础上进行建设,施工期主要建设内容为主 井井筒延深、风井的延深及井下开拓巷道的掘进等。施工期主要施工活动位于地下,生 产期主要生产活动也位于地下。

#### 三、环境评价的工作过程

依据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》的规定,并根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》,本项目环评类别为编制环境影响报告书。为此,福泉磷矿委托贵州人文资源开发有限公司承担福泉磷矿新桥磷矿山二号井技术改造项目环境影响评价工作。

接受委托后,我单位立即组成了项目组,按照评价工作程序开展项目环境影响评价工作通过对项目矿山及各场地踏勘,对推荐的厂址方案、开拓运输方案和工业场地布置方案进行调查、研究,在对当地的环境特征、环境条件进行调查,对项目工程内容进行分析的基础上,依据项目建设与生产中排放污染物种类、数量及排污方式,确定本项目环境影响评价的评价等级、评价因子、评价范围、评价标准、评价内容及评价工作重点,明确了主要保护目标,制定了环境现状监测方案,并根据技术导则规定的环境影响评价及预测方法,分析和评价项目建设对环境及生态的影响,并提出保护环境质量和生态恢复措施及污染防治对策,编制本项目的环境影响报告书。

在报告书编制过程中,得到福泉市、黔南州环境保护局有关部门的大力支持和帮助,在此深表感谢!

#### 四、关注的环境问题

本项目关注的主要环境问题有运营期地下开采矿坑涌水对水环境的影响,地下开采排风、矿石堆存和装运、废石装载及堆存、对外运输对环境空气的影响,设备噪声对声环境的影响,地下充填对环境的影响,矿山开采对生态环境的影响,还有项目存在的环境风险及其他有关的其他环境问题。

#### 五、环境影响评价结论

贵州省福泉磷矿新桥磷矿山二号井技术改造项目的建设符合国家的矿产资源开发

规划、国家产业政策和环保政策,项目选址符合当地相关规划;在污染防治措施等"三同时"措施实施后,项目的废气、废水、噪声等污染物均可以实现达标排放,固体废弃物处理处置措施合理可行,项目对生态环境的影响在可接受范围内;根据预测结果,项目达标排放的废气、噪声等污染物对周围环境的贡献值不大,不会因此而影响区域现有的环境功能要求;同时,本项目的建设实施不仅避免了尾矿堆存占用土地、形成安全隐患、造成生态环境破坏等问题,并且实现固体废物的再利用,对当地生态环境保护和生态文明建设起到较大的积极作用。

本项目的建设得到了大多数公众和单位团体的支持,同时建议在项目实施过程中应 采取必要的环境保护措施,确保废气及其它污染物达标排放,消除当地群众及团体的疑 虑。福泉磷矿具有完善的环境管理机构,本项目制定了具体的环境监测计划,项目建设 做到了社会效益和环境效益的统一。因此,从环境保护的角度上分析,本建设项目是可 行的。

## 1 总 则

## 1.1 编制依据

## 1.1.1 环境保护法律法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(修订), 2015.1.1;
- (2) 《中华人民共和国大气污染防治法》(修订),2016.1.1;
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》(修改), 2018.1.1;
- (4) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(修正),2016.11.7;
- (5) 《中华人民共和国环境噪声

#### 污染防治法》,1996.10.29;

- (6)《中华人民共和国清洁生产促进法》(修改),2012.7.1;
- (7) 《中华人民共和国环境影响评价法》, 2016.9.1;
- (8) 《中华人民共和国土地管理法》(修改), 2004.8.28;
- (9) 《中华人民共和国水土保持法》(修订), 2011.3.1;
- (10) 《中华人民共和国矿产资源法》(第二次修正), 2009.8.27;
- (11) 《基本农田保护条例》, 1998.12.27;
- (12) 《土地复垦条例》, 2011.3.5;
- (13) 国务院国发(2000)38 号《全国生态环境保护纲要》,2000.11;
- (14) 国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》(修改), 2017.10.1;
- (15) 国务院国发【2005】28 号《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》,2005.8.18;
- (16) 国务院国发【2011】35 号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》, 2011.10.17;
- (17) 国务院国发【2012】2号《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》,2012.1.12;
  - (18) 国务院国发【2013】37号《大气污染防治行动计划》,2013.9.10;
  - (19) 国务院国发【2015】17号《水污染防治行动计划》,2015.4.2;
  - (20) 国务院国发【2016】31号《土壤污染防治行动计划》,2016.5.28;
  - (21) 国务院国发【2016】65号《国务院关于印发"十三五"生态环境保护规划的

#### 通知》, 2016.11.24;

(22)中共中央国务院中发【2016】65号《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》,2017.2.6。

## 1.1.2 部门规章、文件

- (1)中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 21 号《产业结构调整指导目录 (2013 年修改)》, 2013.5.1;
- (2)国家环保总局 环发【2004】24号《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》,2004.2;
- (3) 国家环保总局 环发【2005】109 号关于发布《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的通知,2005.10.14:
- (4) 国土资源部、国家发改委、环保总局等七部委 国土资发〔2006〕225 号《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》,2006.9.30
- (5) 环境保护部 环发【2011】150号《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》,2011.12.29;
- (6) 环境保护部 环发【2012】77 号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》,2012.7.3;
- (7) 环境保护部 环发【2012】98 号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》,2012.8.7;
- (8) 环境保护部办 环办【2012】134 号《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》,2012.10.30;
- (9) 生态环境部部令 第 1 号《建设项目环境影响评价分类管理名录》(修改), 2018.4.28;
- (10) 环境保护部 环发【2015】162 号《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》,2015.12.10:
- (11)环发【2012】77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》, 2012.7.3;
- (12) 环境保护部 公告 2017年第 43 号《建设项目危险废物环境影响评价指南》, 2017.10.1

- (13) 环境保护部 环发【2015】4 号关于印发《企业事业单位突发环境事件应急 预案备案管理办法(试行)》的通知,2015.1.8;
- (14) 国土资源部、财政部、环保保护部等六部委 国土资规(2017) 4号《关于加快建设绿色矿山的实施意见》,2017.3.22。
- (15) 环境保护部办公厅 环办【2014】30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》,2014-03-25;
  - (16) 环境保护部令 第 34 号《突发环境事件应急管理办法》, 2015-05-06。

## 1.1.3 地方性法规和规章

- (1) 《贵州省环境保护条例》,2009-03-26;
- (2) 贵州省人民政府 黔府函【2015】30号"省人民政府关于《贵州省水环境功能区划》有关问题"的批复,2015-02-10;
  - (3) 《贵州省环境保护条例》,2009.3.26;
  - (4) 《贵州省大气污染防治条例》,2016.9.1;
  - (5) 《贵州省水污染防治条例》, 2018.2.1:
  - (6) 《贵州省环境噪声污染防治条例》,2018.1.1;
  - (7) 《贵州省基本农田保护条例》,1997.12.27;
  - (8) 《贵州省生态功能区划》, 2005.5;
  - (9) 《贵州省生态保护红线管理暂行办法》,2016.12.31;
- (10)贵州省人民政府 黔府发【2018】16号《省人民政府关于发布贵州省生态保护红线的通知》,2018.6.29:
- (11)贵州省环保厅 黔环函【2012】184 号《关于进一步加强环境影响评价工作的通知》,2012.8.28:
- (12)贵州省人民政府办公厅 黔府办发【2007】38号《贵州省矿山环境治理恢复保证金管理暂行办法》,2007年5月21日;
- (13)贵州省人民政府 黔府发【2016】327 号《贵州省人民政府关于贵州省"十三五"环境保护规划的批复》,2016.12.18;
- (14)贵州省环境保护局 黔环通【2007】86号《关于落实科学发展观切实加强矿产资源开发环境保护构建和谐矿山的通知》,2007年7月27日;

- (15) 贵州省人民政府 黔府发【2015】39 号《省人民政府关于印发贵州省水污染防治行动计划工作方案的通知》,2015.12.30;
- (16)贵州省人民政府黔府发【2014】13号《贵州省人民政府关于印发贵州省大 气污染防治行动计划实施方案的通知》,2014.5.6:
- (17) 贵州省人民政府 黔府发【2016】31 号《省人民政府关于印发贵州省土壤污染防治工作方案的通知》,2016.12.26;
  - (18)贵州省环保局《贵州省环境空气质量功能区区划报告》,2001.12;
- (19)《福泉市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016-2020)》, 2016-03-01。

## 1.1.4 相关导则及技术规范

- (1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016);
- (2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018);
- (3) 《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-2018);
- (4) 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009);
- (5) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016);
- (6) 《环境影响评价技术导则 生态影响》 (HJ 19-2011);
- (7) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018);
- (8) 《生态环境状况评价技术规范》(HJ 192-2015);
- (9) 《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T92-2002);
- (10) 《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008);
- (11) 《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008);
- (12) 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》(HJ651-2013);
- (13) 《水污染治理工程技术导则》(HJ/T 2015-2012);
- (14) 《大气污染治理工程技术导则》(HJ 2000-2010);
- (15) 《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ 2034-2013);
- (16) 《固体废物处理处置工程技术导则》(HJ 2035-2013);
- (17) 《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017);
- (18) 《废矿物油回收利用污染控制技术规范》(HJ 607-2011)。

## 1.1.5 有关文件及引用资料

- (1) 福泉市工信局项目备案证明,2019-2-1(附件1);
- (2) 项目环境影响评价委托书, 2018-12 (附件 2);
- (3)中蓝连海设计研究院有限公司《贵州省福泉磷矿新桥磷矿山二号井技术改造项目可行性研究报告》,2019-1;
- (4)贵州昊华安全环保技术有限公司"GZHHHJ046E(2019)"《贵州省福泉磷矿新桥磷矿山二号井技术改造项目环境现状监测报告》(附件3)2019-3:
- (5)福泉市环境保护局《关于对贵州省福泉磷矿新桥磷矿山技改项目环境影响评价报告书的批复》,福环保审【2016】7号(附件4);
  - (6)贵州省有色金属和核工业地质勘查局七总队《贵州省福泉磷矿新桥磷矿山资源储量核实报告》,2018年9月;
- (7)贵州省有色金属和核工业地质勘查局七总队《贵州省福泉磷矿新桥磷矿山专项水文地质调查报告》,2017年9月:
- (8)福泉市水务局《关于贵州省福泉磷矿新桥磷矿山(整合)水土保持方案的批复》福水务复【2015】34号(附件5):
- (10)贵州金杉土地资源勘查跨发有限公司《于贵州省福泉磷矿新桥磷矿山地质环境保护与治理恢复方案》2010-7。

## 1.2 评价目的及原则

## 1. 2. 1 评价目的

在对项目工程特征、环境现状进行详细分析的基础上,根据国家和地方的有关法律 法规、发展规划,分析本项目建设是否符合国家、地方的产业政策及相关规划,生产工 艺过程是否符合清洁生产和环境保护政策;对项目建成后可能造成的污染和生态环境影响的范围和程度进行预测评价;分析项目排放的各类污染物是否达标排放、是否满足总量控制与环境功能区的要求;对设计拟采取的环境保护措施进行评价,在此基础上提出 技术上可靠、针对性和可操作性强、经济和布局上合理的最佳污染防治方案和生态环境 影响的减缓、恢复、补偿措施;从环境保护和生态恢复的角度论证项目建设的可行性, 为管理部门决策、工程设计和环境管理提供科学依据。

### 1. 2. 2 评价原则

(1) 以国家及地方环境保护法律法规、产业政策、区域发展和环境功能区划为依

据,以预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的现代环境管理和循环经济理念为指导,以建设绿色生态矿区为目的,以环境影响评价技术导则为准则,密切结合项目工程特点和所在区域的环境特征,科学、客观、公正的对建设项目进行环境影响评价。

- (2)该项目为新桥磷矿山地下开采项目,矿井涌水以及采空沉陷引起的生态破坏 是本项目的环境影响重要特征,且其影响延续时间长、涉及范围广。因此,本次评价基 本原则为:突出重点、点面结合、远粗近细。
- (3)以"清洁生产、达标排放、总量控制"为重点,对各环境要素的影响进行分析、预测和评价,对环境保护措施进行技术经济可行性论证,并提出相应的防治措施;以采矿工艺和地表沉陷为主线进行生态评价,结合当地的实际情况提出矿区生态综合整治的方案,将本矿区建设成环境友好型矿区。
- (4) 环评报告书的编制力求条理清楚、论据充分、重点突出、内容全面、客观地 反映实际情况,评价结论科学准确,环保对策实用可行、可操作性强,从而使本次评价 真正起到为项目审批、环境管理、工程建设服务的作用。

## 1.3 评价时段

根据矿山采掘工程的时序特点,矿山划为施工期、营运期及闭矿期,评价对矿山施工期、营运期及闭矿期分别评价,以营运期评价为主。

## 1.4 评价工作等级及评价范围

## 1.4.1 生态环境

#### 1、评价等级

本项目是福泉磷矿新桥磷矿山范围内的技术改造项目,不新增占地,且所在区域不属于生态敏感地区,无珍稀濒危物种,根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011),本项目生态评价工作等级确定为三级。《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)生态影响评价工作等级划分表见表 1.4-1。

	工程占地(水域)范围		
影响区域生态敏感性	面积≥20km²	面积2~20km²	面积≤20km²
	或长度≥100km	或长度50~100km	或长度≤100km
特殊生态敏感区	一级	一级	一级
重要生态敏感区	一级	二级	三级
一般区域	二级	三级	三级

表1.4-1 生态影响评价工作等级划分表

#### 2、评价范围

新桥磷矿山矿区范围外延 1000m, 评价范围 13.9417km<sup>2</sup>。

### 1.4.2 地下水环境

#### 1、评价等级

## (1) 建设项目分类

根据 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2011)附录 A 地下水环境影响评价行业分类表"J 非金属矿采选及制品制造"为 I 类建设项目。

#### (2) 地下水环境敏感程度分级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表 1 地下水环境敏感程度分级表见表 1.4-2。

分级	项目场地的地下水环境敏感特征
	集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的饮用
敏感	水水源)准保护区;除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下
	水环境相关的其它保护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
	集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的饮用
较敏感	水水源)准保护区以外的补给径流区;未划定准保护区的集中水式饮用水水源,
<b>双</b>	其保护区以外的补给径流区;分散式饮用水水源地;特殊地下水资源(如矿泉
	水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。。
不敏感	上述地区之外的其它地区

表1.4-2 地下水环境敏感程度分级

注:①"环境敏感区"是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

②根据导则以上术语解释如下。集中式饮用水源:进入进入和输水管网送到用户的且具有一定供水规模(供水人口一般不小于 1000 人)的现有、备用和规划的地下水饮用水水源;分散式饮用水源:供水小于一定规模(供水人口一般小于 1000 人)的地下水饮用水源。

项目所在区域不属于集中式饮用水水源保护区或其保护区以外的补给径流区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区,同时项目占地为规划的工业建设用地。因此判定项目场地地下水敏感程度为不敏感。

#### (3) 等级划分

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)表 2 "建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表"见表 1.4-3。

#### 表1.4-3 地下水评价工作等级分级表

项目类别 环境敏感程度	I 类项目	Ⅱ类项目	Ⅲ类项目
敏感		_	
较敏感			11
不敏感	<u> </u>	=	11.

综上所述,通过表 1.4-3 可知本项目地下水影响评价等级为二级。

#### 2、评价范围

结合评价区域水文情况,项目评价范围为一个水文地质单元。

### 1.4.3 地表水环境

#### 1、评价等级

项目建成后,正常情况下,采矿区地下正常涌水量 10345m³/d,其中采矿井下生产用水量为 1872m³/d,充填站生产用水 554.27m³/d,机修、地面防尘等用水 1.5m³/d,项目员工 228 人,生活用水 22.8m³/d,未预见水量 485.55m³/d,故本项目废水排放量7459.39m³/d。

项目废水主要污染物与现有工程一样为: TP、SS、氟化物。

本项目为地下开采项目属于水污染影响型建设项目根据《环境影响评价技术导则地面水环境》(HJ/T2.3-2018)第 5.2 条表 1 水污染影响型建设项目评价等级判定中的注 9: 依托现有排放口,且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目,评价等级参照间接排放,定为三级 B。

本项目为现有新桥磷矿的改扩建项目,主要建设内容是将现有的四个开采系统整合为一个开采系统,产能不变。本项目生产废水经生产废水一体化处理设备处理达标后,依托现有废水排放口排放,且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目,评价等级参照间接排放,确定本次地表水评价工作等级为三级 B。

#### 2、评价范围

阿罗河,小坝磷矿山 1号井排污口上游 500m 至阿罗河大竹林断面,新桥磷矿山 3号井排污口下游 5000 米。

## 1.4.4 声环境

#### 1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009),结合项目周边场地环境特性,场址区域声环境属2类区,技改项目对评价区内敏感目标噪声级增量在5dB(A)以

下,确定评价工作等级为二级,确定依据见表 1.4-5。

表 1. 4-5 声环境评价工作等级确定依据 确定依据 评价等约

依据要素	确定依据	评价等级
项目所处的声环境功能区	2 类区	二级
预计敏感目标噪声增高量	3dB (A) ~5dB (A)	<i>''</i> ,X

#### 2、评价范围

场地厂界外 200m、运矿道路中心两侧各 200m 范围。

## 1.4.5 环境风险

- 1、环境风险潜势分析
- ①本项目生产、使用、储存过程中不涉及《建设项目环境风险评价导则》(HJ/T 169-2018)附录 B 中的危险物质及附录 C 中的行业,故本项目危险物质及工艺系统危险性等级为 P4。
- ②本项目周边 500m 范围内人口总数大于 500 人小于 1000 人,大气环境环境敏感程度为 E2 (环境中度敏感区);
- ③项目生产废水经处理达标后排入附近域阿罗河,阿罗河地表水域环境功能为III 类,但 10km 范围内无地表水环境敏感目标,故本项目地表水环境敏感为 E2 环境中度 敏感区。
- ④本项目不涉及地下水环境敏感目标区,地下水渗透系数 1.215×10<sup>-4</sup>cm/s,故地下水环境敏感为 E2 (环境中度敏感区)。

根据《建设项目环境风险评价导则》(HJ/T 169-2018)的建设项目环境风险潜势分析见表 1.4-6。

危险物质及工艺系统危险性 (P) 环境敏感程度(E) 极高危害(P1) 高度危害(P2) 中度危害(P3) 轻度危害(P4) 环境高度敏感区  $IV^+$ IV III Ш (E1) 环境中度敏感区 IV  $\prod$  $\prod$ II (E2) 环境低度敏感区 IIIШ II Ι (E3)

表 1.4-6 建设项目环境风险潜势分析

#### 2、评价等级

注: IV+为极高环境风险。

根据《建设项目环境风险评价导则》(HJ/T 169-2018)环境风险评价工作级别划分依据见表 1.4-7,评价确定环境风险评价等级为三级。

本项目是磷矿山开采技改项目,项目的环境风险主要为矿山开采诱发地质灾害、项目排土场溃坝等的风险。

环境风险潜势	IV+、IV	III	II	I
评价工作等级		<u> </u>	三	简单分析 <sup>a</sup>

表 1.4-7 环境风险评价工作级别划分

#### 2、评价范围

阿罗河,小坝磷矿山1号井排污口上游500m至阿罗河大竹林断面,新桥磷矿山3号井排污口下游5000米,且满足污染物排放达标的范围。

### 1.4.6 大气环境

#### 1、评价等级

本项目主要大气污染源为储矿场、原矿转载、装卸过程中产生的扬尘, 运输过程中产生的粉尘及矿山通风排放废气等无组织排放污染源和充填系统水泥入仓产生的有组织排放粉尘。矿山通风排放废气浓度较低,一般 5~10mg/m³。本项目评价等级按矿井储矿场产生的粉尘污染物进行估算确定,根据《环境影响评价技术导则 大 气 环 境》(HJ2.2-2018)中最大地面空气质量浓度占标率 P<sub>i</sub> 的定义及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离 D<sub>10%</sub>。根据推荐模型 AERSCREEN 计算污染物的下风向轴线浓度,并计算相应浓度占标率,项目污染源参数调查清单见表 1.4-7和 1.4-8,估算模型参数见表 1.4-9,评价等级计算结果见表 1.4-10,评价等级判别见表 1.4-11。

$$P_i = (C_i/C_{0i}) \times 100\%$$

式中: Pi-第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率, %;

 $C_i$ 一采用估算模型计算出的第i个污染物的最大 1h地面空气质量浓度, $\mu g/m^3$ ;  $C_{0i}$ 一第i个污染物的环境空气质量浓度标准, $\mu g/m^3$ 。

表 1.4-7 面源参数清单

名称	面源海 拔高度	面源长	面源 宽	面源有效排 放高度	年排放小 时数	排放	污染物排放 速率(kg/h)
	m	m	m	m	h	上/冗	颗粒物

a、是相对于详细评价工作内容而言,在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

原矿堆矿场	1215	20	20	3	7200	正常	0.028
改性 CH 半 水磷石膏中 转场	1210	20	10	3	7200	正常	0.022
3号竖井采 矿通风	1236.69	128	31	4	7200	正常	0.063
5 号竖井采 矿通风	1203.33	80	50	4	7200	正常	0.051

# 表 1.4-8 点源参数表

编号	名称	排气筒底		排气筒 底部海 拔高度	排气筒 高度m	排气筒 出口内 径m	烟气流 速m/s	烟气温 度℃	年排放 小时数 /h	排放 工况	污染物排 放速率 (kg/h)
		X	y	m		7五Ⅲ			/11		颗粒物
1	水泥仓	107.377	26.996	1211	15	0.5	0.71	常温	7200	正常	0.0011

## 表 1.4-9 估算模型参数

	参数	取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
规印/私们起坝	人口数 (城市选项时)	
	最高环境温度/℃	34.8
	最低环境温度/℃	-8.8
土地利用类型		阔叶林
	区域湿度条件	湿润区
是否考虑地形	考虑地形	□是  ■否
走自 <b>写</b> 尼地//	地形数据分辨率/m	
是否考虑岸线熏	考虑岸线熏烟	□是  ■否
定百考応序线無   烟	岸线距离/km	
<i>사</i> 스	岸线方向/○	

### 表 1.4-10 环境空气等级计算

		原矿堆	改性CH半水	采矿	通风	
大气汽	<b>5</b> 染源名称	矿场	一磷石膏中转 场	3 号竖井	5 号竖井	水泥仓
污染	·源类型	面源	面源	面源	面源	点源
污	染因子	TSP	TSP	TSP	TSP	TSP
<b>江</b> <i>笆</i> 灶 田	最大浓度(μg/m³)	59.297	61.667	27.48	22.448	12.244
计算结果	最大地面浓度距离 m	14	11	65	47	26
大气评价等级划 分依据	一级: Pmax≥10% 二级: 1%≤Pmax< 10% 三级: Pmax<1%	《环境影	响评价技术导见	则 大气环·	竟》(HJ2.2	2-2018)
本项目	最大浓度占标率%	6.58	6.85	3.05	2.49	1.36
评价等级	二级 二级 二级 二级		二级			
项目最终评价等级	<u> </u>			二级		

表 1.4-10 大气评价等级判别表

评价工作等级	评价工作分级判据
一级评价	Pmax≥10%
二级评价	1%≤Pmax<10%
三级评价	

采用估算模式计算粉尘 Pmax=6.85%大于 1%, 小于 10%, 故根据表 1.4-9 大气评价等级判别项目环境空气影响评价工作等级为二级。

#### 2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)评价范围为边长 5km×5km=25km²的方形范围。

## 1.5 评价因子与评价标准

## 1.5.1 评价因子

根据区域环境对本项目建设的制约因素分析以及本项目不同时段对环境的影响分析,经过筛选,确定本项目的主要评价因子见表 1.5-1。

环境要素	现状评价因子	预测/影响评价因子	总量控制因子
环境空气	二氧化硫(SO <sub>2</sub> )、二氧化氮(NO <sub>2</sub> )、CO、 O <sub>3</sub> 、颗粒物 PM <sub>10</sub> 、颗粒物 PM <sub>2.5</sub> 、TSP	TSP	/
地表水环境	pH、SS、COD、高锰酸盐指数、NH3-N、F-、TP、溶解性总磷、As、石油类	NH <sub>3</sub> -N、COD、F <sup>-</sup> 、TP	NH <sub>3</sub> -N、COD、 TP
地下水环境	pH、硬度、溶解性固体、耗氧量、NH <sub>3</sub> -N、F-、TP、As、细菌总数、总大肠菌群	氟化物、总磷及地下水 水位和水质变化情况	/
声环境	等效连续声级 LAeq	等效连续声级 L <sub>Aeq</sub>	/
固体废物	废弃土石	井下废石、污泥、废机 油	/
生态环境	1) 土地利用:土地利用构成、分布等; 2) 植被:植被类型、组成、分布等; 3) 动植物资源;评价区主要野生动植物种类、分布等; 4) 土壤:土壤类型、理化特性、养分含量等; 5) 土壤侵蚀:土壤侵蚀类型、侵蚀程度等; 6) 农作物:农作物种类、分布、产量等。	1)评价区耕地、林地 受影响面积; 2)评价区植被生物量 变化情况; 4)土地与农业结构变 化趋势。 5)地面建筑物受破坏 等级。	/

表 1.5-1 项目环境影响评价因子

环境风险	地质灾害	地质灾害、污废水事故 排放	/
------	------	------------------	---

### 1.5.2 评价标准

#### 1.5.2.1 环境质量标准

### (1) 环境空气质量标准

本项目评价区域属于二类区,执行二级浓度限值,环境空气质量标准具体见表 1.5-2。

标准名称及级(类)别 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 年平均 60 24 小时平均 二氧化硫(SO<sub>2</sub>) 150 1 小时平均 500  $\mu g/m^3$ 年平均 40 氮氧化物(NO<sub>2</sub>) 24 小时平均 80 1 小时平均 200 24 小时平均 4  $mg/m^3$ CO 1 小时平均 10 《环境空气质量标准》 日最大8小时平均 160 (GB3095-2012) 二级  $O_3$  $\mu g/m^3$ 1 小时平均 200 年平均 200 TSP 24 小时平均 300  $\mu g/m^3$ 年平均 70 颗粒物 PM10 24 小时平均 150 年平均 35 颗粒物 PM2.5  $\mu g/m^3$ 24 小时平均 75

表 1.5-2 环境空气质量标准

#### (2) 地表水环境质量标准

本项目附近地表水体为阿罗河。根据贵州省水环境功能区划,阿罗河水体水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准,具体标准限值见表 1.5-3。

标准名称及级(类)别	污染物项目	标准值(限值)	单位
	pH 值	6~9	无量纲
//	化学需氧量(COD <sub>Cr</sub> )	≤20	
《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)III类	五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )	≤4	m a/I
	高锰酸盐指数	≤6	mg/L
	悬浮物(SS)	≤25 <sup>①</sup>	

表 1.5-3 地表水环境质量标准

氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	≤1.0	
总磷(以P计)	≤0.2	
氟化物(以F·计)	≤1.0	
石油类	≤0.05	
砷 (As)	≤0.05	

注: ①SS 采用日本水质标准值: 25mg/L。

#### (3) 地下水环境质量标准

项目区域地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准,具体标准限值见表 1.5-4。

标准名称及级(类)别 污染物项目 标准值 单位 无量纲 6.5~8.5 рН 总硬度 ≤450 耗氧量 ≤3.0 氨氮 ≤0.5 溶解性总固体  $\leq 1000$ 砷 (As) ≤0.01 氟化物  $\leq 1.0$ 《地下水质量标准》  $\leq 0.2^{\odot}$ 总磷(以P计) mg/L (GB/T14848-2017) 汞 ≤1.0 III类 六价铬 ≤1.0 铜 ≤1.0 锌  $\leq 1.0$ 铁 ≤0.3 锰 ≤0.1 细菌总数 个/mL ≤100 总大肠菌群 ≤3.0 个/L

表 1.5-4 地下水环境质量标准

注: ①参照 GB3838-2002 III类水质标准限值。

#### (4) 声环境质量标准

建设项目福泉磷矿白岩矿区新桥磷矿山位于贵州省瓮安县银盏镇,所在区域为工业居住混杂区,属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区。根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区环境噪声限值见表 1.5-5。

与难力护马如(米)則		时	单位	
标准名称及级(类)别	75案初项目 	昼间	夜间	1
《声环境质量标准》	学为法体主机 (I )	60	50	JD(A)
(GB3096-2008) 2 类	等效连续声级(L <sub>Aeq</sub> )	60	50	dB(A)

表 1.5-5 环境噪声限值

#### (5) 土壤环境质量

本项目执行评价区内土壤主要功能以工业用地、农业用地为主,执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018)。

表 1.5-6	建设用地土壤污染风险筛选值和管制值(基本项目)	单位:	mg/kg
700 1.00		— I <u>~</u> .	1115/115

序号	污染物项目	CAS 编号	筛炎	选值	管制	<b>训值</b>
分写	行案初项目	CAS 编写	第一类用地	第二类用地	第一类用地	第二类用地
1	砷	7440-38-2	20	60	120	140
2	镉	7440-43-9	20	65	47	172
3	铬 (六价)	18540-29-9	3.0	5.7	30	78
4	铜	7440-50-8	2000	18000	8000	36000
5	铅	7439-92-1	400	800	800	2500
6	汞	7439-97-6	8	38	33	82
7	镍	7440-02-0	150	900	600	2000

表 1.5-7 农用地土壤污染风险筛选值(基本项目) 单位: mg/kg

序号	污染物项目①②		风险筛选值				
/1 3	1376123-5	KH & &	pH≤5.5	5.5 <ph≤6.5< td=""><td>6.5<ph≤7.5< td=""><td>pH&gt;7.5</td></ph≤7.5<></td></ph≤6.5<>	6.5 <ph≤7.5< td=""><td>pH&gt;7.5</td></ph≤7.5<>	pH>7.5	
1	镉	水田	0.3	0.4	0.6	0.8	
1	1 111	其他	0.3	0.3	0.3	0.6	
2	汞	水田	0.5	0.5	0.6	1.0	
_	74.5	其他	1.3	1.8	2.4	3.4	
3	砷	水田	30	30	25	20	

		其他	40	40	30	25
4	铅	水田	80	10	140	240
	νн	其他	70	90	120	170
5	铬	水田	250	250	300	350
		其他	150	150	200	250
6	铜	水田	150	150	200	200
	71.7	其他	50	50	100	100
7	镍		60	70	100	190
8	锌		200	200	250	300

注:①重金属和类金属砷均按元素总量计;②对于水旱轮作地,采用其中较严格的风险 筛洗值。

#### 1.5.2.2 污染物排放标准

#### (1) 废气污染物

本项目主要大气污染源为储矿场、原矿转载、装卸过程中产生的扬尘, 运输过程中产生的粉尘及矿山通风排放废气等无组织排放粉尘,执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准及无组织排放监控浓度限值;本项目生产所用的胶结料(水泥)用散装水泥罐车通过公路运输到场区内,用气泵打入圆筒料仓内,由于受气流冲击,料仓中的粉状原辅料可从料仓顶气孔排至大气中。由于本项目料仓高度约15m以上,经布袋除尘器处理后的粉尘直接排放,可视为有组织排放。水泥仓排放的废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)最大排放浓度(20mg/m³)的要求。

#### (2) 废水污染物

本项目主要工程为采矿工程,在正常生产过程中产生的废水为井下涌水。根据福泉磷矿对现有矿井涌水水质调查可知,井下涌水水质较好,各项指标均优于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表 4 中一级排放标准。井下涌水排到新桥磷矿山地面现有生产废水处理站处理后,再泵送至生产高位水池,回用 2913.32m³/d 作项目防尘和井下充填用水。回用率达 28%,7459.39m³/d 外排。

#### (3) 噪声污染

项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区排放限值。

#### (4) 固体废物

本项目产生的一般工业固废主要是采矿过程中产生的剥离废石。其中建设期产生的

废石量为 21.5 万吨,用于平整工业场地;生产期采矿过程中产生的废石产生量为 8 万 m³/a,充填到井下采空区,不出井。

本项目劳动定员 228 人,由公司内部调动,不新增员工,无新增生活垃圾。

福泉磷矿新桥磷矿山技术改造项目生产过程中产生的危险废物主要是维修机械设备产生的废机油。机修废机油属于危险废物,执行《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597-2001 及 2013 年修改单标准。

本项目污染物排放标准详见表 1.5-7。

环境 浓度 标准号 标准名称 污染因子 排放限值 要素 单位 周界外10m处空气中最 大气污染物综合排  $mg/m^3$ GB16297-1996 颗粒物 放标准 高允许浓度1.0 大气 水泥工业大气污染  $mg/m^3$ GB4915-2013 颗粒物 20 (有组织) 物排放标准 рН  $6 \sim 9$ 70 SS mg/L COD 100 mg/L 《污水综合排放标 GB8978-1996 废水 准》表4中一级标准 氨氮 mg/L 15 BOD<sub>5</sub>20 mg/L TP mg/L 0.5 氟化物 10 mg/L dB(A) 昼间70 《建筑施工场界环境 施工场 GB12523-2011 噪声排放标准》 界噪声 dB(A) 夜间55 噪声 dB(A) 昼间60 《工业企业厂界环境 GB12348-2008 厂界噪声 夜间50 噪声排放标准》2类 dB(A) 固体 GB18597-2001 危险废物贮存污染控 废机油 废物类别HW08废矿物油 及2013年修改单 废物 制标准

表 1.5-7 污染物排放标准

本项目是资源开发项目,根据环境影响识别,其对环境的影响主要为对生态环境、 环境空气影响和水环境的影响。

本评价重点为:

(1) 工程分析;

- (2) 生态环境的破坏与恢复分析、生产废水综合利用分析;
- (3) 污染防治措施。

# 1.7环境保护目标

评价区周围没有国家和地方政府建立的自然保护区、风景名胜区和需要保护的名胜古迹、文物等。本项目保护目标主要有:项目场地附近居民点的环境空气、声与水环境;矿区内可能受采矿影响的村庄、河流、耕地、生态环境等。评价范围内主要环境保护目标名称、基本情况与项目的关系见表 1.7-1 及保护目标图 1.7-1。

表 1.7-1 项目环境保护目标一览表

编号	项目	保护目标	目标特征	位置	受影响因素	达到的目标或要求
_		受地下开采、地表沉陷影响的保护目标				
1	生态	评价区内土地(耕地、植物资源)	分布于矿区内的耕地、林地的 植被.	矿区、工业场地 等场地范围内	受地下开采及地表 沉陷影响生物量降 低(施工期和运营期 影响)	矿区范围内农田生产 力不降低,植物正常 生长
		评价区内蛇类、蛙类	_	分布于评价区	动物生境受到破坏	评价区范围内蛇类蛙 类正常生长
2	地面设施	工业场地、进场道路	_	矿区中部及评价 区内	受地表沉陷的影响, 建(构)筑物 可能产生开裂、倒塌 等破坏	不受地表沉陷影响
3	地表水	阿罗河,新桥磷矿山1号井排污口 上游500m至新桥磷矿山2号井排污 口下游3800m河段,长4.5km。	III类水体	排污口	可能受开采沉陷影响产生漏失	保护其不受开采影响
4		评价范围内同一地下水文地质单位 元 5 个泉点	III类水体	评价范围		
5	地下水	矿区及评价范围内地下水含水层	寒武系下统明心寺组和牛蹄组隔水层、震旦系上统灯影组溶蚀裂隙含水层(Zb2)、震旦系上统陡山沱组含水层(Zb1)、前震旦系下统南沱组和板溪群隔水层(Za + Pt2)。	场区范围及周边	含水层水位下降、水 资源损失、井泉可能 漏失	矿井水资源化利用, 受影响的饮用井泉需 采取补充措施
=		受污染影响的保护目标				
1	地表水	阿罗河	1 号井排污受纳水体		水质可能受排污影响	保持原有水质不恶 化,达《地表水环 境质量标准》

						(GB3838-2002)III 类标准
2		评价范围内同一地下水文地质单位 元5个泉点	非饮用水	评价范围		
3	地下水	矿区及评价范围内地下水含水层	寒武系下统明心寺组和牛蹄组 隔水层、震旦系上统灯影组溶 蚀裂隙含水层(Zb2)、震旦系 上统陡山沱组含水层(Zb1)、前 震旦系下统南沱组和板溪群隔 水层(Za+Pt2)。	场区范围及周边	可能受开采影响及水质可能受影响	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) III类
4		桅杆坪	110 户 350 人			
5		山屯	67 户 235 人	南侧矿区外,评		
6		深沟槽	5 户 20 人	价范围内		
7		马田	12 户 42 人			
8		高坡 1	40 户 140 人		   可能受采场、运输噪	   声环境 <b>执行</b> 《声环境
9		高坡 2	76 户 266 人		声影响可能受矿山	质 量 标 准 》
10	环境空	鱼掌 1	40 户 140 人		开采及工业场地生	( GB3096-2008 ) 2
11	气及声 环境	鱼掌 2	28 户 98 人	西侧矿区外,评	产粉尘影响和可能	类,环境空气执行 《环境空气质量标
12	1 212元		92 户 322 人	价范围内	受采场、运输噪声影	准》(GB3095-2012)
13		黄家坡	33 户 116 人		响	二级
14	榜上	108 户 378 人				
15		中坝寨 160 户 512 人				
16		构皮根	21 户 74 人			
17		新桥	38户133人	矿区内南部		

## 2项目概况与工程分析

## 2.1 矿山开采现状

贵州省福泉磷矿新桥磷矿山位于福泉及瓮安两县的交界处,白岩矿段的南缘,采矿 许可证号: C520000201166120113866, 有效期为 30 年, 自 2011 年 6 月~2041 年 6 月, 开采方式为地下开采,开采深度由 1120m 至 750m 标高,经济类型为国有企业,生产规 模为 100 万吨/年, 地理极值坐标为: 东经 107° 21′ 33″ ~107° 23′ 35″, 北纬 26° 58′20″~27°00°12″。矿区范围由 16 个拐点坐标组成, 矿区面积: 0.8296km²。

贵州省福泉磷矿新桥磷矿山划分为一采区、二采区、三采区、四采区、每个采区生 产规模均为 25 万吨/a, 总生产规模为 100 万吨/a, 各采区均采用地下开采。

新桥磷矿山现有生产设施见表 2.1-1, 各场地平面布置见图 2.1-1。

序号 场内设施布置 场地 位置及占地面积 用途 1号回风平硐、风机房、值班室、 材料库房、空压机房、机修车间、 净断面 9.47m² 矿区南侧边缘, 井下回风,长 460m, 1号井回风 占地 0.3060hm<sup>2</sup> 亚福塔州

表2.1-2 新桥磷矿山现有设施一览表

1	半舸场地 	Д 25 0.3000нн	堆矿场、宿舍、生活水池(场外)、   化粪池、厕所	1.471111
2	2 号井回风 竖井场地	矿区南侧,占地 0.4791hm <sup>2</sup>	2号竖井、风机房、 宿舍、 厕所	井下回风,长 560m , 净断面 15.89m <sup>2</sup>
3	2 号井生产 竖井场地	矿区中部矿界边 圆 , 占 地 0.8996hm <sup>2</sup>	3 号竖井、堆矿场、 厨房、更衣室、绞车房、办公楼、职工宿舍、机修车间、生产消防水池、配电房、 空压机房、浴室、厕所、生活水池(场外)、2 号井生产废水一体化处理站	物料、人员运输、进风、矿石运输,排水、敷设管线;长350m,净断面19.6m <sup>2</sup>
4	1 号井区 主斜井场 地	矿区南侧,占地 0.8510hm <sup>2</sup>	主斜井、配电室、空压机房、值 班室、生产消防水池、职工宿舍、 绞车房、材料库房、浴室、配电 房、办公楼、厕所、生活水池、 1号井生产废水一体化处理站	物料、人员运输、进风、矿石运输,排水、敷设管线;长 148m,净断面 9.47m <sup>2</sup>
5	3 号主斜井工业场地	矿区外北西侧, 占 地 面 积 0.9111hm <sup>2</sup>	3号主斜井、井口值班室、矿区 出入口值班室、堆矿场、材料库、 3号井生产废水一体化处理站、 绞车房、配电室值班室、空压机 房、生产消防水池、厕所、办公 楼及宿舍、机修房、生活水池(场 外)、化粪池	物料、人员运输、进风、矿石运输,排水、敷设管线;长 750m,净断面 6.5m²
6	3号井回风 竖井工业	矿区内北西侧矿 界边缘,占 地	变配电所, 3号井回风竖井、值	井下回风,长 446m , 净断面 19.6m <sup>2</sup>

	场地	0.0481hm <sup>2</sup>	班室、厕所	
7	5.1 号井工 业场地	矿区北侧边缘,部分在矿区内,部分在矿区外,占地 0.8319hm²	5.1 号主斜井、5.1 号回风斜井、堆矿场、空压机房、办公楼、食堂、配电房、机修房、生活水池(场外)、生产水池(场外)、 化粪池、风机房、5 号井生产废水一体化处理站	主斜井用于物料、人员运输、矿石运输、进风、排水、敷设管线;回风斜井用于井下回风。主斜井长 540m,净断面 6.5m²;回风斜井长 307m,净断面 6.5m²
8	5.2 号井工 业场地	矿区北侧,占地 1.1090hm²	5.2 号井生产竖井、 主斜井、5.2 号回风竖井、堆矿场、宿舍及库 房、办公楼、职工宿舍、会议室、 洗澡房、绞车房、油库、生活水 池(场外)、生产消防水池(场 外)、化粪池	物料、人员运输、矿石运输、井下回风。 主斜井长 180m,净断面 6.5m²;回风斜井长 307m,净断面 6.5m²;回风斜井长 307m,净断面 6.5m²;回风竖井长 150m,净断面 19.6m²;生产竖井长 400m,净断 19.6m²。
9	福泉磷矿矿部	矿区外南侧, 位 于桅 杆 坪, 占 地 0.7325 hm <sup>2</sup>	警卫值班室、 篮球场、办公室 (4F)、食堂及活动中心(1F 为食堂,2 为活动中心)、职工宿舍(4 栋)、垃圾池、澡堂、材料库房	

## 2.2 现有工程环保手续及存在的环境问题

## 2.2.1 现有工程环保手续情况

贵州省福泉磷矿有限公司始建于 1972 年,公司前身为贵州省福泉磷矿。2008 年贵州省国土资源厅《关于印南州磷矿、锌矿、硫铁矿、重晶石矿整合方案的函》(黔国土资函〔2008〕238 号)文件精神,福泉磷矿原后寨矿、大坡槽矿、龙安矿、轿顶山矿整合为贵州省福泉磷矿新桥磷矿山和贵州省福泉磷矿新桥磷矿山。

新桥磷矿山由龙安矿和轿顶山矿整合而成,并于 2015 年对整合后的新桥磷矿山进行技改,福泉市环境保护局 2016 年 3 月 21 日对该技改项目进行了批复(详见附件 4)

表 2. 2-1 福泉磷矿矿山项目环保手续一览表

## 2.2.2 新桥磷矿山工程概况及"三废"治理情况

#### 1、矿山范围

新桥磷矿山的采矿权范围由 16 个拐点坐标圈定, 矿区面积 0.8296km2, 开采标高为

+1120~+750米。具体见表 2.2-2。

表 2. 2-2 新桥磷矿山矿区范围拐点坐标表

坐标	坐标值 (西	安 80 坐标)
编号	X	Y
1	2987585.288	36498456.99
2	2986543.283	36437896.983
3	2986223.282	36437422.98
4	2985859.281	36437320.978
5	2985743.28	36437279.977
6	2985413.279	36437064.975
7	2985121.276	36437168.975
8	2985078.277	36436696.972
9	2985301.279	36436686.972
10	2985763.281	36436692.974
11	2985841.281	36437046.976
12	2985823.281	36437144.977
13	2986299.283	36437304.979
14	2986609.284	36437726.982
15	2987133.288	36438022.986
16	2987883.291	36437876.987
广区面积 0.8296km	u²,准采标高: +1120m~+750m	

2、工程概况

表2.2-3 新桥磷矿山主要技术指标一览表

序号	项目	指标
	矿山建设规模	生产规模100万t/a, 其中1号井25万t/a, 服务年限30.34a, 2
1	19 田廷以州祭	号井25万t/a, 服务年限40.07a, 3号井25万t/a, 服务年限
		40.74a,5号井25万t/a,服务年限35.76a。
		a矿层: 矿层厚度10.72m~30.90m, 平均厚24.03m, 厚度变
		化系数 58.34%, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 含量17.58%~26.49%, 平均 5.74%,
2	矿层特征	品位变化系数5.02%。
		b矿层: 矿层厚度3.88m~18.17m, 平均12.64m, 厚度变化系
		数36.53%,P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 含量 16.48%~32.18%,平均26.52%,品位
		变化系数13.68%。
3	矿山开拓方式	1号井、2号井、3号井:斜井+斜坡道开拓,2号井5号井: 竖
3		井+斜坡道开拓。
	十 <i>色</i> 米 口	1 号井主斜井、回风斜井,2号井生产竖井、回风竖井,3号
4	井筒数目	井主斜井、回风斜井,5号井主斜井、 回风斜井,5号井主
		斜井、回风竖井、生产竖井,共11个井筒。
		1号井、2号井划分为+800m、+890m、+1057m3个中段,3号
	中段划分	井划分为+825m、+840m、+845m、+860m 4个中段,5号井
5		划分为+946m、+956m、+960m、+980m 、+902m、 +915m、
		+918m、+935m 8个中段。
	采矿方法	1号井采用全面采矿法,2号井采用房柱采矿法,3号井采用
		分段矿房法,5号井采用分段连续空场采矿法。
	   场地占地面积	总占地6.2463hm²,1号井南采区主斜井工业场地 0.8510hm²,
6		1号井回风平硐工业场地0.3060hm²,2号井生产竖井工业场地
		0.8996hm², 2号井回风竖井工业场地 0.4791hm², 3号井主斜

		工业场地0.9111hm <sup>2</sup> ,3号井回风斜井场地0.0481hm <sup>2</sup> ,5号井工业场地0.8319hm <sup>2</sup> ,5号井工业场地1.1090hm <sup>2</sup> ,福泉磷矿矿部0.7325 hm <sup>2</sup> ,1号井炸药库 0.016hm <sup>2</sup> ,2号井炸药库0.02hm <sup>2</sup> ,3号井炸药库 0.015hm <sup>2</sup> ,5号井炸药库0.04hm <sup>2</sup> 。炸药库已不用。
7	地面建(构)筑 总面积	工业建(构)筑物、公共及居住建筑总面积5545m²。

新桥磷矿山现有工程生产情况见表2.2-4。

表2. 2-4 新桥磷矿山现有工程生产情况一览表

序号	项目	主要内容
1	矿山建设规模	生产规模50万t/a, 其中1号井15万t/a, 服务年限49.3a, 2号井15万t/a, 服务年限49.2a, 3号井20万t/a, 服务年限37.8a。
2	矿山开拓方式	1号井采用斜井、斜坡道联合开拓,2号井采用斜坡道开拓方式, 3号井采用平硐-斜坡道开拓方式。
3	井筒数目	1号井主斜井、回风斜井,2号井主斜坡道、回风斜井,3号井主 平硐、回风平硐,共6个井筒。
4	采矿方法	1号井采用分段凿岩、分段出矿采矿法进行采矿,2号井采用分段 无底柱房柱采矿法,3号井采用分段空场采矿法及无底柱分段崩 落法。
5	场地占地面积	总占地2.6619hm <sup>2</sup> 。
6	地面建(构)筑物总面积	工业建(构)筑物、公共及居住建筑总面积3288m²。
7	劳动人员劳动制度	劳动人员144人(1号井65人,2号井37人,3号井42人);年工作日330天,三班8小时制。

目前新桥磷矿山已具备100万t/a采矿能力,矿区给排水、供电、通迅、机电汽修设施、公路交通、生活区等均与其相匹配,工业设施完善。

3、矿山"三废"治理情况

#### (1) 废水

#### ①生产废水

矿部及各矿井工业场地实行雨污分流。

生产矿井水、地面磷矿废水和雨水经过沟渠收集后进入福泉磷矿新桥磷矿山1号、2号、3号、5号生产废水一体化处理站处理达标后外排。新桥磷矿山各井矿坑水经井下水仓沉淀后部分回用于井下凿岩防尘洒水,其余部分泵提至各场地矿坑水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 一级标准要求(TP 达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准)后部分回用于地面洒水降尘、消防用水,其余排入阿罗河。

#### ②生活污水

新桥磷矿山建有 6 套生活污水处理站,采用地埋式一体化生活污水处理装置,处理规模为 100.38m³/d, 其中 1 号井生活污水处理站处理规模 10.7m³/d, 2 号井生活污水处

理站处理规模 8.41m³/d, 3 号井生活污水处理站处理规模 14.53m³/d, 5.1 号井生活污水处理站处理规模 14.53m³/d, 5.2 号井生活污水处理站处理规模 16.82m³/d, 矿部生活污水处理站处理规模 35.39m³/d, 处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后用于场地绿化或洒水抑尘。

#### ③机修废水

机修废水经隔油处理后统一排入污水收集管网进入地埋式一体化污水处理设施达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级标准要求用于场地绿化或洒水抑尘。

#### ④工业场地淋滤水和轮胎清洗废水

工业场地淋滤水经淋滤水收集边沟收集汇入淋滤水收集池后进入矿坑水处理站处理;矿山各井工业场地轮胎清洗过程会产生少量废水,轮胎清洗废水经过清洗水池沉淀后回用于轮胎清洗,不外排。

1号井回风平硐工业场地淋滤水收集边沟长 170m, 淋滤水收集池容积 40m³, 轮胎清洗废水沉淀池容积 20m³; 2号井生产竖井场地淋滤水收集边沟长 380m, 淋滤水收集池容积 50m³, 轮胎清洗废水沉淀池容积 20m³; 3号井主斜井工业场地收集边沟长 340m,, 淋滤水收集池容积 50m³, 轮胎清洗废水沉淀池容积 20m³; 5.1号井工业场地淋滤水收集边沟长 760m, 淋滤水收集池容积 50m³, 轮胎清洗废水沉淀池容积 20m³; 5.2号井工业场地淋滤水收集边沟长 760m, 淋滤水收集池容积 50m³, 轮胎清洗废水沉淀池容积 20m³; 5.2号井工业场地淋滤水收集边沟长 760m, 淋滤水收集池容积 50m³, 轮胎清洗废水沉淀池容积 20m³。

#### (2) 废渣

- ①矿山开采废石:全部充填于井下采空区。
- ②废弃矿灯:由矿灯生产企业回收。
- ③废机油:目前暂存于油桶内,用于设备润滑。
- ④生活垃圾:工业场地职工产生的生活垃圾设置垃圾桶收集,配备垃圾车定时清运生活垃圾,垃圾集中收集后送至当地环卫部门指定场地集中处置。
  - ⑤矿坑水处理站污泥:压滤后回填采空区。
  - ⑥生活污水处理站污泥(干基):送当地环卫部门指定地点处置。
  - (3) 废气、粉尘

主要为工业场地内的堆矿场产生的扬尘,磷矿储、装、运过程产生的粉尘、爆破废 气和汽车运输过程排放的汽车尾气。

矿物储、装、运过程采取喷雾洒水防尘、加强绿化等措施,降低扬尘对周围环境空 气的影响。

## (4) 噪声

采选生产中的机械、交通噪声,工作场所采用工作人员佩戴防护耳罩、设置隔声门窗、设备基座减振等措施,起到了良好的隔音作用。

# 2.2.4 矿山开采过程中存在的主要环境问题及处置措施

目前新桥磷矿山仍在开采,开采过程中产生的废气、废水、废石等对周围环境的影响均得到了有效地治理,存在的主要环境问题见下:

# (1) 废机油

目前新桥磷矿山各矿井产生的废机油暂存于油桶内,用于设备润滑。废机油为危险废物,应存放于专用的危废暂存间内。危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及 2013 年修改清单的要求建设,并设置相应标志标牌、加强安全管理,建立台账记录管理。当达到一定量时,定期交有资质的单位处置。

## (2) 矿区内地质灾害情况

目前新桥磷矿山存在的主要生态问题为矿山开采对生态的破坏,矿区内地质灾害情况主要为滑坡、潜在崩塌、泥石流的可能。

新桥磷矿山位于白岩、高坪两背斜南北倾末端,磷矿层顶板为震旦系灯影组浅灰色薄层状含磷白云岩,垂直节理发育,在磷矿石采出的同时,顶板变形崩落,导致震旦系灯影组白云岩沿节理裂开,由井下发展到地表,形成地裂缝、地面塌陷,进一步发展成为崩塌。

福泉磷矿 2019 年 2 月其公司自行确定的矿权范围 5 个地质灾害观测站,8 个观测点开展了地质灾害防御自查。情况如下:

①小坝高家山 1 号点(X2983073.540; Y36437046.069; 高度 1229.636)、2 号点(X2983043.908; Y36437050.997; 高度 1229.850)两个观察点分别在 2 月 10 日、18 日出现塌陷,其中 1 号点塌陷半径为 15m,高 12m 的锥形体,2 号点塌陷直径 5.6m,高 14m 锥形体,并将原便道跨断。

塌陷原因:两个监测点均为以前采空区回填后未充填紧密造成;

措施:对塌陷区域设置了警戒线和告知公示牌,防止人及其他动物进入,并对塌陷区进行封堵。

②其他道坪镇英坪村后寨组大坡槽原明山采矿区域 、道坪镇英坪村格山榔组矿区 公路监测点无明显变化,不会对过往人员、车辆造成伤害和井下生产构成直接威胁;并 根据观测点坐标与井下施工现场对照,地灾点的现场对矿山井下开采无明显影响。

# 2.3 采矿技改项目工程概况

# 2.3.1基本概况

- (1) 项目名称: 贵州省福泉磷矿新桥磷矿山 2 号井技术改造项目
- (2) 行业类别: B1020 化学矿开采
- (3) 建设性质: 改扩建
- (4) 建设地点:福泉市道坪镇
- (5) 建设单位: 贵州省福泉磷矿有限公司
- (6) 项目总投资:项目总投资 33674 万元,环保投资 743.6 万元。
- (7)建设内容及规模:通过对福泉磷矿新桥磷矿山现有的四个开采系统进行整合,以 F370 断层为界,将地下开采范围为福泉磷矿新桥磷矿山 F370 断层以北的 2、3、5 号井整合为一个开采系统,建设一条年产 70 万吨/年采矿生产线,并新建一座年充填规模 28.8 万 m³的充填站。工业场地、提升、运输、通风、排水等生产系统和辅助生产设施依托福泉磷矿新桥磷矿山现有设施。
  - (8) 产品方案:产品为原矿,品位≥25%。原矿作为商品直接销售或自用。
- (9)项目劳动定员及工作制度:项目定员228人,由福泉磷矿新桥磷矿内部调配,不新增员工;地下开采年300天,每天3班,每班8小时年工作日330d,每天3班,每班8h;充填站年工作300天,每天2班,每班8小时,每班纯充填时间6小时。
  - (10) 服务年限: 45a
  - (11) 可研编制单位: 中蓝长化工程科技有限公司
- (12) 其他:本次项目为新桥磷矿山二号井技术改造项目,职工上下班利用矿山现有通勤车接送,不设生活区。

# 2.3.2 矿区开采范围、开采顺序

# 2.3.2.1 开采范围与开采方式

#### (1) 开采范围

贵州省福泉磷矿新桥磷矿山以 F370 断层为界, F370 断层以南为一号井区,设计规模 30 万吨/年, F370 断层以北为二号井区,设计规模为 70 万吨/年。本次为二号井技改项目,设计范围为贵州省福泉磷矿新桥磷矿山 F370 断层以北的二号井区,主要为现有矿山 2 号井、3 号井、5 号井整合而成,开采标高+1120m~+750m。

(2) 开采方式:

开采范围内矿体均在侵蚀基准面以下,无露天开采条件,设计采用地下开采方式。

(3) 开采对象

开采范围内a层矿、b层矿。

## 2.3.2.2 开采顺序及首采地段

盘区划分: 矿体倾角小时沿矿体走向从南至北以 200m 间距布置脉内斜坡道划分盘区,倾角大于 45 度时按 300~400m 间距布置脉外斜坡道划分盘区。

开采顺序:盘区间间隔开采,每个盘区分别布置 2 个采场,采用上行式开采顺序;盘区内先回采 b 层矿,再回采 a 层矿。

# 2.3.3 矿石资源量

#### 2.3.3.1 工业指标

根据国土资源部关于印发《固体矿产资源储量核实报告编写规定》的通知;国土资发〔2007〕26号的要求;涉及向国家缴纳价款的资源储量核实按一般工业指标估算资源量。所以严格按照中华人民共和国《磷矿地质勘查规范》(DZ/T0209-2002)的一般工业指标估算资源量。指标如下;

(1) 矿石品级划分标准:

I 级品: P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>≥30%;

Ⅱ级品: 24%≤ P<sub>2</sub>O<sub>5</sub><30%:

Ⅲ级品: 15%≤P<sub>2</sub>O<sub>5</sub><24%。

- (2) 边界品位: 12%;
- (3) 最低工业品位: 15%;
- (4) 最低可采厚度: 1m;
- (5) 夹石剔除厚度: 1m。

#### 2.3.3.2 新桥磷矿山资源量

贵州金杉土地资源勘查开发有限公司受贵州省福泉磷矿有限公司委托于 2009 年 12 月提交的《贵州省福泉磷矿新桥磷矿山(整合)资源量核实报告》。根据贵州省国土资源厅文件关于《贵州省福泉磷矿新桥磷矿山(整合)资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明(黔国土资储备字[2010]4 号)及贵州省国土资源勘测规划院《贵州省福泉磷矿新桥磷矿山(整合)资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书(黔国土资规划储审字[2009]147 号):核实截至于 2009 年 10 月,评审备案的磷矿(开采标高+1120m-+750m)保有资源源量(122b+333)6695.94 万吨,其中:(122b)3154.74 万

吨, (333) 3541.20 万吨。新桥磷矿山资源储量见表 2.3-2。

矿段	矿体	编号	合计			
19 12	a	b	122b	333	122b+333	
二号井	3122.19	1814.57	3631.69	1305.07	4936.76	
一号井		1718.85	1172.61	546.24	1718.85	
总计	3122.19	3533.42	4804.3	1851.31	6655.61	

表 2.3-2 新桥磷矿山资源储量统计表(单位:万吨)

# 2.3.3.3 项目资源量

本项目开采范围是新桥磷矿 F370 断层以北二号井区,即现在的新桥磷矿 2 号井、3 号井、5 号井。二号井保有资源储量(122b+333)4936.76 万吨,其中(122b)3631.69 万吨, (333)1305.07 万吨

#### 1、保有资源储量

设计资源/储量=(122b)+(333)×K

=3631.69+1305.07×0.7=4545.24(万吨)

K一可信度系数,取 0.7;

## 2、可采储量

可采储量=(矿山设计资源储量-矿山永久矿柱矿量)×回采率

= (4545.24-1164.28) ×89%=3009.05(万吨)

### 3、矿山矿柱矿量

本矿山矿柱包括: 地表露头隔水矿柱、矿区边界保护矿柱(已经含矿山间安全矿柱)、 采空区隔水矿柱、村寨保护矿柱,断层矿柱、井筒保护矿柱以及地面建筑物(工业场地) 保护矿柱等,矿柱损失见表2.3-3。

#### ①矿柱的留设原则

地表露头隔水矿柱:二号井内无地表露头,不需留设;矿区边界保护矿柱20m;断层保护矿柱20m;井筒保护矿柱:按自然塌陷角下划至矿体后,外推20m进行保护,地面村寨采取搬迁措施,不留设保护矿柱。

矿山永久性矿柱计算,采用矿层底板等高线水平投影图作计算的基本图件,块段法进行计算,计算公式:

$$Q = \frac{S}{\cos a} M \cdot d$$

表2.3-3 新桥磷矿二号井矿柱损失计算表

矿柱名称	矿柱投影	矿层倾角	倾斜面积	矿层厚度	矿石容重	矿柱损失
19 1生石45	面积 (m²)	(°)	$(m^2)$	(m)	(t/m³)	(万吨)
边界矿柱	12917	25	14252.33	36.67	2.8	146.34
河流保护矿柱	64190	23	69733.47	36.67	2.8	716.00
主井井筒矿柱	2383	18	2505.63	36.67	2.8	25.73
风井井筒	10350	16	10767.10	36.67	2.8	110.55
辅助井筒	9350	21	10015.21	36.67	2.8	102.83
采空区矿柱	5674	22	6119.61	36.67	2.8	62.83
合计	104864		113393.3507			1164.28

# 2.3.3.4 项目生产能力、服务年限及工作制度

## (1) 生产能力

新桥磷矿山现有采矿证生产规模为 100 万吨/年, 划为一号井区及二号井区两个生产井区, 本次项目技改范围为二号井区, 上报备案并经批准的二号井区生产规模为 70 万吨/年。

①按回采矿块数量验证矿山生产能力

式中: A一中段生产能力, 万吨/年;

N-中段可布有效盘区数,个;

K-同时回采出矿盘区利用系数,取 0.8;

O一盘区生产能力, 25 万吨/年。

②经济合理服务年限验证生产能力

$$A = \frac{QE}{T(1-\rho)} = \frac{3009.05 \times 0.83}{30 \times (1-5\%)} = 87.63$$
(万吨/年)

式中: A一矿山年生产能力(万吨/年);

Q一矿区开采范围内资源储量,3009.05 万吨;

E-地质影响系数, E=0.83:

T一中型矿山经济合理的生产服务年限(a), T=30a;

ρ—废石混入率(%), ρ=5%。

从上述一、二种方法验证结果看,本设计推荐的 70 万吨/年,生产规模过小。但采矿许可证生产能力为 100 万吨/年,从全矿山资源储量比例,二号井只按 70 万吨/年的生产能力进行设计。

## (2) 服务年限

服务年限=可采储量/[建设规模×(1-矿石贫化率)] =3009.05/[70×(1-5%)]=45a。

经上述计算,本次设计矿山服务年限为45年。

## (3) 矿山工作制度

矿山设计按年工作日 300 天计算,每天 3 班作业,每班 8 小时,每天净运输时间为 14~18 小时。

# 2.3.4 矿床地质特征

### 2.3.4.1 矿层特征

矿体南北长 2.82 公里, 东西宽 0.15~0.67 公里, 展布面积 1 平方公里, 矿体规模大, 矿石质量好, 赋存于震旦系上统陡山沱组地层中, 属海相沉积磷块岩矿产。

矿体产状主要受白岩背斜形态制约,故地层褶曲,矿层亦随之褶皱。有 a、b 两个磷矿层。新桥磷矿山 18 勘探以北, a、b 矿层均存在。18 勘探线以南,b 矿层全区分布,而 a 矿层在 F370 断层以南则变薄、甚至尖灭。矿层受沉积环境的控制。现分述 a、b 矿层特征如下:

### (1) a 矿层

赋存于陡山沱组中下部(Z1ds1-2),分布于矿山 F370 断层以北(南部尖灭),东厚西薄,呈层状稳定产出,主要为灰色薄板状砂质泥质磷块岩组成。矿层厚度  $10.72\sim30.90$  米,平均厚 24.03 米,厚度变化系数 58.34%, $P_2O_5$  含量  $17.58\%\sim26.49\%$ ,平均 27.74%,品位变化系数 5.02%。

矿石自然类型单一,其顶、底部具有不稳定的条带状白云质磷块岩(厚 0.34~3.47 米)。a 矿层不论其厚度和品位都具有明显的变化规律:沿纵向上是北厚南薄,横向上是东厚西薄。

## (2) b 矿层

赋存于陡山沱组上部(Z1ds1-4),全矿山分布,且较稳定。总体在 18 勘探线以北较厚,品位较高;以南变薄,品位较低。横向上东厚西薄,品位随之变低。主要为黑色磷块岩(b1)和条带状、碎屑状白云质磷块岩(b2-4)组成。矿层厚度 3.88~18.17 米,平均 12.64m,厚度变化系数 36.53%,P2O5 含量 16.48%~32.18%,平均 26.52%,品位变化系数 13.68%。b 矿层在 F370 断层以南,品位虽然变低,但相对稳定。

黑色磷块岩(b1):属b矿层下段。由黑色致密块状磷块岩和黑色泥质磷块岩两部分组成,是矿区内 I 级品矿石较为集中的部位。矿层厚度 3.50~6.62 米,平均为 5.23

米,厚度变化系数 18.82%; 矿石  $P_2O_5$  含量  $24.08\%\sim33.98\%$ ,平均为 28.49%,品位变化系数 9.51%。厚度变化不大, $P_2O_5$  含量的变化与泥质磷块岩的厚薄密切相关,泥质磷块岩增多,品位变贫,反之增高。矿层中无夹石。

条带状、碎屑状白云质磷块岩(b2-4): 属 b 矿层上段。由条带状、条纹状、假鲕状、碎屑状等自然矿石类型组成白云质磷块岩。厚度  $5.53\sim14.67$  米,平均 7.92 米,厚度变化系数 32.02%;矿石  $P_2O_5$  含量  $23.32\%\sim34.59\%$ ,平均 28.12%,品位变化系数 13.39%。b2-4 矿层的厚薄与下伏 b1 矿层的厚度变化呈消涨关系,随矿层厚度的增厚 P2O5 含量降低。矿石中无夹石。该层在 18 勘探线以南随 b1 层相变尖灭不复存在,成为单一的 b 矿层。

## (3) 夹层(G1)含磷白云岩

a、b 矿层之间的夹层(G1)含磷白云岩,厚度  $0.16\sim13.17$  米,平均厚度 6.20 米。含  $P_2O_5$   $2.04\sim16.63%$ ,平均 7.68%。

## 2.3.4.2 矿石特征

# 1、矿石矿物成分

# (1) 矿物组成

矿区内磷块岩矿石矿物比较单一,均属碳氟磷灰石类质同像系列矿物,按其成因及产出特征划分出四种不同的结晶类型:非晶质磷灰石、隐晶质磷灰石、层纤状磷灰石、和粒、柱状磷灰石。其中以非晶质磷灰石、隐晶质磷灰石为主,占 95%以上。层纤状及柱粒状磷灰石含量少,小于 5%。在碳氟磷灰石中,特别是非晶质磷灰石多因混入杂质及包裹物呈现不同色调。在 a 矿层及 b1 矿层中,由于环境浑浊、闭塞,其磷矿物中富含碳泥质、水云母、黄铁矿而显黑色、棕褐色;在 b2-4 及南段 b 矿层中,由于环境洁净、咸化、极浅水、磷矿物中常包含白云石、石英、玉髓包体,呈现灰色、灰蓝色色调。

#### (2) 脉石矿物

磷块岩中脉石矿物可分为自生矿物和外屑矿物两类。

自生脉石矿物为沉积及沉积期后形成的矿物,主要以白云石为主,次为水云母粘土矿物、石英、玉髓、黄铁矿、海绿石、重晶石、高岭石等。白云石主要分布于b矿层及a矿层顶底板。在a矿层中呈微细晶质填间于颗粒磷酸盐间空隙中;在b矿层为颗粒磷酸盐基质组分或与磷酸盐相互呈条带状产出。

外屑矿物为沉积盆地以外的基地剥蚀的碎屑矿物,主要有石英、白云母、硅质岩屑及重矿物碎屑电气石、金红石、锆石等。石英呈砂~粉砂碎屑分布于 a 矿层下段及 b1

矿层中,含量 0~3%。白云母呈鳞片状与粘土矿物半生,分布于 a 矿层中,含量<1%。硅质及粘土岩屑分布于 a 矿层下段。含量<3%。

## 2、矿石化学组分

矿石中主要组分含量:  $P_2O_5$ 为  $16.48\%\sim32.18\%$ ; CaO 为  $36.22\%\sim49.45\%$ ; MgO 为  $0.63\%\sim10.54\%$ ; CO<sub>2</sub>为  $5.50\%\sim21.76\%$ ; Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 为  $0.21\%\sim2.17\%$ ; SiO<sub>2</sub>为  $0.85\%\sim14.95\%$ ; F 为  $1.97\%\sim3.19\%$ 。矿石中主要杂质组分 MgO、SiO<sub>2</sub>、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Fe<sub>2</sub>O。

矿区的两矿层,在组分上有较大差异,b 层属碳酸盐型磷块岩(俗称钙质磷块岩),a 层矿层为硅酸盐—碳酸盐型磷块岩(俗称硅质磷块岩); $SiO_2$  含量 a 矿层高于 b 矿层; $R_2O_3$  有害组分含量,a 矿层高,b 矿层低, $CO_2$  含量 b 矿层高于 a 矿层。总之,b 矿层的矿石是以高镁、低氧化物,a 矿层是以硅氧化物高、低镁为特点。

#### 3、矿石结构构造

矿石结构包括凝胶结构、假鲕状(球粒)结构、内碎屑结构。其中凝胶结构多存在于 b 矿层上部。

矿石构造有条带状构造、团块状构造、致密块状构造和薄板状构造。其中团块状构造多见于矿层上部, 致密块状构造和薄板状构造常见于 a 矿层。

## 4、矿石自然类型

根据矿层产出层位、矿石的颜色,物质成分、矿物组合,结构构造等,将区内磷块岩分为四个自然类型,主要为:块状砂屑磷块岩和块状藻类砂屑磷块岩(简称块状矿石)、纹层状砂屑磷块岩(纹层状矿石)、条纹一条带状白云质(或泥质)砂屑磷块岩(条纹-条带状矿石)、团块-角砾状白云质(硅质)砂屑磷块岩(团块-角砾状矿石)等四种,其中以条纹-条带状矿石最普遍,块状和团块状-角砾状矿石次之,其余数量较少。

#### 5、矿石工业类型

矿区 18 勘探线以北, b2-4 层及以南 b 矿层, 属白云质碳酸盐磷块岩类型; b1 层及 a 矿层属碳酸盐、硅酸盐型磷块岩类型。

### 6、矿石品级

据工业指标规定,矿段内三个储量计算分层中,b2-4 层、b1 层及 18 勘探线以南 b 矿层, a 矿层绝大部分属 II 级品矿石,少量为 I 级品矿石。

#### 7、微量元素

矿段内磷矿石及顶底板、夹层的围岩中,无可供综合利用的有益伴生组分存在。

# 表 2.3-5 b 层矿磷矿石主要化学组分表

矿段名称	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Cao	MgO	F	SiO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
	16.48~	36.22%∼	0.63%~	1.97%~	$0.85\%$ $\sim$	5.50%~	0.21%~
新桥矿段(%)	32.18	49.45%	10.54	3.19	14.95	21.76%	2.17

#### 2.3.4.3 顶底板及夹石

18 线以北,b2-4 层顶部为浅灰色薄层状含磷碎屑状白云岩,含磷条带白云岩及夹不稳定的条带状、碎屑状白云质磷块岩组成,厚度  $0\sim7.30$  米,平均 4.21 米。于 27 线以南尖灭。此层普具磷酸盐化,全层  $P_2O_5$  含量低于  $4.96\%\sim14.47\%$ ,平均 9.44%。27 线以南,b 矿层顶板由硅质团块白云岩、硅质岩构成,与矿层界面平整。硅质团块白云岩中,含黑色胶磷矿砾块,磷酸盐化显著变低,除 ZK1404、1402 两孔, $P_2O_5$  含量大于 8%外,其余均小于 3%。

矿层底板为浅灰、浅肉红色中厚层状微~细粒白云岩,中夹不稳定水云母粘土岩。 顶部具不稳定胶磷矿条纹,厚  $1.03\sim15.47$  米,平均 8.70 米, $P_2O_5$  含量  $0.64\%\sim4.64\%$ ,平均 2.72%。

a、b 两矿层之间有一稳定夹层(G1),是 b 矿层底板, a 矿层顶板,主要由浅灰色中厚层状含磷微粒白云岩,顶部为不稳定的硅质团块白云岩、硅质岩组成。南段硅质岩,硅质团块增多,中夹不稳定白云质磷块岩及硅质团状白云质磷块岩透镜体。

# 2.3.5 采矿方法

#### 2.3.5.1 开采技术条件

新桥磷矿矿体赋存于震旦系陡山沱组内,属沉积矿床。受矿山地质构造控制,故地层褶曲,矿层亦随之褶皱。在龙安矿山磷矿层全区均有分布;在轿顶山矿山,仅赋存 b矿层, a 矿层变薄、尖灭。矿层受沉积环境的控制。

在 F1 及 F370 断层影响下, F370 断层以北, 矿层空间形态受背斜制约。横向上在背斜西翼矿层为缓-中等倾斜, 倾角 20°~35°; 背斜轴部及 1000 米标高以上为平缓带, 矿层平缓而厚; 背斜东翼矿层急剧变陡, 倾角 55°~75°, 往深部矿层直立并略向西倒转。在 F370 断层以南, 矿层呈单斜产出, 矿层产状受围岩产状变化的控制。

新桥磷矿山北部,为龙安矿段, a、b 矿层均存在。到矿区南部轿顶山矿段, b 矿层全区分布,而 a 矿层则变薄、尖灭。现分述 a、b 矿层特征如下:

#### (1) a 矿层

赋存于陡山沱组中下部(Z1ds1-2),分布于矿山 F370 断层以北(南部尖灭),东厚西薄,呈层状稳定产出,主要为灰色薄板状砂质泥质磷块岩组成。矿层厚度  $10.72\sim30.90$  米,平均厚 24.03 m,厚度变化系数 58.34%, $P_2O_5$  含量  $17.58\%\sim26.49\%$ ,平均 27.74%,

品位变化系数 5.02%。

矿石自然类型单一,其顶、底部具有不稳定的条带状白云质磷块岩(厚 0.34~3.47 米)。a 矿层不论其厚度和品位都具有明显的变化规律:沿纵向上是北厚南薄,横向上是东厚西薄。

## (2) b 矿层

赋存于陡山沱组上部(Z1ds1-4),全矿山分布,且较稳定。总体在 18 勘探线以北较厚,品位较高;以南变薄,品位较低。横向上东厚西薄,品位随之变低。主要为黑色磷块岩(b1)和条带状、碎屑状白云质磷块岩(b2-4)组成。矿层厚度  $3.88\sim18.17$ m,平均 12.64m,厚度变化系数 36.53%, $P_2O_5$ 含量 16.48%~32.18%,平均 26.52%,品位变化系数 13.68%。b 矿层在 F370 断层以南,品位虽然变低,但相对稳定。

黑色磷块岩(b1):属 b 矿层下段。由黑色致密块状磷块岩和黑色泥质磷块岩两部分组成,是矿区内 I 级品矿石较为集中的部位。矿层厚度  $3.50\sim6.62$  米,平均为 5.23 米,厚度变化系数 18.82%;矿石  $P_2O_5$  含量  $24.08\sim33.98\%$ ,平均为 28.49%,品位变化系数 9.51%。厚度变化不大, $P_2O_5$  含量的变化与泥质磷块岩的厚薄密切相关,泥质磷块岩增多,品位变贫,反之增高。矿层中无夹石。

条带状、碎屑状白云质磷块岩(b2-4): 属 b 矿层上段。由条带状、条纹状、假鲕状、碎屑状等自然矿石类型组成白云质磷块岩。厚度  $5.53\sim14.67$ m,平均 7.92m,厚度变化系数 32.02%,矿石  $P_2O_5$  含量  $23.32\%\sim34.59\%$ ,平均 28.12%。

#### 2. 3. 5. 2 采矿方法选择

根据新桥磷矿山开采技术条件,在背斜西翼矿层属于缓-中等倾斜,倾角20°~35°;背斜轴部及1000米标高以上属似水平—缓倾斜,矿层平缓而厚;在背斜东翼矿层急剧变陡,属倾斜—急倾斜,倾角55°~75°。a矿层平均厚度为24.03m,b矿层平均厚度为12.64m。由于矿权范围内矿体倾角变化大,仅一种开采方法已无法满足生产需要,故针对水平—缓倾斜、缓一中等倾斜、倾斜—急倾斜三种矿体的开采分别设计脉内采准切顶房柱嗣后充填法、脉内采准分段空场嗣后充填法及分段凿岩阶段出矿嗣后充填法三种采矿方法。

脉内采准切顶房柱嗣后充填采矿法见图2.3-1,分段凿岩阶段出矿嗣后充填采矿法见图2.3-2,脉内采准分段空场嗣后充填采矿法见图2.3-3。

#### 2. 3. 5. 3 回采工艺

- 1、矿块构成要素
- (1) 脉内采准切顶房柱嗣后充填法

该开采方法主要针对矿权范围内倾角小于 20 度的似水平一缓倾斜矿体开采。矿块构成要素为:

- ①中段高度:全矿划分为一个中段开采。
- ②分段高度: 无分段划分。
- ③盘区尺寸: 200m。
- ④矿块尺寸:采用脉内上山及水平凿岩巷道将矿体划分为矿块,矿块长为100m,矿块宽为15m。
  - ⑤矿柱尺寸: 阶段间预留顶底柱, 垂高 2.5m, 上山两侧预留条形矿柱, 真厚 3m。
  - (2) 脉内采准分段空场嗣后充填法

该开采方法主要针对矿权范围内缓倾斜一倾斜矿体开采。矿块构成要素为:

- ①中段高度:全矿划分为一个中段开采。
- ②分段高度: 7m。
- ③盘区尺寸: 200m。
- ④矿房尺寸: 矿房宽 20m, 无房间矿柱。
- ⑤矿柱尺寸: 阶段间预留顶底柱, 垂高 5m。
- (3) 分段凿岩阶段出矿嗣后充填法

该开采方法主要针对矿权范围内倾斜一急倾斜矿体开采。矿块构成要素为:

- ①中段高度:全矿划分为一个中段开采。
- ②分段高度:一个中段划分两个分段开采,分段高度 30m。
- ③盘区尺寸: 400m。
- ④矿房尺寸: 矿房宽 20m, 无房间矿柱。
- ⑤矿柱尺寸: 阶段间预留顶底柱, 垂高 5m。
- 2、采准切割
- ①脉内采准切顶房柱嗣后充填法

脉内上山: 沿矿体伪倾斜方向按走向每隔 100m 布置脉内上山联通顶底部运输巷道,脉内上山依次沿矿体顶板和底板交替布置,其中靠近顶部布置的脉内上山作为回采切顶层的通道,靠近底板布置的脉内上山用作矿房回采的运输通道,掘进断面 13.96m²,一般不支护,围岩不稳固地段采用锚网支护。

水平凿岩巷道: 从靠近顶板布置的脉内上山每隔 10~15m 掘进水平凿岩巷道到, 掘进断面 13.96m², 一般不支护, 围岩不稳固地段采用锚网支护。

切割上山:每个矿房端部布置一条切割上山,为切顶层回采提供自由面,倾角与上山倾角一致,切割上山长度为矿房宽度,掘进断面 8.4m²,不支护。

切割天井:每个矿房水平凿岩巷道端部掘进切割天井与靠近底板布置的脉内上山连通,为回采切顶后剩余矿体提供自由面。

采切工程量千吨采切比: 2.24m/kt, 30.12m³/kt, 无脉外工程。

②脉内采准分段空场嗣后充填法

脉内上山: 沿矿体走向每隔 200m 在脉内布置一条上山由阶段底部至阶段顶部, 掘进断面 15.15m², 一般不支护, 围岩不稳固地段采用锚网支护。

水平凿岩巷道:沿脉内上山每隔 10m 斜高水平布置凿岩巷道,掘进断面 15.15m², 一般不支护,围岩不稳固地段采用锚网支护。

切割上山: 沿走向每隔 20m 在矿房端部靠顶板脉内布置一条切割上山,与矿体水平走向夹角为 17°。断面 3m×2.8m,掘进断面 8.4m²,不支护。

采切工程量千吨采切比: 4.30m/kt, 46.27m³/kt, 无脉外工程。

③分段凿岩阶段出矿嗣后充填法

脉外斜坡道:沿矿体走向每隔 100m 在顶板开掘一条,按满足各种无轨设备的行驶要求考虑,掘进断面 15.15m²,一般不支护,遇破碎地段喷锚网支护或喷锚网加锚索支护。直线段坡度 14%,弯道段坡度 10%,转弯半径 12m。

中段运输巷道:每个阶段底部在矿体上盘沿走向布置一条中段运输巷道,掘进断面 15.15m²,锚网支护。

斜坡道联络道:沿矿体走向每隔 100m 由脉外斜坡道布置联络道至矿体,掘进断面 15.15m²,一般不支护,遇破碎地段喷锚网支护或喷锚网加锚索支护。

脉外出矿横巷: 沿矿体走向每隔 20m 垂直于中段运输巷道布置于顶板围岩中, 掘进断面 15.15m², 锚网支护。

水平凿岩巷道: 出矿进路达矿体后,于脉内靠矿体中部布置沿脉凿岩巷,掘进断面 15.15m², 锚网支护。

切割上山: 沿走向每隔 20m 在矿房端部靠顶板脉内布置一条切割上山, 倾角与矿层一致。断面 3m×2.8m, 掘进断面 8.4m², 不支护。

采切工程量千吨采切比: 2.70m/kt, 32.90m³/kt。其中脉外工程量 0.26m/kt, 4.28 m³/kt。

- 3、回采工作
- a) 脉内采准切顶房柱嗣后充填法

#### ①回采作业分两步完成:

第一步: 脉内上山依次按靠顶板、底板位置交替布置,先从顶板脉内上山靠顶板布置水平凿岩巷道,第一步回采对象为靠顶板矿体,在凿岩巷道钻凿上向、下向扇形中深孔回采,回采结束后采用锚杆进行全断面护顶;

第二步: 护顶完成后,以切割天井为自由面扩槽,在已回采的顶部空间中垂直矿体钻凿扇形中深孔回采其余矿体,回采结束后采用充填体充填空区。

- ②凿岩爆破: 靠顶板矿体回采时采用 DL2710 中深孔凿岩台车,在顶板水平凿岩巷道中钻凿上向、下向扇形中深孔,排距 1.0~1.4m,孔底距 2~2.4m,以切割槽为自由面爆破;其余矿体回采时采用 DL2710 中深孔凿岩台车在已形成的切顶空间垂直矿体钻凿平行中深孔,排距 1.0~1.4m,孔底距 1.5m,以切割槽及切顶空间为自由面爆破。爆破采用导爆管和非电毫秒雷管,复式起爆网络起爆。
- ③矿石运搬: 采场内采用铲运机+井下汽车和扒渣机+井下汽车两种方式联合出矿。 南边采场崩落的矿石运至南一号溜矿井及南二号溜矿井; 北边采场崩落的矿石运至北一 号、北二号、北三号溜矿井。
- ④采场通风:采场通风是利用中段运输巷道进新鲜风流,经脉内上山进入水平凿岩巷道后流向采掘工作面,在工作面布置局扇辅助通风。污浊空气经采空区、脉内上山后排入顶部回风平巷,再经回风井排出地表。

### b) 脉内采准分段空场嗣后充填法

采用脉内上山和水平凿岩巷道将矿体划分成平行四边形矿块,回采工作从矿块中部 开始逐步向两侧退采,沿走向每次回采 20m 后再架设充填挡墙封闭空区进行充填。

- ①凿岩爆破: 凿岩设备为 DL2710 中深孔凿岩台车,在水平凿岩巷道中钻凿上向扇形中深孔,排距 1.0~1.4m,孔底距 2~2.4m。爆破采用导爆管和非电毫秒雷管,复式起爆网络起爆。
- ②矿石运搬:采用铲运机+井下汽车联合出矿。南边采场崩落的矿石由柴油铲运机 装至井下汽车后运至南一号溜矿井及南二号溜矿井;北边采场崩落的矿石由柴油铲运机 装至井下汽车后运至北一号、北二号、北三号溜矿井。
- ③采场通风:采场通风是利用底部水平凿岩巷道进新鲜风流,经脉内上山后至采掘工作面,在工作面布置局扇辅助通风。污浊空气经采空区、脉内上山后排入顶部回风巷道,再经回风井排出地表。
  - c) 分段凿岩阶段出矿嗣后充填法

①回采作业分两步完成:

第一步: 先采用中深孔凿岩台车最下一分段的分段凿岩巷道钻凿扇形中深孔,首先爆破形成 V 型底部结构:

第二步:底部结构形成后,在水平凿岩巷道中采用中深孔凿岩台车钻凿上向、下向扇形中深孔,下分段超前上分段回采,以切割槽和底部结构空间为自由面爆破落矿。每次全阶段沿走向回采长 20m 后架设充填挡墙进行充填。

- ②凿岩爆破: 凿岩设备为 DL2710 中深孔凿岩台车,在水平凿岩巷道中钻凿上向、下向扇形中深孔,排距 1.0~1.4m,孔底距 2~2.4m。爆破采用导爆管和非电毫秒雷管,复式起爆网络起爆。
- ③矿石运搬: 采场内崩落矿石由柴油铲运机至阶段底部统一装矿。南边采场崩落的矿石由铲运机装至井下汽车后运至南一号溜矿井及南二号溜矿井; 北边采场崩落的矿石由铲运机装至井下汽车后运至北一号、北二号、北三号溜矿井。
- ④采场通风:采场通风是利用中段运输巷道进新鲜风流,经出矿进路进入水平凿岩巷道后流向采掘工作面,在工作面布置局扇辅助通风。污浊空气经采空区、脉内上山后排入上阶段运输平巷,再经回风井排出地表。上向分段充填采矿法

在脉内凿岩巷道内,以切割天井为自由面布置扇形中深孔,进行爆破落矿,后退式回采,爆下矿石由铲运机通过脉内凿岩巷道、出矿巷道装到中段运输巷道内的汽车上。

矿房的一个分段回采完毕后及时充填,分段之间先回采下分段,下分段矿房回采完 成后且充填体强度可满足铲运机运行时在进行上一分段矿房的回采。

### 2. 3. 5. 4 采空区处理

a) 脉内采准切顶房柱嗣后充填法

每个矿块回采结束后在水平凿岩巷道中构筑充填挡墙,架设充填管线,采用尾砂胶结、CH 半水磷石膏新型充填材料充填。充填体强度为 1.5~2MPa。

b) 脉内采准分段空场嗣后充填法

沿矿体走向回采 20m 后架设充填挡墙,采用尾砂胶结、CH 半水磷石膏新型充填材料充填体充填。充填体强度为 1.5~2MPa。

c) 分段凿岩阶段出矿嗣后充填法

沿矿体走向全阶段回采 20m 后架设充填挡墙,采用尾砂胶结、CH 半水磷石膏新型充填材料充填。充填体强度为 1.5~2MPa。

#### 2. 3. 5. 5 顶板管理

三类采矿方法顶板管理方式相同:

巷道顶板管理:一般不支护,遇破碎地段喷锚网支护或喷锚网加锚索支护。

采场顶板管理: 矿房回采结束后对采空区进行尾砂胶结充填,有效地支撑和控制地压。

#### 2.3.5.6 主要采矿设备

由于矿体规模较大,回采工艺对采掘设备的性能、效率、可靠性都有很高要求,这 直接关系到生产安全和矿石的损失、贫化。因此,本项目以使用大型无轨液压采掘设备 为基础。

从设备的性能、效率和可靠性来看,对于主要设备,包括凿岩台车、装药台车、锚杆台车等对矿山生产能力有直接影响的设备,本项目以进口设备为主。其他设备,如局部扇风机等,采用国产设备。

采矿主要设备详见表 2.3-6。

序号 设备名称型号规格 利旧(台) | 新购(台) | 合计(台) 备 注 1 掘进台车 DD2710 山特维克 1 中深孔凿岩台车 DL2710 2 2 1 3 山特维克 3 锚杆台车 DS310 0 1 1 山特维克 金川 4 柴油铲运机(4.5 立方米) 3 0 3 5 扒渣机 (STB-150) 0 4 4 山特重工 GTZY100 装药台车 0 1 1 惊天智能 6 HSC-2513K 喷浆台车 1 7 0 1 佳乐 8 撬锚台车 Scaletec UV1 0 1 1 阿特拉斯 9 2 2 工程服务车 ATY-5 0 安期生 JK55-1No5 局扇 10 0 21 1 11 YSP-45 凿岩机 0 12 12 12 探水钻 750 型 0 2 2

表 2.3-6 主要采掘设备

## 2.3.5.7 采掘材料消耗量

回采、掘进主要材料消耗见表 2.3-7。

单 耗 年 耗 序号 材料名称 单位 数量 单位 数量 炸药 (回采) 0.32 224 1 kg/t 万个 2 非电雷管(回采) 个/t 0.38 26.6 3 炸药 (掘进)  $kg/m^3$ 2.55 82 t

表 2.3-7 回采、掘进主要材料消耗

4	非电雷管 (掘进)	$\uparrow$ /m <sup>3</sup>	4.2	万个	13.5
5	锚杆	套/m	7	套	10500
6	钢筋网	kg/m	21.64	t	32.5
7	钎钢	kg/t	0.03	t	21
8	合金片	kg/t	0.0015	t	1.05
9	轮胎	套/t	0.0003	套	210
10	树脂	节/t	0.233	万节	16.3
11	柴油	kg/t	0.2	t	140
12	润滑油	kg/t	0.03	t	21
13	机油	kg/t	0.0107	t	7.5
14	水泥	kg/t	41.5	万吨	2.9
15	砂石	kg/t	478	万吨	33.5

# 2.3.6 开拓运输系统

#### 2.3.6.1 开拓条件

矿区地貌类型属构造剥蚀低中山,地势总体东西高,中间低,北高南低。最高点为矿区1号拐点北东部一无名山头,海拔1540.3m,最低点为矿区内坝口附近阿罗河谷地,海拔1121.6m,最大高差418.7m,一般150~250m。

受矿区地形条件制约,无平硐开拓的条件,矿石须提升方能出地表,采用斜井+竖井 联合开拓。

# 2. 3. 6. 2 矿石提升方案

根据矿山的开拓方式:

F370 断层以北矿石由 3 号胶带斜井提升出地表;断层以南沿用 1 号主斜井串车提升出地表。

利用现有新桥磷矿山 3 号主斜井作为主井使用, 主井特征: X=2987008.804, Y=36437193.675, Z=+1123m, 出硐方位角 302°, 本次设计改称为 3 号斜井胶带。

3号胶带斜井提升系统由北胶带、南胶带、3号斜井胶带、地面转运胶带和卸料胶带组成。

矿山开采的矿石由铲运机就近运至胶带溜井,若距离太远,则由铲运机装至坑内卡车后由后者就近运输至胶带溜井中。胶带溜井中的矿石经振动放矿机分别卸至南、北胶带,两者运输的矿石运输至3号斜井胶带底部的破碎站,经破碎机破碎之后下放至3号斜井胶带,由3号斜井胶带运输出地表,并由地面转运胶带转运至卸料胶带,由卸料胶

带卸至地面堆场,最后经铲运机装载给社会车辆,由社会车辆外运。

矿石由胶带提升系统提升出地表,根据胶带运输矿石块度不大于 400mm 规定,因此在卸矿平台溜井上设有限制矿块大小的格栅,每个工作盘区附近的卸矿平台主溜井口设置固定液压破碎机,液压破碎机型号为 GTP 系列,配 GT-60 液压破碎锤。在 3 号斜井胶带尾部上方,南北胶带头部下方设颚式破碎机一台,将矿石破碎之后下放至 3 号斜井胶带提升出地表。

经计算,3号斜井胶带采用双电机驱动,北胶带及其他胶带采用单电机驱动,胶带机的选型结果见表2.3-8。

序号	部件名称	3 号斜井胶带	南、北胶带	地面转运胶带	卸料胶带
1	输送机代号	100125.4	100100.1	10063.1	10063.1
2	胶带材质	钢绳芯	EP400	EP200	NN200
3	胶带强度	2500N/mm	400N/mm	200N/mm	200N/mm
4	驱动装置	DCY500-31.5	DCY315-31.5	DCY200-16	DCY200-16
5	电机功率	2×450 kW	90kW	30 kW	37 kW
6	电机型号	Y2400-39-4	Y2280M-4	Y2200L-4	Y2225S-4
7	联轴器	YOXIIz650	YOXIIz560	MLL6-1-200 55×112 35×82 MT7b	MLLTF-1-250 60×142 40×112 MT7b
8	逆止器	NYD300			
9	制动器	YWZ5-500	YWZ5-400	YWZ5-200	YWZ5-250
10	传动滚筒	D1250, 120kN.m 660kN	D1000, 2kN.m 80kN	D630, 6kN.m 40kN	D630, 6kN.m 40kN
11	尾部改向滚筒	D630, 43kN	D630, 43kN	D630, 43kN	D630, 43kN
12	拉紧行程	F=28kN S=3m	F=27kN S=10m	F=15kN S=0.5m	F=21kN S=1m
13	拉紧装置	尾部液压拉紧	尾部重锤	尾部重锤	尾部重锤
14	托辊	Ф159	Ф108	Ф108	Ф108

表 2.3-8 胶带系统各胶带机设备、部件选择表

### 2. 3. 6. 3 主斜井胶带提升

全矿矿石均由胶带系统提升出地表。

## 2.3.6.4 废石提升运输方案

目前矿山生产掘进井巷工程大部分为脉内巷道,且本项目采矿方法大部分采切工程

在脉内布置,废石产出率低。井下基建及生产产出的废石就近充填采空区,不提升出地表。

#### 2.3.6.5 中段运输方案

中段高度:运输巷道环形布置,每间隔 100m 布置一条伪倾斜上山。无传统意义上的中段划分。

沿南(北)胶带斜井各布置 2~3 条溜井,采场采下的矿石,采用铲运机或扒渣机直接装入汽车,运送卸入主溜井,下放到南(北)胶带斜井,再转运到 3 号胶带斜井提升出地表。

汽车最大运距: 600m; 南、北胶带运量: 按北胶带 65%, 南胶带 35%考虑; 井下 废石运输量 8 万吨/年, 平均运距 400m。

#### 2.3.6.6 辅助运输系统

人员及材料通过3号胶带斜井架空人车系统、无轨运输通道下放至井下各工作中段。

## 2.3.6.7 主要开拓工程布置

利用现有新桥磷矿山 3 号回风竖井作回风使用, 井底标高 820m, 在井底车场(830m标高)布置回风巷道与 a、b 层矿运输巷道连通。

利用现有新桥磷矿山 2号主竖井作为进风井,在井筒内铺设排水管线,在井底附近753m标高新建水仓、水泵房形成(+750m标高以上)排水系统。考虑到今后胶带斜井部分井筒在矿区范围以外,存在一些不可控因素,设计同时保留 2号井主竖井提升系统作为备用提升井,一般情况下该井不提升矿石,当3号胶带斜井出现不能提升矿石的情况时,临时提升矿石。

利用现有新桥磷矿山 5.2 号竖井作为回风井,本次设计改称为 5 号竖井,经现有 920m 东运输巷与 b 层矿新建 870~920m 回风巷道连通、经现有 900m 东中段平巷与 a 层矿新建 900m 回风巷道连通。

利用现有新桥磷矿山 5.1 号主斜井作为进风井,本次设计改称为 5 号斜井,经现有巷道与 b 层矿运输巷道连通。

利用现有新桥磷矿山 5.1 号新桥磷矿山平硐及盲竖井作为进风井,本次设计改称为 5 号平硐及盲竖井,经现有 950 平巷与新掘 950~925 盲竖井连通。

a 层矿运输巷道布置:在矿体底板沿矿权边界布置环形运输巷道,25 号勘探线以北布置850m运输巷道,25 号勘探线以南布置800m上山及820m上山巷道。

b层矿运输巷道布置: 在矿体底板沿矿权边界布置环形运输巷道, 25 号勘探线以北

布置 850m 运输巷道及 870m 运输巷道, 25 号勘探线布置 a-b 矿层 820m 联络道及 a-b 矿层 760m 联络道。

同时,便于采场通风,新掘 920-925m 进风盲竖井、824-760m 进风盲竖井、a 层矿 900m 回风巷道、b 层矿 870~920m 回风巷道。

开拓系统平面布置见图 2.3-4。

## 2.3.6.5 矿石、废石运输系统

## 1、运输量

项目设计开采贵州省福泉磷矿新桥磷矿山二号井矿体+1120~+750m; 矿石体重  $2.86t/m^3$ ,矿石松散系数 1.5,安息角块矿 40~45°,粉矿 45~50°,矿石最大块度 400mm; 废石体重  $2.0t/m^3$ ,松散系数 1.45。

矿石运输量为70万吨/年,废石8万吨/年直接充填采空区。

#### 2、运输系统概述

采矿规模为70万吨/年,设计采用竖井+斜井联合开拓运输方案。

矿石提升采用斜井胶带提升,利用 3 号胶带斜井,斜井井筒分上下两层布置,,两层之间用钢板分隔,上部左侧安设大倾角皮带运输机,作为矿石的主提升系统使用,右侧在井筒上方安装可摘挂式乘人架空装置(猴车)作为人员运输使用;底部作为基建期矿山设备、材料运输使用,同时 3 号胶带斜井也兼作进风井。3 号胶带斜井为现有新桥磷矿山 3 号主斜井改造,在现井底标高+820m 基础上向下延伸至+750m 标高经联络道与 a 层矿运输巷道联通。为了减少汽车运输距离,从 3 号胶带斜井底部脉外向南和北各布置一条胶带运输巷(其中南胶带斜井为拟建巷道,沿南胶带斜井布置南一号、南二号两个溜矿井,分别与 a、b 层矿巷道相连)。沿北胶带布置北一号、北二号、北三号三个溜矿井,其中北一号溜矿井与 b 层矿相连,北二号、北三号两个溜矿井与 a 层矿巷道相连。南、北胶带运输巷头部与 3 号胶带斜井尾部搭接处高差为 7m,布置破碎机硐室;北胶带运输巷道头部标高 767m,尾部标高 800m,倾角 5.6%,长度 591m。采场矿石通过铲运机直接或通过汽车运输后卸到布置在南北胶带运输巷道上方的矿石溜井,经破碎后从 3 号胶带斜井运出地表。为了控制矿石块度,在溜井顶部布置有钢格筛和液压碎石锤。

#### 3、运输设备

中段矿石与废石均采用无轨设备进行运输,无轨运输巷道净宽 4.6m,净高 3.7m,最大坡度小于 10%,斜坡道长度每隔 180~200m,设坡度不大于 3%、转弯半径 10m、

长度不小于 20m 并能满足错车的掉头硐室, 井下道路为泥结构碎石路面。选用自重 10t 的 DQ10 地下矿用汽车作为井下运输设备。

经计算,选用 5 台自重 10t 的 DQ10 地下矿用汽车作为矿、废运输设备,一般地下矿用汽车的设备完好率为 80%。

### 4、辅助运输

矿山人员上下井以及部分小型材料设备的下井主要由 3 号胶带斜井的猴车完成,斜井架空人车选用 RJY37 系列,猴车采用可静态上、下车系统,挂椅为可摘式。人员、材料在坑口由猴车从 3 号胶带斜井的下层下放后,再经辅助车辆运输进入工作面。

# 2. 3. 7 矿山通风系统

## 2. 3. 7. 1 通风系统及通风方式

结合开拓方式,以 25 号勘探线为界将开采区域划分为南北两个分区,南分区以 2 号竖井主要进风、3 号胶带斜井辅助进风,3 号竖井回风;北分区以 5 号平硐主进风、5 号斜井辅助进风,5 号竖井回风。两分区进风通过脉内分段巷道及联络单构成风力联系,整个开采区域构成共用进风、单独回风的分区通风系统。

本矿井无自燃倾向,一般情况不需要反风,特殊时期通过主要通风机(轴流风机) 反转反风,反风风量可达到工作风量的 60%以上。

矿井通风工作制度和矿井生产制度一致,工作时间为 24 小时(全天)运行。项目通风系统示意图见图 2.3-5。

### 2. 3. 7. 2 总通风量

- 1、回采工作面
- 1) 按排尘风速计算

$$Q = sv$$

式中: s-工作面过风断面, m<sup>2</sup>;

v—要求的排尘风速, m/s:

巷道型采场最低风速应不小于 0.25m/s,本矿井回采工作面最大过风断面积为 40m²,则需风量为 10.0m³/s。

2) 按工作面同时工作的最多人数计算

$$Q = 4n$$

式中: n—工作面同时工作的最大人数。

回采工作面同时作业的最大人数按 10 人考虑,则:

 $Q=4 \times 10=40 \text{m}^3/\text{min}=0.67 \text{m}^3/\text{s}$ 

经上述计算,回采工作面风量取 10.0m³/s。

- 2、掘进工作面
- 1) 按排尘风速计算

$$Q = sv$$

式中: s-工作面过风断面, m<sup>2</sup>:

v—要求的排尘风速, m/s。

掘进头最低风速应不小于 0.25m/s, 本矿井掘进工作面最大过风断面积为 15.2m²,则:

$$Q=0.25\times15.2=3.8$$
m<sup>3</sup>/s.

2) 按工作面同时工作的最多人数计算

$$Q = 4n$$

式中: n-工作面同时工作的最大人数。

掘进工作面同时作业的最大人数按6人考虑,则:

$$Q=4\times6=24$$
m<sup>3</sup>/min=0.4m<sup>3</sup>/s.

经上述计算可知,掘进工作面风量取 4.0m³/s。

- 3、矿井总风量计算
- 1)按井下同时工作的最多人数计算

$$Q_x = 4n$$

式中: n一井下同时工作的最大人数,井下最大工作人数按80人考虑,则:

$$O_x=4\times80=320$$
m<sup>3</sup>/min=5.3m<sup>3</sup>/s.

2) 按柴油机单位功率需风量指标计算

$$Q_r = Nq_s$$

式中: N一井下同时使用的柴油设备最大功率, kw;

 $q_s$  一单位功率供风量, $4m^3/min$ 。

经计算, 井下同时使用的柴油设备最大功率为 1947kW, 则

$$Qx=1947 \times 4/60=129.80 \text{m}^3/\text{s}$$

3) 按采矿、掘进、独立通风硐室等处的实际需风量计算

$$Q_x = \sum Q_s + \sum Q_b + \sum Q_j + \sum Q_d + \sum Q_q$$

式中: Qx—通风系统或通风单元需风量, m³/s;

Qs—回采工作面需风量, m³/s;

Ob一备采工作面需风量, m³/s;

Oi一掘进工作面需风量, m³/s;

Od一炸药库、破碎硐室等要求独立通风的硐室需风量, m³/s;

Qq一其他用风地点需风量, m³/s。

根据采矿方法,充填与回采交替进行,回采作业在两侧切割平巷内轮流凿岩及出矿作业,因此1个盘区内按3个采矿工作面计算,因此回采盘区需风量30m³/s;备采盘区取回采盘区的一半即15m³/s。

本矿井同时回采盘区 3 个,备采盘区 3 个,掘进工作面 9 个,则需风量为 189.0m³/s 取以上三种计算结果中最大者,则矿井总需风量为 189.0m³/s。考虑到本矿采用的柴油设备较多,为了保证井下通风质量,保护工人健康,设计考虑加大矿井通风量,加大风量部分取 A 按同时工作的柴油设备所需风量的 50%计算,则全矿所需风量:

$$Qx=189+129.8/2=254m^3/s$$

考虑到矿井漏风、风量不能完全按需分配及分配不及时等因素,矿井总供风量应考虑一定的漏风(备用)系数,即矿井总供风量:

$$Q_g = k \sum Q_x$$

式中: Og—通风系统或通风单元设计供风量, m³/s:

k一风量漏风(备用)系数,取 $^k$ =1.25:

Ox一通风系统或通风单元需风量, m³/s。

则矿井供风量为 317.5 $m^3$ /s,取 318 $m^3$ /s。根据回采布局及回风井断面积 3 号竖井风量 175  $m^3$ /s、5 号竖井风量 143 $m^3$ /s。

### 2.3.7.3 风流调控系统

为了不影响主要运输井筒及中段巷道内运输,以上巷道内不设置分风调控措施,各 主要进风井内风流在进风中段平巷内自然分风进入采场等用风地点。在采场回风联络道 内设置调节风窗进行增阻调节。各回风井通过石门与回风中段平巷相连、且不设置调控 设施,各回风井根据风机压力及通风阻力实现自然分风。

根据矿井生产实践,采矿工序可划分为"凿岩"、"爆破"、"出渣"和"充填"等四个主要环节,掘进工序可划分为"凿岩"、"爆破"、"出渣"和"支护"等四个主要环节,每个环节所使用设备类型、设备数量和投入的人员数量不同、实际需风要求

不一,本次设计特提出"用风地点按工序(时段)供风——主通风机实时在线调控系统",对主要作业面(掘进头)、主要井巷内设置风速传感器和有毒有害气体传感器对风量和风质进行实时监测,在主要作业面(掘进头)入口设置声光报警器。监测数据包括巷道内风速、空气温度、空气湿度,空气中一氧化碳、硫化氢、一氧化硫等有毒有害气体浓度等数据。

为确保作业人员安全,当作业面主要回风巷内有毒有害气体超标时,发出声光报警信号,禁止人员入内。盘区采场内多个分段工作面并行作业时,在所有分段作业面出风口设置有毒有害气体传感器,在分段作业面入口设置声光报警器。

#### 2. 3. 7. 4 通风设备

根据采区所需要的风量、风压,考虑各种附加通风阻力,经计算:

- ①3 号回风竖井:选用矿用对旋式风机 FBCDZ-10-№30 型 1 台,前期配用电机功率为 2×400kW,并配一台同型号电机备用。
- ②5 号回风竖井:选用矿用对旋式风机 FBCDZ-8-№26 型 1 台,前期配用电机功率为 2×400kW,并配一台同型号电机备用。
  - 3号和5号回风竖井通风机都安装在回风井地面附近,露天安装。

风机可反转返风,返风量大于正常通风量的60%。

风机配套供应扩散器、扩散塔和消声器。

通风机采用地表布置形式,值班室布置于电气控制室内。

### 2.3.8 矿井排水系统

#### 2.3.8.1 矿坑充水因素分析

#### (1) 含水层

灯影组地下水是其直接充水水源。陡山沱组为本区磷矿赋存层位,层厚 17.36~69.76 米,平均为 38.83 米;矿层底板(陡山沱组下部+南沱组)为非可溶岩相对隔水层,底板不充水,矿层位于该组上部;矿区主要含水层为灯影组,是其顶板直接充水层。灯影组含水层的上覆为相对隔水层(牛蹄塘组+明心寺组中下部),厚约 300m,隔水性强,阻断了其上地层与矿坑的水力联系,矿坑主要充水含水层为灯影组,为矿床顶板直接充水含水层。

#### (2) 地表水

地表水是其间接充水水源。矿层分布标高 1120~680m,低于当地侵蚀基准面,矿井开采矿层时,低于阿罗河河床,虽然河流在矿区范围内流经的地区有牛蹄塘组、明心

寺组下部等相对隔水层,但同时阿罗河在矿区南部上游地带流经含水层灯影组。未来矿井开采排水水位低于阿罗河河床后,将导致上游地带河水通过构造及采动裂隙经灯影组向矿井间接充水;未来矿坑揭露穿过河床的导水断层(如 F370、F352)时,地表水可能通过断层破碎带的导水通道进入矿坑,成为矿坑充水水源。

### (3) 岩石天然节理裂隙

矿山内的含矿地层顶板灯影组在接近地表附近,岩石风化节理、裂隙很发育,而深 部则发育成构造节理、裂隙,它们是地下水活动的良好通道,并沟通上覆及含矿地层的 水力联系。

## (4) 断层破碎带

矿区范围断层较为发育,当断层破坏了矿层同时也切割了灯影组含水层含水系统时,其地下水将沿断层破碎带进入矿井。

#### (5) 人为采矿冒落裂隙

未来的采矿活动将产生大量的采矿裂隙,这些人为裂隙也会沟通上覆含水层与含矿 地层的水力联系,成为地下水活动的良好通道。

## (6) 冒落带及导水裂隙带

地未来开采中,地下采空必然造成一定矿坑顶板一定程度的坍塌、引起矿坑顶板冒落导水裂隙带形成。这些导水裂隙将成为含水层中地下水向矿井充水的主要通道。

### 2. 3. 8. 2 矿坑涌水量预测

根据福泉磷矿 2017 年 1 月 6 日到 2018 年 9 月 8 日实际涌水量统计, 2 号井单元涌水量为:

$$Q = 10345 \text{m}^3/\text{d}$$

根据公式 Q 最大=Q 正常× $\lambda$ ,  $\lambda$  根据详查资料的 2 号长期观测点数据计算,经计算  $\lambda$  =2.03。

$$Q_{\pm} = 21000 \text{m}^3/\text{d}$$

2号井单元涌水量预测结果见表 2.3-9。

 时期
 涌水量 (m³/d)

 正常
 10345

 最大
 21000

表2.3-9 2号井涌水量预测

# 2.3.8.3 井下排水系统

### 1、排水方式

在矿山 2 号竖井附近 750m 标高设置中央水泵房和水仓一座。750m 标高以上中段的坑内涌水全部自流到中央主水仓,排水管道沿 2 号井附近原有溜井、2 号竖井布置,将矿山 370 断层以北的矿坑涌水从 2 号竖井井口排出地表; 750m 标高以下中段的坑内用水通过矿用潜水泵抽至附近的排水沟自流进入中央水仓,胶带井底部积水用矿用潜水泵抽至 753m 巷道之后,沿排水沟自流进入水仓中,由中央泵房内的多级泵经由 2 号竖井井口出地表。

# 2、设备的选择和计算

排水泵所需的排水能力及排水扬程计算见表 2.3-10。

序号	计算项目	公式或符号	单位	750m <u>3</u>	主泵站
1	水泵所需的排水能力				
	正常排水能力	$Q' = Q_{\rm zh}/20$	m <sup>3</sup> /h	51	17
	最大排水能力	$Q_{\text{max}}' = Q_{\text{max}}/20$	m <sup>3</sup> /h	10	50
	几何高差	$H_{ m P}$	m	38	35
2	估算排水扬程	$H' = K \cdot H_{P}$	m	443	
	扬程损失系数	K		1.	15
3	排水管径			Ф273×10	Ф219×10
	沿路阻损	$H_z = \lambda \cdot l \cdot v^2 \cdot / (2d \cdot g)$	m	36	62
	排水管出口余压	$H_{y}$	m	8 3	
	水泵吸水高度	$H_{\rm x}$	m	5 5	
4	水泵所需扬程	Н	m	434	455

表 2.3-10 排水泵所需的排水能力及排水扬程计算

经过计算,750m 中央水泵房内利用矿山已有的2套相对独立的排水系统,其中一套排水系统配备排水设备为:型号 MD280-65×7三台,单台水泵工况性能参数:Q=280 m3/h, H=455m,配用电机功率N=630kW,系统内每台多级排水泵出口配DN200、压力等级为6.4MPa的止回阀1个,DN200、压力等级为6.4MPa电动闸阀2个;另一套排水系统配备排水设备为:型号 MD450-60×7三台,单台水泵工况性能参数:Q=420m3/h,H=434m,配用电机功率N=800kW,系统内每台多级排水泵出口配DN250、压力等级为6.4MPa的止回阀1个,DN250、压力等级为6.4MPa电动闸阀2个。两套系

统相对独立,正常排水时两套系统各运行1台排水泵,1用1备1检修,最大涌水量时两套系统各运行2台排水泵。

矿山已有排水管道 4 根: 其中 MD280-65×7 多级离心泵配套的管道直径大小为Φ 219×10mm 的无缝钢管 2 根, 1 用 1 备,最大涌水时期 2 条同时工作; MD450-60×7 多级离心泵配套的管道直径大小为Φ273×10mm 的无缝钢管 2 根,1 用 1 备,最大涌水时期 2 条同时工作。根据表 2.3-10 的计算可知,管径大小满足排水要求,因此管道也可利用。已有管道均沿 2 号竖井布置并出地表,每条管道均长 600m。

# 2.3.9 矿井供水系统

井下生产用水主要为凿岩用水、爆破后除尘洒水、井下消防用水及充填站用水等。水源考虑从 2 号竖井坑口场地新建的地面高位水池将水通过自流送到各作业面,系统的最大供水量按井下生产用水水量考虑。生产用水管从高位水池出来之后经 2 号竖井下井,沿管子道、联络巷、运输巷以及上山巷道布置,再经各采区上(或下)山支管送至采场。由于 2 号竖井场地的高位水池需要兼作井下消防用水,因此,高位水池容量不得小于300m³。

2号竖井井口工业场地标高为1135m, 井下生产用水点最高标高为910m, 设备用水压力最大为0.5MPa。考虑井下用水在管路中的阻力后计算: 生产用水主供水管选用无缝钢管, 管径大小不得小于Φ133×6mm, 支管采用无缝钢管Φ114×5mm。供水钢管外壁涂防腐涂料。

由于以上选择按照设备用水最大压力和工作面最高标高计算,因此标高比较低的生产工作面以及靠近2号竖井的生产工作面供水管出口压力会比较大,因此需要在此区域的供水总管上加设减压阀,防止过大压力对设备造成损害。

# 2.3.10 矿井压风系统

矿山井下凿岩主要采用液压台车和气动凿岩设备相结合的方式,需要压缩空气,因此井下主要用气分为生产用气和压风自救用气两部分。矿山在2号竖井、3号胶带斜井和5号斜井工业场地各建了空压机站一座,内已装设不同型号空压机数台。矿山井下所需压缩空气通过空压机站进入井下,再由中段送至井下各生产盘区、避灾硐室以及各个用气点。

(1) 井下生产用气量为45m³/min, 其中3号胶带斜井以南、3号胶带斜井以北及25号辅线以南、25号辅线以北三区域用气量均为15m³/min, 用气压力均为0.4~0.6MPa。

(2) 2号竖井和3号胶带斜井工业场地内的空压机兼顾25号辅线以南370断层以北矿区生产用气和压风自救用气,两个空压机站内的空压机相互备用。

由2号竖井空压机站出来的管路沿3号胶带斜井布置下井,经联络巷、运输巷及运输上山布置,生产用气支管铺设至采场用气点,压风自救支管铺设至避灾硐室和采场。5号斜井工业场地内的空压机兼顾25号辅线以北矿区生产用气和压风自救用气,站内的2台空压机相互备用。由空压机站出来的管路沿5号斜井布置下井,经联络巷、运输巷及运输上山布置,生产用气支管铺设至采场用气点。

## 2. 3. 10. 1 空压设备

- (1) 2 号竖井工业场地空压机站内已设 BLT-250A 型空压机 1 台,单台流量 Q=31.5m3/min,额定排气压力为 P=0.8MPa,配用电机功率 N=180kW,380V。已配容积 4m³,额定压力 0.88MPa 储气罐 1 个。
- (2) 3 号胶带斜井工业场地空压机站内已设 BLT-150A/8 型和 DSR-150AZV 型空压机各 1台: BLT-150A/8 型空压机单台流量 Q=20m³/min,额定排气压力为 P=0.8MPa,配用电机功率 N=110kW,380V; DSR-150AZV 型空压机单台流量 Q=20.6m³/min,额定排气压力为 P=0.8MPa,配用电机功率 N=110kW,380V,两台空压机各配容积 3m³,额定压力 0.8MPa 储气罐 1 个。
- (3)5 号斜井工业场地空压机站内已设 DSR-180AV 型空压机 2 台,单台流量 Q=24 $m^3$ /min,额定排气压力为 P=0.8MPa,配用电机功率 N=132kW,380V。两台空压机已各配容积 3 $m^3$ ,额定压力 0.8MPa 储气罐 1 个。

根据压缩空气最大耗气量,确定利用矿山现有压缩空气压缩机。

#### 2.3.10.2 空压站设备布置及供气管径

新桥磷矿现有矿区的三个空压机站内的空压机满足:两空压机之间的间距不小于2m,空压机与墙壁之间的间距不小于1.5m,空压机站内设隔声值班室等要求。

空压机站外每台空压机均配备储气罐一个,储气罐上装设安全阀和压力表,储气罐与总管之间装设切断阀,储气罐与空压机站墙面之间的距离不小于 2.6m。在空气压缩机组、管道及其建筑物上,采取相应的隔声、消声和吸声等降低噪声的措施。空压机站的噪声控制值应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087 和《声环境质量标准》GB 3096 的有关规定。

压气主管采用直径为 114×5mm 的无缝钢管,工业用气和压风自救用气支管均采用直径为Φ89×5mm 的无缝钢管。

# 2. 3. 11 矿井辅助设施

#### 2.3.11.1 爆破材料设施

地下开采爆破材料主要有炸药和雷管(带导爆管)。矿山坑内掘进、回采炸药及雷管消耗量为:

炸药: 1020 千克/天, 306 吨/年;

雷管(带导爆管): 1337个/天, 40.1万个/年。

本项目不需要新建炸药库,爆破所需爆破器材由当地民爆公司负责运送,多余炸药或未使用的爆破材料及时上交爆破公司。

### 2.3.11.2 矿山监测监控系统

(1) 井下有毒有害气体监(检)测及通风监测系统

为了提高矿井的现代化水平,保证矿井安全生产,根据该矿井的具体情况,设置井下有毒有害气体监(检)测系统,主要监测生产环境中一氧化碳等有毒有害气体浓度,主要工作地点风速、风压,重要机电硐室温度等,可以对全矿井安全、生产的主要环节进行实时监测、监视,便于生产调度指挥,使矿井生产安全可靠,有效地预防和及时处理各种突发事故。

# ①便携式气体检测报警仪

便携式气体检测报警仪应能测量一氧化碳、氧气、二氧化氮浓度,并具有报警参数 设置和声光报警功能。

#### ②风速传感器设置

井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感器。风速传感器应设置在巷道前后 10m 内无分支风流、无拐弯、无障碍、断面无变化、能准确计算风量的地点。当风速低于或超过《金属非金属矿山安全规程》的规定值时,应能发出报警信号。

#### ③烟雾传感器的设置

应在带式输送机滚筒下风侧 10m~15m 处设置烟雾传感器。

④永久避灾硐室传感器设置

永久避灾硐室内应设置氧气、一氧化碳、二氧化碳、温度、湿度、大气压传感器及 报警装置。

### (2) 地压监测监控系统

①对于在需要保护的建筑物、构筑物、铁路、水体下面开采的地下矿山,应进行地压或变形监测,并应对地表沉降进行监测。

- ②存在大面积采空区、工程地质复杂、有严重地压活动的地下矿山,应进行地压监测。
  - ③变形监测的等级和精度要求应满足(GB50026-2007)有关要求。

## (3) 视频监控系统

视频监控系统在地面及井下重要部位安装摄像机,摄取各个监视点的情况,实时地传输、显示在调度控制中心大屏幕系统或监视器上,并能够将工业电视监控图像传输到管理网上,使调度员和生产指挥人员直观、准确地掌握各主要生产环节的实际情况。系统能对所发生事件的全过程进行录像备份,对重要数据进行记录,为处理事故提供真实依据,更有效地指挥生产、处理和解决生产中出现的各种问题和事故。

### 2.3.11.3 井下人员定位系统

人员定位系统利用射频传输和数字编码识别技术,能成功识别井下人员及动态目标,可以及时反馈井下人员的各种信息,一旦发生事故,可使救治工作以最快的速度有效展开,最大限度地减少灾害损失。

### 2.3.11.4 紧急避险系统

#### (1) 自救器

根据《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》(AQ2033-2011),应为入井人员配备额定防护时间不少于30min的自救器,并按入井总人数的10%配备备用自救器;所有入井人员必须随身携带自救器。

井下最大班人员 110 人考虑,按上述要求矿山配备自救器数量为员 110×(100%+10%)=121(套)。

选用 ZY45 压缩氧自救器, 其防护时间为 45min, 满足要求。

#### (2) 紧急避险设施

设置永久避灾硐室,永久避难硐室为具有紧急避险功能的井下专用巷道硐室,为全矿井服务。

### (3) 硐室基本配备

避难硐室基本配备见表 2.3-11 所示。

 序号
 产品名称
 技术参数与功能
 数量
 备注

 1
 避灾硐室防爆门
 1. 8m×0.8m×16mm钢板
 2个

 2
 食物
 5000千焦 / 天·人×61×4
 CIQ认证

表 2. 3-11 避难硐室基本装备表

序号	产品名称	技术参数与功能	数量	备注
3	传感器	(一氧化碳、氧气、二氧化碳、温度)	各1台	
4	空气减压器		1个	
5	保温隔热材料	颜色洁白、尺寸规整,集耐火、隔热、保温		据使用
		于一体耐温为950-1400℃		面积定
6	消声器	消除井下压风管声音,小于70分贝		
7	矿用本安型信号灯	硐室指示灯	2个	
8	饮用水		180L	
9	机械打包便器	NYB-001型	1个	
10	急救箱		2个	
11	LED矿灯	照明	51个	
12	ZY45隔绝自救器	防护时间不低于45min	51个	
13	工具箱		2个	
14	手提式干粉灭火器		6个	
15	供氧系统	氧耗量250ml/min·人×61人	1套	
		×(60 min×96h)×10 <sup>-3</sup> L		
16	备用隔爆电源箱(镍氢	96h	1套	
	蓄电池组)			
17	避灾硐室空气再生与	清除二氧化碳、一氧化碳、氮气、硫化氢、	1套	据需要选
	净化系统	挥发性有机物等		择性安装
18	矿用空调机浇封型压	制冷压缩机	1套	据需要选
	缩机	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		择性安装

### 2.3.11.5 压风自救系统

利用该矿现有压风机及压风管路,在空气压缩机出口旁路增加空气油水分离器,作为净化压风自救系统用气用。按照压风自救系统要求完善相关设施,构成本矿压风自救系统。

2号竖井和3号胶带斜井工业场地内的空压机兼顾25号辅线以南370断层以北矿区的压风自救用气,两个空压机站内的空压机相互备用。5号斜井工业场地内的空压机兼顾25号辅线以北矿区的压风自救用气,站内的2台空压机相互备用。

矿山选用 ZY-J 矿井压风自救装置,本装置一组能同时提供 5~8 人使用。采用轻型呼吸面罩直接带在嘴上进行呼吸,还具有稳定调节压力、手动流量调节、三级消音、过滤、排水、防尘等六种功能,还能在弹簧管范围内自由活动。通过该装置输送新鲜空气,

使避灾人员能长时间呼吸轻松,达到安全避灾,稳定工作情绪的目的。

根据压风自救系统的安设要求及该矿井下生产条件,确定在避灾硐室和井下维修硐室安装一套压风自救装置,另外在各主要生产中段供气管道上每隔 200m 安设一套压风自救装置;独头掘进巷道距掘进工作面 80m 处的供气管道设一套压风自救装置,其他位置每隔 300m 设一套压风自救装置,全矿区共配 40 套。

#### 2.3.11.6 供水施救系统

供水施救系统要求除了日常在采掘作业地点及灾变时人员集中场所能够提供水源的要求外,同时满足当发生事故时,系统要为被困人员在井下各作业地点及避灾硐室(场所)提供正常供水,为救援创造时间。

水源取自工业场地的生活用水水管。

## 2.3.11.7通信联络系统

本项目部分依托现有矿区具有的局部通讯设施,同时矿区扩大生产规模后,业主根据自身需求请专业公司在充分利用现有设施的情况下,对设行政通信、调度通信系统以及井下通信进行总体设计。

## 2. 3. 11. 8 机修设施

机修设施主要是承担机械设备的临时故障修理、生产设备的日常维护、部分铆焊件的加工及修复工作。维修所需备品备件及生产消耗件依靠外购、外协解决。

机修设施利用总回风井(原新桥磷矿山二号井)井口地面现有的综合维修设施,不 另行布置。拟在1号井坑口工业场地修建综合维修间、材料仓库及桶装油品库等设施并 配备相应的加工、运输、称量设备;井下设置维修硐室,负责井下无轨设备的维保任务。 本次设计将不进行详细设计。机修设施的设置详见表 2.3-12。

序号	车间	面积(m²)	任务
1	综合维修间	432	负责汽车及无轨零配件等设备的维保任务。另外承担生产设备的维护和部分临时故障修理任务;采矿所用钎子、钎杆的锻修及钎头的修磨、焊补工作等。
2	材料仓库	360	负责矿区用材料、备件及劳保用品等的储存及 发放,共2栋
3	桶装油品库	216	负责企业用油料的储存及发放
4	井下维修硐室	220	负责井下无轨设备的保养任务

表 2.3-12 机修设施的组成、任务及建筑面积

# 2.4 充填设施

根据矿山选择的采矿方法,采用充填采矿法采矿。

本项目充填站在3号竖井旁边新建,充填站工业场地布置在5号竖井东南侧,矿区 北部小米土附近。

# 2.4.1 充填方案的确定

随着新桥磷矿矿山开采深度的加大,地压显现愈来愈频繁,已经对采矿安全带来了极大的威胁,同时还导致矿石的回采率降低,资源损失较大,矿石的贫化率增大。因此,采用充填采矿法势在必行。

根据矿体开采技术条件和所选用的采矿工艺要求,充填方案为尾砂胶结充填和改性 CH 半水磷石膏新型充填胶凝材料充填。

充填方案主要优点为:

①有效防止地质灾害的发生

通过充填井下采空区,避免地表塌陷、山体崩落,防止产生新的地质灾害隐患。

②提高矿山井下开采的安全性

采用充填采矿法可避免井下形成大的采空区,避免由于采空区崩塌对开采工作造成的破坏,可为深部矿床的开采提供重要安全保障。

③矿石资源得到有效利用

采用崩落法或空场法,矿石损失率达到 40%以上。采用分段充填采矿法矿石回收率可达到 80%,提高资源回收率,矿石资源可得到有效利用。

④充分利用矿山固体废料,有利于矿区生态环境建设

尾矿、磷石膏的大量长期地面堆存带来资源、环境、安全和土地等诸多问题,根据国家最近刚刚发布的《金属尾矿综合利用专项规划(2010-2015)》尾砂综合利用技术正是落实科学发展观,统筹人与自然和谐发展,发展生态文明,建设资源节约型、环境友好型社会的具体表现。

目前,已有瓮福(集团)有限责任公司福泉磷矿大塘矿段矿山、瓮安县天一矿业有限公司老虎洞磷矿均采用尾矿胶结充填,贵州川恒化工股份有限公司(以下简称贵州川恒)采用改性 CH 半水磷石膏新型充填胶凝材料对公鸡山露天采坑进行充填的实际生产经验,故本项目充填方案可行。

# 2.4.2项目充填材料来源及性质

#### (1) 废石

项目生产期废石井下采切、掘进废石每年约8万t由铲运机或自卸汽车运输,运至 采空区充填。

## (2) 尾砂胶结充填材料

本项目的充填材料主要为磷尾砂、水泥和搅拌水。

## a) 磷尾砂

综合考虑井下开采的充填需要,同时为选厂的尾砂寻找出路,设计采用贵州川恒选厂尾砂充填到井下,对地下开采的采空区采用胶结充填处理。这样既可以解决尾砂的出路问题,减少了废物排放,又可以解决充填料的来源问题,降低充填成本。

### b) 水泥

根据当地材料供应条件,胶凝材料选用普通 325 硅酸盐水泥。从水泥厂用水泥罐车 拉运到矿山充填站,用高压风将水泥吹入水泥仓存放。

### (3) 改性 CH 半水磷石膏新型充填胶凝材料

改性 CH 半水磷石膏胶凝材料选用贵州川恒 CH 半水磷石膏(含水率 25%)添加碱性激发剂(俗称生石灰)后制得的 CH 半水磷石膏新型充填胶凝材料(该充填材料是贵州川恒委托北京科技大学联合开展基于 CH 半水磷石膏作为水泥替代胶凝材料的试验研究结果)以下简称改性 CH 半水磷石膏。

### 2、充填材料性质

#### (1) 尾砂

#### ①主要成分

尾砂的化学成分对充填工艺和充填体质量的有着重要的影响。化学成分决定着尾砂是否可用于井下充填,及对充填体质量的影响程度。建设单位提供的尾砂的化学成分及粒级分配见表 2.4-1 和表 2.4-2。

	%							ppm			
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	СаО	MgO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	F	SO <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	酸不溶物	As	Na	K
6.32	33.22	18.48	0.19	0.17	0.66	0.41	2.13	2.05	8	906	207

表 2. 4-1 尾砂化学成分含量表

粒径范围(mm)						中值粒径	不均匀
2~0.5	2~0.5 0.5~0.25 0.25~0.075 0.075~0.05 0.05~0.005 <0.005					(mm)	系数
1.3	17.5	43.9	21.8	13.5	2.0	0.11	3

表 2.4-2 尾砂粒级分配表

从上表可以看出尾砂粒径为 0.11mm, 200 目 (0.074mm)以上颗粒含量占 63%左右, 100 目 (0.037mm)以下颗粒含量不到 15%,颗粒较粗,沉淀性能较好,但同时对管道的磨损会较严重。总之,整体来讲该尾砂是一种非常理想的充填骨料。

### ②固体废物性质鉴别

尾砂的固体废物性质鉴别委托贵州省产品质量监督检验院根据《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)、《无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》(GB/T30902-2014)、《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》(HJ557-2010)、《水质 氟化物的测定 离子选择电机法》进行浸出试验,浸出液检测结果详见附件 8。

根据 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001),对照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的最高允许排放浓度要求,评价本项目充填物料属于第 I 类一般工业固体废物。分析结果见表 2.4-3。

序号	监测项目	测量单位	浸出液数据	污水综合排放一级标准 mg/L
1	总铜	μg/mL	未检出(检出限 0.01mg/L)	0.5
2	总锌	μg/mL	未检出(检出限 0.006mg/L)	0.1
3	总铅	μg/mL	未检出(检出限 0.05mg/L)	2.0
4	总镉	μg/mL	未检出(检出限 0.003mg/L)	0.5
5	总铬	μg/mL	未检出(检出限 0.01mg/L)	0.05
6	六价铬	μg/mL	未检出(检出限 1.0mg/L)	1.5
7	总汞	μg/mL	未检出(检出限 0.02mg/L)	1.0
8	总砷	μg/mL	未检出(检出限0.1mg/L)	0.5
9	总镍	μg/mL	未检出(检出限 0.01mg/L)	1.5
10	总银	μg/mL	未检出(检出限0.003mg/L)	0.5
11	氟化物	mg/L	2	10
12	磷酸盐(以 P计)	μ g/mL	未检出,检出限0.05μg/mL	0.5

表 2.4-3 尾砂浸出液一般工业固体废物监测结果表

#### (2) 改性 CH 半水磷石膏新型胶凝材料

贵州川恒公司半水法湿法磷酸工艺产生的半水磷石膏拥有独特的胶凝性能,通过碱性激发剂激发作用,半水磷石膏的自胶凝特性可以完全释放。目前,川恒公司和北科大已成功开发出基于半水磷石膏的矿山充填专用的速凝胶凝材料,强度在 0.5~9MPa 可调,

凝结时间在 2h~24h 可调,完全可以满足露天采坑充填治理过程中对回填材料的要求。同时,通过改性处理,将磷石膏中的可溶磷和可溶氟转化成了难溶性物质,并进行了有效固定,是一种绿色环保型的新型充填材料。详见附件 11《CH 半水磷石膏新型充填胶凝材料及膏体充填工业化试验研究技术评审报告》)。

①改性CH半水磷石膏新型充填胶凝材料(含水率23%)主要成分见表2.4-4。

水溶性 水溶性 总 P2O5 组成 总 F CaO  $Al_2O_3$ SiO<sub>2</sub> MgO  $Fe_2O_3$  $SO_3$ 其他  $P_2O_5$ F 干基 0.433 0.03 0.62 0.03 40.86 0.41 0.25 9.077 4.50 1.28 42.51 Wt/%

表 2.4-4 CH 半水磷石膏新型充填胶凝材料成分一览表

#### ②固体废物性质鉴别

本项目充填材料改性 CH 半水磷石膏新型充填胶凝材料固体废物性质鉴别委托贵州省产品质量监督检验院根据《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)、《无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》(GB/T30902-2014)、《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》(HJ557-2010)、《水质 氟化物的测定 离子选择电机法》进行浸出试验,浸出液检测结果详见附件 10。

根据 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001),对照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的最高允许排放浓度要求,评价本项目充填物料属于第 I 类一般工业固体废物。分析结果见表 2.4-5。

序号	监测项目	浸出液数据	污水综合排放一级标准
1	pH(无量纲)	7.36	6~9
2	铜(mg/L)	未检出(检出限 0.01mg/L)	0.5
3	锌(mg/L)	未检出(检出限 0.006mg/L)	0.1
4	铅(mg/L)	未检出(检出限 0.05mg/L)	2.0
5	镉(mg/L)	未检出(检出限 0.003mg/L)	0.5
6	总铬(mg/L)	未检出(检出限 0.01mg/L)	0.05
7	六价铬(mg/L)	未检出(检出限 1.0mg/L)	1.5
8	汞(mg/L)	未检出(检出限 0.02mg/L)	1.0
9	砷(mg/L)	未检出(检出限0.1mg/L)	0.5
10	镍(mg/L)	未检出(检出限 0.01mg/L)	1.5
11	银(mg/L)	未检出(检出限0.003mg/L)	0.5
12	氟化物(mg/L)	2.2	10
13	磷(以P计)(mg/L)	未检出,检出限62.2μg/L	0.5
注:实	测数据如低于方法检出	l限,则以检出限加L表示。	

表 2. 4-5 改性 CH 半水磷石膏新型充填材料浸出液一般工业固体废物监测结果表

# 2.4.3 充填体强度要求

### 2.4.3.1 矿山充填工业化中试试验

## 1、充填实验

为考察 CH 半水磷石膏速凝材料制备工艺技术的可行性、充填体强度特征以及对环境的影响等,贵州川恒公司投资 600 多万元与北京科技大学在川恒公司厂内建成了一套充填能力为 15m³/a 中试充填站及其配套设施(见图 2.4-1 和图 2.2-2),开展半水磷石膏胶凝材料膏体充填的工业级中间性试验。





图 2.4-1 磷石膏制备充填站

图 2. 4-2 中间试验装置充填分区

中试总充填规模约 4500t, 面积 450m², 平均高度 5m, 体积约 2250m³, 设计充填能力为 300t/d。主充填管路总长 125m 左右,各充填分区与充填站高差 25 m 左右,充填倍线为 4-6。根据地质平面图将试验区域划分为若干个试验场地,试验分区尺寸为 10 m×5 m×5 m。



图2. 4-3充填分区采场内的流平效果



图2.4-4充填体硬化后照片

充填过程和充填体硬化后效果见图 2.4-3 和图 2.4-4。对半工业试验进行总结发现,

相对于传统水泥+尾砂充填材料,川恒半水磷石膏制得的充填材料早期强度高、流动性好、泌水率低,并且可极大的降低充填成本。

## 2、充填体质量监测

## (1) 充填体强度第三方检测

为保证充填体质量评价的公正性,请第三方监测机构(贵州昊华安全环保技术有限公司)进行充填体强度测试。半工业试验区充填完毕后第60d,对3#、5#和7#试验区进行钻芯取样,现场取样过程见图2.4-5和图2.4-6。



图 2.4-5 充填体现场取样

图 2.4-6 充填体现场取样

试验区编号	配方	抗压强度/MPa
3	二水磷石膏+CH 半水磷石膏	3.9
5	改性 CH 半水磷石膏	4.4
7	尾砂+CH 半水磷石膏	4.0

表 2.4-7 第三方监测机构强度数据结果

由表 2.4-8 可知,各充填区域 60d 单轴抗压强度均大于 3MPa,表明改性 CH 半水磷石 膏速凝材料具有良好的耐久性能和长期强度性能,在自然环境条件下抗压强度基本稳定,不会发生太大变化。

## 2. 4. 3. 2 充填体强度

对充填体的强度,需要综合考虑采场布置形式、回采顺序、暴露面积、暴露时间等。本项目设计采用上向分段充填采矿法和分段空场嗣后充填采矿法,首先要保证充填体在相邻矿房或矿柱回采时能自立不垮塌,其次是当充填体作为采场的底板确保人员设备在充填体上作业的安全性和可操作性。

根据类比法充填法保证相邻进路回采时充填体不垮落,充填体强度 0.5~1.0MPa; 保

证自行设备能正常行走充填体强度 1.0~2.0MPa, 见表 2.4-8。

表 2. 4-8 不同充填采矿法充填体强度选取表

充填采矿法	充填体作用	充填体强度/MPa
沿走向上向分层充填 法,点柱充填法	(1)保证自行设备正常行走; (2)采场底部强度要求较高,为人工底柱或人 工顶板	充填体表层(垫层):1~ 2; 其他:0~0.5 人工底柱:4~5
上向进路充填法	(1)保证自行设备能正常行走; (2)相邻进路回采时充填体不垮落; (3)第1~2分层强度要高	充填体表层: 1~2; 其他: 0.5~1 第1、2分层: 4~5
下向进路充填法	(1) 保证在人工假顶下作业安全; (2) 相邻进路回采时充填体不垮落	假项: 4~5; 其他: 1~2
壁式充填法	相邻进路回采时充填体不垮落	0~0.6
分段充填法	(1) 保证充填体有较大的自然安息角; (2) 个别作假巷时不垮落	0~1 或 2~4
间柱需用阶段充填法 回采的充填体	(1) 充填体允许暴露面积大于 1500~2000 m²; (2) 充填体在回采结束之前能自立	一般: 1~2; 高阶段: 1~4

设计再利用经验公式计算法对充填体自立强度要求进行验证。

其强度计算经验公式:

$$\sigma_c = \frac{0.0098 \cdot \gamma \cdot H}{3 \cdot (1 + \frac{H}{L} + \frac{B}{L})} \times tg(\frac{\pi}{2} - \frac{\phi}{3})$$

计算充填体强度要求。当自立高度为一个分段高度 15m 时,取安全系数为 2.0,则充填体自立所需最低强度为 0.9MPa。

通过类比法和经验公式法计算,设计推荐胶结充填体强度 1.5MPa 以上可以满足采矿工艺的要求。

# 2.4.4 充填工作制度及充填材料配比

## 1、工作制度

矿山充填采用间断作业制度,工作制度为: 300 天/年,2 班/天,8 小时/班,每班纯充填时间6 小时。

- 2、充填材料配比
- (1) 尾砂胶结充填材料
- ①充填材料

尾砂胶结充填料主要组分尾砂、水泥和搅拌水。

## ②充填配比

充填配比有两种,普通充填时灰砂比为 1: 10, 浇面充填为 1: 5; 浆体体重略有减小,分别为  $1.93 \text{ t/m}^3$  和  $1.91 \text{ t/m}^3$ 。水泥密度  $3.0 \text{ t/m}^3$ ;水泥松散体重  $1.3 \text{ t/m}^3$ ;磷尾砂松散体重  $1.41 \text{ t/m}^3$ 。

不同配比的充填体材料用量见表 2.4-9。

左55.12 医具效应		量浓度 比重		材料用量(kg/m³)			
灰砂比	质量浓度	1	水泥	尾砂	水	充填部位	
1: 10	67%	1930	117.5	1175.5	637	普通充填	
1: 5	70%	1910	222.8	1114.2	573	浇面接顶	

表 2.4-9 每立方米尾砂胶结充填体材料用量表

## (2) 改性 CH 半水磷石膏新型充填胶凝材料

根据贵州川恒化工股份公司室内充填试验结果(见附件 11《CH 半水磷石膏新型充填胶凝材料及膏体充填工业化试验研究技术评审报告》),充填地下采空区时,充填材料配比为碱性激发剂/CH 半水磷石膏=1:50、充填浓度为 69%,其硬化体强度可达 2MPa(28d)。按 69%料浆浓度计算每立方米充填料浆材料用量见表 2.4-10。

패크 LIV		充填料浆比重		
配比	水	CH半水磷石膏(含水率18%)	碱性激发剂*	(kg/m³)
2%	270.84	1396.84	22.32	1690.00

表 2. 4-10 每立方米改性 CH 半水磷石膏新型充填胶凝材料用量表

注: \*将 CH 半水磷石膏改性添加的碱性激发剂是氧化钙,俗称生石灰。

## 2. 4. 4 充填能力

按照项目生产规模 70 万吨, 采空区每年 24.7 万方, 根据充填工作制度并考虑 10% 的富裕能力计算的小时充填能力为 74.5m³/h, 设计取 80m³/h。

充填材料料采用废石、尾砂胶结、改性 CH 半水磷石膏新型充填胶凝材料。

#### (1) 废石

项目生产期产生废石每年约8万t由铲运机或自卸汽车运输,运至采空区充填,充填体积按废石体重2.0t/m³计,废石每年充填量40000m³,每天133.33m³。

#### (2) 尾砂胶结充填

贵州川恒尾砂产量约 30 万吨/年, 考虑 20 万吨/年(666.67t/d) 用于新桥磷矿山充

填。由于浇面接顶充填所占比例相对普通充填较小,为便于量化计算,暂定浇面接顶所占比例为10%,尾砂胶结充填能力按照不同配比情况下计算结果见表 2.4-11 所示。

right II	<b>元</b> 日	<b>光</b>	计算结果			
序号	项目	単位	普通充填	浇面接顶		
1	日充填体积	m <sup>3</sup> /d	823.33			
2	小时充填体积	m <sup>3</sup> /h	68	3.61		
3	充填料浆质量浓度	%	67	70		
5	不同充填方式占总充填的比例	%	90	10		
6	不同充填方式的灰砂配比		1: 10	1: 5		
7	加权灰砂配比		1:	9.5		
8	加权配比下的充填材料年用量					
	年尾砂用量	t/a	200000			
	年水泥用量	t/a	31623			
	年搅拌水用量	t/a	155758			
9	日充填材料用量					
	尾砂	t/d	66	6.67		
	水泥	t/d	,	73		
	搅拌用水	t/d	35	9.51		
10	设计充填系统能力(1套)	m <sup>3</sup> /h	:	80		
	设计年充填能力	m <sup>3</sup> /a	288000			
11	充填系统小时流量指标					
	尾砂	t/h	65.12	61.86		
	水泥	t/h	6.5	12.3		
	搅拌水	t/h	35.29	31.74		

表 2. 4-11 尾砂胶结充填能力计算表

贵州川恒 CH 半水磷石膏产量约 80 万吨/年(2424.24t/d),每年采空区经废石及尾砂胶结充填后还剩 3.7 万  $m^3$ ,则每日改性 CH 半水磷石膏新型充填胶凝材料用量见表 2.4-12。

序号	项目	单位	计算结果
1	日充填体积	m³/d	823.33
2	小时充填体积	m <sup>3</sup> /h	68.61
3	充填料浆质量浓度	%	69
4	充填材料年用量		

表 2. 4-12 改性 CH 半水磷石膏新型充填胶凝材料充填能力计算表

<sup>(3)</sup> 改性 CH 半水磷石膏新型充填胶凝材料

4.1	CH 半水磷石膏材料用量	t/a	54267.234
4.2	碱性激发剂	t/a	867.132
4.3	搅拌水用量	t/a	10522.134
5	日充填材料用量		
5.1	CH半水磷石膏材料用量	t/d	1207.58
5.2	碱性激发剂	t/d	19.30
5.3	搅拌水用量	t/d	234.14
6	充填系统小时流量指标		
6.1	CH半水磷石膏材料用量	t/h	100.63
6.2	碱性激发剂	t/h	1.61
6.3	搅拌水用量	t/h	19.51

# 2.4.5 充填系统主要工业设施及管线布置

## 2.4.5.1 充填储运系统

充填物料储运系统包含尾砂堆棚、尾砂缓冲仓、水泥仓、改性 CH 半水磷石膏新型 充填胶凝材料临时中转场和主运输胶带廊及地坑。

- (1)尾砂堆棚满足 3 天的尾砂储量需求,设计堆场储存量约 1100 m³,占地 420 m²,堆高 3.5m,堆场上部钢结构顶棚。
- (2)缓冲仓有效容积~30m³(>20min);缓冲仓顶部设钢隔栅,缓冲仓周边作业 区设钢结构遮雨棚。缓冲仓底部设1台振动放矿机,负责向主运输胶带转载充填物料。
- (3) 主运输胶带采用平坡布置,运输距离 40m; 其中尾部设置在堆场地坑内,地坑宽 2.4m,深 3m,总长约~30m。充填站与堆场之间的胶带设钢结构胶带廊,宽 2.4m,净高 2.8m,总长 7.5m。
- (4)水泥仓设计采用标准的 300t 水泥仓,储量基本满足 3d 最大充填水泥用量要求。 在仓底部周围安装高压风喷嘴防止水泥板结,在仓顶设置仓顶除尘器。

仓底配套手动闸门、螺旋输送机和粉料称。变频调节水泥给料量。

(5) 改性 CH 半水磷石膏新型充填胶凝材料临时中转场上部架设临时棚顶作为防雨措施,同时底部采用高强度防渗水泥砂浆铺设作为防渗措施。

## 2.4.5.2 充填搅拌系统

针对充填材料特性,参照国内外类似充填站的建设经验,本次设计采用卧式螺旋搅拌设备,搅拌系统的搅拌时间将会在 4.5min 以上,搅拌质量有可靠的保障。

搅拌设备设计选用 JS3200 型卧式双螺旋搅拌机,搅拌机规格为长×宽×高 (mm) (8045×1610×1272),最大搅拌能力 120m³/h,功率 90 千瓦/台,有效容积 3200L。

搅拌机上方设 1 台 10 电动葫芦, N=14.6kW, 380V。负责搅拌设备和胶带头部装置的安装检修。搅拌机底部设置两个出料口,一个用于正常放浆,另一个用作事故出口。

#### 2. 4. 5. 3 充填管路系统

井下充填管选用 16Mn 输送流体用无缝钢管管道管道选用Φ140×8mm 规格的 16Mn 钢管, 6.4MPa: 弯头三通随主管道一同采购。

充填管路上设置闸阀、流量计、密度仪、压力表及排气阀组,与管道之间由快卡接头管路连接。充填管路由5号箕斗竖井梯子间进入井下,然后沿中段巷道敷设至空区顶部。竖井段管道与梯子间钢梁固定,井下充填管沿巷道底板铺设,跨越巷道采用水泥管 涵埋地穿越。

### 2.4.5.4 压风除尘系统

在主胶带头部漏斗卸料点附近设置收尘器,防止灰尘污染站内环境,收尘器为CH4M47脉冲带式除尘器,N=3kW,380V。定期清灰。

在水泥仓气力输送水泥时,为防止仓内粉尘溢出影响附近环境,在水泥仓顶设置袋式除尘器(随水泥仓成套自带)。本类型除尘器既满足散装车风送要求,又能保证在粉末物质使用时,仓内无负压,具有体积小、结构紧凑等优点。

虽然目前粉料罐车均自带压风装置,无需另外提供高压风源,但为破坏水泥仓放料过程中可能产生的料拱,保障稳定供料,需在仓底周围安装气化板及压气喷嘴,配置小型压气设备。该设备除为处理水泥仓结拱提供压风外,也可为除尘器等其他用风点提供风源。气设备设计选用 1 台 W-0.9/7 型移动式空压机,便于整体搬迁。

## 2. 4. 5. 5 充填生产辅助系统

紧邻充填站布置有控制室和配电室。

充填站外墙设有一个事故池,兼做初期雨水收集池,有效容积约 30m³;截面为直角梯形结构,池内设 1 台潜污泵,以备事故需求。

#### 2.4.5.6 充填管道规格

根据川恒公司现场工业试验数据,流量 60m³/h 和管径 100mm 时的每公里压损~2.7MPa;本次充填站设计流量 80m³/h,管径和压损通过类比计算确定为 DN125 和 2.3 MPa/km。最终确定管道规格为: ∮ 140×8mm 无缝钢管(16Mn),6.4MPa。

计算管道实际流速为 1.9015m/s。

# 2.5 公用及辅助设施

本项目为原有矿山的技改工程,现有采矿工业场地及采矿辅助设施、办公设施、公共设施均能够满足矿山生产需要。

# 2.5.1 供电

福泉磷矿新桥磷矿山矿区范围现有两座 35kV 变电站,分别为道坪 35kV 站(2×8MW)、谷龙 35kV 站(2×5MW)。两站间架设有约 20km 道桅线(10kV)。其中谷龙 35kV 站位于 3#胶带斜井井口约 150 米。谷龙 35kV 站两各电源(牛谷线)分别引自牛场镇 110kV 站和 220kV 站。谷龙 35kV 站现有一期 5000kVA 主变一台,负荷率较低。经与电业部门协商,近期将投入二期 5000kVA 主变建设。另外,从谷龙 35kV 站有到新桥二号、三号、五号井专线(10kV)。分别为谷兴线(2km)、谷安线(0.15km)、谷黔线(4km)。

根据矿山总用电负荷,供电距离,供电线路回路数及外部电源情况。本项目考虑两回 10kV 电源供电。

- a)在3号胶带斜井驱动站内设10kV配电室,两回10kV电缆进线,分别引自谷龙35kV变电站10kV侧两段母线。3号胶带斜井10kV配电室采用单母线分段形式,两段母线分别引出一个间隔至井下排水泵房10kV中央变电硐室。
- b) 井下排水泵房 10kV 中央变电硐室也采用单母线分段形式。每路进线均可单独承担所有井下排水泵等一级负荷用电。另外,中央变电硐室还向盘区变电硐室(3个)、南北胶带变电硐室供电。中央配电硐室两段母线分别设电容无功补偿装置。
- c) 3 号回风竖井、5 号回风竖井井口分别设 10kV 配电室,单母线双电源进线,互为备用。两个电源进线断路器设置互锁。3 号回风竖井 10kV 配电室电源引自 3 号胶带斜井 10kV 配电室,备用电源为井口现有 10kV 谷安架空线。5 号回风竖井 10kV 配电室电源引自 3 号胶带斜井 10kV 配电室,备用电源为井口现有 10kV 谷黔架空线。两座配电室均设电容无功补偿装置。
- d)在3号胶带斜井驱动站设低压配电室,两台变压器。分别给主提升胶带、提升 绞车、候车及井口工业场地其他辅助设施供电;另外还向现有压风自救空压机提供一个 备用电源。

# 2.5.2 给排水

#### 2.5.2.1 给水

- (1) 供水水源及供水系统
- ①供水水源

新桥磷矿山生活用水均为已有的自来水管网供水。

矿山生产、消防供水系统主要以矿坑水为水源。各井矿坑水经井下水仓沉淀后部分 回用于矿山生产及防尘用水,其余部分泵提至各场地矿坑水一体化处理站处理达到 GB8978-1996《污水排放综合标准》一级标准后部分回用于地面洒水降尘、消防用水, 其余排入阿罗河。

## ②供水系统

## a) 生产给水系统

项目生产用水水源从2号竖井坑口场地新建的地面高位水池将水通过自流送到各作业面,系统的最大供水量按井下生产用水水量考虑。生产用水管从高位水池出来之后经2号竖井下井,沿管子道、联络巷、运输巷以及上山巷道布置,再经各采区上(或下)山支管送至采场井下及充填站等各用水点。由于2号竖井场地的高位水池需要兼作井下消防用水,因此,高位水池容量不得小于300m³。

2号竖井井口工业场地标高为1135m, 井下生产用水点最高标高为910m, 设备用水压力最大为0.5MPa。

#### b) 消防给水系统

采矿工业场地同一时间内的火灾次数为一次,火灾延续时间 3 小时,消防用水贮存在采场生产高位水池内。消防给水管网布置成枝状,与生产给水管道系统合并,管径为DN150,室外消火栓采用地上式消火栓,其保护半径不超过 150m,间距不超过 120m。

## c) 生活给水系统

厂区生活用水主要为办公楼的生活、淋浴、食堂用水,生活给水接自新桥磷矿原有的自来水给水系统。

#### ③管线敷设

矿区内的生产、消防给水管道采用无缝钢管,焊接或法兰连接;生产用水主供水管选用无缝钢管,管径大小不得小于Φ133×6mm,支管采用无缝钢管Φ114×5mm。供水钢管外壁涂防腐涂料。

管道采用埋设方式,与建筑物或道路中心线平行敷设,并尽量减少与其他管道的交

叉。管道的埋设深度,根据土壤的冰冻深度、外部荷载、管材强度与其他管道交叉等因素确定。埋地钢管采用环氧煤沥青漆四油一布防腐。

由于以上选择按照设备用水最大压力和工作面最高标高计算,因此标高比较低的生产工作面以及靠近2号竖井的生产工作面供水管出口压力会比较大,因此需要在此区域的供水总管上加设减压阀,防止过大压力对设备造成损害。

#### (2) 井下涌水量、矿山用水量

项目矿井正常涌水量 10345m³/d, 经沉淀处理后部分回用于采矿井下生产、防尘、消防用水, 充填站生产用水和矿区、周边道路及绿化浇洒, 多余的水外排。

## ①采矿生产用水

采矿生产用水主要是凿岩用水、爆破后除尘洒水及井下消防用水等。

采矿、掘进工作面及洗壁、喷雾的防尘用水总量为 1872m³/d (78m³/h);消防用水按井下同时只有一处用水考虑,耗水量 20L/s,消防最大耗水量为 72m³/h,用水持续时间按 3h 计约 216m³/次。

# ②充填生产用水

本项目充填生产用水主要是搅拌用水,用水量 554.27m³/d(46.19m³/h)。

## ③生活用水

本项目劳动定员 228 人,不新增。新桥磷矿生活用水量由已有的自来水管网提供,按照 100L/人•d 的用水标准计算,每天生活用水量为 22.8m³。

生活饮用水采用外运饮用桶装水。

## (3) 生产废水处理工艺

新桥磷矿现有 1 号井、2 号井、3 号井、5 号井生产废水一体化污水处理装置采用的工艺为:调节池+搅拌池(石灰乳)+絮凝反应池(PAC+PAM)+二沉池+过滤,污水经处理达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准(TP 达到 GB3838-2002 III 类水质标准)后,除部分回用部分外,其余 1 号井矿坑水经工业场地涵管向北排入阿罗河。




图 2.5-1 矿井水处理工艺流程图

## 2.5.2.2 排水

本项目采用集中排水方式,利用新桥磷矿现有的 2 号井生产废水一体化处理装置,同时在 2 号井再新建一座 500m³/h 的生产废水一体化处理装置,处理达标后进入新建的 300 m³ 采场生产高位水池,经 DN150 管道自流至采场井下及充填站等各用水点,其余 经现有的 2 号井生产废水排水管道排入阿罗河。

## (1) 生产废水

项目矿坑涌水经井下水仓沉淀后部分回用于井下凿岩防尘洒水,其余部分泵提至各场地矿坑水处理站处理达到 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 一级标准要求 (TP 达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准)后部分回用于地面洒水降尘、消防用水,其余排入阿罗河。

生产废水依托新桥磷矿山现有的 2 号井生产废水一体化处理站,规模 210m³/h,再 新建一套 500m³/h 的生产废水一体化处理站,共同处理项目生产废水。

#### (2) 雨水

项目工业场地采用雨污分流制。雨水经雨水沟或利用自然地形排放。

## (3) 生活污水

项目生活污水经生活污水收集管网排入新桥磷矿现有的2号井、3号井、5号井地埋式一体化污水处理设备处理达标后用于场区绿化或防尘用水。

新桥磷矿生活污水处理设施采用"A²/O"处理工艺,项目各场地生活污水(食堂污水经隔油处理,洗浴废水经过格栅、过滤处理)和机修废水(经隔油处理后)统一排入污水收集管网进入地埋式一体化污水处理设备处理达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准(TP达到 GB3838-2002 III类水质标准)后用于场区绿化或洒水抑尘。




图 2.5-2 生活污水处理工艺流程图

## (4) 消防废水

消防废水收集进入现有和新建的2号井井下排水一体化处理装置处理达标后回用于 生产,不外排。

目前新桥磷矿山生产废水处理设施处理前后水质见 3.3.3 章节"污水处理设施现状调查与评价"。

## (5) 机修废水

机修废水经隔油处理后统一排入污水收集管网进入地埋式一体化污水处理设施达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级标准要求用于场地绿化或洒水抑尘。

#### (6) 工业场地淋滤水和轮胎清洗废水

工业场地淋滤水经淋滤水收集边沟收集汇入淋滤水收集池后进入矿坑水处理站处理;矿山各井工业场地轮胎清洗过程会产生少量废水,轮胎清洗废水经过清洗水池沉淀后回用于轮胎清洗,不外排。

2号井生产竖井场地淋滤水收集边沟长 380m, 淋滤水收集池容积 50m³, 轮胎清洗废水沉淀池容积 20m³; 3号井主斜井工业场地收集边沟长 340m, ,淋滤水收集池容积 50m³, 轮胎清洗废水沉淀池容积 20m³; 5.1号井工业场地淋滤水收集边沟长 760m, 淋滤水收集池容积 50m³, 轮胎清洗废水沉淀池容积 20m³; 5.2号井工业场地淋滤水收集边沟长 760m, 淋滤水收集池容积 50m³, 轮胎清洗废水沉淀池容积 20m³; 5.2号井工业场地淋滤水收集边沟长 760m, 淋滤水收集池容积 50m³, 轮胎清洗废水沉淀池容积 20m³。

本项目建成后用水量及排水量详见表 2.5-2, 水平衡见图 2.9-4。

序号	用水项目	用水 时间 <b>h</b>	用水标 准	日用水 量 m <sup>3</sup> /d	排水 系数	排水量 m³/d	排水去向	备注
1	生活用水	24	100L/人 •d	22.8	0.8	0		场区绿化或洒水 抑尘
2	坑内凿岩及 防尘洒水	24		1872	0.8	0		
3	充填站用水	12		554.27	0.8	27.71	矿井涌水 收集系统	充填渗滤液及洗 管水
4	机修用水			1.5	0.8	0		

表 2.5-2 项目用排水量表

5	未预计水量			485.55		0		按 2+3+4 和的 20% 计
6	消防用水	3	20L/s	216	0.8	172.8	矿井涌水 收集系统	补水时间按 48h 计
7	合计			2913.32				不含消防用水、生 活用水

# 2.5.3 供暖工程

矿山采用电能热水器供热水,不设置燃煤锅炉。

# 2.5.4 行政生活区

本项目不设职工宿舍,充填站设置办公楼,但采矿办公楼、食堂均依托原有工程。

# 2.5.5储存运输

### 2.5.5.1 道路

贵州省福泉磷矿新桥磷矿山2号井技改项目位于贵州省福泉市道坪镇龚巴寨村的小米土附近。现有高坪~瓮安的乡村公路从矿区北侧通过,距矿区0.80~1.50km,并已有简易公路通到矿区中部。

矿山外部运输依托现有的外部公路,3号胶带斜井工业场地和2号竖井工业场地位于牛场至谷龙公路(双车道水泥混凝土路面)的一侧,场地与公路现已相连。3号胶带斜井工业场地南面有乡村公路至5号竖井工业场地(充填站工业场地)、5号斜井工业场地、5号平硐工业场地等场地2.5km,为宽度5m左右的水泥混凝土路面。充填站往南改线道路长140m,按宽7m的水泥混凝土路面设计,为充填站运输和社会通行共用;现有外部公路能满足矿山生产运输的要求。

工业场地内新建道路与外部公路连接,采用公路型路面型式,设计了 6m 和 4m 两种路面宽度,路面面积共计 1580 m²,采用水泥混凝土路面结构,结构层为: 20cm 厚 C30 水泥混凝土面层+25cm 厚级配碎石基层+18cm 厚砂砾垫层。设计考虑在场内车间引道、充填站卸车坪等部位进行铺砌,铺砌面积共计 1910 m²,同路面结构。

#### 2.5.5.2 外部运输及运输量

## (1) 外部运输

矿区外部运输主要为矿石和生产材料的运输,采用汽车运输方式:

- ①矿石从 3 号胶带斜井口矿石堆场运至川恒公司磷化工厂, 运距 45km;
- ②利用运矿返回的空车从磷化工厂将尾砂运至充填站,运距 45km;
- ③生产材料和生活物资主要从福泉市购进,生产材料运至坑口场地,生产物资主要运往福泉磷矿矿部,运距 55km;

- ④爆破材料由当地公安机关负责配送至坑口工业场地;
- ⑤职工上下班利用矿山现有通勤车接送。

## (2) 运输量

福泉磷矿新桥磷矿山 2 号井区年运输量 103.3 万吨/年,运入 33.3 万吨/年,运出矿石 70 万吨/年,废石 0,年运输量见表 2.5-3。

序号 货物名称 年运输量(吨) 运距(公里) 运输方式 起讫点 一、运入 汽车 炸药 723 55 福泉市至矿区坑口 导爆材料 55 汽车 福泉市至矿区坑口 14 3 汽车 51 55 钎钢 福泉市至矿区坑口 4 φ20 锚杆 153 55 汽车 福泉市至矿区坑口 67 汽车 5 φ6 锚网 55 福泉市至矿区坑口 6 水泥 31623 55 汽车 福泉市至矿区坑口 7 砂石 11365 55 汽车 福泉市至矿区坑口 柴油 170 汽车 福泉市至矿区坑口 8 55 机油 6 55 汽车 福泉市至矿区坑口 汽车 川恒磷化工厂至充填站 10 尾砂 288834 45 11 生产物资 100 55 汽车 福泉市至矿山生活区 12 小计  $33.3 \times 10^4$ 二、运出 主井口矿石堆场至磷化  $70 \times 10^{4}$ 汽车 1 矿石 45 工厂 三、总计  $103.3 \times 10^{4}$ 

表 2.5-3 年运输量表

### (3) 运输方式

生产、生活所需材料采用汽车运输,运输车辆考虑委托社会运力,本项目不再另行 配车。

## 2.5.5.3 内部运输

矿区内部运输主要是矿石提升和地表转运、充填料浆、生产材料和人员上下井的运输。

- ①矿石采用皮带运输机提升出地面堆存在矿石堆场,然后利用装载机装车外运;
- ②充填料浆从5号竖井通过管道泵送至井下:
- ③生产材料和作业人员从3号胶带斜井运至井下;

矿山内部运输量主要为原矿和废石在采场的运输,具体见表 2.5-4。

表 2.5-4 内部运输量表

	序号  名称		数量	起讫点	运输
U, 2			<b></b>	<b>超亿点</b>	方式
1	原矿	万 t/a	70	3号胶带斜井提升出地面堆存在	胶带
1	I   原仰	/J Va	/0	矿石堆场	加入 巾
2	废石	万 t/a	8	地下一地下采空区	汽车运输。
3	合计	万 t/a	78		

# 2. 5. 5. 4 储存系统

利用原 3#井主井口矿石堆场堆存矿石,堆矿场面积 400m²,大约能堆放 10 天的采矿量(最大堆存量 24000t)。

# 2.6 项目组成

综上,新桥磷矿山技术改造项目为地下开采矿山,由主体工程、储运工程、公辅工程和环保工程组成。工程主体内容包括:矿山开拓、井下采掘及运输设备、矿机、电气、给排水、通风、机修、总图运输、行政福利等。

主体工程在现有基础上技改,部分公辅机环保工程依托现有工程填平补齐。具体见表 2.6-1。

工程项目	项目组成 建设内容及规模				
主体工程	工业场地		1、3 号胶带斜井工业场地布置在矿区的西面福泉市谷龙变电站附近,利用现有新桥磷矿山 3 号主斜井作为主井使用,主井特征: X=2987008.804, Y=36437193.675, Z=+1123m, 出硐方位角 302°, 本次设计改称为 3 号斜井胶带。 2、2 号竖井工业场地布置在矿区南部新桥村组附近,场地西侧 150m 是牛场至谷龙的公路,场地现有提升机房、配电室、空压机房、材料仓库等设施,场地用地为已征。 3、5 号竖井工业场地、5 号斜井工业场地、5 号平硐工业场地均位于矿区北部小米土附近。 4、充填站是在3号竖井旁边新建,充填站工业场地布置在5号竖井东南侧,矿区北部小米土附近。	依托/新建	
	开运系统	胶斜及溜系统	矿石由 3 号胶带斜井提升出地表,3 号胶带斜井底部向南和北各搭接一条胶带斜井,南胶带头部与 3 号胶带斜井尾部搭接点标高 764m/784m,斜井井底标高 779m,倾角 1%;北胶带头部与 3 号胶带斜井尾部搭接点标高 764m/784m,斜井另一端标高 800m,倾角 2.7%。 1、对 3 号胶带斜井进行改造,主要是井颈、井筒改造,井筒延深,增加 3 号胶带斜井 820m 斜交岔点,增加北胶带斜井井筒、破碎转运站。 2、增加主要硐室:增加胶带拉紧硐室(3 个)、胶带变电硐室、溜井卸矿硐室(5 个)、溜井装矿硐室(5 个)、溜井储矿段、掉头硐室(5 个)。	依托/新建	

工程项目	项目	组成	建设内容及规模	建设进度
			3、增加溜井储矿段、3号胶带底部联络道、北胶带底部联络道。	
		斜道统	1、新建南北贯通斜坡道直线,长 581m,容积 10295.32m³,坡度 10%。 2、新建南北贯通斜坡道弯道,长 177m,容积 3329.37m³。 3、新建掉头硐室 1 个,长 83m,容积 2130m³。	新建
		中运系统	中段运输巷道环形布置,每间隔 100m 布置一条伪倾斜上山,沿南(北)胶带斜井各布置 2~3 条溜井,采场采下的矿石,采用铲运机或扒渣机直接装入汽车,运送卸入主溜井,下放到南(北)胶带斜井,再转运到 3 号胶带斜井提升出地表,废石直接充填至采空区,不出地表。新建 a 矿层运输巷道直线段,长 2236m; a 矿层运输巷道弯道段,长 444m; a 层矿 850m 运输巷道,长 420m; a 矿层运输巷道弯道段,长 444m; a 层矿 850m 运输巷道,长 420m; a 矿层运输巷道弯道段,长 40m; 新建 a 矿层 800m 上山,长 310m; b 矿层运输巷道直线段,长 100m; a-b 矿层 820m 联络道,长 342m; a-b 矿层 760m 联络道,长 20m; 卸矿车场,长 150m,掉头硐室(8个),长 221.2m。	新建
		通风系统	以 25 号勘探线为界将开采区域划分为南北两个分区,南分区以 2 号竖井主要进风、3 号胶带斜井辅助进风,3 号竖井回风;北分区以 5 号平硐主进风、5 号斜井辅助进风,5 号竖井回风。两分区进风通过脉内分段巷道及联络单构成风力联系,整个开采区域构成共用进风、单独回风的分区通风系统。以上依托新桥磷矿已有的通风系统。新建 950-925m 进风盲竖井,824-760m 进风盲竖井,a层矿 900m 回风巷道,掉头硐室(5个)。	依托/新建
		硐 室 工程	新建中央变电硐室,水泵房及排水管子道和水泵房安全通道,水仓,沉淀池(2个),防水门硐室(2个),无轨设备维修硐室(改造),盘区变电所(3个),避灾硐室。	新建
	充均	真站	充填站在 3 号竖井旁边新建,充填站工业场地布置在 5 号竖井东南侧,矿区北部小米土附近。         充填材料为尾砂胶结充填和改性 CH 半水磷石膏充填系统。尾砂、改性 CH 半水磷石膏来源贵州川恒,汽车运输,充填的胶结料主要采用水泥。         充填站包括:         1、充填储运系统:包含尾砂堆棚、尾砂缓冲仓、水泥仓和主运输胶带廊及地坑。         2、充填搅拌系统:设置一台卧式双螺旋搅拌机,其最大搅拌能力 120m³/h,搅拌机底部设置两个出料口,一个用于正常放浆,另一个用作事故出口。         3、充填管路系统:井下充填管选用 16Mn 输送流体用无缝钢管管道。管路上设置闸阀、流量计、密度仪、压力表及排气阀组,与管道之间由快卡接头管路连接;由 5 号箕斗竖井梯子间进入井下,然后沿中段巷道敷设至空区顶部;井下充填管沿巷道底板铺设,跨越巷道采用水泥管涵埋地穿越。         4、压风除尘系统:水泥仓顶设置袋式除尘器。	新建
辅助 工程	原矿运		利用现有运输道路运输。区内有公路通行,交通便利。	依托

工程项目	项目组成	建设内容及规模	建设进度
71.6	场外交通	利用新桥磷矿现有原矿运输道路及联系道路,均采用水泥 混凝土路面,面宽 9m,道路长度 8.66km。	
	原矿堆场	在 3#井主井口矿石堆场堆存矿石,堆矿场面积 400m²,大约能堆放 10 天的采矿量(最大堆存量 24000t)。	依托
	供电	1、电源依托矿区范围现有两座 35kV 变电站,分别为道坪 35kV 站(2×8MW)、谷龙 35kV 站(2×5MW)。两站间架设 有约 20km 道桅线(10kV)。其中谷龙 35kV 站位于 3#胶带斜 井井口约 150 米。谷龙 35kV 站有到新桥二号、三号、五号井 专线(10kV)。分别为谷兴线(2km)、谷安线(0.15km)、谷黔线(4km)。 2、新建:在 3 号胶带斜井驱动站内设 10kV 配电室,井下排水泵房 10kV 中央变电硐室,3 号回风竖井、5 号回风竖井井口分别设 10kV 配电室,在 3 号胶带斜井驱动站设低压配电室,两台变压器。	依托/新建
	供水	依托 2 号竖井坑口场地新建一座 300m³地面高位水池将水通过自流送到各作业面。生产用水管从高位水池出来之后经 2 号竖井下井,沿管子道、联络巷、运输巷以及上山巷道布置,再经各采区上(或下)山支管送至采场。	新建
公用	排水	1、采矿工业场地采用雨污分流制,依托场内设置的截排水、渗滤液水池排水沿公路、边坡脚、挡土墙下布置,排水沟断面为矩形,工业场地排水沟汇集后排出场外;3号胶带主斜井场地坡脚新增总长度250m的排水沟。 2、充填站场地采用雨污分流制,场内排水沿公路、边坡脚、挡土墙下布置,经排水沟汇集后排入充填站外墙设置的一个事初期雨水收集池,有效容积30m³,池内设1台潜污泵兼做事故池。	依托
工程	空压机站	依托现有新桥磷矿矿山 2 号竖井、3 号井和 5 号斜井工业场地的空压机站,站内已装设不同型号空压机数台。矿山井下所需压缩空气通过空压机站进入井下,再由中段送至井下各生产盘区、避灾硐室以及各个用气点。 1、2号竖井工业场地空压机站内已设BLT-250A型空压机1台,单台流量Q=31.5m³/min,额定排气压力为P=0.8MPa,配用电机功率N=180kW,380V。已配容积4m³,额定压力0.88MPa储气罐1个。 2、3号胶带斜井工业场地空压机站内已设BLT-150A/8型和DSR-150AZV型空压机各1台:BLT-150A/8型空压机单台流量Q=20m³/min,额定排气压力为P=0.8MPa,配用电机功率N=110kW,380V;DSR-150AZV型空压机单台流量Q=20.6m³/min,额定排气压力为P=0.8MPa,配用电机功率N=110kW,380V,两台空压机各配容积3m³,额定压力0.8MPa储气罐1个。 3、5号斜井工业场地空压机站内已设DSR-180AV型空压机2台,单台流量Q=24m³/min,额定排气压力为P=0.8MPa,配用电机功率N=132kW,380V。两台空压机已各配容积3m3,额定压力0.8MPa储气罐1个。	依托
	供 热	本项目职工上下班均由班车接送,故不设生活锅炉,办公 室取暖采用电能。	依托
	燃料	本项目柴油依托新桥磷矿山已有的柴油贮罐区,	依托

工程项目	项	目组成	建设内容及规模	建设进度
			占地面积 299m <sup>2</sup> ,设置桶装油间、站房、加油棚等。 日常储量 10t。	
行祖和设施	办公生活区		行政办公室、食堂等均依托现有新桥磷矿山办公生活设施, 不新建。员工上下班有交通车接送,不住宿。	依托
		采 矿 活 污水	新桥磷矿矿部、1号井、2号井、3号井、5.1号井、5.2号 井均建有化粪池(容积 5m³)和地埋式一体化污水处理设施处 理新桥磷矿生活污水。 生活污水处理规模分别是: 35.39m³/d、10.7m³/d、8.41m³/d、 14.53m³/d、14.53m³/d、16.82m³/d。 处理工艺: "A²/O"。	依托
		矿 井水	新桥磷矿 1 号井、2 号井、3 号井、5.2 号井均建有生产废水一体化处理装置处理矿井涌水。处理规模分别是: 110m³/h, 210m³/h、260m³/h、150m³/h。处理工艺: 调节池+搅拌池(石灰乳)+絮凝反应池(PAC)+二沉池+过滤处理。本项目 3 号胶带斜井工业场地中的 3 号井生产废水一体化处理装置要拆除,拟在现有 2 号井生产废水一体化处理装置旁新建一套处理规模 500m³/h 的生产废水一体化处理装置。处理工艺与现有一致。	依托/新建
环保工程	废水	采工场淋水	依托新桥磷矿现有的 2 号井、3 号井、5 号井现有的淋滤水收集池及其边沟。 2 号井生产竖井场地淋滤水收集边沟长 380m,淋滤水收集池容积 50m³,轮胎清洗废水沉淀池容积 20m³;3 号井主斜井工业场地收集边沟长 340m,淋滤水收集池容积 50m³,轮胎清洗废水沉淀池容积 20m³;5.1 号井工业场地淋滤水收集边沟长 760m,淋滤水收集池容积 50m³,轮胎清洗废水沉淀池容积 20m³;5.2 号井工业场地淋滤水收集边沟长 760m,淋滤水收集池容积 50m³,轮胎清洗废水沉淀池容积 20m³;5.2 号井工业场地淋滤水收集边沟长 760m,淋滤水收集池容积 50m³,轮胎清洗废水沉淀池容积 20m³。 3 号胶带斜井工业场地在 1121 与 1123 台阶之间新建挡土墙,装车坪东侧增加一段挡土墙进行防护,挡土墙采用 M7.5水泥砂浆,Mu30 毛石砌筑。其余边坡结合地形考虑放坡,坡比按 1:1.5~1.75 设计。场地坡脚设置排水沟,采用断面为 0.4m×0.4m 的 C15 水泥混凝土矩形明沟,排水沟总长度 250m。	依托/新建
		充填场 地 淋滤水	在充填站工业场地场地东南侧设置截排洪沟,将东面上游沟谷的洪水引至场地东北侧排出场外,采用断面为 0.6m×0.6m 的 C15 水泥混凝土矩形明沟,截洪沟长 112m。场地挖方坡脚设置排水沟,采用断面为 0.4m×0.4m 的 C15 水泥混凝土矩形明沟,排水沟总长度 165m。	新建
		充站产水	充填过程中产生的废水主要是充填溢流水及冲洗管道的冲 洗水,新建一套引流至矿井涌水的收集系统。	新建
		充 填 生 污 水	充填站生活污水处理依托新桥磷矿 5 号井现有的一体化污水处理设施,不新建。	依托
	废	- <del>八</del> - 采矿凿	采用湿式凿岩机, 坑内洒水除尘等措施后, 除尘效率 96%。	新建

工程项目	项	目组成	建设内容及规模	建设 进度
	气	岩粉尘		
		原矿堆		
		场粉尘		
		装卸粉	设置半封闭式厂房,设置喷雾洒水设备1套。	新建
		老師初   尘		
		充填站		÷r* →+
		水泥仓	设置 CH4M47 脉冲带式除尘器 1 套	新建
		粉尘		
		充 填	搅拌机采用封闭式,搅拌机盖上安装有加压水泵,将水通	
		站搅	过喷嘴向搅拌机内喷注,可有效地覆盖内部粉尘飞扬和及时清	新建
		拌 废	为一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
		气	かい 生。	
		运输道	海水地小 配置海水左 1 擂	立口事
		路粉尘	洒水抑尘,配置洒水车1辆。	新建
		食堂油		/ <del>\</del> -\-\-
		烟	食堂厨房设置油烟净化装置 1 套,油烟去除效率大于 60%	依托
		井下废	基建时期废石量为 21.5 万吨, 生产时期每年产生的废石量	
		石	8万吨。	
		' '	基建期的废石通过坑内卡车运至原矿山已有采空区;生产	依托
			期各上山巷道大部分为脉内巷道,少量掘进废石直接由铲运机	INJU
			就近排至该中段的采空区,无废石出地表。	
	固	生产废	回填采空区。	
	, ,	水处理	四央木工区。 	   依托
	体			WIL
	废	站污泥	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	物	生活污	交由当地环卫部门统一处置。	
		水处理		依托
		装置污		17.72
		泥		
		废机油	采用桶装收集后,在新桥磷矿山维修车间设置危废暂存间	
			集中贮存,暂存间需采取防雨设施,地坪必须采取防渗措施,	未建
			并委托交由有资质单位进行回收处置。	
	·	通风		
	噪	机、压	严格设备选型,选用低噪声的设备;设备采取厂房隔声、消声、	
	声	缩机、	减震等降噪措施;加强汽车保养,文明驾驶,不乱鸣笛,控制	依托/未建
	,	泵类等	车速等措施。	
		设备		
		_ ^ п		

# 2.7 总图工程量

本项目工业场地基本为利旧,是在场地现有设施的基础上进行改扩建,充填站是在5号竖井旁边新建;3号胶带斜井工业场地是本项目主要工业场地,矿石从3号胶带斜井运出地表。工业场地布置在矿区的西面福泉市谷龙变电站附近。场地西侧与外部公路连接,运输方便,场地面积430m²。

充填站工业场地布置在 5 号竖井东南侧,矿区北部小米土附近,场址南侧现有乡村公路经过,方便充填料的运输,场地用地 8505m<sup>2</sup>。

- 2号竖井工业场地布置在矿区南部新桥村组附近,场地西侧 150m 是牛场至谷龙的公路,场地现有提升机房、配电室、空压机房、材料仓库等设施,场地用地为已征。
- 5号竖井工业场地、5号斜井工业场地、5号平硐工业场地均位于矿区北部小米土附近,现有职工宿舍、配电室、空压机房、材料仓库、通风机房等设施,设计考虑利旧,场地用地均为已征。

本项目新建用地面积共计 8935m<sup>2</sup>。主要工程量表见表 2.7-1 所示。

序号 项目名称 单位 数量 备注 3号胶带斜井工业场地 1 工业场地用地面积  $m^2$ 7636 2 建构筑物及室外设备用地面积  $m^2$ 1382 3 露天堆场及作业场地用地面积  $m^2$ 2115 4 道路及铺砌场地用地面积  $m^2$ 1496 45.79 5 建筑系数 % 6 场地利用系数 % 65.38 充填站工业场地 1 工业场地用地面积  $m^2$ 7388 建构筑物及室外设备用地面积 2  $m^2$ 2211 3 露天堆场及作业场地用地面积  $m^2$ 624 道路及铺砌场地用地面积 4  $m^2$ 1558 5 建筑系数 % 38.37 6 场地利用系数 % 59.46

表 2. 7-1 主要技术经济指标表

# 2.8 主要技术经济指标

项目主要技术经济指标见表 2.8-1。

 序号
 指标名称
 单位
 数量
 备注

 一
 地质资源

 1
 设计范围内资源储量

表 2.8-1 项目技术经济指标

3631.69

122b

1.1

 $10^{4}$ t

序号	指标名称	单位	数量	 备注
-	333	10 <sup>4</sup> t	1305.07	
	122b+333	10 <sup>4</sup> t	4936.76	
1.2	矿石成分			
	有益(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	%	27.74% (a 矿)、26.52 (b 矿)	
2	矿层赋存条件			
	矿层走向长度	m	2820	
	矿层厚度	m	24.03 (a 矿)、12.64 (b 矿)	平均
	矿层倾角	度	20°~35°(背斜西翼)、平 缓(背斜轴部)、55°~75° (背斜轴部)	
二	采矿			
1	开采方式		地下开采	
2	设计可采储量	10 <sup>4</sup> t	3009.05	
3	设计规模	10 <sup>4</sup> t/a	70	
4	开拓方式		斜井+竖井联合开拓	
5	采矿方法及其所占比重			
	脉内采准切顶房柱嗣后充填法	%	20	
	脉内采准分段空场嗣后充填法	%	60	
	分段凿岩阶段出矿嗣后充填法	%	20	
6	盘区生产能力	10 <sup>4</sup> t/a	25	
7	同时回采盘区数	个	3	
8	采切比			
	脉内采准切顶房柱嗣后充填法	m³/kt	30.12	
	脉内采准分段空场嗣后充填法	m³/kt	46.27	
	分段凿岩阶段出矿嗣后充填法	m <sup>3</sup> /kt	32.90	
9	同时工作中段个数	个	1	
10	采矿废石混入率	%		
	脉内采准切顶房柱嗣后充填法	%	5	
	脉内采准分段空场嗣后充填法	%	5	
	分段凿岩阶段出矿嗣后充填法	%	5	
11	采矿损失率	%		
	脉内采准切顶房柱嗣后充填法	%	7.66	
	脉内采准分段空场嗣后充填法	%	10.92	
	分段凿岩阶段出矿嗣后充填法	%	14.68	
12	坑内通风系统		共用进风、单独回风的分区 通风系统	
13	中段运输		井下汽车	
14	投产时三级矿量保有期			
	开拓矿量保有期	a	27	
	采准矿量保有期	a	2.25	
	备采矿量保有期	a	1.125	
15	建设期井巷工程量	m/m <sup>3</sup>	11467.1/186599.6	
	建设期副产矿石	10 <sup>4</sup> t	21.5	
16	建设时间	a	1	
17	矿山服务年限	a	45	

序号	指标名称	单位	数量	备注
三	供电	, ,		
1	用电设备装机总容量	kW	9140	
2	用电设备工作容量	kW	8931	
3	用电计算负荷	kW	5340	
4	全年用电量	10⁴kw∙h	1958	
5	单位矿石用电指标	kW·h/t	27.97	
四	企业生产用水量	m³/d	2913.32	
	单位矿石用水指标	m <sup>3</sup> /t	1.25	
五.	外部运输及总平面布置			
1	企业年运输总量	10 <sup>4</sup> t	120.08	
	其中: 运出量	10 <sup>4</sup> t	70	
	运入量	10 <sup>4</sup> t	50.08	
2	新增用地面积	m <sup>2</sup>	8935	
六	工作制度及劳动生产率			
1	矿山工作制度			
	每年工作天数	d	300	
	每日工作班数	班	3	
	每班工作小时数	h	8	
2	充填工作制度			
	每年工作天数	d	300	
	每日工作班数	班	2	
	-   每班工作小时数 	h	8	每班纯充填时间6小时
3	企业在册职工总数	人	228	
	其中: 生产人员	人	218	
	非生产人员	人	10	
4	劳动生产率			
	其中:全员平均	吨/人·天	3070	
	生产工人	吨/人·天	3211	
七	项目总投资	万元	33674.63	
1	建设投资	万元	31879.77	
2	建设期利息	万元	556.87	
3	流动资金	万元	1237.99	全额
4	单位矿石投资	元/吨	481.07	
八	产品成本费用			
1	达产年平均总成本费用	万元	12356.77	
2	单位制造成本	元/吨	152.13	
九	达产年销售收入、税金、利润			
1	矿石销售单价	元/吨	248/266	含税
2	营业收入	万元/年	17990	
3	年营业税金及附加	万元/年	1260	
4	平均利润总额	万元/年	2757	
5	平均所得税	万元/年	689	
6	平均税后利润	万元/年	2068	
7	平均息税前利润(EBIT)	万元/年	2954	
十	评价指标			

序号	指标名称	单位	数量	备注
1	总投资收益率(ROI)	%	8.77	
2	项目资本金净利润率(ROE)	%	20.81	
3	税后内部收益率(FIRR)	%	16.15	
4	税后财务净现值(FNPV)	万元	8936	
5	税后投资回收期(Pt)	a	6.47	含建设期
6	贷款偿还期	a	4.94	含建设期

# 2.9 物料平衡

# 2.9.1 采矿物料平衡分析

本技改目年开采磷矿石 70 万吨,废石年产生量为 8 万 t, 生产期矿井废石全部用于井下采空区填充。本项目采矿物料平衡见表 2.9-1, 图 2.9-1。

D D	工段	输	λ		产出	
序号	名称	原料名称	耗量,t/a	产物名称	产量,t/a	去向
1	矿体工页	矿体磷矿	780053.0032	矿石(产品)	700000	外运
2	矿体开采	炸药	306	废石(地下)	80000	回填采空区
3				G1	341.8	无组织排放
4				G2	17.09	无组织排放
5				NOx	0.0857	无组织排放
				СО	0.0275	无组织排放
	合计		780359.0032	合计	780359.0032	

表 2.9-1 采矿物料平衡表




图 2.9-1 项目采矿物料平衡图 (单位: t/a)

# 2.9.2 充填站物料平衡分析

根据矿体开采技术条件和所选用的采矿工艺要求,本项目充填物料为尾砂胶结和改性 CH 半水磷石膏新型充填胶凝材料充填。

# (1) 尾砂胶结充填物料平衡分析

尾砂胶结充填物料主要是尾砂、水泥。物料平衡分析见表 2.9-2 和图 2.9-2。

表 2.9-2 尾砂胶结充填物料采矿矿石量平衡表 (单位 t/a)

	工段		λ	产出		
序号	名称	原料名称	耗量(t/a)	产物名称	产量(t/a)	去向
1	尾砂胶结	尾砂	200000	堆场粉尘	9.9	无组织排放
2	充填	水泥	31623	水泥仓袋式除尘 器排放的粉尘	0.00815	无组织排放
3	搅拌用水		155992.14	水泥仓袋式除尘 器收集的粉尘	0.80685	收集回搅拌 系统
4	改性 CH 半水磷石膏胶凝 材料		55134.366	中转场粉尘	7.8	无组织排放
5				充填溢流水、洗 管水	8313	收集回搅拌 系统
6				充填物料	434417.991	井下采空区
7	合	计	442749.506	合计	442749.506	




图 2.9-2 充填站物料平衡图 (单位: t/a)

## 2.9.3 磷平衡

本项目磷平衡见表 2.9-3, 图 2.9-3。

输入量 输出量 序号 序号 名称 单位 数量 名称 单位 数量 百分比% 82990.67 矿层 t/a 产品原矿 89358.6 t/a 1 2 2 40.52 尾砂 t/a 5523.68 采矿粉尘 t/a 3 3 改性 CH t/a 104.33 堆矿粉尘 t/a 2.026 半水磷石 膏胶凝材 料 4 4 充填物料 t/a 5628.01 5 5 t/a 6325.384 废石 6 合计 t/a 94986.61 t/a 94986.61 合计 100

表 2.9-3 项目磷元素平衡表





图2.9-3 项目磷元素平衡图 (单位:t/a)

### 2.9.4 水平衡

项目生产用水取自矿坑涌水,主要用于采矿凿岩、爆破抑尘用水,充填用水等;生活用水依托现有新桥磷矿已有的自来水管网。项目用排水量详见见 2.5.2 章节供排水中的表 2.5-2,项目水平衡见图 2.9-4。



# 2.10 工程分析

# 2.10.1 矿山总体生产工艺流程

本项目总体生产工艺流程主要为将矿石从井下提升到地面,矿石送至堆矿场,废石 回填采空区,不出地面;采空区采用尾砂胶结充填和改性 CH 半水磷石膏新型充填胶凝 材料充填。项目总体生产工艺流程见图 2.10-1。




图 2.10-1 项目总体生产工艺流程

# 2.10.2 生产工艺及产排污情况

## 2.10.2.1 采矿工艺

项目采矿工艺流程主要污染物发生点位见图 2.10-2 和表 2.10-1。




图 2.10-2 采矿工艺污染物产污节点图分析 表 2.10-1 采矿工艺污染源分析

编号	污染源	产污分析
W	废水	W1 井下生产产生的井下涌水,经生产废水处理达标后,部分回用,其余外排;
A	废气	A1 井下钻孔产生的粉尘,通过洒水进行抑尘;

		A2 井下爆破产生的 CO、NOx 等无组织废气,通过风井外排;
		A3 井下铲装、运输产生的粉尘,通过洒水进行抑尘。
		N1 地面空压机产生的噪声;
N	噪声	N2 井下钻孔、爆破、铲装、运输等产生噪声,在井下对外界影响不大;
		N3 主井提升时,主斜井胶带机等产生的噪声。
G	固废	G1 井下生产产生的废石,全部用作采空区充填料,不运出地面。
S	生态	S21 井下开采造成的地面错动。

# 2. 10. 2. 2 充填工艺

项目充填工艺流程主要污染物发生点位见图 2.10-3, 表 2.10-2。




图 2.10-3 充填工艺污染物产污节点图分析

表 2.10-2 充填工艺污染源分析

编号	污染源	产污分析
		A1 尾砂堆棚产生的粉尘,使用半封闭式结构。
A	废气	A2 水泥仓产生的粉尘,使用袋式除尘器。
		A3 改性半水磷石膏中转场产生的粉尘,使用半封闭式结构。
W	<b>废水</b>	W1 充填体到井下充填后产生的溢流水、洗管水,经井下涌水收集系统收
VV		集后,提升到地面,经生产废水一体化处理系统处理后回用。
N	噪声	N1~5 充填、搅拌、输送产生的噪声。
G	固废	G1 水泥仓袋式除尘器收集后的粉尘回用至水泥仓。

# 2.10.3项目施工期主要污染源、污染物

本项目施工期工艺流程见图 2.10-4。




图 2.10-4 项目施工过程排污及环境影响示意图

## (1) 空气环境

该项目施工过程中的土地开挖、平整、运土、覆土等过程可能产生扬尘,工程原材料(水泥、砂石)以及弃土、弃石渣的运输、堆放、搅拌过程产生的扬尘、 泥土的抛洒等对周围大气环境的影响,可采取湿润喷洒、封闭运输以及清扫车轮泥土等措施,降低影响。施工期间工程汽车排放尾气会对周围大气环境产生影响。

## (2) 声环境

振捣机、挖掘机、载重汽车等施工机械声强 90~103dB(A),施工过程对周围环境有一定影响,因此,在施工设备必须符合国家规定噪声标准的前提下,要加强管理和合理安排高噪设备施工时段,遵守有关管理部门规定的施工时间,可降低其噪声影响。

项目施工期主要噪声源及其噪声级情况见表 2.10-3。

序号	声源	噪声级 dB(A)	备注
1	振捣机	93	距声源 1m
2	电机	103	距声源 1m
3	挖掘机	90	距声源 1m
4	装载机	90	距声源 1m
5	振动压路机	90	距声源 1m
6	自卸卡车	85	距声源 7.5m

表 2.10-3 项目施工期主要噪声源情况

(3) 水环境

生产废水:本项目施工废水主要包括施工车辆、设备的冲洗水、场地冲洗水、泥浆废水等,其产生量小,废水量约为 4m³/d,这些废水的特点是悬浮物较高,约为 1000 mg/L,施工废水通过沉淀池(设置沉淀池1个10m³)澄清后回用不外排。在采取措施后,对地表水环境的影响较小。

生活污水:本项目施工工程量小,施工期短,施工人员人数约 15 人左右,施工人员用水量按 50L/人·d 计,排放系数按 85%计,用水量为  $0.75m^3/d$ (污水量为  $0.64m^3/d$ )。根据类比调查,废水水质为: COD 200mg/L,BOD<sub>5</sub> 150mg/L, SS 200mg/L, NH<sub>3</sub>-N 25mg/L。

施工场地不设置施工营地,依托新桥磷矿已有的生活设施进行处理。

## (4) 固体废物

本项目建设期产生的固体废物主要有地面设施建设开挖临时转运的土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。

本项目施工期工业场地、井巷开挖等产生土石方量约 21.5 万吨。施工期场地产生的表土单独堆存,用于以后工业场地绿化覆土;本项目井下开拓工程掘进时,会产生掘进废石,掘进废石产生量约为 21.5 万吨,掘进废石全部用于场地、道路平整及现有井下采空区充填。

地面场地施工过程中将排放少量建筑垃圾和生活垃圾,建筑垃圾主要是废弃的碎砖、石、砼块等和各类包装箱、纸等,产生量较少。废弃碎砖、石、砼块等一般作为地基的填筑料,各类包装箱、纸一般有专人负责收集分类存放,统一运往废品收购站进行回收利用。

生活垃圾:施工人员人数约 15 人左右,施工人员生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计,则施工人员产生的生活垃圾为 7.5kg/d。使用垃圾桶集中统一收集后,及时清运到当地垃圾处置场处置,减轻对环境的影响。

## (5) 生态环境

工程占地全部为矿区现有用地,不改变土地利用方式。本项目公用及辅助设施全部依托现有,项目建设内容主要包括 3 号胶带斜井井颈改造、井筒延深及井下开拓、胶带廊建设、充填站建设等工程。采矿施工活动位于井下,不需进行场地平整、压实破坏工程用地上的植被,造成人为水土流失加重的情况。

充填站施工过程中地表开挖扰动、表土的临时堆放、弃土弃渣的堆放、建筑材料的 堆放等,可能改变地表形态和土壤结构、破坏植被、引起水土流失、破坏和影响环境。 施工期产生的环境影响是局部的、暂时的,只要加强管理,文明施工,可将其降到最小程度,并在工程结束时采取恢复措施,减轻施工对环境造成的影响。

# 2.10.4 营运期主要污染源及污染物产生量

## 2.10.4.1 水污染源及设计处理措施

### (1) 工业场地生活污水

生活污水设施利用新桥磷矿现有的 2 号井、3 号井、5.1 号井、5.2 号井地埋式生活污水处理装置,处理规模分别为 8.41m³/d、14.53m³/d、14.53m³/d、16.82m³/d,处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后用于场区绿化或洒水抑尘,不外排。,本项目定员 228 人,由新桥磷矿内部调配不新增员工,故不新增生活污水。

## (2) 矿坑涌水

## ①井下涌水量

根据建设单位 2017 年 1 月 6 日到 2018 年 9 月 8 日实际涌水量统计,新桥磷矿 2 号 井单元涌水量: 矿坑正常涌水量为 10345 m³/d,最大涌水量为 21000 m³/d。

绝大部分坑内涌水都是因为坑道开拓而使原含水层断裂后排出的地下泉水,经涌水 收集系统收集后一起排出地表,进入新桥磷矿山现有及新建的2号井生产废水一体化处 理站处理达标后部分回用至采矿及充填系统,其余外排。

#### ②井下涌水水质

地下涌水中污染物的组成和含量与地质构造、相邻岩层的成分、开采强度、采矿方式、采矿深度等多种因素有关。

矿井涌水水质详见 3.3.3 污水处理设施现状调查与评价,从 2019 年 3 月 14 日~3 月 16 日对新桥磷矿现有生产废水一体化处理设施进口监测结果可知,矿井涌水中的污染物主要是 SS、COD、TP。

序号	监测 项目	单位	2号井	地表水环境质量标 准(GB3838-2002) Ⅲ类标准	超标情况	污水综合排放标准 (GB8978-1996) 一级标准	超标情况
1	рН	无量纲	8.03	6~9	达标	6~9	达标
2	SS	mg/L	49.00	25	超标	70	达标
3	COD	mg/L	71.13	20	超标	100	达标
4	NH <sub>3</sub> -N	mg/L	0.11	1	达标	15	达标
5	F-	mg/L	0.54	1	达标	10	达标
6	TP	mg/L	0.37	0.2	超标	0.5	达标

表 2.10-4 矿井水水质监测结果

③排水方案

新桥磷矿现有 1 号井、2 号井、3 号井、5 号井一体化生产废水处理设施处理规模分别为 110m³/h, 210m³/h, 260m³/h, 150m³/h, 采用的工艺为:调节池+搅拌池(石灰乳)+絮凝反应池(PAC)+二沉池+过滤。

本项目矿井涌水依托新桥磷矿现有 2 号井生产废水一体化处理设施,并在现有的 2 号井生产废水一体化处理设施旁新建一套 500m³/h 的生产废水一体化处理设施,处理工艺与新桥磷矿现有的生产废水一体化处理设施处理工艺一致。矿井涌水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准,总磷达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准后回用 2913.32m³/d 用作井下凿岩、防尘洒水及充填站生产用水等,回用率达 28.1%,7459.39m³/d 外排。

新桥磷矿排水途径为:通过新桥磷矿 2 号井生产废水排放口排向阿罗河,最终进入 岩坑河。

### (3) 充填站废水

本项目设有 1 个充填站,充填材料分别为尾砂胶结充填材料和改性 CH 半水磷石膏充填材料。

充填站充填材料拌和用水 554.27m³/d,产生充填溢流水及洗管用水 27.71m³/d,经井下涌水收集系统收集后,提升到地面,再经生产废水一体化处理设施处理后回用,不外排。

## (4) 机修废水

机修用水 1.5t/d, 经蒸发损耗后产生废水 1.2t/d 依托新桥磷矿现有机修废水隔油池 处理后,用于矿区道路、沿山道路降尘及绿化浇洒。

项目生产运营期废水污染源、污染防治措施与污染物产、排情况见表 2.10-5。

种类	污染物名	产生情况t/a		处理措施	排放情况		削减量t/a
	称						
	废水量	t/a 3775925			2722677.35		-1053247.65
井下涌水	pН	无量纲	8.03	采用生产废水一体	无量纲	6~9	/
	SS	浓度	49.00	化处理设施,处理工	浓度	16	/
		mg/L	49.00	艺:调节池+搅拌池	mg/L		
		产生量t/a	185.02	(石灰乳)+絮凝反	排放量t/a	43.56	-141.46
	COD	浓度	71.13	应池 (PAC+PAM)+	浓度	12	/
		mg/L	/1.13	二沉池+过滤,处理	mg/L		
		产生量t/a	268.58	达标后 2913.32m³/d	排放量t/a	32.67	-235.91
	NH <sub>3</sub> -N	浓度	0.11	回用于充填系统和	浓度	0.105	/
		mg/L	0.11	采矿系统用水,其余	mg/L		
		产生量t/a	0.42	外排至阿罗河。	排放量t/a	0.286	-0.134

表2.10-5 废水产生及排放情况一览表

		浓度	0.54		浓度	0.46	/
	F-	mg/L			mg/L		
		产生量t/a	2.04		排放量t/a	1.25	-0.79
		浓度	0.37		浓度	0.19	/
	TP	mg/L			mg/L		
		产生量t/a	1.40		排放量t/a	0.52	-0.88
	废水量	t/a	8313	充填溢流水及洗管	t/a	0	0
		浓度	70	用水经井下涌水收	浓度mg/L	70	/
充填站	SS	mg/L	70	集系统收集后,提升			
废水		产生量t/a		到地面,经涌水处理	排放量t/a	/	0
			0.58	系统处理后回用,不			
				外排。			
	废水量	t/a	450		t/a	0	0
	SS	浓度	100	依托新桥磷矿现有	浓度	70	/
机修废水		mg/L		机修废水隔油池处	mg/L		
		产生量t/a	0.045	理后,用于矿区道	排放量t/a	/	0
	石油类	浓度	20	路、沿山道路降尘及	浓度	10	
		mg/L		绿化浇洒。	mg/L		
		产生量t/a	0.009		排放量t/a	/	0

注: ①矿井涌水按 365 天/年计算, 其余按照 300 天/年计算。

②井下涌水污染物产生浓度采用建设单位委托贵州昊华工程技术有限公司2019年3月14日~16 日环境现状监测数据,排放浓度根据建设单位提供的2018年7月~12月2号井、3号井、5号井生产废水 一体化处理设施排放口联网在线监测平均数据。

## 2.10.4.2 大气污染源及处理措施

新桥磷矿山现有工程和本次技改均不设置燃煤锅炉,均采用电热水器供热。矿山技 改完成后的大气污染物主要有:采矿通风粉尘、爆破废气、原矿堆场扬尘、装卸扬尘、 运输扬尘、机械及机动车产生的尾气及充填系统水泥仓废气等。

## (1) 装卸扬尘

装卸扬尘采用公式:

$$Q = 0.03v^{1.8} \bullet H^{1.23} \bullet e^{-0.23w}$$

式中: Q—矿石装卸起尘量, kg/t;

v—风速, m/s (取 2.1m/s);

W---含水率, 取 8%;

H—装卸高度,取2m。

通过计算装卸扬尘量 Q=0.26kg/t,装卸点设置堆矿场内,堆矿场设置半封闭式堆场,装卸点按环评要求采取洒水抑尘、控制装卸高度措施后,降尘率约为90%~95%,本项目矿石装车扬尘量为9.1t/a,排放粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB6297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。

将此公式用于其它物料时,还应考虑物料中细粒部分比例及比重差异,进行适当修正。煤属于易碎性矿石,磷矿石中等硬度,根据原矿粒度特征曲线(参见《选矿设计手册》),煤中细粒量与磷矿石中细粒量之比取 2:1。小于 0.1mm 不同比重颗粒的等降比表达如下:

$$e_0 = \frac{d_1}{d_2} = \sqrt{\frac{\delta_2 - \Delta}{\delta_1 - \Delta}}$$

煤的比重取 1.35,根据地质报告,该矿区磷矿石平均比重为 2.0t/m³, Δ为空气比重,可忽略, e<sub>0</sub>=0.7。堆场喷水雾降尘措施可一并归入大气降雨修正系数。综合上述各种因素,由上式可以计算在全年作业时间及气象条件下,在采取喷水雾降尘措施后,降尘率约为 95%,拟建工程磷矿堆场装卸作业时产生的无组织排放量约为 0.319t/a。

### (2) 堆场扬尘

环评类比采用下列公式计算:

 $Om=11.7 \times U^{2.45} \times S^{0.345} \times e^{-0.5\omega} \times e^{-0.55 \times (W-0.07)}$ 

式中: Qm—堆场起尘量, mg/s;

U—风速,取 2.1m/s;

S—堆场表面积,原矿堆场取 400m²,,改性 CH 半水磷石膏中转场取 200m²;

ω—空气相对湿度,取82%:

W—物料湿度,%。

### ①原矿堆场扬尘

经计算,堆矿场起尘量约 9.9t/a,根据相关实验,风速是堆场起尘量影响较大的因素,因此,环评要求采取半封闭式堆场,可降低风速对堆场起尘的影响,同时采取洒水抑尘的措施后,降尘率约为 95%~98%,本项目堆矿场扬尘量为 0.198t/a,排放粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB6297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值。

# ②改性 CH 半水磷石膏中转场扬尘

经计算,改性 CH 半水磷石膏中转场起尘量约 7.80t/a,根据相关实验,风速是堆场起尘量影响较大的因素,因此,环评要求采取半封闭式堆场,可降低风速对堆场起尘的影响,同时采取洒水抑尘的措施后,降尘率约为 95%~98%,本项目改性 CH 半水磷石膏堆场扬尘量为 0.156t/a,排放粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》 (GB6297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值。

(3) 胶结料(水泥)入仓工序产生的粉尘

本项目生产所用的胶结料(水泥)用散装水泥罐车通过公路运输到场区内,用气泵打入圆筒料仓内,由于受气流冲击,料仓中的粉状原辅料可从料仓顶气孔排至大气中。本项目共设置2个圆筒料仓,每个料仓容积200m³。类比同类企业可知,粉尘产生量占胶结料用量的0.005%,料仓入仓工序粉尘产生量为0.815t。建设单位在每个料仓顶气孔处配套一套设置袋式除尘器(随水泥仓成套自带)处理产生的粉尘,且圆筒仓与加料设备密封连接,避免粉尘外溢,该布袋除尘器处理效率为99%,除尘器风量为5000m³/h。由于本项目料仓高度约15m以上,经布袋除尘器处理后的粉尘直接排放,可视为有组织排放。经计算后,原料入仓工序经处理后粉尘排放量0.00815t/a、排放浓度为0.2058mg/m³,排放速率为1.029g/h,能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)最大排放浓度(20mg/m³)要求,对周围环境影响小。

#### (4) 充填站搅拌废气

充填站为尾砂胶结、改性 CH 半水磷石膏胶结充填,在罐车向细料仓采用气力供料及搅拌桶搅拌过程中,小粒径颗粒物会飘散形成粉尘,主要为有组织粉尘排放。根据业主提供资料,本项目搅拌机采用封闭式,另外,搅拌机盖上安装有加压水泵,将水通过喷嘴向搅拌机内喷注,可有效地覆盖内部粉尘飞扬和及时清洗内壁。因此项目搅拌工序产生的粉尘量较小。

## (5) 运输扬尘

自卸式载重汽车转运矿石的过程中产生一定的道路扬尘,其产尘强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关,根据有关资料统计约为 12.5g/s,小时排尘量为 45kg,因尘源不固定,乃属线源污染。由运输而造成的空气的含尘量无法定量计算,据国外测定资料,当运矿汽车以 4m/s 速度运行时,汽车路面空气中的粉尘时约为 10~15mg/m³。环评要求采用洒水车对矿区道路路面进行洒水抑尘,加盖篷布和控制装载量等措施控制扬尘产生。

## (6) 采矿通风粉尘

采矿过程的含尘气体主要来自采矿的凿岩、爆破、铲装等作业过程。在抑尘方面,采取湿式凿岩;爆破堆喷雾洒水、定期巷壁清洗;矿石、废石溜井口喷雾除尘、加强通风等措施,从产尘源头加强控制以达到抑尘的目的。类比其他采矿企业的状况,当采取上述措施控制后,矿山井下空气中的粉尘浓度可降到 0.05~1.0mg/m³,平均浓度在 0.1mg/m³ 以下,抑尘处理后的井下外排废气以及岗位空气质量符合国家规定的排放标准。

项目 3 号竖井风量 175  $m^3/s$ ,5 号竖井风量 143 $m^3/s$ ,则从 3 号竖井风井排出的粉尘总量 0.45t/a,5 号竖井排出的粉尘总量 0.37t/a,

## (7) 爆破废气

拟建工程所用铵油炸药主要化学成份为硝酸铵(NH<sub>4</sub>NO<sub>4</sub>),其成份为: NH<sub>4</sub>NO<sub>4</sub>89.85%、复合油 4.7%、木粉 5.2%,炸药年总用量为 27t/a。硝酸铵为无色或白色结晶,无臭有强烈苦味,在空气中潮解,由于硝酸铵易潮解而失效,往往将其混在有机溶剂中,制成防水型浆状炸药,供雨季使用,400℃时可爆炸生成水和氮氧化物,其中主要为二氧化氮。

在爆破工序中采用电镭管引爆。为提高爆破效率及安全性,采用多排微差爆破法,并控制爆破安全距离。

爆破过程的化学反应方程式如下:

 $2NH_4NO_3 \rightarrow 2N_2 + 4H_2O + O_2$ 

在迅速加热到 400~500℃时, 放热反应, 发生热分解:

 $4NH_4NO_3 \rightarrow 33N_2+8H_2O+2NO_2$ 

由反应式可见,工业炸药爆炸后将主要产生  $N_2$ 、 $NO_2$  和水蒸汽,其中有害气体  $NO_2$  的产生量较小。针对不同的炸药品种,其爆炸过程中产生的有害气体含量均有严格的规定。如乳化炸药执行的产品质量标准为《乳化炸药》,其中规定产品爆炸后在镭管引爆下,硝酸铵在瞬时分解并产生大量的热和一氧化二氮等气体,从而产生了爆炸(爆破)现象。

本项目爆破产生的废气污染物主要为  $NO_X$ 、CO,属于无组织排放。项目炸药用量为 1020kg/d(306t/a)。每公斤硝铵炸药可产生 0.28g 的氮氧化物气体,0.9g 的 CO,则  $NO_X$  的产生量约为 0.0857t/a,CO 的产生量约为 0.275t/a。

本项目 3 号竖井风量  $175 \text{ m}^3/\text{s}$ ,5 号竖井风量  $143 \text{m}^3/\text{s}$ ,则 3 号竖井 NOx 排放浓度 约为  $0.0189 \text{mg/m}^3$ 、CO 约为  $0.0742 \text{mg/m}^3$ 。

环评建议爆破作业应合理安排爆破时间,尽量在下班期间,夜间禁止爆破作业,爆破时所有人员必须撒离至爆破安全警戒线以外,井下爆破废气可对爆破堆喷雾洒水,加强机械通风等措施。

## (8) 矿、废石皮带廊转运扬尘

本项目采矿系统废石不出地面,直接充填于采空区,原矿及充填物料尾砂、改性 CH 半水磷石膏运输均采用皮带廊进行。项目皮带廊采用密闭式,粉尘不会外泄,并且 原矿、细砂的粒度较大,起尘量较低,因此主要在转运处设置洒水喷淋设施,降低粉尘 产生量即可。

## (9) 机械及机动车尾气

工业场地使用装载机、自卸式载重汽车等以柴油机为动力的工程机械,工程机械运行产生的燃油废气,将使矿区内空气产生一定污染。环评要求建设单位须购置符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891-2014)污染物排放限值要求的工程机械。在采取相应的措施后,采掘设备及运输设备排放的污染物较少,且较为分散,并具一定流动性,加之项目所处区域为农村地区,污染物较易扩散稀释,不会形成局部区域的污染,采场工程机械排放废气对对评价区环境空气质量不会形成明显的污染影响。

本项目工业场地均不设锅炉,且生活食堂设施依托现有新桥磷矿,不设置;项目运矿胶带采取封闭运输的方式,故对周围大气环境影响较小。故在矿物储、装、运过程采取喷雾洒水防尘、加强绿化等措施,可以降低扬尘对周围环境空气的影响。

项目生产运营期,废气污染源、污染防治措施与污染物产、排情况见表 2.10-6。

表 2.10-6 废气污染源、污染防治措施与污染物产、排情况一览表

污染源和		种类	原始产生情况			处理后排放情况		+11- ÷1 <sub>7</sub>	+11- <i>&gt;-1</i> -
序号	污染源	污染 物	浓度 mg/m³	产生量 t/a	污染防治措施	浓度 mg/m³	排放量 t/a	排放 方式	排放 去向
1	矿石运输	粉尘	_	少量	道路洒水抑尘,加 盖篷布和控制装载 量。	_	少量	无组织排放	环境空气
2	装卸扬 尘	粉尘	_	6.37	在半封闭式堆场内 装卸,降低装卸高 度,喷雾洒水抑尘。	周界外浓 度<1.0	0.319	无组织排放	环境空气
3	原矿堆 矿场扬	粉尘	_	9.9	采取半封闭式堆 场,喷雾洒水抑尘。	周界外浓 度<1.0	0.198	无组织排放	环境空气
4	改性 CH半 水磷石 膏中转 场扬尘	粉尘	_	7.8	采取半封闭式堆 场,喷雾洒水抑尘。	周界外浓 度<1.0	0.156	无组织排放	环境空气
5	3号竖 井采矿 通风废 气	粉尘	_	0.45	加强矿井通风	周界外浓 度<1.0	0.45	无组织排放	环境空气
6	5号竖 井采矿 通风废 气	粉尘	_	0.37	加强矿井通风	周界外浓 度<1.0	0.37	无组织排放	环境空气

7	胶结水 (水) 定工生的 粉尘	粉尘	22.64	0.815	安装袋式除尘器	0.226	0.00815	有组织排放, 高15米,直径 0.5米	环境空气
8	充填站 搅拌废 气	粉尘		少量	搅拌机采用封闭式,搅拌机盖上安装有加压水泵,将水通过喷嘴向搅拌机内喷注,可有效地覆盖内部粉尘飞扬和及时清洗内壁。	周界外浓 度<1.0	少量	无组织排放	环境空气
9	爆破废	NO <sub>2</sub>	0.0189	0.0857	稀释扩散	0.0189	0.0857	无组织排放	环境空气
9	气	СО	0.0742	0.275		0.0742	0.275	无组织排放	
10	机械及机动车 尾气	CO、 HC、 NOx	_	少量	采 用 符 合 (GB20891-2014) 污染物排放限值要 求的工程机械。		少量	无组织排放	环境空气
11	矿、废 石皮带 廊转运 扬尘	粉尘		少量	采取密闭式皮带廊。	周界外浓 度<1.0	少量	无组织排放	环境空气

## 2. 10. 4. 3 噪声源及控制措施

主要噪声源有:爆破、凿岩机、空压机、风井、水泵、绞车、运输车辆等产生的噪声。

项目 3~5 天爆破一次,由于一次起爆的炸药量较多,产生较大的爆破声响而形成噪声,据同类矿山的测定,距爆破源 100m 处的噪声声压级为 90dB(A)。爆破在昼间进行,夜间不爆破。

矿山在生产过程中所产生的噪声,大多超过我国颁布的《工业企业噪声卫生标准》, 将污染周围的环境,危及作业人员及附近居民的身体健康,应采取适当的防噪、降噪措施。

设计考虑对噪声源进行综合治理,除尽量选用低噪声机电设备外,对于高噪声设备主要采取消声、吸声、隔声、减振等常规噪声治理措施。预计消声器消声量 20~25dB(A),吸声结构吸声量 4~10dB(A),隔声罩隔声量 10~20 dB(A),隔声屏隔声量 7~12dB(A),隔声间隔声量 20~25dB(A),阻尼降噪量 10~20dB(A)。

项目生产运营期主要噪声污染源及治理措施见表 2.10-7。

环境	, , ,		污染源	原始产生 情况	污染防治措施	处理后排 放情况	排放去 向
要素	污染源	污染物	特征	dB(A)		排放量	, ,
	通风机	噪声		95	安装消声器	达到《工业	自然环
	水泵	噪声	44 大品	85	安装消声器	企业厂界	境
噪声	钻机 噪声		稳态噪声、非	90~100	选用低噪声设 备	环境噪声排放标准》	注: 距声源距
(木)	运输车辆	噪声	稳态噪	80~90	避免夜间运输		
	搅拌机	噪声	声	75~95	构筑物隔声、安 装隔声罩、基础 减震等	(GB12348 -2008) 2 类	离 lm

表 2.10-7 噪声产生、排情况及防治措施与一览表

# 2. 10. 4. 4 固体废物及处置

本项目运营过程中产生的固体废弃物主要包括采掘产生的废石、废钢材及矿井水处理站污泥、机修固废。

# (1) 废石

项目采矿过程中废石产生量为8万t/a,回填至井下采空区,不出井。

### (2) 废钢材

主要是井巷开拓、采矿作业时,切割、加工过程产生的废弃钢材,产生量约 7.2t/a,废钢材经收集后,可卖至废物回收中心回收利用。

#### (3) 污泥

矿井水地面环保处理站产生的污泥量约 2430t/a, 回填至采空区。

# (4) 除尘灰

本项目的除尘灰主要为充填系统水泥仓袋式除尘器收集的灰尘,共计约 0.81t/a,全部返回各自工艺流程,不外排。

#### (5) 机修固废

机修固废主要是项目机械设备设施的维修过程和油库产生的废机油、含油抹布等,产生量约 5t/a,属《国家危险废物名录 2016》中的 HW08(废矿物油与含矿物油废物)应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其 2013 年修改单进行收集、贮存管理,加强机械设备及变压器等的维护管理,防止机油的跑、冒、滴、漏。环评建议项目废机油应采用槽罐或桶装(加盖)收集,在新桥磷矿机修车间设置危废暂存间贮存(面积 10m²),暂存间需采取防雨设施,地坪必须采取防渗措施,定期委托有资质

的单位进行回收处置。

# (6) 生活垃圾

本项目是技改项目,不新增员工,故无生活垃圾产生。

项目生产运营期间,固体废物排放情况及处置利用措施见表 2.11-8。

表 2.10-8 项目固体废物排放及处置利用措施

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	污染物	勿种类	污染源	原始产		处理后排	排放去
序号	污染源	污染物	特征	生情况	污染防治措施	放情况	向
1	井下开采	采矿废石	一般固废	8万t/a	回填至井下采空 区,不出井。	0	回填于 采空区
2	井巷开 拓、采矿 作业	废钢材	废钢材	7.2t/a	可卖至废物回收 中心回收利用	0	废物回 收中心 回收利 用
3	矿井水地 面环保处 理站	污泥	一般固度	2430t/a	运至小坝原有翁 章沟废石场场堆 放,废石场四周修 建截洪沟;场地四 周绿化,洒水降 尘。	0	回填于采空区
4	工业场地	机修废机 油、含油 抹布	危险废物	5t/a	设置专用容器(加盖)和危险废物暂存间进行贮存(设于新桥磷矿机修车间内),定期委托有资质的单位处置。	0	委托有 资质位处 置
5	充填站水 泥仓袋式 除尘器	除尘灰	一般固	0.815t/a	回用于生产,不外 排	0	回用

# 2.10.5 生态影响因素及防治措施

## 2.10.5.1 运营期生态环境的影响因素、途径

本项目为技改项目,现有工业场地均为原有工业场地,不新增占地。运营期的生态环境影响主要是采矿区。

采矿区内地表错动范围内的土地存在错动的可能性,将导致地形地貌有轻微的变形,并对地表植被造成破坏;本项目采矿为充填采矿法,很大程度上避免了采矿区内的地表变形。

## 2.10.5.2 项目服务期满后对生态环境的影响因素、途径

服务期满后的矿山对周围生态环境的影响将不再持续,而是在业已形成的扰动与破

坏基础上逐步走向生态环境的恢复过程。需要做好后期的地表错动范围监测和植被监测。

# 2.10.6本项目建成后污染物排放汇总

本项目建成后污染物排放情况见表 2.10-9。

表 2.10-9 项目污染物排放情况一览表

类别	污染源名称	主要污染物	产生浓度 (mg/m³) (mg/L)	产生量 (t/a)	排放量 (t/a)	污染防治措施	削减量 (t/a)
	矿石运输	粉尘	_	少量	少量	道路洒水抑尘,加盖篷布和 控制装载量。	少量
	装卸扬尘	粉尘	_	6.37	0.319	在半封闭式堆场内装卸,降 低装卸高度,喷雾洒水抑 尘。	-6.051
	原矿堆矿场 扬尘	粉尘	_	9.9	0.198	采取半封闭式堆场,喷雾洒 水抑尘。	-9.7
	改性 CH 半水 磷石膏中转 场扬尘	粉尘	_	7.8	0.156	采取半封闭式堆场,喷雾洒 水抑尘。	-7.644
	3号竖井采矿 通风废气	粉尘	_	0.45	0.45	加强矿井通风。	0
	5号竖井采矿 通风废气	粉尘	_	0.37	0.37	加强矿井通风。	0
大气污染物	胶结料(水 泥)入仓工序 产生的粉尘	粉尘	22.64	0.815	0.00815	安装袋式除尘器。	-0.81
	充填站搅拌 废气	粉尘	_	少量	少量	搅拌机采用封闭式,搅拌机 盖上安装有加压水泵,将水 通过喷嘴向搅拌机内喷注, 可有效地覆盖内部粉尘飞 扬和及时清洗内壁。	少量
	堤地広左	NO <sub>2</sub>	0.0189	0.0857	0.0857	五爻 亚又 十二 井仆	0
	爆破废气	СО	0.0742	0.275	0.275	稀释扩散。	0
	机械及机动 车尾气	CO、 HC、 NOx	_	少量	少量	采用符合(GB20891-2014) 污染物排放限值要求的工 程机械。	少量
	矿、废石皮带 廊转运扬尘	粉尘	_	少量	少量	采取密闭式皮带廊。	少量
		废水量	/	3775925	2722677. 35		-1053247. 65
		рН	无量纲	8.03	/	井下涌水经收集后排入涌	/
废水	井下涌水	SS	48	181.24	5.2	水处理系统处理达标后,一	-176.04
		COD	71.13	268.58	7.38	部分用于采矿、充填用水,	-261.2
		NH <sub>3</sub> -N F-	0.08	0.30	0.65	其余排入阿罗河。	+0.35
		TP	0.43	1.62	0.52		-1.1

类别	污染源名称	主要污染物	产生浓度 (mg/m³) (mg/L)	产生量 (t/a)	排放量 (t/a)	污染防治措施	削减量 (t/a)
		废水量	/	8313	0	充填溢流水及洗管用水经	-8313
	充填站废水	SS	70	0.58	0	井下涌水收集系统收集后, 提升到地面,经涌水处理系 统处理后回用,不外排。	-0.58
		废水量	/	450	0	依托新桥磷矿现有机修废	-396
	机修废水	SS	100	0.045	0	水隔油池处理后,用于矿区 道路、沿山道路降尘及绿化	-0.0396
		石油类	20	0.009	0	· 浇洒。	-0.009
	井下开采	采矿	广废石	8万	0	回填至井下采空区,不出井。	-2.3万
	井巷开拓、采 矿作业	废	钢材	7.2	0	可卖至废物回收中心回收 利用。	-6
	矿井水一体 化污水处理 站	¥	亏泥	2430	0	压滤后,充填回采空区。	-2130
固废	工业场地	机修废机油、含油 抹布		5	0	设置专用容器(加盖)和危险废物暂存间进行贮存(设于新桥磷矿机修车间内), 定期委托有资质的单位处置	-5
	充填站水泥 仓袋式除尘 器	除尘灰		0.815	0	回用于生产,不外排	-0.815
	通风机	Lj	梟声	95	75~78	安装消声器	-17
	水泵		<b>梟声</b>	85	68~78	安装消声器	-7
噪声	钻机		<b>梟声</b>	90~100	75~78	选用低噪声设备	-22
	运输车辆		<b>梟声</b>	80~90	65~70	避免夜间运输	-20
	搅拌机	噪声		75~95	75~78	构筑物隔声、安装隔声罩、	-17
	空压机		操声	95~105	75~80	基础减震等	-25

# 2.10.7 污染物排放"三本账"分析

技改前后主要污染物变化情况见表 2.10-10。

表 2.10-10 技改工程污染物排放"三本帐"一览表 单位 t/a

种类	污	染物	现有排 放量*		本项目		以新带老	排放总	排放 增减量	总量
		废水量	3468960	产生量①	削减量 ②	排放量	削减量④	量⑤	增級里   ⑥	指标⑦
			3408900	3775925	-1053247. 65	272267 7.35	-2522880	3668757. 35	+19979 7.35	/
废	涌水	COD	38.12	268.58	-235.91	32.67	-33.56	37.347	-0.89	38.237
水	1田八、	NH <sub>3</sub> -N	0.318	0.42	-0.134	0.286	-0.29	0.323	-0.004	0.327
一八		SS	55.5	185.02	-141.46	43.56	-40.36	58.7	+3.2	/
		F-	1.35	2.04	-0.79	1.25	-0.91	1.69	+0.34	/
		TP	1.03	1.40	-0.88	0.52	-0.53	1.121	-0.01	1.131
	充填	废水量	0	8313	-8313	0	/	0	-8313	/
	站废	SS	0	0.58	-0.58	0	/	0	-0.58	/

	يار.									
	水 生活 汚水	废水量	0	0	0	0	/	0	0	/
	机修	废水量	0	450	-450	0	/	0	-450	/
		SS	0	0.045	-0.045	0	/	0	-0.045	/
	废水	石油类	0	0.009	-0.009	0	/	0	-0.009	/
废气	有组 织	粉尘	0	0.815	-0.81	0.0081	/	0.00815	-0.81	/
		废石	0	80000	-80000	0	0	0	0	0
		废钢材	0	7.2	-7.2	0	0	0	0	0
	一般工业	生产废 水处理 站污泥	0	2430	-2430	0	0	0	0	0
固废	固废	生活污水处理站污泥	0	0	0	0	0	0	0	0
		除尘灰	0	0.815	-0.815	0	0	0	0	0
	危险废物	机修废 机油、 含油抹 布	0	5	-5	0	0	0	0	0
	生剂	舌垃圾	0	0	0	0	0	0	0	0

注:\*废水现有排放量取自建设单位统计的新桥磷矿1号井、2号井、3号井、5号井生产废水处理设施2018年7月至12月在线监测数据平均值;废气现有排放量取自环境现状监测数据。

排放总量⑤=现有排放量-以新带老削减量④+本项目排放量③,排放增减量⑥=现有排放量-排放总量⑤。

# 2.11 依托厂区生产设备及其基础设施可行性分析

本项目是福泉磷矿现有新桥磷矿的改扩建项目,部分生产及公共辅助设施将依托新 桥磷矿已建设施。

本项目依托新桥磷矿现有的生产及公共辅助设施情况见表 2.11-1。

依托可 基础设施 新桥磷矿 本项目 行性 1.本项目设计采用井下涌水作为 1.新桥磷矿生产水源采用井下涌 采场生产用水、充填站生产用水 水作为采场生产用水及消防用水 及消防用水的水源: 生活设施利 的水源, 已建成井下排水一体化 用现有自来水管网供水。 供水 可行 处理装置4套。 2.本项目拟在 2 号竖井坑口场地 供排 2.新桥磷矿生活水源采用当地自 新建一座地面高位水池将水通 来水供水管网。 水 过自流送到各作业面。 1.生活区污水分别经新桥磷矿已 有的1号井、2号井、3号井、5 生活污水 本项目不新增人员,均为福泉磷 可行 处理设备 号井生活污水收集管网收集,再 矿新桥磷矿现有人员。 经化粪池预处理后,分别排入小

表 2.11-1 项目依托新桥磷矿基本情况表

压	- 缩空气	艺。 3.一体化处理装置外排口设有在线监测,监测内容为: 水量、PH、总磷、氟化物 COD、氨氮。  1. 新桥磷矿在1号井主斜井场地、2号井生产竖井场地、3号井主斜井工业场地、5.1号井工业场地、5.2号井工业场地各设有一座空压机房,内已装设不同型号空压机数台。  2. 3号井主斜井工业场地空压机数台。  2. 3号井主斜井工业场地空压机数台。  2. 3号井主斜井工业场地空压机数台。  2. 3号井主斜井工业场地空压机数台。  2. 3号井主斜井工业场地空压机数台。  4. 3号井主斜井工业场地空压机数台。  2. 3号井主斜井工业场地空压机数台。  2. 3号井主斜井工业场地空压机数台。  4. 3号井主斜井工业场地空压机数台。  2. 3号井主斜井工业场地空压机数台。  基 以	(431.04m³/h) 小于新桥磷矿现有 2 号井(规模 210m³/h)及新增的一套(规模 500m³/h))生产废水一体化处理装置处量。  1.本项目是在新桥磷矿现有 2 号井区即将 2 号井、3 号井、5 号井全部整合为一个开采系统的技改项目。 2. 项目井下生产用气量为45m³/min,现有的 2 号井、3 号井、5 号井可以提供120.1m³/min,故本项目空压机房及其空压机均不新增,全部依托现有空压设施。	可行
	矿井涌水	1.新桥磷矿矿坑涌水经 1 号井、2 号井、3 号井、5 号井生产废水一体化处理装置处理后水量水质满足生产、消防要求。生产废水处理设施处理规模分别为:110m³/h、210m³/h、260m³/h、150m³/h。 2.处理工艺为采用调节池+搅拌池(石灰乳)+絮凝反应池(PAC)+二沉池+过滤处理工	1.本项目为 2 号井区即现在的 2 号井、3 号井、5 号井的整合,矿井涌水 10345m³/d 经现有 2 号井(规模 210m³/h)及新增的一套(规模 500m³/h))生产废水一体化处理装置共两套生产废水一体化处理装置处理达标后,2913.32m³/d 用于采矿及充填系统生产用水等,其余 7459.39m³/d 经新桥磷矿排污口,外排。2. 矿 井 涌 水 10345m³/d	可行
		坝矿段 1 号井、2 号井、3 号井、5 号井地埋式一体化污水处理设施处理达标后,用于场区绿化或洒水降尘,不外排。 2.新桥磷矿生活污水处理设施采用"A²/O"处理工艺,项目各场地生活污水(食堂污水经隔油处理,洗浴废水经过格栅、过滤处理)和机修废水(经隔油处理后)统一排入污水收集管网进入地埋式一体化污水处理设备处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准(TP达到GB3838-2002 III类水质标准)后用于场区绿化或洒水抑尘。		

		站内已设BLT-250A型空压机1台,单台流量Q=31.5m³/min,额定排气压力为P=0.8MPa,配用电机功率N=180kW,380V。已配容积4m³,额定压力0.88MPa储气罐1个。 4.5.2号井工业场地空压机站内已设DSR-180AV型空压机2台,单台流量Q=24m³/min,额定排气压力为P=0.8MPa,配用电机功率N=132kW,380V。两台空压机已各配容积3m³,额定压力0.8MPa储气罐1个。		
	供电	矿区范围现有两座35kV变电站,分别为道坪35kV站(2×8MW)、谷龙35kV站(2×5MW)。两站间架设有约20km道桅线(10kV)。其中谷龙35kV站位于3#胶带斜井井口约150米。谷龙35kV站两各电源(牛谷线)分别引自牛场镇110kV站和220kV站。谷龙35kV站现有一期5000kVA主变一台,负荷率较低。经与电业部门协商,近期将投入二期5000kVA主变建设。另外,从谷龙35kV站有到新桥二号、三号、五号井专线(10kV)。分别为谷兴线(2km)、谷安线(0.15km)、谷黔线(4km)。	1.本项目用电设备共 58 台(件),运行设备 52 台(件),设备总容量 9140kW,运行设备容量为 8931kW。 2.新建:在 3 号胶带斜井驱动站内、井下排水泵房中央变电硐室和 3 号回风竖井、5 号回风竖井井口设 10kV 配电室。	可行
	进场道路	现有高坪~瓮安的乡村公路从矿区北侧通过,距矿区0.80~1.50km,并已有简易公路通到矿区中部。	1.现有外部公路能满足矿山生产运输的要求,不新建,依托现有。 2.新建充填站往南改线道路长 140m,按宽7m的水泥混凝土路 面设计,为充填站运输和社会通 行共用。	可行
储运设施	原矿运输道路	矿山外部运输依托现有的外部 公路,3号斜井工业场地和2号竖 井工业场地位于牛场至谷龙公路 (双车道水泥混凝土路面)的一 侧,场地与公路现已相连。3号斜 井工业场地南面有乡村公路至5 号竖井工业场地(充填站工业场 地)、5号斜井工业场地、5号平 硐工业场地,2.5km,宽度5m左 右的水泥混凝土路面。	能满足矿山生产运输的要求,不 新建,依托现有。	可行
	进场道路	进场道路采用分离式设计, 东侧为材料产品运输道路,西侧 为人员进出道路,避免人货交通 混合。	满足需要,依托现有,不新建	可行

由上表可见,目前新桥磷矿供水、供电、储运等公用辅助设施,废水、固废等环保 设施已配套建成并运行,能满足本项目生产运行依托的需要。

# 3 环境现状调查与评价

# 3.1 自然环境现状调查

# 3.1.1 地理位置及交通

贵州省福泉磷矿新桥磷矿山矿区行政区划属贵州省福泉市道坪镇管辖,东邻瓮安县平定营镇,南邻福泉市高坪镇,西邻瓮安县建中镇,北邻瓮安县玉华乡,其地理坐标: 东经 107°21′44″~107°22′47″,北纬 26°58′30″~27°00°01″。距道坪镇 12km,距福泉县城 50km,距瓮安县城 22km。

福泉磷矿新桥磷矿山现有高坪至瓮安的乡村公路从矿区北侧通过,距矿区 0.80~1.50km,并已有简易公路通到矿区中部。

项目交通地理位置详见图 3.1-1

# 3.1.2 地形地貌

矿区地貌类型属侵蚀溶蚀低中山地貌,由山体斜坡及冲沟构成,中部发育有河流,地势总体东西高,中间低,北高南低。最高点为矿区 1 号拐点北东部一无名山头,海拔 1540.3m,最低点为矿区内坝口附近阿罗河谷地,海拔 1121.6m,最大高差 418.7m,一般 150~250m。地形坡度一般在 10~35°不等。

# 3.1.3 矿区地质构造及地震

# 3.1.3.1 矿区地层

## 1、地层

区内及周边地层自高坪背斜核部至两翼由老至新出露为青白口系板溪群、南华系上统南沱组、震旦系下统陡山沱组、震旦系上统灯影组、震武系下统牛蹄塘组、明心寺组及第四系。青白口系板溪群分布在西侧,震旦系下统南沱组及上统陡山沱组隐伏于深部未出露,现将各组段岩性特征分述如下:

# (1) 青白口系板溪群(Qbq)

分布于矿区外西侧的高坪背斜核部,主要由一套灰绿色薄至中厚层变余凝灰质粉砂岩与变余凝灰质粘土岩的韵律层组成,夹不稳定的铁质绿泥石水云母粘土岩,该组与上覆震旦系呈假整合接触,局部呈微角度不整合接触。厚度>190 m。

#### (2) 南华系上统南沱组(Nh2n)

分布于矿区外西侧的高坪背斜的西翼,区内隐伏于深部,经深部工程揭示,主要由 冰碛砾岩及含砾粘土岩。砾岩成份为粉砂岩、粉砂质泥岩、玻屑凝灰岩等组成,少有绢 云母板岩、绿泥石板岩、花岗斑岩等砾岩。

# (3) 震旦系下统陡山沱组(Z<sub>1</sub>ds)

分布于矿区外西侧的高坪背斜的西翼,区内隐伏于深部,未出露。分四段(由下自上: $Z_1ds^1$ 、 $Z_1ds^2$ 、 $Z_1ds^3$ 、 $Z_1ds^4$ ,)。为本区磷块岩赋存层位。基本岩石组合为磷块岩、白云岩、硅质岩组成含磷岩组。该组厚 17.86m~69.76m,平均 38.83m。总体是北厚南薄。主要特征见含磷岩系组合特征。

- ①第一段(Z<sub>1</sub>ds<sup>1</sup>):为磷矿层底板,呈灰色微晶白云岩,底部为0m~2m含砾白云岩、含砾泥质白云岩。基质呈细晶结构,微条纹构造,局部地段泥质组分加重。顶部局部含磷。厚1.08m~15.47m,平均厚8.70m。
- ②第二段( $Z_1 ds^2$ ): 灰色薄板状砂泥质磷块岩,顶、底为条带状白云质磷块岩(a矿层), $F_{370}$ 断层以南相变尖灭。厚  $0\sim35.90$ m。平均厚 24.03m。
- ③第三段(Z<sub>1</sub>ds<sup>3</sup>):灰白色含磷白云岩。局部为含磷团块硅质岩,中上部磷质富集可形成白云质磷块岩透镜体。厚 0.36m~13.17m。平均厚 6.20m。
- ④第四段( $Z_1 ds^4$ ):为 b 矿层产出层位。顶部含磷条带白云岩、含磷白云岩。中上部为碎屑状白云质磷块岩、团块状白云质磷块岩( $b^2$ —4)。中下部为黑色致密块状、泥质磷块岩( $b^1$ )。该段在 18 勘探线以南尖灭或部分相变为团块状白云质磷块岩。厚16.48m~32.18m,平均厚 26.52m。其中 b 矿层平均厚 12.64m。

## (4) 震旦系上统灯影组( $\mathbb{Z}_2$ dy):

分布于矿区内的大部分区域,覆于磷矿层之上,全组总厚 179.42m~257.27m,平均 218.41m。主要为富含藻生物化石及胶状硅质团块或条带为特征的白云岩。下部及顶部含磷块岩团块或条带。矿区南端重结晶明显,硅化较强,使原岩结构难以辩认。据岩石组合及磷酸盐相对富集程度,大致划分三个岩性段。现由下自上分述如下:

# ①第一段(Z<sub>2</sub> dy<sup>1</sup>):

浅灰~灰白色中厚层状微粒白云岩,中下部夹泥质白云岩,下部含硅质细条带。18 线以南多相变为砂砾屑白云岩夹微粒白云岩,其底部为一层灰至深灰色中厚层状硅质团块白云岩,含磷质碎屑及条带,局部可富集呈团块状、碎屑状白云质磷块岩透镜体。18 线以北底部具豆状、假鲕状硅质白云岩,为稳定的 b 矿层直接顶板标志层,以南不明显,相变为硅质团块砂屑白云岩。该层是南厚北薄,厚度 18.88~58.22m,平均 39.18m。

# ②第二段(Z<sub>2</sub> dy<sup>2</sup>):

为灯影组内磷酸盐沉积相对富集部位,由浅灰白色硅质岩、白云岩(硅质或硅质团块白云岩)夹不稳定的磷块岩透镜体组成。富含藻生物化石,具层纹状、蠕虫状构造。18 线以北层位稳定,厚度变化不大,厚一般在 20m 左右,以南层位上下跳动,厚度变化均较大,厚度一般不足 10m。该段厚 1.28~37.6m,平均 12.02m。

# ③第三段(Z<sub>2</sub> dy<sup>3</sup>):

该段岩性变化较大,沿走向连续对应性差。厚度 138.51~238.62m,平均 167.21m。 按岩性可大致划分四个部分:

下部:浅灰、深灰色薄至中厚层状微粒白云岩。上部显条带状、层纹石构造,其底部夹泥质白云岩,局部含硅质团块。

中上部:压 18 线以南层薄,富藻层纹石白云岩。最底部具一层厚约 2m 左右含砂砾屑白云岩,似假鲕状结构。厚度由 12.08~60.13m,平均 26.45m。

中部:灰~浅灰色中厚层状微粒至细粒白云岩,具层纹石构造。上部溶蚀孔和晶洞较发育,局部显条带状构造。往南中下部含硅质细小带状或团块,见藻迹,含叠层石。18线以南顶部具一层浅灰色中厚层状藻粘结微粒白云岩,富含有机质,具窗孔状构造。平均厚 8.7m。该层厚度 59.92~69.91m,平均 63.38m。

上部:灰、浅灰色中厚层状细至微粒白云岩。往南相变为硅化白云岩,具重晶石矿化。下部见铅锌矿化,多呈团块状产出。矿段南段见汞矿化。含叠层石等藻化石。厚度65.31~97.08m,平均67.81m。

## (5) 寒武系下统(∈₁)

#### ①牛蹄塘组 (∈<sub>1</sub>n):

呈条带状分布矿区内中部,由黑、灰黑色炭质页岩、粘土质页岩、粉砂质粘土岩组成。其底部赋存一薄层透镜状、似层状磷块岩,厚 0~0.5m 及含 MO、Ni、V等"多金属层"。该层厚 11.68~25.99m,平均厚 19.01m。与下伏灯影组呈假整合接触,与上覆明心寺呈整合接触。

# ②明心寺组(∈<sub>1</sub>m):

分布在矿区内西部及外围,由灰绿~黄绿色粉砂质粘土岩夹粉砂岩及钙质粉砂岩组成。厚度大于300m。

## (6) 第四系(Q)

为残坡积及少量洪积物组成。岩性为粉砂质粘土,含白云岩碎块。厚 0~22.43m。

分布于矿区内溪沟两侧和各夷平面上。

#### 3.1.3.2 地质构造

# (一)背斜

新桥磷矿位于白岩、高坪两背斜南北倾伏端。因 F<sub>1</sub> 及 F<sub>370</sub> 断层影响,致使两背斜错 切位移,导致矿区内显示出南北两个不同的构造形态,即 F<sub>370</sub> 断层以北较为完整的背斜 构造形态及以南的单斜构造。北部背斜形态为一西缓东陡的歪背斜,轴向北部为北北东 5°,以南转向南西 200°,平面上呈现一舒缓的"S"形。岩层倾角在西翼一般 20~35°,东 翼产状变陡,倾角在 30~60°,一般 45°。东翼产状亦表现为北陡(60°)南缓(一般 40°)。南部为一单斜,地层走向近南北,北端为北北西 350°,南端北北东 5°。倾向东。倾角在 1000m 标高以上为 12~20°,1000~800m 为 45°,800m 以下多为 50°。

#### (二) 断层

矿区内及周边地区根据断裂发育程度可划分为南、北两个构造区,即以 F<sub>370</sub> 断层为界,以北属断裂构造较简单区,以南属断裂构造较复杂区。矿区内及周边区域共计有 34 条断层,多分布在南断裂构造较复杂区。其断裂具有以下特点:

- (1) 南北向断裂以逆断层为主,多位于白岩、高坪背斜衔接部位,背斜东翼转折部位及邻近小坝断层(F<sub>1</sub>)较发育,横断裂均为平推为主具斜落,多显正断层性质,主要分布在南构造区;
- (2) 断距除 F<sub>1</sub>、F<sub>27</sub>、F<sub>360</sub>、F<sub>352</sub>、F<sub>28</sub>和 F<sub>370</sub>共计 6条断层的垂断距大于 30米外, 其余多在 20m 以下;
- (3) 断层倾角除 F<sub>28</sub>、F<sub>73</sub>、F<sub>503</sub>、F<sub>64</sub>一组断层属缓倾角外,其余均较陡(一般大于 55 度),特别是横断层,多大于 75°以上;
- (4) 除 F<sub>1</sub>、F<sub>27</sub>、F<sub>362</sub>、F<sub>360</sub>、F<sub>361</sub>、F<sub>358</sub>、F<sub>370</sub>、F<sub>28</sub>共 8 条断层走向延长大于 800 米 外, 其余多小于 400 米。

在矿区内及周边断层中,除  $F_{28}$ 、 $F_{352}$ 、 $F_{353}$ 和  $F_{370}$  共 4 条断层对矿体空间形态的完整性与连续性有一定破坏外,其余断层影响甚微。

表 3.1-1 新桥磷矿山区内及周边断层统计表

断力	<b>⊒</b>	断层		断层		断层产状		岁	「层规模 (米)		挖	制情况		接触
类		编号	位置	性质	走向	倾向	倾角	走向长度	破碎带宽	垂断距	构造 点	地表 工程	钻 孔	安
小坝断	裂带	F1	矿段西侧		330~360	60~90	75	纵贯矿段 西侧	1~10	200~300	11	3	1	
		F362	矿段南段 东部	逆断层	350~23	80~113	45~75	区内 1225	0.5~1	约 130	10			Z <sub>2</sub> dy 顶部, ∈ <sub>1</sub> n 重复
		F360	矿段南段 东部	逆断层	360~10	90~100	55~70	区内 1030	1.5~4	约 40	12			Z <sub>2</sub> dy 上部重 复
	近	F358	矿段南段 东部	逆断层	360~10	90~100	68~84	区内 1085	1	<10	14	1		Z <sub>2</sub> dy 上部重 复
	南北	F357	矿段南段 东部	逆断层	360~10	90~100	63~88	区内 340	0.3~12	约 20	3	2		Z <sub>2</sub> dy 上部重 复
南北 向逆	组	F353	矿段南段 东部	逆断层	360	90	50~70	区内 120	0.5~5	15	2		2	地层、矿层 重复
冲断 裂带		F352	矿段南段 中部	逆断层	360~10	90~100	50~70	区内 370	0.1~5	25~80			3	Z <sub>2</sub> dy <sup>2</sup> 重复
		F356	矿段南段 中部	逆断层	356~8	86~98	65	520	1~1.5	<10	3			Z <sub>2</sub> dy 上部重 复
	北	F27	矿段东侧	逆断层	15~35	105~125	66~83	纵贯矿段 东侧	2~16	20~90	15	6		∈ <sub>1</sub> n 、Z <sub>2</sub> dy 顶部重复
	北东	F361	矿段南段 东部	逆断层	5~23	95~113	50~85	800	1~1.5	<10	12			Z <sub>2</sub> dy 上部重 复
	组	F366	矿段南段 东部	逆断层	27	117	83	580		<10	6			Z <sub>2</sub> dy 顶部, ∈ <sub>1</sub> n 重复

		F368	矿段南段 东部	逆断层	34	124	78	430	0.5	6~17	8	2		∈ <sub>1</sub> m 顶部、 ∈ <sub>1</sub> n 重复
		F500	矿段南段 东部	逆断层	35	125	87	320	3	<10	2	1		∈ <sub>1</sub> m 顶部重 复
		F501	新桥东 100 米	逆断层	29	119		200		<10	3			Z <sub>2</sub> dy 顶部重 复
		F502	矿段南段 东侧	逆断层	31	121	78	540		>20	3	2		∈ <sub>1</sub> m、Z <sub>2</sub> dy 顶部重复
南北	北	F56	长岭东	逆断层	23	113	88	300		<10	4			∈ <sub>1</sub> n 重复
向逆 冲断	北东	F63	沙子冲	逆断层	30	300	54~66	340		<10	4			Z <sub>2</sub> dy 上部重 复
裂带	组	F28	23~16 线间 隐伏深部	逆断层	25	295	13~51	区内 2300	2~3.5	5~63			10	地层、矿层 重复
		F73	23 线深部	逆断层	30	300	18	推断 200	1.5	2.5~14			1	地层、矿层 重复
		F503	ZK1604 深部	逆断层	20	290	31	270	2	13			1	b矿层重复
		F64	小米土 北东部	逆断层	350~20	260~290	40~58	142		<10	2			Z <sub>2</sub> dy 上部重 复
		F367	F366 东	逆断层	20~30	110~120	67~86	470	1~5	<10	10			
	北西	F373	山脚湾北	平推 断层	280~290	190~200	80~85	区内 180	10	10~20	5		2	地层、矿层 左行位移
横断 裂带	西组	F374	山脚湾南	平推 断层	290	200	68~78	440	10	<10	6			Z <sub>2</sub> dy <sup>2</sup> 右行 位移
	北西	F387	12 线东侧	平推 断层	287	17	83	250		4~8	4			∈ın 左行位 移

	F407	16 线西侧	平推 断层	288	18	89	310		35	4		b 矿层左行 位移
	F406	团棚子南	平推 断层	283	193	87	360		<15	4		Z <sub>2</sub> dy 上部左 行位移
	F410	F356 西	平推 断层	297	207	70	70		9	1		Z <sub>2</sub> dy 顶部左 行位移
	F484	桥顶山北	平推 断层	285	195	85	466		1	7		Z <sub>2</sub> dy 顶部右 行位移
北西	F408	F356 东	平推 断层	331	61	88	180		<10	3		Z <sub>2</sub> dy 上部左 行位移
组	F409	F356 西	平推 断层	321	51	69	105	2	17	2	2	b 矿层右行 位移
北	F370	16线北	平推断层	75~80	165~170	75~85	940	0.4~4	10~100	7		Z <sub>2</sub> dy 上部、 ∈ <sub>1</sub> n、∈ <sub>1</sub> m 右行位移
东东组	F372	16 线南	平推 断层	89	359	89	340	2	3~12	3		Z <sub>2</sub> dy 顶部左 行位移
纽	F412	F370 北	平推 断层	78			140		<10	3		Z <sub>2</sub> dy 上部右 行位移

# 三、节理

矿段内节理比较发育,综合以前详查资料分析,有以下四个组向节理:

- 1、北西组: 走向北西 300~330 度, 倾向北东, 倾角 61~86 度, 一般 70~85 度。
- 2、北西西组: 走向北西西 280~290 度, 倾向分别为北东、南西, 倾角 70~85 度, 一般大于 75 度。
- 3、近南北向组: 走向北北西 345~北北东 35 度,倾向分别南东、北西,倾角 50~ 58 度和 56~86 度。
  - 4、北东组: 走向北东 30~55 度, 倾向南东, 倾角 70~85 度。

以上四组节理与矿区内主要断裂组向基本一致,以近南北向和北西西两组较发育, 北东向与北西西向两组节理面垂直, 紧密闭合, 并互切, 北西西向节理错切其它组向节理, 节理面沿走向及倾向不平直。

其节理发育程度视不同构造部位而异,靠近断层,平行于断层组向节理比较发育。 项目区域地质图见图3.1-2。

# 3.1.3.3 地震

根据贵阳府志及瓮安、福泉县志记载: 1495 年至今,本区发生过有感地震 19 次,其中以 1819 年 9 月 14 日贵定地震最强(与本矿区直距 45km),其震级相当于 5 级。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306—2015),本区地震动峰值加速度为 0.05g,地震抗震设防烈度为 VI 度。区域稳定性较好。

# 3.1.4 气候与气象

评价区属北亚热带春夏半湿润型季风气候区, 四季分明, 冬暖夏凉。年平均气温 13.9°C, 极端最低气温-8.8°C, 极端最高气温 34.8°C, 最冷月(一月)均温 3.3°C, 最热月(七月)均温 23.4°C, 年平均降水量 1158.1mm, 年平均降雨日数 193.5d, 无霜期 266.7d, 年平均相对湿度 83%。 评价区全年以 NE 风为多, 夏季盛行 SE 风, 冬季盛行 NE 风, 年静风频率 46%,年平均风速为 2.0m/s。灾害性天气有夏旱、冰雹等。

# 3.1.5 水文特征

### 3.1.5.1 地表水

评价区属长江流域乌江水系岩坑河上游阿罗河支流,评价区内河流有翁昭沟小溪、弯兜小溪、黄家坡小溪、马田小河、阿罗河。

翁昭沟小溪发源于中坝寨南东侧,总体上由南向北径流 2.4km 后汇入岩坑河; 弯

兜小溪发源于弯兜东侧,为季节性小溪,总体上由南东向北西径流 1.5km 后在水银山西侧经过排水隧道 (0.9km) 汇入阿罗河;黄家坡小溪发源于黄家坡东侧,总体上由西向东径流 1.0km 后汇入阿罗河;马田小河为灰田小溪和大坡小溪在枹木山汇流而成,总体上由南东向北西径流 2.5km 后汇入阿罗河;阿罗河发源于大山槽,总体上由南向北径流 12.3km 后在大竹林汇入岩坑河,最总汇入乌江,阿罗河流经矿区长度约1.4km,流入矿山标高 1169m,流出矿山的标高+1123m,最大流量 2849L/s,最小流量94L/s,平均流量 291L/s,为矿山内主要河流。

新桥磷矿现有项目水系见图 3.1-3。

#### 3.1.5.2 区域水文地质概况

新桥磷矿山所处构造部位为杨子准地台黔北台隆遵义断拱贵阳复杂构造变形区,区 内构造线呈北北东向展布。东部为瓮安向斜,西部为平寨向斜及翁初—王卡褶断带,两 者间为矿区所在的白岩—高坪背斜,矿区位于白岩背斜南段,为主要岩溶裂隙水分布区。

本区地貌受构造、岩性及新构造运动控制,总体山脉走向及沟谷展布与主体构造线一致,呈北北东向。地貌成因类型以构造剥蚀为主,次为岩溶地貌和构造侵蚀类型。流经本区的主要河流为阿罗河、瓮安河、英坪溪,属长江流域乌江水系。乌江为区域性排水基准面,标高484m。

白岩—高坪背斜核部为青白口系板溪群(Qbq)和南华系上统南沱组(Nh2n)构成的隔水底板,此层系矿体底板,岩性为浅变质的薄至中厚层变余粉砂岩、变余凝灰岩夹玻屑凝灰岩、泥质胶结的冰碛砾岩和泥岩,为良好隔水层。矿体赋存于震旦系下统陡山沱组(Z₁ds),岩性为白云岩、硅质岩、磷块岩和含磷细砂岩组合,其与上部震旦系上统灯影组(Z2dy) 白云岩构成了本区矿坑主要的充水岩层,含有岩溶裂隙水。在此含水层之上,分布有寒武系下统牛蹄塘组和明心寺组(∈1n+∈1m)炭质页岩、粉砂岩和粘土岩。为良好的上覆隔水层。

上述含水层与隔水层平面上以白岩背斜为核心,平面上由内向外相间呈带,垂向上相间呈层,构成以矿床主要充水含水层陡山沱组+灯影组为主要含水体的封闭系统,该系统为区内完整的水文地质单元。

单元南部:上翁拉到新巧一线为单元的地表水及地下水分水岭。分水岭以南地表水和地下水向南径流,汇入乌江水系清水河;分水岭以北地表水(阿罗河水)、地下水向北径流,汇入乌江水系马颈河。单元北部、西部及东部:为白岩背斜东西两翼倾伏端, ∈ 1n+∈1m 炭质页岩、粘土岩、粉砂岩隔水层是单元中的地下水边界,边界封闭,阻

水性良好。

水文地质单元中,表现为以白岩背斜核部为中心岩溶含水层与非岩溶或弱岩溶相对隔水层相间分布,形成承压水储水构造。白岩背斜两翼到核部由新到老依次为寒武系中统石冷水组 $\in$ 2sh、高台组 $\in$ 2g、下统清虚洞组 $\in$ 1q、金顶山组 $\in$ 1j、明心寺组 $\in$ 1m、牛蹄塘组 $\in$ 1n,震旦系上统灯影组 $Z_2$ dy、震旦系下统陡山沱组 $Z_1$ ds (含磷矿层位),南华系南沱组Nh2n 及青白口板系群(Qbq),第四系(Q)不整合覆于各时代地层之上。

地下水可分为岩溶裂隙(溶洞)水、基岩裂隙水、松散沉积物孔隙水三种类型。项目区域水文地质见图 3.1-4。

# 3.1.5.3 矿区水文地质

# (一)含水层与隔水层

矿区内由新至老出露有第四系(Q)、寒武系下统明心寺组( $\in 1m$ )、牛蹄塘组( $\in 1n$ )、 震旦系上统灯影组( $Z_2$ dy),此外,呈隐伏状的有震旦系上统陡山沱组( $Z_1$ ds)、震旦 系下统南沱组(Nh₂n)及前震旦系板溪群(Pt₂),由新至老分述如下:

# 1、第四系(Q)孔隙含水层

广泛分布于矿区内及河谷,为残坡积及少量冲积层粘土、粉质粘土,含碎石、角砾,厚 0~22.43m。该层结构松散,仅降水时节短期含水,且富水性弱。

2、寒武系下统明心寺组(∈1m)相对隔水层

出露于矿区内西部及外围,由灰绿~黄绿色粉砂质粘土岩夹粉砂岩及钙质粉砂岩组成。厚度大于300m。出露泉点2个,流量为0.10~0.30l/s,富水性弱。

3、寒武系下统牛蹄塘组(∈1n)相对隔水层

呈条带状出露于矿区内中部,主要为黑、灰黑色炭质页岩、粘土质页岩、粉砂质粘土岩,厚11.68~25.99m,出露泉点1个,流量为0.07~1.627l/s,富水性弱。

4、震旦系上统灯影组(Z2 dy)岩溶含水层

分布于矿区内的大部分区域,为磷矿层之直接顶板充水含水层,主要为浅灰~灰白色中厚层状白云岩,夹少量泥质白云岩,硅质白云岩及硅质岩等。厚 179.42m~257.27m,平均 218.41m。该地层出露泉点 3 个,代表性泉出露于阿罗河岸边,流量为 61.59l/s。据抽水试验资料,最大钻孔抽水试验单位涌水量为 1.278 l/s.m(ZK1801),富水性强。

地表见两个长 10~30m 的溶洞,局部地段见长 30~80mm,宽 20~60mm 的溶隙, 节理裂隙非常发育,地下岩溶有溶洞、溶蚀裂隙及溶孔。

5、震旦系上统陡山沱组(Z1ds)岩溶裂隙含水层

为含矿系,隐伏于深部,主要为磷块岩、白云岩及硅质岩等, 17.86m~69.76m, 平均 38.83m。矿层分布于上部及中下部。

#### 6、震旦系下统南沱组(Nh2n)相对隔水层

为矿系底板,隐伏于深部,下段主要为冰碛砾岩、灰色凝灰质变余砂岩、粉砂质粘土岩,水云母粘土岩及砾石组成,厚度 0~6.68 米,一般 3 米,北厚南薄至尖灭;上段主要为灰绿色含粉砂质水云母粘土岩和紫红色夹灰绿色含粉砂质条带水云母粘土岩,厚度 0~11.82 米,一般 4.30 米,北厚南薄。

# 7、前震旦系板溪群(Pt2)相对隔水层

隐伏于深部,主要为变余凝灰质粉砂岩与变余凝灰质粘土岩的韵律层组成,夹不稳定的铁质绿泥石水云母粘土岩,厚度>190 m。

# (二) 地下水的补给、迳流、排泄条件

新桥磷矿山位于白岩背斜南倾伏端,是水文地质单元中地下水汇集区,系统中地下水补、径、排条件如下:

# 1、地下水的补给条件

天然条件下,矿区内含水层中地下水的补给包含三个方面的补给:一是矿区范围内的垂向补给;二是来自上游含水层的侧向径流补给;三是阿罗河流经灯影组出露地段入渗补给地下水。

垂向补给: 在灯影组白云岩透水层暴露地表区域, 大气降水直接通过白云岩中发育的溶蚀管道和溶蚀裂隙下渗补给地下水。在寒武系下统明心寺粘土岩、粉砂岩和牛蹄塘组炭质页岩隔水层覆盖区域, 大气降水向地下入渗的条件不好, 只有少量能通过基岩裂隙补给地下水。

侧向补给:矿区内及周边大面积灯影组白云岩透水层暴露地表,透水层在接受大气降水后变为含水层,含水层中的地下水通过断层破碎带及溶蚀裂隙等深层侧向补给进入矿区,来自上游的侧向的补给在矿区地下水中占有极为重要的地位。

除天然条件下的补给外,矿区目前在开采条件下,地下水系统遭改变,矿井中的地下水水位低于阿罗河河床,阿罗河地表水在流经灯影组出露地段将入渗补给地下水。

# 2、地下水的径流条件

天然条件下,含水层接受大气降水补给后,背斜东翼地下水沿地层倾向向东或北东 径流,背斜西翼地下水沿地层倾向向西或北西径流,两翼地下水径流到深部一定深度后 沿地层走向总体向北东径流,最终在背斜北部倾伏端受阻雍水富集,形成地下水富集的

## "地下水库"。

灯影组岩溶裂隙含水层中地下水自南向北径流,由于矿区内 5 个矿井的开采长期疏干排水,五个矿井总排水量约 8304m3/d。已经改变了区内地下水天然流场特征,整体地下水位下降,同时地下水流向发生变化,由自南向北变为由四周向降落漏斗中央径流,在地下水径流区形成了一个形态相对稳定的降落漏斗。随着后续的矿山开采和地下水疏干,地下水由四周向降落漏斗中央径流的现象更加突显。

#### 3、地下水的排泄条件

矿区地下水的排泄受地形条件和地质构造的控制。首先,区内地下水的排泄场所为阿罗河,河床标高 1121.60m(当地侵蚀基准面),而矿层分布标高 1120~750m,低于当地侵蚀基准面;其次,矿区位于白岩背斜倾伏端,矿床主要充水含水层灯影组白云岩顶底均被隔水层封闭。因此无论是地形条件因素还是地质构造因素均不利于地下水的自然排泄。

# (三) 断层对矿床充水的影响

# 1、小坝断裂带

主体为 F1 断层,纵贯矿段西侧,由于断距较大,构造破碎带较宽,构造角砾岩发育,具有一定导水性,地下水可能通过该断层向未来矿井充水,因此该断层对矿区南部未来矿井充水影响大,未来矿井需要采取有效的安全防范措施进行开采。

#### 2、南北向逆冲断带

主要断裂位于矿区南部及东侧外围,对矿区影响较大的断层主要为 F352、F353、F28 断层,其余断层对矿区影响较小。

- (1) F352: 目前该断层导水性一般,导水效果不明显,属弱导水断层,但由于该断层切割阿罗河,同时地表地层为岩溶裂隙强含水层的灯影组,岩溶裂隙较发育,未来矿井开采至附近区域时,应加强井下水文监测,该断层的导水对未来矿井充水有一定的影响。
- (2) F353: 该断层导水性一般不明显,属弱导水断层,该断层的导水对未来矿井 充水影响不大。
- (3) F28: 该断层具有一定导水性,矿区内各含水层(尤其是灯影组含水层)地下水可能通过该断层向未来矿井充水,因此该断层对未来矿井充水影响大,未来矿井需要采取有效的安全防范措施进行开采。

#### 3、横断裂带

主要分布于矿区南部及外围,除 F370 断层垂断距大于 30 米,对矿体有影响外,其余断层垂断距多在 10 米以下,虽对矿体造成不连续,但影响较小。

F370:该断层具有一定导水性,且切割阿罗河,沟通了地表水及上覆含水层与矿层之间的水力联系,矿区内灯影组强含水层地下水可能通过该断层向未来矿井充水,因此该断层对未来矿井充水影响大,未来矿井需要采取有效的安全防范措施进行开采。

#### (三) 矿坑充水因素分析

# 1、充水水源

- (1)直接充水水源:为灯影组地下水;陡山沱组为本区磷矿赋存层位,层厚 17.36~69.76米,平均为 38.83米;矿层底板(陡山沱组下部+南沱组)为非可溶岩相对隔水层,底板不充水,矿层位于该组上部;矿区主要含水层为灯影组,是其顶板直接充水层。灯影组含水层的上覆为相对隔水层(牛蹄塘组+明心寺组中下部),厚约 300m,隔水性强,阻断了其上地层与矿坑的水力联系,矿坑主要充水含水层为灯影组,为矿床顶板直接充水含水层。
- (2)间接充水水源:地表水,矿层分布标高 1120~750m,低于当地侵蚀基准面,矿井开采矿层时,低于阿罗河河床,虽然河流在矿区范围内流经的地区有牛蹄塘组、明心寺组下部等相对隔水层,但同时阿罗河在矿区南部上游地带流经含水层灯影组。未来矿井开采排水水位低于阿罗河河床后,将导致上游地带河水通过构造及采动裂隙经灯影组向矿井间接充水;未来矿坑揭露穿过河床的导水断层(如 F370、F352)时,地表水可能通过断层破碎带的导水通道进入矿坑,成为矿坑充水水源。

综上所述,矿床为顶板直接充水的岩溶矿床,经矿井开拓证实,矿井涌水量大,水 文地质条件复杂。阿罗河地表水只是在接近河床、进行河下开采或揭露穿过河床的导水 断层时,才可能成为矿坑充水水源。

#### 2、充水通道

### (1) 岩石天然节理裂隙

矿山内的含矿地层顶板灯影组在接近地表附近,岩石风化节理、裂隙很发育,而深 部则发育成构造节理、裂隙,它们是地下水活动的良好通道,并沟通上覆及含矿地层的 水力联系。

#### (2) 人为采矿冒落裂隙

未来的采矿活动将产生大量的采矿裂隙,这些人为裂隙也会沟通上覆含水层与含矿 地层的水力联系,成为地下水活动的良好通道。

## (3) 冒落带及导水裂隙带

地下采掘过程中,在顶板含水层底部产生冒落带及导水裂隙带,根据计算,导水裂隙带的最大高度 H=38m(含冒落带高度),地下水将沿冒落带及导水裂隙带进入矿井。

#### (4) 断层破碎带

矿区范围断层较为发育,当断层破坏了矿层同时也切割了灯影组含水层含水系统时,其地下水将沿断层破碎带进入矿井。

# 3、充水方式

灯影组岩溶含水层与下伏矿层直接接触,充水方式为直接充水。

根据访问调查,矿井出水方式为渗水、滴水、淋水、涌水等,当遇采空区积水、灯影组含水层溶洞水时,将产生突水。

## (四)矿井涌水量

根据建设单位 2017 年 1 月 6 日到 2018 年 9 月 8 日实际涌水量统计,2 号井单元涌水量为:

# Q 正常=10345m³/d

根据公式 Q 最大=Q 正常× $\lambda$ ,  $\lambda$  根据详查资料的 2 号长期观测点数据计算,经计算  $\lambda$  =2.03

# Q 最大=21000m³/d

2号井单元涌水量预测结果见表 3.1-2。

 时期
 涌水量(m³/d)

 正常
 10345

 最大
 21000

表3.1-2 新桥磷矿2号井涌水量预测

新桥磷矿矿区水文地质见图 3.1-5。

# 3.1.6土壤、植被和矿产资源

#### (1) 土壤

评价区属于黔中山原丘陵宽谷盆地黄壤和石灰土区中东部。受地形、地貌、成土母质、气候、植被和人为因素的影响,评价区土壤主要为黄壤和石灰土。石灰土分布于评价区内碳酸盐岩地层出露范围,黄壤分布于评价区内的碎屑岩系地层出露范围, 耕作土壤主要为黄泥田和黄泥土。

## (2) 植被

拟建项目区域属于 I 中亚热带常绿阔叶林亚带—IA.贵州高原湿润性常绿阔叶林地带—IA(4)黔中石灰岩山原常绿栎林常绿落叶混交林与马尾松林地区—IA(4)b 贵阳安顺石灰岩山原常绿栎林常绿落叶混交林及石灰岩植被小区。人工植被有玉一油一年两熟旱地作物组合和稻一油一年两熟水田作物组合。

#### (3) 动物

矿区内未发现大型野生动物,无野生动物迁徙通道、栖息地和主要觅食地,动物主要为小型兽类、爬行类以及各种鸟类、昆虫等。

# 3.2 社会环境现状调查

新桥磷矿山 1 号井北采区生产竖井场地外西侧~南西侧 10m~200m 有 38 户村民,北侧 50m~200m 有 21 户村民,其余方向 200m 范围内无村民居住,其余工业场地、风井场地周围 200m 范围内无村民居住。

新桥磷矿山矿区及附近村寨(评价范围内)人口分布情况见表 3.2-1。本项目充分利用原有场地,场地内均无村民居住。

乡镇	序号	村寨	户数	人口	与矿山关系
	1	桅杆坪	110	350	
	2	山屯	67	330	   南侧矿区外,评价范围内
	3	深沟槽	5	20	
	4	马田	12	47	
	5	高坡 1	40	140	
	6	高坡 2	76	250	
道坪镇英坪村	7	鱼掌 1	40	142	
	8	鱼掌 2	28	98	西侧矿区外,评价范围内
	9	枹木林	92	380	
	10	黄家坡	33	119	
	11	榜上	108	410	
	12	构皮根	21	84	矿区内南部
	13	新桥	38	152	19 位內角部

表 3.2-1 新桥磷矿山及附近村寨(评价范围内)人口情况

# 3.3 环境质量现状调查与评价

为了解评价区域的环境质量现状,建设单位委托贵州昊华技术有限公司对项目所在 地现状进行监测,监测期间,新桥磷矿现有项目生产正常。

监测报告见附件3,监测点位见图3.3-1。

# 3.3.1 地表水环境质量现状调查与评价

#### 3.3.1.1 排水分区

根据矿区地质地形图及本项目工程特点,采场的排水采用雨污分流制。雨水排水利用雨水沟或采场周围地形,就近排至邻近天然沟谷中;坑内涌水经井下水仓初步沉淀后排出坑口,进入新桥磷矿 2 号井生产废水一体化处理装置全部处理达标后,部分经增压泵站加压后输送至采场生产高位水池(容积 300m³),供供采矿、掘进作业面和巷道洗壁、喷雾防尘用水、消防用水以及充填站用水,多余的井下涌水经新桥磷矿山排放口排放至阿罗河,最后进入岩坑河。

### 3.3.1.2 区域河流水系及水体现状调查

# 1、区域河流水系功能要求

评价区最大的地表水体为岩坑河,为乌江二级支流。矿段矿段内地表无大的地表水体,仅有辣菜冲及南堡沟两条溪流,小坝矿区外西面阿罗河由南向北流过,最后汇入岩坑河。

本项目事故工况下废水排入阿罗河,最终汇入岩坑河。根据《贵州省水环境功能区》(2015),阿罗河为III类水体,执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。

## 2、区域水污染源

本项目地处长江流域乌江水系岩坑河上游阿罗河支流和冷水河上游高坪河支流分水岭地带。北部阿罗河发源于大山槽,总体上由南向北径流 12.3km 后在大竹林汇入岩坑河,最终汇入乌江。

岩坑河干流河段分布有瓮安磷矿、 瓮安县磷化公司 、 瓮安大信北斗山磷矿和平峰矿业有限公司等工矿企业,流域内存在工业污染、 乡镇生活污染和农村农药化肥污染。

#### (1) 工业污染源

#### ①企业生产及排污概况

岩坑河上游瓮安县境内的工业污染源分布在玉华乡岩坑河流域两岸,目前正在开采运行的有福泉磷矿、瓮安磷矿、瓮安县磷化公司、瓮安大信北斗山磷矿、平峰矿业有限公司和翁福(集团)有限责任公司 5 家企业,共有 14 个磷矿采矿点。根据根据《瓮安县杜仲河上游污染源调查报告》统计,上述工业污染源年排放废水约 260 万吨,均为磷

### 矿硐采废水。

# (2) 农业污染源

岩坑河沿河两岸分布有大量耕地,汛期洪水夹带泥沙等杂物,混同残留的化肥和农药进入水体,会对水质产生一定不利影响。

## (3) 生活污染源

生活污染源主要涉及上述工矿企业及沿河村镇人员产生的居民生活污水和生活垃圾,工矿企业建有生活污水处理设施处理达标后排放,部分村寨污水采用旱厕处理,经天然发酵后用于菜地或农田浇灌,且乡镇村寨周围分布有冲沟和凹地,对污水有一定的净化作用, 部分污水未经处理直接排入河流,对水环境影响产生一定影响。

# 3.3.1.3 地表水环境现状监测

#### (1) 监测断面设置

监测断面布置情况见表 3.3-1。

编号	-	监测位置	断面性质
	W1	阿罗河桅杆坪断面,福泉磷矿矿部排污口上游 500 米	背景断面
	W2	阿罗河新桥磷矿山 1 号井采区排污口上游 500 米	背景断面
	W3	阿罗河新桥磷矿山 2 号井采区排污口上游 500 米	背景断面
阿罗河	W4	阿罗河新桥磷矿山 3 号井主斜井工业场地排污口上游 500 米	背景断面
阿多州	W5	阿罗河谷龙断面,新桥磷矿山 3 号井主斜井工业场地排污口下游 1000 米	削减断面
	W6	阿罗河下坝山断面,新桥磷矿山3号井排污口下游3200米	控制断面
	W7	阿罗河大竹林断面,新桥磷矿山3号井排污口下游5000米	控制断面

表 3.3-1 地表水监测断面布置一览表

# (2) 监测项目

根据本项目废水的特点,并按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》 (HJ2.3-2018)的要求,水环境质量现状监测评价选取 pH 值、悬浮物、化学需氧量、 高锰酸盐指数、BOD<sub>5</sub>、氟化物、砷、总磷、NH<sub>3</sub>-N、石油类等,同时测定水温、流速、 流量。

- (3) 监测单位: 贵州吴华工程技术有限公司
- (4) 监测时间: 2019年3月14日~3月16日,连续3天,每天1次。

# 3.3.1.4 地表水环境质量现状评价

1、评价方法

采用单因子标准指数法进行现状评价,其计算公式如下:

Si = Ci / Csi

式中: Si — 第 i 个水质因子的标准指数,量纲为一;

Ci — 第 i 个水质因子的监测质量浓度值, mg/L;

Csi — 第 i 个水质因子的标准质量浓度值, mg/L。

pH 值的标准指数计算公式:

SpH, j = (7.0 - pHj) / (7.0 - pHsd)  $pHj \le 7.0$ 

SpH,j = (pHj-7.0) / (pHsu-7.0) pHj > 7.0

式中: SpH,j — pH 值的标准指数,量纲为一;

pHi — pH 监测值;

pHsd — 评价标准的下限值;

pHsu — 评价标准的上限值。

水质参数的标准指数大于 1,表明该水质参数超过了规定的水质标准,已经不能满足使用要求。

# 2、评价标准

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表 1III类水质标准限值。其中,SS 参照 《地表水资源质量标准》(SL63-94)三级标准。

#### 3、评价结果

地表水环境质量现状监测及评价结果统计见表 3.3-2。

从表 3.3-2 可知:

本次共设置 7 个地表水监测断面,监测 pH、SS、COD、高锰酸盐指数、BOD<sub>5</sub>、NH<sub>3</sub>-N、F<sup>-</sup>、总磷、As、石油类共 10 个项目。W2~W6 共五个断面中总磷均超标,最大占标率分别为 195%、363%、182%、117%、105%,最大超标倍数分别为 0.95、2.63、0.82、0.17、0.05; W2、W3、W6、W7 三个断面中悬浮物超标,最大占标率分别为 191%、124%、111%、173%、105%,最大超标倍数分别为 0.91、0.24、0.11、0.73。由此可见,阿罗河中超标项目是总磷和悬浮物。

总磷和悬浮物超标原因为阿罗河上游企业有寥观皇矿井、黔龙矿井、安龙矿井、兴福选矿厂、安倍公司选矿厂等企业以及民间的无序开采排放的生产生活污废水排放对阿罗河水质产生了影响。

表 3.3-2 地表水环境质量现状监测及评价统计

评价因子	项目	W1 断面	W2 断面	W3 断面	W4 断面	W5 断面	W6 断面	W7 断面
	监测值	8.37~8.41	7.6~7.62	7.5~7.55	7.5~7.54	8.84~8.91	7.52~7.59	7.6~7.64
	平均值/mg/L	8.39	7.61	7.53	7.51	8.87	7.56	7.62
рН	标准指数	0.695	0.305	0.265	0.255	0.935	0.28	0.31
	最大超标倍数	0	0	0	0	0	0	0
	标准值			6~	~9			
	监测值/mg/L	6.4~7.2	11.1~11.7	7.4~8.1	7.9~8.4	5.2~5.6	6.4~6.7	7.2~7.6
	平均值/mg/L	6.8	11.4	7.77	8.20	5.43	6.57	7.37
CODCr	标准指数	0.34	0.57	0.388	0.41	0.27	0.33	0.37
	最大超标倍数	0	0	0	0	0	0	0
	标准值/mg/L				20			
	监测值/mg/L	0.72~0.76	1.2~1.25	1.62~1.86	1.34~1.49	1~1.13	0.71~0.96	1.86~2.03
<b>宣经</b> 数北	平均值/mg/L	0.74	1.22	1.76	1.43	1.08	0.83	1.97
高锰酸盐 指数	标准指数	0.12	0.2	0.29	0.24	0.18	0.14	0.33
1日奴	最大超标倍数	0	0	0	0	0	0	0
	标准值/mg/L			<u> </u>	6			
	监测值/mg/L	1.03~1.08	2.01~2.04	1.96~2.02	0.55~0.58	0.98~1.03	1.21~1.25	2.04~2.09
	平均值/mg/L	1.06	2.02	1.99	0.57	1.01	1.23	2.06
BOD <sub>5</sub>	标准指数	0.26	0.51	0.50	0.14	0.25	0.31	0.52
	最大超标倍数	0	0	0	0	0	0	0
	标准值/mg/L			<u> </u>	4			
	监测值/mg/L	0.09~0.14	0.12~0.16	0.36~0.44	0.32~0.41	0.15~0.19	0.16~0.22	0.04~0.09
氨氮	平均值/mg/L	0.12	0.14	0.40	0.36	0.17	0.19	0.06
	标准指数	0.12	0.14	0.40	0.36	0.17	0.19	0.06

	最大超标倍数	0	0	0	0	0	0	0
	标准值/mg/L			≤1	.0			
	监测值/mg/L	0.07~0.1	0.37~0.41	0.71~0.74	0.35~0.38	0.22~0.25	0.19~0.23	0.15~0.18
	平均值/mg/L	0.09	0.39	0.73	0.363	0.23	0.21	0.163
总磷	标准指数	0.43	1.95	3.63	1.82	1.17	1.05	0.82
	最大超标倍数	0	0.95	2.63	0.82	0.17	0.05	0
	标准值/mg/L			≤(	0.2			
	监测值/mg/L	0.38~0.42	0.2~0.23	0.27~0.29	0.26~0.29	0.29~0.3	0.29~0.32	0.29~0.31
	平均值/mg/L	0.40	0.22	0.28	0.27	0.29	0.30	0.29
氟化物	标准指数	0.4	0.22	0.28	0.27	0.29	0.30	0.29
	最大超标倍数	0	0	0	0	0	0	0
	标准值/mg/L			≤1	.0			
	监测值/μg/L	0.4~0.1	0.6~1.2	2.5~3	24.9~25.9	8.5~8.8	22.5~25.6	23~27.8
	平均值/μg/L	0.67	0.9	2.7	25.5	8.63	24.1	25.93
砷	标准指数	0.01	0.02	0.054	0.51	0.17	0.48	0.52
	最大超标倍数	0	0	0	0	0	0	0
	标准值/μg/L			<u> </u>	50			
	监测值/mg/L	11~15	45~51	29~33	13~17	5~7	26~30	41~45
	平均值/mg/L	13	47.67	31	15.0	6	27.67	43.33
SS	标准指数	0.52	1.91	1.24	0.6	0.24	1.11	1.73
	最大超标倍数	0	0.91	0.24	0	0	0.11	0.73
	标准值/mg/L			<u>≤</u>	25			
	监测值/mg/L	0.03L						
石油类	平均值/mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	标准指数	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

	最大超标倍数	0	0	0	0	0	0	0			
	标准值/mg/L		≤0.05								
水温	$^{\circ}$	16.73	17.2	16.4	18.1	18.07	17.7	17.6			
流速	m/s	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3			
流量	m <sup>3</sup> /s	0.024	0.144	0.12	0.324	0.198	0.176	0.459			

注: 检测结果小于最低检出限时,以"检出限+L"表示。

# 3.3.2 地下水环境质量现状调查与评价

## 3.3.2.1 地下水环境现状监测

(1) 地下水监测点

本次评价选择评价区内的5个井/泉点进行环境现状监测,地下水监测点见表3.4-3。

编号 监测点 监测位置 功能 瓮福磷矿地下水抽取点, 桅杆坪矿部北侧 250 Q1 桅杆坪 现状分析 新桥 新桥 1 号井工业场地东南侧 500 米 Q2 现状分析 新桥 2 号井回风竖井工业场地西侧 500 米 黄家坡 现状分析 Q3 新桥 3 号井工业场地东侧 500 米 现状分析 水银山 Q4 新桥排水隧洞南侧 500 米 榜上 现状分析 Q5

表 3.3-3 地下水监测断面布置情况

# (2) 地下水监测项目

pH、总硬度、氨氮、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、砷、汞、六价铬、铜、锌、铁、锰、TP、细菌总数及总大肠菌群等,同步测定水温和水点流量等参数。

(3) 监测单位

贵州昊华工程技术有限公司

(4) 监测时间及频率

地下水监测时间为2019年3月14日~3月16日,每天对泉点采样一次。

(5) 监测分析方法

水样的采集、保存按《地下水环境监测技术规范》进行。

(6) 监测结果

本次环评地下水水质现状监测结果见表 3.3-4。

#### 3.3.3.2 地下水环境质量现状评价

(1) 评价方法: 采用标准指数法进行评价。

评价公式:

$$P_{ij} = \frac{C_i}{C_{0i}}$$

 $P_{ii} \le 1$  为符合标准, $P_{ii} > 1$  为超标,  $P_{ii}$  为单项评价指标;

C<sub>i</sub> 为本次实测值; C<sub>0</sub>i 为评价标准值。

pH 的标准指数用下式计算:

SpH,j = (7.0 - pHj) / (7.0 - pHsd)  $pHj \le 7.0$ 

 $SpH_{,j} = (pHj-7.0) / (pHsu-7.0)$  pHj > 7.0

式中: SpH,j — pH 值的标准指数,量纲为一;

pHj —第 j 点 pH 值的实测值;

pHsd — 评价标准的下限值;

pHsu — 评价标准的上限值。

(1) 评价标准

对地下水各监测点水质采用《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准作为地下水的评价标准。

(2) 评价结果

评价结果见表 3.3-5。

表 3.3-4 地下水现状监测结果 单位: mg/L, pH 除外

监测点	监测项目	рН	耗氧量	总硬度	NH <sub>3</sub> -N	氟化物	ТР	砷 μg/L	溶解 性总 固体	汞 μg/L	六价铬	铜	锌	铁	锰	细菌总数	总大肠 菌群
	2019.3.14	8.05	0.5L	255.2	0.03	0.18	0.24	12.5	275	0.44	0.004L	0.125	0.05L	0.03L	0.01L		
01	2019.3.15	8.07	0.61	254.1	0.04	0.19	0.23	10.5	270	0.42	0.004L	0.125	0.051	0.03L	0.01L	600	220
Q1	2019.3.16	8.02	0.54	253.3	0.07	0.21	0.25	12.5	272	0.54	0.004L	0.165	0.05L	0.03L	0.01L		
	平均值															600	220
	2019.3.14	8.03	0.99	228.7	0.44	0.30	0.37	13.4	225	0.59	0.004L	0.261	0.057	0.03L	0.01L		
02	2019.3.15	8.06	1.16	227.9	0.50	0.30	0.39	13.0	227	0.60	0.004L	0.243	0.064	0.03L	0.01L	2200	220
Q2	2019.3.16	8.00	1.09	226.9	0.49	0.32	0.35	13.8	231	0.45	0.004L	0.315	0.05L	0.03L	0.01L		
	平均值															2200	220
	2019.3.14	8.35	0.5L	103.3	0.04	0.17	0.30	5.1	146	0.57	0.004L	0.05L	0.05L	0.03L	0.01L	1930	
02	2019.3.15	8.39	0.5L	102.9	0.05	0.14	0.28	4.4	147	0.46	0.004L	0.05L	0.05L	0.03L	0.01L		210
Q3	2019.3.16	8.36	0.5L	102.2	0.06	0.16	0.32	5.2	151	0.48	0.004L	0.05L	0.05L	0.03L	0.01L		
	平均值										0.004L						
	2019.3.14	8.23	0.5L	90.1	0.03	0.13	0.07	4.6	66	0.74	0.004L	0.05L	0.05L	0.173	0.01L	350	
	2019.3.15	8.22	0.5L	89.6	0.03	0.11	0.06	4.1	69	0.75	0.004L	0.05L	0.05L	0.169	0.01L		170
Q4	2019.3.16	8.22	0.5L	88.7	0.07	0.13	0.08	5.3	65	0.70	0.004L	0.05L	0.05L	0.192	0.01L		
	平均值																
	2019.3.14	8.14	0.81	73.4	0.03	0.14	0.16	11.7	113	0.78	0.004L	0.066	0.05L	0.370	0.246		
0.5	2019.3.15	8.15	0.98	72.4	0.06	0.12	0.18	9.2	109	0.79	0.004L	0.069	0.05L	0.359	0.0256	480	170
Q5	2019.3.16	8.10	0.91	74.7	0.07	0.13	0.15	11.4	119	0.65	0.004L	0.05L	0.05L	0.361	0.272		
	平均值										0.004						

注: 低于方法检出限的检验结果,用"方法检出限+L"表示。

表 3.3-5 地下水环境评价结果统计表 单位: mg/L(pH 除外)

	标准值		(Q1) 桅杆 <sup>‡</sup>	———————— 平		(Q2) 新桥			(Q3) 黄家切	支
火口	初年田	平均值	标准指数	超标率%	平均值	标准指数	超标率%	平均值	标准指数	超标率%
PH	6.5~8.5	8.05	0.7	0	8.03	0.69	0	8.37	0.91	0
总硬度	450	254.20	0.56	0	171.02	0.38	0	102.8	0.23	0
氨氮	0.5	0.05	0.09	0	0.38	0.76	0	0.05	0.10	0
耗氧量	3	0.58	0.19	0	0.86	0.29	0	0.5	0.17	0
溶解性总固体	1000	272.33	0.27	0	170.82	0.17	0	148.00	0.15	0
氟化物	1	0.19	0.19	0	0.28	0.28	0	0.16	0.16	0
砷(μg/L)	10	11.83	1.18	0.18	10.35	1.03	0.03	4.9	0.49	0
汞 (μg/L)	1	0.47	0.47	0	0.53	0.53	0	0.50	0.50	0
六价铬	0.05	0.004	0.08	0	0.08	1.60	0.6	0.004	0.08	0
铜	1	0.14	0.14	0	0.24	0.24	0	0.05	0.05	0
锌	1	0.05	0.05	0	0.06	0.06	0	0.05	0.05	0
铁	0.3	0.03	0.10	0	0.10	0.3	0	0.03	0.10	0
锰	0.1	0.01	0.10	0	0.10	0.1	0	0.01	0.10	0
TP	0.2	0.24	1.20	0.2	0.58	2.89	1.89	0.30	1.50	0.5
细菌总数	100	600	6.00	5.00	2200	22.00	21.00	1930	19.30	18.3
总大肠菌群	3	220	73.33	72.33	220	73.33	72.33	210	70.00	69

项目	标准值		(Q4) 水银!	Ц	(Q5) 榜上			
,,,,		平均值	标准指数	超标率%	平均值	标准指数	超标率%	
PH	6.5~8.5	8.22	0.81	0	8.13	0.75	0	
总硬度	450	89.47	0.20	0	73.5	0.16	0	
氨氮	0.5	0.04	0.09	0	0.05	0.11	0	
耗氧量	3	0.50	0.17	0	0.90	0.30	0	
溶解性总固体	1000	66.7	0.07	0	113.67	0.11	0	
氟化物	1	0.12	0.12	0	0.13	0.13	0	
砷(μg/L)	10	4.67	0.47	0	10.77	1.08	0	
汞 (μg/L)	1	0.73	0.73	0	0.74	0.74	0	
六价铬	0.05	0.004	0.008	0	0.004	0.007	0	
铜	1	0.005	0.005	0	0.007	0.007	0	
锌	1	0.005	0.005	0	0.005	0.005	0	
铁	0.3	0.18	0.59	0	0.36	1.21	0.21	
锰	0.1	0.01	0.10	0	0.18	1.81	0.81	
TP	0.2	0.07	0.35	0	0.16	0.82	0	
细菌总数	100	350	3.5	2.5	480	4.8	3.8	
总大肠菌群	3	170	56.67	55.67	170.0	56.67	55.67	

续表 3.3-5 地下水环境评价结果统计表 单位: mg/L(pH 除外)

注:①参照 GB3838-2002 III类水质标准限值;②低于检出限数据在计算平均值时均按检出限计算。

# 评价结果表明:

除 Q2 新桥各项指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准要求外,其他 Q1、Q3、Q4、Q5 超标。Q1 桅杆坪: 砷超标 0.18 倍、TP 超标 0.2 倍、细菌总数超标 5 倍、总大肠菌群超标 72.33 倍; Q3 黄家坡: TP 超标 0.5 倍、细菌总数超标 18.3 倍、总大肠菌群超标 69 倍; Q4 水银山: 细菌总数超标 3.5 倍、总大肠菌群超标 56.67 倍; Q5 榜上: 细菌总数超标 3.8 倍、总大肠菌群超标 55.67 倍。

细菌总数、总大肠菌群超标原因主要是附近居民生活污水未进行收集处理导致泉点受到生活染源的影响。

# 3.3.3 污水处理设施现状调查与评价

# 3.3.3.1 监测布点与监测项目

(1) 污水处理设施监测点

本次评价选择项目现有工程评价区内的生产废水一体化处理设施进出口进行环境 现状监测,监测点见表3.3-6。

编	号	监测位置	备注
	F1	新桥 1 号井生产污水处理站进出口	福泉磷矿于2017年7月至
生产 废水	F2	新桥 2 号井生产污水处理站进出口	今在新桥磷矿山生产废水 污水处理设施设置在线监
处理 设施	F3	新桥 3 号井生产污水处理站进出口	测系统,并与环保部门联 网。监测项目: PH、TP、
	F4	新桥 5 号井生产污水处理站进出口	氟化物、SS、流量。

表 3.3-6 污水处理设施监测点

# (2) 监测项目

pH 值、悬浮物、化学需氧量、氟化物、NH3-N、总磷同步测定流量等。

(3) 监测单位

贵州昊华工程技术有限公司

(4) 监测时间

2019年3月14日~3月16日,每天采样一次。

(5) 监测结果

本次环评地下水水质现状监测结果见表 3.3-7。

# 3.3.3.2 污水处理设施现状评价

(1) 评价方法: 采用标准指数法进行评价。

评价公式:

$$P_{ij} = \frac{C_i}{C_{0i}}$$

 $P_{ii} \leq 1$  为符合标准, $P_{ii} > 1$  为超标,  $P_{ii}$  为单项评价指标;

C<sub>i</sub> 为本次实测值: C<sub>0</sub> 为评价标准值。

pH 的标准指数用下式计算:

$$SpH_{i,j} = (7.0 - pH_{i,j}) / (7.0 - pH_{i,j})$$
  $pH_{i,j} \le 7.0$ 

$$SpH_{,j} = (pHj-7.0) / (pHsu-7.0)$$
  $pHj > 7.0$ 

式中: SpH,i — pH 值的标准指数,量纲为一;

pHj —第 j 点 pH 值的实测值;

pHsd — 评价标准的下限值;

pHsu — 评价标准的上限值。

(3) 评价标准

采用《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级 表 4 作为评价标准, TP 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类。

(4) 评价结果

评价结果见表 3.3-7。

# 表 3.3-7 污水处理设施现状监测值一览表 (单位: mg/L)

序号	监测断面	(F1) 新桥 1	号井生产污力	k处理站进口	(F2)新桥 1 号井区生产污水处理站出口		(F3)新桥 2号井生产污水处理站进口			(F4)新桥 2号井生产污水处理站出口			
75	监测项 目	3月14日	3月15日	3月16日	3月14日	3月15日	3月16日	3月14日	3月15日	3月16日	3月14日	3月15日	3月16日
1	水温 (℃)	19.6	19.8	19.7	19.7	19.9	19.8	18.6	18.5	18.5	19.1	19.0	19.2
2	рН	8.05	8.06	8.09	8.02	8.02	8.04	8.01	8.02	8.07	8.03	8.05	8.06
3	悬浮物	21	19	23	15	13	16	49	47	51	8	8	7
4	COD	56.1	54.3	55.7	29.8	31.2	30.8	69.3	72.5	71.6	27.6	25.9	26.4
5	氟化物	0.19	0.18	0.21	0.18	0.17	0.20	0.41	0.40	0.39	0.43	0.42	0.44
6	氨氮	0.04	0.06	0.08	0.07	0.10	0.03	0.08	0.10	0.07	0.03	0.05	0.05
7	总磷	0.31	0.33	0.29	0.07	0.06	0.09	0.36	0.39	0.35	0.19	0.17	0.20
8	流速 (m/s)		1			0.2			1		0.2		
9	流量 (m³/s)	0.04			0.03		0.03		0.02				

## 续表 3.3-7 污水处理设施现状监测值一览表 (单位: mg/L)

序号	监测断面	(F5) 新桥 3	3 号井生产污力	〈处理站进口	(F6)新桥3	5 号井生产污力	<b>〈</b> 处理站出口	(F7) 新桥 5 号井生产污水处理站进口			(F8)新桥 5号井生产污水处理站出口		
5	监测项 目	3月14日	3月15日	3月16日	3月14日	3月15日	3月16日	3月14日	3月15日	3月16日	3月14日	3月15日	3月16日
1	水温 (℃)	18.6	18.5	18.5	19.1	19.0	19.2	18.6	18.5	18.5	19.1	19.0	19.2
2	рН	8.04	8.01	8.07	8.03	8.06	8.00	8.01	8.00	7.98	8.06	8.07	8.09
3	悬浮物	8	6	9	7	6	7	13	14	11	5	4	7

4	COD	35.4	34.9	36.1	18.5	19.1	18.8	46.7	44.9	45.6	22.4	23.7	23.2
5	氟化物	0.42	0.41	0.42	0.41	0.40	0.38	0.54	0.54	0.53	0.46	0.45	0.47
6	氨氮	0.10	0.12	0.05	0.08	0.14	0.12	0.09	0.14	0.04	0.05	0.09	0.07
7	总磷	0.26	0.29	0.27	0.13	0.15	0.14	0.16	0.15	0.17	0.08	0.09	0.08
8	流速 (m/s)		1 0.2				2			0.1			
9	流量 (m³/s)	0.04			0.04			0.04			0.02		

表 3.3-8 污水处理设施现状评价结果统计表 单位: mg/L(pH 除外)

评价因子	项目	新桥 1 号井生	产污水处理站	新桥 2 号井区生	<b>上产污水处理站</b>	新桥 3 号井生	产污水处理站	新桥 5 号井生	产污水处理站			
四 1		(F1) 进口	(F2) 出口	(F3) 进口	(F4) 出口	(F5) 进口	(F6) 出口	(F7) 进口	(F8) 出口			
	平均值/mg/L	8.07	8.03	8.03	8.05	8.04	8.03	8.00	8.07			
	标准指数	0.535	0.515	0.515	0.525	0.52	0.515	0.5	0.535			
pН	最大超标倍数	0	0	0	0	0	0	0	0			
	标准值/mg/L	6~9										
	平均值/mg/L	21.00	14.67	49.00	7.67	7.67	6.67	12.67	5.33			
悬浮	标准指数	0.30	0.21	0.70	0.11	0.11	0.10	0.18	0.08			
物	最大超标倍数	0	0	0	0	0	0	0	0			
	标准值/mg/L	≤70										
/1, 324	平均值/mg/L	55.37	30.60	71.13	26.63	35.47	18.80	45.73	23.10			
化学	标准指数	0.55	0.31	0.71	0.27	0.35	0.19	0.46	0.23			
需氧量	最大超标倍数	0	0	0	0	0	0	0	0			
里	标准值/mg/L				≤1	00						
	平均值/mg/L	0.19	0.18	0.40	0.43	0.42	0.40	0.54	0.46			

层 /1.	标准指数	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05					
氟化 物	最大超标倍数	0	0	0	0	0	0	0	0					
190	标准值/mg/L		≤10											
	平均值/mg/L	0.31	0.07	0.37	0.19	0.27	0.14	0.16	0.08					
总磷	标准指数	1.55	0.37	1.83	0.93	1.37	0.70	0.80	0.42					
心物	最大超标倍数	0.55	0	0.83	0	0.37	0	0	0					
	标准值/mg/L*	≤0.2												
	平均值/mg/L	0.06	0.07	0.08	0.04	0.11	0.09	0.09	0.08					
NH <sub>3</sub> -	标准指数	0.004	0.004	1.83	0.003	0.006	0.70	0.006	0.42					
N	最大超标倍数	0	0	0.83	0	0	0	0	0					
	标准值/mg/L	≤15												
流	速(m/s)	1	0.2	1	0.2	1	0.2	2	0.1					
流	量 (m³/s)	0.04	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	0.04	0.02					

从以上结果可知,除新桥磷矿山 1 号井及 2 号井生产废水一体化处理设施进口总磷超标,超标倍数分别为: 0.55、0.83 外,其余项目均不超标。

新桥磷矿现有生产废水一体化处理设施的监测评价结果说明,现有生产废水一体化处理设施处理效果满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级 表 4,且 TP 满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准的要求。

## 3.3.4 环境空气质量现状调查与评价

## 3.3.4.1 区域达标判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2—2018)的要求,调查项目所在 区域环境质量达标情况。

福泉市城区环境空气质量监测点为金山站点(即市环保大楼自动监测站点),地理 坐 标 为 107.51687m, 26.69276m。 根 据 黔 南 州 人 民 政 府 网 ( 网 址: http://www.qnaic.gov.cn/doc/2018/07/15/1269805.shtml) 2017 年黔南州环境质量状况公报得知,项目所在区域为达标区,各污染物年平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准的要求。区域空气质量现状统计情况详见表 3.3-8。

污染物	年评价指标	现状浓度	标准值	占标率	达标情况
75米彻	十叶川相称	$(\mu g/m^3)$	$(\mu g/m^3)$	(%)	<b>丛</b> 你用儿
$SO_2$	年平均质量浓度	27	60	45	达标
NOx	年平均质量浓度	20	40	50	达标
$PM_{10}$	年平均质量浓度	42	70	60	达标
PM <sub>2.5</sub>	年平均质量浓度	25	35	71.4	达标
O <sub>3</sub>	8 小时平均质量浓度	92	160	57.5	达标
СО	日平均质量浓度	1600	4000	40	达标

表 3.3-8 区域空气质量现状评价表

#### 3.3.4.2 环境空气质量现状监测

#### (1) 监测点位

监测布点以近 20 年统计的全年主导风 NE 风为轴向,在厂址及主导方向下风向 5km 范围内设置 7 个监测点位。监测布点情况见表 3.3-9。

编号	监测点名称	相对项目方位	距厂区中心位置(m)	目的
C1	新桥磷矿山 2 号井采区	/	矿界内	环境空气
G1	生产竖井工业场地			
C2	新桥磷矿山 3 号井主斜	/	矿界内	环境空气
G2	井工业场地			<b>小児工</b>

表 3.3-9 大气环境监测布点

G3	新桥磷矿山 5 号井回风	/	矿界内	环境空气	
<u> </u>	斜井工业场地			が現土し	
G4	新桥磷矿山5号井回风	,	 	   环境空气	
U4	竖井工业场地	/	1) JEPS	小児工(	
G5	新桥磷矿山1号井回风	/	矿界内	环境空气	
U3	平硐工业场地	/	1) JEPS	小児工	
	新桥磷矿山 2 号井生产				
G6	竖井工业场地南西侧新	SW	矿界外	环境空气	
	桥村民点民房前				
G7	福泉磷矿矿部办公楼前	S	矿界外	环境空气	

#### (2) 监测项目

 $SO_2$ 、 $NO_2$ 、CO、TSP、 $PM_{10}$ 、 $PM_{2.5}24$ 小时平均浓度, $O_3$ 日最大8小时平均浓度, $SO_2$ 、 $NO_2$ 、CO 1小时平均浓度,同时测定气温、风速、气压、风向。

## (3) 监测时间和频次

环境现状监测时间为 2019 年 3 月 14 日至 20 日。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018),进行 1 期监测,监测天数为 7d,取值时间、采样频率、 监测分析方法按规范执行(小时浓度监测值每天至少取得 02、 08、 14、 20 时的 4 个小 时监测值,日平均质量浓度符合 GB3095-2012 对数据的有效性规定)。

## 3.3.3.2 环境空气质量现状评价

(1) 评价方法和标准

①评价标准:评价标准见表3.3-10。

表3.3-10 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准(单位: mg/m3标态)

项 目 标准	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	СО	O <sub>3</sub>	PM <sub>10</sub>	PM <sub>2.5</sub>	TSP
小时浓度	0.5	0.2	10	0.2	-	-	-
日均浓度	0.15	0.08	4	0.16*	0.15	0.075	0.3

注: \*O<sub>3</sub>为日最大8小时平均。

②评价方法:采用单因子指数法。

环境空气质量现状评价采用用单因子标准指数法:

$$I_{ij} = \frac{C_{ij}}{C_{is}}$$

式中:  $I_{ij}$ —环境空气参数 i 在 j 测点的标准指数,  $I_{ij} \ge 1$  为超标,否则为未超标;  $C_{ij}$ —环境空气参数 i 在 j 测点监测值( $mg/m^3$ );

 $C_{is}$ —环境空气参数 i 的环境质量标准值( $mg/m^3$ )。

当  $I \ge 1$  时为超标, $I_i < 1$  时为未超标。

## (2) 评价结果分析

环境空气质量现状监测结果统计见表 3.3-11。

表 3.3-11 环境空气质量现状监测结果统计表(日平均浓度 mg/m³)

监测 点	污染 物	日期	浓度范围	平均值	标准值	标准指数	超标率	超标倍数
从	SO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.037~0.052	0.0437	0.15	0.29	(%)	<u></u> 刻
	$\frac{SO_2}{NO_2}$	2019.3.14~3.20	0.037~0.032	0.0437	0.13	0.29	0	0
	CO	2019.3.14~3.20	0.02~0.034	0.0277	4	0.33	0	0
G1		2019.3.14~3.20	0.4~0.6 0.01L	0.01	0.16	0.13	0	0
GI	O <sub>3</sub>						0	
	PM <sub>2.5</sub>	2019.3.14~3.20 2019.3.14~3.20	0.022~0.044 0.045~0.08	0.0317 0.0517	0.075	0.42	0	0
	PM <sub>10</sub> TSP	2019.3.14~3.20	0.045~0.08			0.38	0	0
				0.1011	0.3			
	SO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.037~0.051	0.0420	0.15	0.28	0	0
	NO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.026~0.036	0.0294	0.08	0.37	0	0
Ca		2019.3.14~3.20						
G2	O <sub>3</sub>	2019.3.14~3.20	0.01L	0.01	0.16	0.0625	0	0
	PM <sub>2.5</sub>	2019.3.14~3.20	0.026~0.042	0.033	0.075	0.44	0	0
	PM <sub>10</sub>	2019.3.14~3.20 2019.3.14~3.20	0.041~0.081	0.056	0.15	0.47	0	0
	TSP		0.08~0.098	0.089	0.3	0.30	0	0
	SO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.034~0.048	0.0414	0.15	0.28		0
	NO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.021~0.031	0.026	0.08	0.33	0	0
G2	CO	2019.3.14~3.20	0.3~0.6	0.5	4	0.13	0	0
G3	O <sub>3</sub>	2019.3.14~3.20	0.01L	0.01	0.16	0.0625	0	0
	PM <sub>2.5</sub>	2019.3.14~3.20	0.019~0.04	0.03	0.075	0.4	0	0
	PM <sub>10</sub>	2019.3.14~3.20	0.041~0.081	0.056	0.15	0.37	0	0
	TSP	2019.3.14~3.20	0.083~0.096	0.09	0.3	0.3	0	0
	SO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.037~0.049	0.043	0.15	0.29	0	0
	NO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.019~0.033	0.0276	0.08	0.34	0	0
C4	CO	2019.3.14~3.20	0.3~0.6	0.48	4	0.12	0	0
G4	O <sub>3</sub>	2019.3.14~3.20	0.01L	0.01	0.16	0.0625	0	0
	PM <sub>2.5</sub>	2019.3.14~3.20	0.018~0.029	0.024	0.075	0.32	0	0
	PM <sub>10</sub>	2019.3.14~3.20	0.051~0.068	0.06	0.15	0.40	0	0
	TSP	2019.3.14~3.20	0.077~0.105	0.092	0.3	0.31	0	0
	SO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.024~0.39	0.03	0.15	0.20	0	0
	NO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.039~0.05	0.047	0.08	0.59	0	0
0.5	CO	2019.3.14~3.20	0.4~0.6	0.5	4	0.13	0	0
G5	O <sub>3</sub>	2019.3.14~3.20	0.01L	0.01	0.16	0.0625	0	0
	PM <sub>2.5</sub>	2019.3.14~3.20	0.02~0.043	0.031	0.075	0.41	0	0
	PM <sub>10</sub>	2019.3.14~3.20	0.045~0.069	0.059	0.15	0.39	0	0
	TSP	2019.3.14~3.20	0.093~0.117	0.11	0.3	0.36	0	0
	SO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.049~0.067	0.06	0.15	0.40	0	0
	NO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.046~0.055	0.051	0.08	0.64	0	0
	CO	2019.3.14~3.20	0.4~0.6	0.49	4	0.12	0	0
G6	O <sub>3</sub>	2019.3.14~3.20	0.01L	0.01	0.16	0.0625	0	0
	PM <sub>2.5</sub>	2019.3.14~3.20	0.029~0.04	0.037	0.075	0.50	0	0
	PM <sub>10</sub>	2019.3.14~3.20	0.057~0.081	0.073	0.15	0.49	0	0
	TSP	2019.3.14~3.20	0.092~0.121	0.11	0.3	0.36	0	0
G7	$SO_2$	2019.3.14~3.20	0.039~0.049	0.045	0.15	0.30	0	0

NO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.025~0.046	0.034	0.08	0.42	0	0
CO	2019.3.14~3.20	0.4~0.6	0.51	4	0.13	0	0
$O_3$	2019.3.14~3.20	0.01L	0.01	0.16	0.0625	0	0
PM <sub>2.5</sub>	2019.3.14~3.20	0.023~0.039	0.032	0.075	0.42	0	0
$PM_{10}$	2019.3.14~3.20	0.057~0.071	0.067	0.15	0.45	0	0
TSP	2019.3.14~3.20	0.094~0.107	0.0984	0.3	0.33	0	0

注: \*O<sub>3</sub>为日最大8小时平均。

表 3. 3-12 环境空气质量现状监测结果统计表(小时平均浓度 mg/m³)

监测 点	污染 物	日期	浓度范围	平均值	标准值	标准指数	超标率 (%)	超标倍 数
	SO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.03~0.057	0.043	0.5	0.085	0	0
G1	NO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.018~0.04	0.029	0.2	0.145	0	0
GI	СО	2019.3.14~3.20	0.3L~0.6	0.496	10	0.05	0	0
	O <sub>3</sub>	2019.3.14~3.20	0.01L	0.01	0.2	0.05	0	0
	SO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.018~0.059	0.03	0.5	0.06	0	0
G2	NO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.017~0.048	0.033	0.2	0.165	0	0
G2	СО	2019.3.14~3.20	0.3L~0.6	0.496	10	0.05	0	0
	O <sub>3</sub>	2019.3.14~3.20	0.01L	0.01	0.2	0.05	0	0
	SO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.014~0.045	0.024	0.5	0.047	0	0
G3	NO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.017~0.04	0.029	0.2	0.145	0	0
GS	СО	2019.3.14~3.20	0.3L~0.6	0.483	10	0.048	0	0
	O <sub>3</sub>	2019.3.14~3.20	0.01L	0.01	0.2	0.05	0	0
	SO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.013~0.033	0.023	0.5	0.047	0	0
G4	NO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.018~0.051	0.036	0.2	0.179	0	0
U4	СО	2019.3.14~3.20	0.3L~0.6	0.491	10	0.049	0	0
	O <sub>3</sub>	2019.3.14~3.20	0.01L	0.01	0.2	0.05	0	0
	SO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.019~0.043	0.027	0.5	0.054	0	0
G5	NO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.023~0.058	0.039	0.2	0.197	0	0
	СО	2019.3.14~3.20	0.3L~0.6	0.511	10	0.051	0	0

	O <sub>3</sub>	2019.3.14~3.20	0.01L	0.01	0.2	0.05	0	0
	SO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.04~0.064	0.059	0.5	0.118	0	0
C6	NO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.025~0.071	0.051	0.2	0.254	0	0
G6	СО	2019.3.14~3.20	0.3L~0.6	0.488	10	0.049	0	0
	O <sub>3</sub>	2019.3.14~3.20	0.01L	0.01	0.2	0.05	0	0
	SO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.033~0.058	0.045	0.5	0.09	0	0
C7	NO <sub>2</sub>	2019.3.14~3.20	0.022~0.048	0.035	0.2	0.177	0	0
G7	СО	2019.3.14~3.20	0.3L~0.6	0.5	10	0.05	0	0
	O <sub>3</sub>	2019.3.14~3.20	0.01L	0.01	0.2	0.05	0	0

环境空气现状评价表明,项目布设的 7 个监测点  $SO_2$ 、  $NO_2$ 、CO、 $O_3$ 、TSP、  $PM_{10}$ 、  $PM_{2.5}$  日平均浓度值均小于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准, $NO_2$ 、  $SO_2$ 、 CO、 $O_3$  小时平均浓度值均小于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。说明评价区环境空气质量现状良好,具有一定的环境容量。

## 3.3.5 声环境质量现状调查与评价

#### 3.3.5.1 声环境现状监测

#### (1) 声环境现状

项目位于福泉市道坪镇。项目所处区域噪声源主要为福泉磷矿新桥磷矿山采矿区及运作时产生的生产噪声等。

## (2) 声环境质量现状监测

## ①监测点位

新桥磷矿现有项目场界周边及敏感点布设具体见表3.3-13及监测布点图3.3-1。

		, 1,000,000	
监测点组	扁号	监测位置	功能
运矿道路	DLN1	山坉居民点,靠近新桥磷矿山运矿道路旁	环境噪声
	KBN1	桅杆坪矿部北侧围墙 1m	场界噪声
桅杆坪矿部	KBN2	桅杆坪矿部西侧围墙 1m	场界噪声
	KBN3	桅杆坪矿部南侧围墙 1m	场界噪声

表 3.3-13 声环境监测点位一览表

	KBN4	桅杆坪矿部东侧围墙 1m	场界噪声
	XQN1	新桥磷矿山1号井回风平硐工业场地北侧场界外1m	场界噪声
	XQN2	新桥磷矿山1号井回风平硐工业场地西侧场界外1m	场界噪声
	XQN3	新桥磷矿山1号井回风平硐工业场地南侧场界外1m	场界噪声
	XQN4	新桥磷矿山1号井回风平硐工业场地东侧场界外1m	场界噪声
	XQN5	新桥磷矿山 1 号井主斜井工业场地北侧场界外 1m	场界噪声
	XQN6	新桥磷矿山 1 号井主斜井工业场地西侧场界外 1m	场界噪声
	XQN7	新桥磷矿山 1 号井主斜井工业场地南侧场界外 1m	场界噪声
	XQN8	新桥磷矿山 1 号井主斜井工业场地东侧场界外 1m	场界噪声
	XQN9	新桥磷矿山2号井生产竖井工业场地北侧场界外1m	场界噪声
	XQN10	新桥磷矿山2号井生产竖井工业场地西侧场界外1m	场界噪声
立. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	XQN11	新桥磷矿山2号井生产竖井工业场地南侧场界外1m	场界噪声
新桥磷矿山	XQN12	新桥磷矿山2号井生产竖井工业场地东侧场界外1m	场界噪声
	XQN13	新桥磷矿山 3 号井主斜井工业场地北侧厂界外 1m	场界噪声
	XQN14	新桥磷矿山 3 号井主斜井工业场地西侧场界外 1m	场界噪声
	XQN15	新桥磷矿山 3 号井主斜井工业场地南侧场界外 1m	场界噪声
	XQN16	新桥磷矿山 3 号井主斜井工业场地东侧场界外 1m	场界噪声
	XQN17	新桥磷矿山 3 号井回风斜井通风口南侧 10m	场界噪声
	XQN18	新桥磷矿山 3 号井工业场地内办公楼前	场界噪声
	XQN19	新桥磷矿山 5 号井工业场地北侧场界外 1m	场界噪声
	XQN20	新桥磷矿山 5 号井工业场地西侧场界外 1m	场界噪声
	XQN21	新桥磷矿山 5 号井工业场地南侧场界外 1m	场界噪声
	XQN22	新桥磷矿山 5 号井工业场地东侧场界外 1m	场界噪声
②监测项目			

## ②监测项目

等效连续 A 声级 LAeq(昼间 Ld、夜间 Ln)。

## ③监测时间和频次

环境现状监测时间为2019年3月6日至7日监测区域声环境质量,监测时间2天。每个测点昼、夜各1次。

## ④监测方法

声环境功能区噪声参照 GB3096-2008《声环境质量标准》附录B等有关规定,监测区域昼、夜间区域环境噪声。

## 3.3.5.2 声环境质量现状评价

本项目项目区域环境噪声监测结果及评价见表3.3-14。

表3.3-14 项目噪声监测结果 单位: LAeq

编号	噪声测点	3月:	14日	3月	15日	两日最	<b></b> 大值	评价标准	
細石	<b>柴产侧</b> 点	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
DLN1	山坉居民点,靠近新桥 磷矿山运矿道路旁	48.8	44.2	49.6	43.0	49.6	44.2	75	55
KBN1	桅杆坪矿部北侧围墙 1m	45.5	42.7	46.1	42.1	46.1	42.7	60	50
KBN2	桅杆坪矿部西侧围墙 1m	45.7	43.3	46.8	41.0	46.8	43.3	60	50
KBN3	桅杆坪矿部南侧围墙 1m	44.6	42.4	47.4	42.1	47.4	42.4	60	50
KBN4	桅杆坪矿部东侧围墙 1m	46.9	42.9	46.1	42.3	46.9	42.9	60	50
XQN1	新桥磷矿山1号井回风 平硐工业场地北侧场界 外1m	46.9	41.8	46. 4	41.9	46.9	41.9	60	50
XQN2	新桥磷矿山1号井回风 平硐工业场地西侧场界 外1m	46. 5	42.0	46. 3	42.7	46.5	42.7	60	50
XQN3	新桥磷矿山1号井回风 平硐工业场地南侧场界 外1m	46. 7	42.3	46.0	43.3	46.7	43.3	60	50
XQN4	新桥磷矿山1号井回风 平硐工业场地东侧场界 外1m	46.4	42.2	46.2	44.0	46.4	42.2	60	50
XQN5	新桥磷矿山1号井主斜 井工业场地北侧场界外 1m	46.6	42.9	45.8	42.6	46.6	42.9	60	50
XQN6	新桥磷矿山1号井主斜 井工业场地西侧场界外 1m	45.5	42.6	45.6	41.7	45.6	42.6	60	50
XQN7	新桥磷矿山1号井主斜 井工业场地南侧场界外 1m	46.8	43.1	45.8	42.3	46.8	43.1	60	50
XQN8	新桥磷矿山1号井主斜 井工业场地东侧场界外 1m	45.4	43.2	46.2	43.7	46.2	43.7	60	50
XQN9	新桥磷矿山2号井生产 竖井工业场地北侧场界 外1m	45.8	43.0	45.3	42.6	45.8	43.0	60	50
XQN10	新桥磷矿山2号井生产 竖井工业场地西侧场界 外1m	46.1	43.1	45.9	42.8	46.1	43.1	60	50

	Г								
XQN11	新桥磷矿山 2 号井生产 竖井工业场地南侧场界 外 1 m	46.1	43.1	46.0	43.4	46.1	43.4	60	50
XQN12	新桥磷矿山2号井生产 竖井工业场地东侧场界 外1m	45.9	42.5	46.2	42.6	46.2	42.6	60	50
XQN13	新桥磷矿山 3 号井主斜 井工业场地北侧厂界外 1m	46.1	42.8	46.1	42.4	46.1	42.8	60	50
XQN14	新桥磷矿山3号井主斜 井工业场地西侧场界外 1m	44.6	42.6	46.5	43.2	46.5	43.2	60	50
XQN15	新桥磷矿山 3 号井主斜 井工业场地南侧场界外 1m	45.3	42.5	46.6	42.2	46.6	42.5	60	50
XQN16	新桥磷矿山 3 号井主斜 井工业场地东侧场界外 1m	47.3	43.5	46.2	42.2	47.3	43.5	60	50
XQN17	新桥磷矿山 3 号井回风 斜井通风口南侧 10m	44.7	43.5	45.9	41.6	45.9	43.5	60	50
XQN18	新桥磷矿山 3 号井工业 场地内办公楼前	45.5	41.8	47.0	43.2	47.0	43.2	60	50
XQN19	新桥磷矿山 5 号井工业 场地北侧场界外 1m	46.3	41.8	44.7	42.8	46.3	42.8	60	50
XQN20	新桥磷矿山 5 号井工业 场地西侧场界外 1m	46.2	42.9	46.9	42.6	46.9	42.9	60	50
XQN21	新桥磷矿山 5 号井工业 场地南侧场界外 1m	46.9	42.6	46.6	42.9	46.9	42.9	60	50
XQN22	新桥磷矿山 5 号井工业 场地东侧场界外 1m	46.6	43.5	46.3	42.5	46.6	43.5	60	50

根据监测统计结果,采用标准直接比较法对评价区声环境质量现状进行评价。以昼夜等效声级作为评价量。小坝矿段周围区域环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准。由表3.3-14可知,矿区周界昼间和夜间监测值达到《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2类标准。评价区声环境质量现状较好。

# 3.3.6 土壤环境质量现状调查与评价

## 3.3.6.1 土壤环境现状调查

#### (1) 监测布点

贵州昊华工程技术有限公司于 2018 年 3 月 6 日对矿区 5 个土壤监测点进行了采样 检测,采样点布设见表 3.3-15 及图 3.3-1。

编号	监 测 点 位	位置及方位	土壤类型	土壤取样方式
T1	新桥磷矿山1号井回 风平硐工业场地	/	建设用地	采样点按照 10cm 深度
T2	新桥磷矿山2号井回 风竖井工业场地	/	建设用地	采样。

表 3.3-15 项目土壤监测点一览表

Т3	新桥磷矿山2号井生 产竖井工业场地	/	建设用地	
T4	新桥磷矿山3号井主 斜井工业场地	/	建设用地	
Т5	新桥磷矿山3号井回 风竖井工业场地	/	建设用地	
Т6	新桥磷矿山5.1号井 工业场地	/	建设用地	
Т7	新桥磷矿山5.2号井 工业场地	/	建设用地	
Т8	新桥磷矿山 2 号井生产 南西侧 30		农用地	
Т9	新桥磷矿山 2 号井生产 西南侧 200m 周边农田		农用地	采样点按照 10cm 深度 采样。
T10	新桥磷矿山 2 号井回原 西南侧 200m 周边农田		农用地	

## (3) 监测项目

农用地监测项目: PH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、锌、镍;

建设用地监测项目: 镉、汞、铅、砷、铬、铜、镍.

- (4)每个点位均采1个表土样品,采样深度10cm,采集土量1kg左右。
- (5) 测量方法:按《土壤环境监测技术规范》、《环境监测技术规范》执行。
- (6) 监测结果

监测结果见表 3.3-16。

## 3.3.6.2 土壤环境质量现状评价

(1) 评价方法

采用标准指数法进行评价。公式见下。

$$P_i = C_i / S_i$$

式中: Pi—土壤中污染物 i 的单项污染指数;

C:—土壤中污染物 i 的实测数据, mg/kg;

Si—污染物 i 的土壤环境质量标准值,mg/kg。

#### (2) 评价标准

执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018) 其他农用地风险筛选值标准和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB15618-2018)第二类用地筛选值标准。

## (3) 评价结果

现状监测及评价结果由表 3.3-16、3.3-17 可知,本项目所监测的 5 个土壤监测点,新桥磷矿 1 号井工业场地(T1)、2 号井工业场地(T2)、3 号井工业场地(T3)工所有监测指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)第二类用地筛选值标准;拦马坳(T4)、新湾(T5)所有监测指标均能满足《土壤环境质量 建设用地农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618 - 2018)二级标准要求。

表 3.3-16 建设用地土壤环境现状监测及评价结果 单位: mg/kg

项目	第二类	新桥磷矿	山1号井回区	【平硐工业	新桥磷矿	山2号井回区	【竖井工业	新桥磷矿	山2号井生产	医井工业	新桥磷矿	山3号井主斜	井工业场
	用地筛		场地(T1)		场地(T2)			场地(T3)			地(T4)		
	选值	监测值	标准指	是否达	监测值	标准指	是否达	监测值	标准指	是否达	监测值	标准指	是否达
			数	标		数	标		数	标		数	标
PH	/	8.89	/	/	8.75	/	/	8.43	/	/	8.69		
砷	60	36.60	0.61	达标	79.63		达标	145.03			56.90	0.948	达标
镉	65	0.157	0.0024	达标	0.149	0.002	达标	0.209	0.003	达标	0.118	0.002	达标
总铬*	150/200/ 250	43.9	0.18	达标	46.6	0.186	达标	42.2	0.169	达标	69.4	0.278	达标
铜	18000	42.0	0.0023	达标	31.5	0.002	达标	35.8	0.002	达标	36.8	0.002	达标
铅	800	22.6	0.028	达标	41.5	0.052	达标	30.9	0.039	达标	21.3	0.027	达标
汞	38	0.70	0.018	达标	2.02	0.053	达标	1.19	0.031	达标	0.10	0.003	达标
镍	900	48.6	0.054	达标	75.5	0.084	达标	67.7	0.075	达标	38.0	0.042	达标
点位边	· 达标情况		达标			达标			达标				

注: ①/表示不涉及;

②\*总铬:《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中六价铬分析方法中没有标准编号,故暂用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中的总铬替代。当PH值≤6.5时,总铬为150mg/kg,当PH值6.5~7.5时,总铬为200mg/kg,当PH值~7.5时,总铬为250mg/kg。

续表 3. 3-16 建设用地土壤环境现状监测及评价结果 单位: mg/kg

项目	第二类用地	新桥磷矿山1	号井回风平硕		新桥磷矿山2	2号井回风竖井	井工业场地	新桥磷矿山	2号井生产竖	井工业场地
	筛选值		(T5)		(T6)			(T7)		
		监测值	标准指数	是否达标	监测值	标准指数	是否达标	监测值	标准指数	是否达标
PH	/	8.42	/	/	8.24	/	/	8.18	/	/
砷	60	70.18		达标	105.97		达标	18.85	0.314	达标
镉	65	0.170	0.003	达标	0.134	0.002	达标	0.125	0.002	达标
总铬*	150/200/250	79.4	0.318	达标	82.2	0.329	达标	87.3	0.349	达标
铜	18000	57.0	0.003	达标	50.6	0.003	达标	47.4	0.003	达标
铅	800	40.4	0.051	达标	40.1	0.050	达标	32.2	0.040	达标
汞	38	1.23	0.032	达标	0.65	0.017	达标	0.64	0.017	达标
镍	900	89.9	0.100	达标	56.7	0.063	达标	86.9	0.097	达标
点位	点位达标情况			达标			达标			

注: ①/表示不涉及;

②\*总铬:《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中六价铬分析方法中没有标准编号,故暂用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中的总铬替代。当PH值≤6.5时,总铬为150mg/kg,当PH值6.5~7.5时,总铬为200mg/kg,当PH值>7.5时,总铬为250mg/kg。

续表 3. 3-17 农用地土壤环境现状监测及评价结果 单位: mg/kg ( pH 除外)

监测点					2号井北	生产竖井南	侧(T8)	2 号井	+周边农田	(T9)	3 号井	<b></b>	(T9)
因子		风险	筛选值		监测值	标准指 数	达标情 况	监测值	标准指 数	达标情 况	监测值	标准指 数	达标情 况
PH	≤5.5	5.5~6.5	6.5~7.5	>7.5	8.03	/	/	8.21	/	/	8.06		
砷	40	40	30	25	13.57	0.543	达标	50.34	2.014	达标	54.20	2.168	达标
镉	0.3	0.3	0.3	0.6	0.225	0.375	达标	0.181	0.302	达标	0.143	0.238	达标
铬	150	150	200	250	51.6	0.206	达标	46.5	0.186	达标	82.1	0.328	达标
铜	50	50	100	100	25.9	0.259	达标	28.0	0.280	达标	34.6	0.346	达标
铅	70	90	120	170	33.2	0.195	达标	28.4	0.167	达标	29.7	0.175	达标
汞	1.3	1.8	2.4	3.4	0.29	0.085	达标	0.21	0.062	达标	0.24	0.071	达标
镍	60	70	100	190	46.6	0.245	达标	55.1	0.290	达标	58.0	0.305	达标
锌	200	200	250	300			达标			达标			
	Ţ.	点位达标情况	兄		达	标	达	标	达	标		达标	

## 3.3.7 生态环境质量现状调查与评价

## 3.3.7.1 基础信息获取过程

矿区生态调查主要采取实地调查和访问相结合形式,调查掌握项目区内自然生态环境的基本情况,通过访问调查,了解区域生态环境现状以及近几年各种因素的变化、水土流失严重程度、生态环境建设的规划与设想等。同时,利用1:10000地形图和国土部门提供的土地利用现状图、DEM数据(ASTERGDEM 30m)、Google Earth高分影像等资料,在实地调查的基础上,利用ArcGIS等软件绘制出评价区植被现状分布图、土壤侵蚀现状图以及土地利用现状图等相关生态图件。

## 3.3.7.2 土地利用现状

拟建项目属于改扩建项目,3号胶带斜井工业场地是本项目主要工业场地,工业场地布置在矿区的西面福泉市谷龙变电站附近;充填站是在3号竖井旁边新建,充填站工业场地布置在5号竖井东南侧,矿区北部小米土附近;2号竖井工业场地布置在矿区南部新桥村组附近,场地西侧150m是牛场至谷龙的公路,场地现有提升机房、配电室、空压机房、材料仓库等设施;5号竖井工业场地、5号斜井工业场地、5号平硐工业场地均位于矿区北部小米土附近,场地现有配电室、空压机房、材料仓库、通风机房等设施。以上场地用地均为已征,不新增占地。

其中土地利用情况详见表3.3-18及土地利用情况见图3.3-2。

新桥磷矿评价范围 新桥磷矿 土地利用类型 面积(hm²) 百分比(%) 面积(hm²) 百分比(%) 水田 / / 20.63 3.83 旱地 214.17 39.80 27.94 33.68 有林地 49.77 9.25 5.84 7.05 灌木林地 105.88 19.67 21.16 25.51 草地 106.90 19.90 23.99 19.86 水域 0.41 0.08 / / 建设用地 40.40 7.51 8.11 9.77

表 3.3-18 新桥磷矿周边土地利用现状表

合计	538.15	100.00	82.96	100.00
----	--------	--------	-------	--------

## 3.3.3.2 植被资源现状

根据《贵州植被》的划分,评价区域内植被区划属于贵州高原湿润性常绿阔叶林地带的黔中灰岩山原常绿栎林常绿落叶混交林与马尾松林地区,为贵阳、安顺灰岩山原常绿栎林、常绿落叶混交林及石灰岩植被小区。评价区受人类活动的长期影响,原生植被破坏严重,被次生植被(乔木、灌木、灌草等) 和人工植被(农田植被、人工林等)所代替,植被类型分布特点如下:

#### ①次生植被为主

地带性植被是中亚热带常绿阔叶林,原有常绿阔叶林早己破坏,已经演替为常绿针叶林。评价区内主要为次生常绿针叶林与阔叶混交林,绝大部分区域其主要树种为马尾松( Pinus massoniana Lamb )、杉木( Cunninghamia lanceolata ( Lamb. ) Hook. )、栓皮栎(Quercus variabilis)、麻栎(Q.acutissima )等次生林;其中灰岩发育地段广泛分布的南天竹灌丛( Nandina domestica )和 小果蔷薇( Rosa cymosa Tratt. )、火棘( Pyracantha fortuneana )等为主的藤刺灌丛及以白茅( Imperata cylindrica (Linn.) Beauv. )、芒( Miscanthus sinensis )、野古草( Arundinella hirta )等为主的灌草植被。

## ②农田植被

评价区内居民分布较少,农耕地以分布在灌溉水源较为充足的河谷附近的水田为主,旱地多为当地农民自己由灌木林地及草地开垦的旱地。

根据卫星图解译数据,本项目区及评价范围内植被类型统计情况见表3.3-19,评价区区域植被类型图见图3.3-3。

₩ ₩ ₩ ₩	新桥磷矿	评价范围	新桥磷矿		
植被类型	面积(hm²)	百分比(%)	面积(hm²)	百分比(%)	
马尾松、杉木群系	18.68	3.47	0.67	0.81	
栓皮栎、麻栎群系	31.09	5.78	5.17	6.23	
小果蔷薇、火棘群系	105.88	19.67	21.16	25.51	
白茅、芒、野古草群系	106.90	19.86	19.90	23.99	

表 3.3-19 新桥磷矿植被类型所占的比例

₩ ₩ ₩ ₩ ₩	新桥磷矿	评价范围	新桥磷矿		
植被类型	面积(hm²)	百分比(%)	面积(hm²)	百分比(%)	
水稻、油菜为主的作物组合	20.63	3.83			
玉米、油菜为主的作物组合	214.17	39.80	27.94	33.68	
水域	0.41	0.08			
建设用地	40.40	7.51	8.11	9.77	
合计	538.15	100.00	82.96	100.00	

从表 3.3-19 可以看出:

新桥磷矿评价范围内建设用地面积 40.40hm², 占比 7.51%, 农作物面积 234.8hm², 占比 43.63%, 水域覆盖率 0.08%, 植被覆盖率 48.78%; 新桥磷矿建设用地面积 8.11hm², 占比 9.77%。

## 3.3.8 土壤侵蚀现状

#### 3.3.8.1 土壤

土壤是具有肥力特性能生长植物的陆地疏松表层和可更新的自然资源,是不同地下影响下光、热、水、空气和动植物长时间综合作用于成土母岩的结果,是农业最根本的生产资料和农业现代化的基础,评价区内广泛分布的是黄壤,石灰土有零星分布。其中穿岩矿段废石场内主要为黄壤。

本地区的黄壤由第四纪红色粘土母质及砂岩、砂页岩、泥页岩等风化物发育而来,在成长过程中,受潮湿湿润气候的影响,矿质元素被淋溶,铁、铝富集,并发生水化作用,使土壤呈现深浅不同的黄色,一般土质较厚,具有明显的发育层次,质地或粘或砂,酸碱度在 4~6.5 之间,盐基饱和度低,养分含量不高,缺磷钾。但经开垦或森林砍伐后,有机质矿化作用较快,土壤冲刷,侵蚀强烈,水、土、肥流失严重,一般黄壤荒山、草地或旱作土肥力都较低,土层也较浅。该土壤适宜松、杉、茶等树种生长,旱作土宜种玉米、油菜、烤烟等作物。

石灰土类是由石灰岩、泥质灰岩、白云岩及白云质灰岩的风化物发育而来,此类土壤一般土层较浅,质地粘重,盐基饱和度高。因土体含钙丰富,全剖面有不同的石灰反应,土壤酸碱度多呈碱性或中性,有机质含量一般较同一地区内的地带性土壤高,其表层疏松,结构良好,但土层浅薄,保水性差,不耐旱,海拔700m以下的地方适宜生长白

茅、刺枣、棕竹等,海拔在700-1400m之间适宜生长黄连、柏、山胡椒、刺梨、马桑、乌桕等。旱作土适宜种植玉米、高粱、烤烟等。

## 3.3.8.2 土壤侵蚀现状

## (1) 土壤侵蚀现状

通过详细调查,评价区水土流失属水力侵蚀,以面蚀为主,由于区域内山高坡陡,部分地区存在重力侵蚀,多发生在>25°坡耕地,根据遥感卫星监测图片解译,按照国家《土壤侵蚀分类分级标准(SL190-96)》土壤水蚀强度分级指标见表 3.3-20,将评价区内土壤侵蚀划分为 4 个等级。项目区土壤侵蚀现状见表 3.3-21 和图 3.3-4。

侵蚀等级	侵蚀模数(t/km².a)
微度侵蚀	< 500
轻度侵蚀	500~2500
中度侵蚀	2500~5000
强度侵蚀	5000~8000
极强度侵蚀	8000~15000
剧烈侵蚀	>15000

表 3. 3-20 土壤侵蚀强度分级指标

表 3. 3-21 小坝矿段土壤侵蚀现状表

上掉得加起麻	新桥磷矿	新桥磷矿评价范围		桥磷矿
土壤侵蚀强度	面积(hm²)	百分比(%)	面积(hm²)	百分比(%)
微度侵蚀	205.79	38.24	33.21	40.03
轻度侵蚀	173.49	32.24	25.18	30.35
中度侵蚀	127.72	23.73	18.59	22.41
强烈侵蚀	31.15	5.79	5.98	7.20
合计	538.15	100.00	82.96	100.00

由表 3.3-21 可见,评价区内中度侵蚀占评价区总面积 23.73%,可见评价区域水土流失以轻度为主。

#### (2) 水土流失的原因

水土流失的主要成因分为自然因素和人为因素。

## ①自然因素

造成水土流失的自然因素主要有降雨、地形地貌、植被、地质、土壤等因素。

降雨:降雨历时短,强度大,多年平均降雨量 1000-1150mm。

地形地貌:项目区周围以中山为主,比降大,山高坡陡,坡面长,地面径流汇集速度快,冲刷力强,为加剧水土流失提供了条件。

土壤:项目区周围的土层薄,一旦流失,则基岩裸露,难以形成土壤,变成难利用地,同时,裸露岩坡的流速加快,导致产生新的水土流失。

## ②人为因素

由于种种历史原因,有些群众对水土保持工作认识不足,只顾眼前经济利益,不顾 长远生态效益,毁林开荒、乱挖乱采、开山取石、乱砍滥伐、弃土废渣乱堆乱放的现象 依然存在,存在重开发、轻治理的观念,于是在开发建设和生产活动中无论是单位或个 人都有忽视水土保持措施意识,因而造成新的水土流失和破坏情况特别严重。开山、采 石、打砂、制砖等容易造成新的水土流失。采矿、排土和弃渣导致山体塌陷、下滑是造 成新的水土流失的主要成因,福泉市磷矿丰富,采矿点遍布县境内各个地方。

## 3.4 矿区周边污染概况及污染源调查

新桥磷矿山周边有分布有瓮福磷矿、矿区周边有少量村寨。

矿山开采废石堆存对生态环境产生一定影响,污、废水外排对水环境有一定影响, 矿山开采、矿石运输产生粉尘对环境空气有一定影响,矿石运输噪声对声环境有一定的 影响。

# 4与相关政策、规划符合性及选址合理性分析

## 4.1 项目建设与相关政策及规划相容性分析

## 4.1.1 与国家产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正),福泉磷矿新桥磷矿山技术改造项目开采规模为50万t/a,建设项目不属于限制类和淘汰类项目。是符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)要求的。项目属于第一类鼓励类第三十八项环境保护与资源节约综合利用中第1小项"矿山生态环境恢复工程",符合国家产业政策。

## 4.1.2 贵州省磷矿采选行业准入条件符合性分析

贵州省经贸委、省发展改革委、省国土资源厅等三部门联合下发的《贵州省磷矿采选行业准入条件》(2007 发布)中要求"在开阳洋水矿区、瓮福矿区和织金矿区新建磷矿山的设计生产规模必须达到 50 万吨/年以上,其余区域必须达到 10 万吨/年以上。"和 和"地下采矿回采率大于 67%",本项目位于瓮福矿区,生产能力 50 万 t/a,采矿回采率(地下开采)为 90%,达到《贵州省磷矿采选行业准入条件》要求。

因此,本项目建设符合贵州省磷矿采选行业准入条件。

## 4.1.3 与相关规划符合性分析

1、与《全国矿产资源规划》(2016-2020)符合性分析

《全国矿产资源规划》(2016-2020)第四章"坚持协调发展优化矿产开发保护格局" 第二节"推动资源开发与产业发展相协调"中"三、推进非金属矿产合理开发利用(一) 保障磷硫钾矿产供给。建设滇中、贵州开阳一瓮福、湖北宜兴保等磷矿资源基地,发展 先进采选技术,加强中低品位矿利用,磷矿石开采总量保持 1.5 亿吨/年左右,保障磷复 肥供应能力.....。

本项目开采矿段为规划的福泉磷矿矿山,符合《全国矿产资源规划》(2016-2020)。

2、与《贵州省矿产资源规划》(2016-2020)符合性分析

《贵州省矿产资源规划》(2016-2020)第七章"矿业转型升级与绿色发展"第一节"调整矿产资源开发利用结构"中"十三五"期间主要矿产开发准入条件中磷矿最低

开采规模磷矿集中区(开阳洋水矿区、瓮福矿区)磷矿集中区(开阳洋水矿区、瓮福矿 区)最低开采规模50万吨/年。

本项目磷矿开采规模为50万吨/年,符合贵州省磷矿采选行业准入条件。同时,于 2017年8月1日原国家环境保护部对《贵州省矿产资源总体规划(2016-2020年)环境 影响报告书》进行批复。

3、与《瓮安县城总体规划》(2012-2030)的符合性分析

根据《瓮安县城总体规划》(2012-2030)本项目不属于瓮安县城市规划区;且根 据《瓮安县城总体规划》(2012-2030)第五章"发展战略与区域协调"中".....区域协 调结合磷矿资源开发利用,积极协调瓮(安)福(泉)磷煤电一体化发展,促进瓮(安) 福(泉)同城化建设,以高标准的配套服务形成贵州磷矿资源带上的纽带,链接福泉与 开阳......"本项目是福泉磷矿白岩矿区新桥磷矿山的改扩建项目,符合《瓮安县城总体 规划》(2012-2030)第五章"发展战略与区域协调"中的"磷矿资源开发利用"。

4、与《福泉市城市总体规划》(2012-2030)的符合性分析

《福泉市城市总体规划》(2012-2030)中提到: "建设瓮安—福泉磷煤电一体化 基地, 积极发展精细磷化工,提高磷矿资源和磷产业的深加工和附加值;大力发展循 环经济,综合开发利用磷、煤资源和伴生资源,循环利用废弃资源,实现清洁生产,提 高磷、煤资源的利用效率。把福泉-瓮安磷煤电一体化基地建设成为黔中经济区中参与 国家及国际竞争的重要平台和基本单位、 国家重要的磷煤电一体化循环经济工业基地、 高效磷复肥和基础化工原料以及精细化工产品生产和出口基地。"等。本项目是福泉磷 矿新桥磷矿的改扩建项目,符合《福泉市城市总体规划》(2012-2030)要求。

# 4.1.4 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相符性分析

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》(环发〔2005〕109号)中与本项目有 关的禁止矿产资源开发活动:

- (1) 禁止在依法划定的自然保护区(核心区、缓冲区)、风景名胜区、森林公园、 饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护 区等区域内采矿。
  - (2) 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。
  - (3) 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。

根据现场调查及相关资料,福泉磷矿白岩矿区新桥磷矿山范围不位于自然保护区及 风景名胜区、森林公园范围内,矿区范围内及周边也无文物古迹、基本农田保护区;不 在路、国道、省道两侧的直观可视范围内; 亦未在地质灾害危险区。

## 4.1.5 与《矿山地质环境保护规定(2016 修订)》符合性分析

《矿山地质环境保护规定》(国土资源部令第 44 号)于 2016 年 1 月 5 日国土资 源部第1次部务会议进行了修订并公布(国土资源部令 64 号)。该规定是为保护矿山 地质环境,减少矿产资源勘查开采活动造成的矿山地质环境破坏,保护人民生命和财产 安全,促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、资源环境的协调发展而制订。 根据 该规定第十二条 采矿权申请人申请办理采矿许可证时,应当编制矿山地质环境保护与 治理恢复方案,报有批准权的国土资源行政主管部门批准。 本矿山已委托贵州省地矿 建设工程施工公司编制《贵州省福泉磷矿白岩矿区新桥磷矿山矿山地质环境保护与治理 恢复方案》,并取得了国土资源行政主管部门批准。建设单位只要严格按照地质环境保 护与恢复治理方案的要求对矿山地质环境保护与治理恢复工程进行设计和施工,并依照 国家有关规定,缴存矿山地质环境治本矿山的建设与《矿山地质环境保护规定(2016 修订)》是相符的。

# 4. 1. 6 与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》( HJ651-2013) 符合性分析

本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)相符 性分析详见表 4.1-1。

表 4.1-1 矿山与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》相符性分析

序号	规范要求	本项目	结论
1	4.1 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。	本项目不在自然保护区、风景名胜区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内。 不在重要道路、航道两侧及重要生态敏感目标可视范围内。	符合
2	4.2 矿产资源开发活动应符合国家和区域 主体功能区规划、生态功能区划、生态环 境保护规划的要求,采取有效预防和保护 措施,避免或减轻矿产资源开发活动造成	本项目符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区 划、生态环境保护规划的要求,并采取了有效的预防和保	符合

	的生态破坏和环境污染。	护措施。	
3	4.3 坚持"预防为主、防治结合、过程控制"的原则,将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务,合理确定矿山生态保护与恢复治理分区,优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。	本矿山编制了《贵州省福泉 磷矿新桥磷矿山矿山地质环 境保护与治理恢复方案》,并 严格按照方案采取环境保护 与恢复治理措施。	符合
4	4.4 所有矿山企业均应对照本标准各项 要求,编制实施矿山生态环境保护与恢复 治理方案。		符合
5	恢复治理后的各类场地应实现:安全稳定,对人类和动植物不造成威胁;对周边环境不产生污染;与周边自然环境和景观相协调;恢复土地基本功能,因地制宜实现土地可持续利用;区域整体生态功能得到保护和恢复。	矿山在闭矿后将严格按照 《贵州省福泉磷矿新桥磷矿 山矿山地质环境保护与治理 恢复方案》的要求对矿区进行 恢复治理。	符合

根据表 4.1-1 分析,本矿山与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)是相符的。

# 4.1.7与《全国生态环境保护纲要》符合性分析

根据《全国生态环境保护纲要》第十六条:矿产资源开发利用的生态环境保护。严禁在生态功能保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园内采矿。严禁在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区和易导致自然景观破坏的区域采石、采砂、取土。矿产资源开发利用必须严格规划管理,开发应选取有利于生态环境保护的工期、区域和方式,把开发活动对生态环境的破坏减少到最低限度。矿产资源开发必须防止次生地质灾害,在沿江、沿河、沿湖、沿库、沿海地区开采矿产资源,必须落实生态环境保护措施,尽量避免和减少对生态环境的破坏。已造成破坏的,开发者必须限期恢复。已停止采矿或关闭的矿山、坑口,必须及时做好土地复垦。

本矿山不在生态功能保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区内; 不在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区和易导致自然景观破坏的区域;本矿山在开发过程 中严格按照《贵州省福泉磷矿新桥磷矿山水土保持方案》及本环评报告提出的相关措施 后,本矿山的建设与《全国生态环境保护纲要》是相符的。

## 4.1.8与《贵州省主体功能区规划》符合性分析

根据《贵州省主体功能区划》,贵州省主体功能区划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域三类。贵州省主体功能区划分见表 4.1-2。

序号	分区	划分
1	重点开发区域	具有一定经济基础、资源环境承载能力较强、发展潜力较大聚集 人口和经济条件较好,从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市 化地区。我省划为省级重点开发区域的共 8 个县级行政单元,同 时还包括划为国家农产品主产区县(市、区)中的中心城区、县城 关镇和部分重点建制镇。
2	限制开发区域	重点生态功能区生态系统脆弱、生态系统重要,资源环境承载力低,是不具备大规模高强度工业化城镇化开发条件的地区。我省省级层面的限制开发区域只有重点生态功能区。我省划为重点生态功能区的共有 12 个县级行政单元。
3	禁止开发区域	依法设立的的省级和市(州)级自然保护区、省级风景名胜区、 省级森林公园、省级地质公园、国家重点文物保护单位、重要水源 地保护区、国家重要湿地、国家湿地公园、国家级和省级水产种质 资源保护区等,点状分布于重点开发区域和限制开发区域。

表 4.1-2 贵州省主体功能区划分一览表

根据《贵州省主体功能区区划》划分,本项目位于国家重点开发区域,不处于贵州省重点生态功能区内,不处于贵州省禁止开发区域。

依据《贵州省主体功能区区划》第五篇保障措施—第九章区域政策—第八节环境政策:重点开发区域要结合环境容量,实行严格的污染物排放总量控制指标,较大幅度减少污染物排放量。要按照国内先进水平,根据环境容量逐步提高产业准入环境标准。要积极推进排污权制度改革,合理控制排污许可证发放,制定合理的排污权有偿取得价格,鼓励新建项目通过排污权交易获得排污权。重点开发区域注重从源头上控制污染,凡依法应进行环境影响评价的重点流域、区域开发和行业发展规划以及建设项目,必须严格履行环境影响评价制度。建设项目要加强环境风险防范。开发区和重化工业集中地区要按照循环经济的要求进行规划、建设和改造;要合理开发和科学配置水资源,控制水资源开发利用程度,在加强节水的同时,限制排入河湖的污染物总量,保护好水资源和水环境。加强大气污染防治,实施城市环境空气质量达标;规范危险废物管理;严格落实危险化学品环境管理登记制度。

福泉磷矿委托我单位开展环境影响评价,根据评价要求,加强了环境风险防范措施;

矿井涌水部分回用于井下防尘洒水及工业场地防尘洒水,部分依托新桥磷矿山现有生产 废水一体化处理设施处理达标后排放; 大气污染物采取了有效可行的污染防治措施; 目 前福泉磷矿废机油等危险废物用油桶密闭收集后用于设备润滑。本次环评要求福泉磷矿 按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及 2013 年修改单的要求建设危 废储存间暂存至一定量后,委托有资质的单位进行处置,同时,设置台帐进行管理。

综上,本项目经采取污染防治措施后,与《贵州省主体功能区区划》是相符的。

# 4.1.9与《省人民政府关于印发〈贵州省生态保护红线管理暂行办法〉的通 知》的相符性分析

根据《省人民政府关于印发<贵州省生态保护红线管理暂行办法>的通知》黔府发 [2016]32 号,贵州省人民政府对贵州省划定了生态保护红线,即对重点生态功能区、生 态环境敏感区和脆弱区等划定了管控边界。生态保护红线区包括禁止开发区、集中连片 优质耕地、公益林地、生态敏感区和生态脆弱区及其他具有重要生态保护价值的区域。

本项目与"三线一单"符合性分析见表 4.1-3。

内容	符合性分析	整改措施建议
生态保护红	本项目涉及区域不含饮用水源地、自然保护区等生态保护目	/
线	标,符合生态保护红线要求。	/
资源利用上	本项目运营过程中消耗一定量的电量、水等资源,项目资源消	/
线	耗量相对区域资源利用总量较少,符合资源利用上限要求。	/
环境质量底 线	本项目附近地表水环境、声环境质量、大气环境基本能够满足相应的标准要求;本项目为福泉磷矿新桥磷矿山改扩建项目,交通运输、供排水、供电等公用工程依托原新桥磷矿山,不新建;开拓运输方案为:胶带斜井+辅助斜坡道开拓运输方案;基建期废石通过井下汽车及原1采区胶带斜井运至地表废石堆场,生产期废石井下采切、掘进废石由铲运机或自卸汽车运输,运至采空区充填,不运出地面;维护设备产生的废机油新建危废暂存间贮存,并委托有资质的单位进行处置;矿井涌水部分回用于井下防尘洒水及工业场地防尘洒水,部分依托新桥磷矿山原有生产废水处理设施处理达标后排放。 项目排放污染物对周围环境影响很小,符合环境质量底线要求。	/
负面清单	本项目位于不在该功能区的负面清单内	/

表 4.1-3 "三线一单"符合性

## 4.1.10 与《贵州省生态功能区划》符合性分析

根据《贵州生态功能区划》,项目所在区域为中部湿润亚热带喀斯特脆弱生态区。

区域属于喀斯特地貌,石漠化敏感,生态系统脆弱性较高,需要保护水源涵养、土壤保 持、生物多样性等重要生态功能,故本项目生态环境保护应以水土保持为目标。由于本 项目地面工程施工等将会局部加重该地区的水土流失,建议建设单位应尽快完成水保方 案的编制工作,并严格按照《水保方案》及批复要求实施水土保持措施,则本项目的建 设符合区域生态建设规划。

## 4.2 项目场地选址可行性和环境合理性分析

## 4.2.1 工业场地选址环境可行性分析

本次新桥磷矿山矿山技改项目主要目的是对矿山现有生产系统进行改造,地面开采 及辅助生产系统本着环节简单、实用、紧凑、节约投资及充分利用地形地貌的原则进行 集中布置,本项目工业场地是在场地现有设施的基础上进行改扩建。

本项目工业场地主要由3号胶带斜井工业场地、2号竖井工业场地、5号竖井工业 场地、5号斜井工业场地、5号平硐工业场地、充填站组成。其中充填站是在3号竖井 旁边新建, 充填站工业场地布置在5号竖井东南侧, 矿区北部小米土附近。

其他辅助设施如办公楼、宿舍、生产废水/生活污水处理设施、空压站等均利用现有 设施,不新增占地。

各工业场地、风井场地对外交通方便,场地污、废水集中收集外排容易,且地面工 艺布置较为顺畅,有利于资源与能源节约。

根据本次环评对各工业场地、风井场地场界及周围敏感点的噪声监测结果,项目各 工业场地、风井场地场界噪声均达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标 准》 2 类标准要求,未对声环境敏感点及周围声环境产生明显影响。本次技改充分利 用原有占地,减少了因土地占用对当地农业生产的影响,也不对当地植被造成影响。

## 4. 2. 2 工业场地平面布置的合理性分析

#### 4. 2. 2. 1 总体布置

- 1、总体布置原则
- (1) 矿区在选择建设场地时,应把滑坡、塌方、泥石流、滚石等安全因素放在首 位.。
- (2) 在总图布置上, 坚持安全为主的原则, 避免在有可能发生山崩、滑坡、滚石 危害的地方建厂或设置建(构)筑物。工业场地及地面设施位置的选择应注意地形、地 质条件。并充分考虑地下开采引起的地表开裂、陷落、滚石、山崩、泥石流、洪水等可

能造成的影响。

- (3)建构筑物布置满足消防防火规范,充分利用原有地形高差,减少能耗,节约 用地。
  - (4) 重视环境保护,尽量减少工程对周边环境的影响。
  - 2、总体布置
  - (1) 工业场地

本项目工业场地基本为利旧,是在场地现有设施的基础上进行改扩建,充填站是在5号竖井旁边新建。

3 号胶带斜井工业场地是本项目主要工业场地,矿石从3号胶带斜井运出地表。工业场地布置在矿区的西面福泉市谷龙变电站附近。场地西侧与外部公路连接,运输方便,场地增加用地430m<sup>2</sup>。

充填站工业场地布置在 5 号竖井东南侧,矿区北部小米土附近,场址南侧现有乡村公路经过,方便充填料的运输,场地增加用地 8505m²。

- 2号竖井工业场地布置在矿区南部新桥村组附近,场地西侧 150m 是牛场至谷龙的公路,场地现有提升机房、配电室、空压机房、材料仓库等设施,场地用地为已征。
- 5号竖井工业场地、5号斜井工业场地、5号平硐工业场地均位于矿区北部小米土附近,现有职工宿舍、配电室、空压机房、材料仓库、通风机房等设施,设计考虑利旧,场地用地均为已征。

本项目增加用地面积共计 8935m<sup>2</sup>。

(2) 其他公用工程及辅助设施

电源由业主负责输送至工业场地界区内;采矿掘进产生的废石运至井下采空区进行 充填,不出井;采矿所需炸药由专门民爆公司专门配送,不设炸药库。

其他辅助设施如食堂、生活污水处理站、空压机房、材料仓库等均利用现有设施。

#### 4. 2. 2. 1 总平面布置

1、总平面布置原则

总平面布置遵循以下原则:

- (1)根据生产工艺流程、场地现状进行布置,使物料运输顺畅,尽可能利旧减少 拆除:
  - (2) 结合地形布置,减少征地和土石方工程量:
  - (3) 符合安全、卫生、环境保护等有关要求,符合当地规划要求。

## 2、总平面布置

#### (1) 3号胶带斜井工业场地

3 号胶带斜井工业场地是本项目主要工业场地,现有卷扬机房、配电房、宿舍、库房、污水处理站等设施。场地设施包括新建的猴车驱动站、1 号驱动站、2 号驱动站、3 号驱动站、1 号胶带廊、2 号胶带廊、3 号胶带廊、矿石堆场、装车坪、生产消防水池和生活水池,以及利旧的卷扬机房和宿舍。为满足场内新建设施的布置需拆除现有的库房、配电房和污水处理站。

根据生产流程矿石出地表后,经地面转运胶带卸放至矿石堆场,然后利用装载机装汽车外运。猴车驱动站、1号胶带廊、1号驱动站沿主井出硐方向布置在场地北部 1123m 平台。2号驱动站、3号驱动站、2号胶带廊、3号胶带廊、矿石堆场、装车坪布置在场地南部 1121m 平台,利用高差增加堆场堆存高度扩大库存,装车坪南面与外部公路相连,方便装车外运。

3 号胶带斜井工业场地是矿山主要工业场地,为了场地安全和管理方便,考虑在场地边界设置围墙,采用砖砌围墙,场地入口处设置大门。

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	工业场地用地面积	m <sup>2</sup>	7636	
2	建构筑物及室外设备用地面积	m <sup>2</sup>	1382	
3	露天堆场及作业场地用地面积	m <sup>2</sup>	2115	     新桥磷矿用地范围内,不新增用地
4	道路及铺砌场地用地面积	m <sup>2</sup>	1496	初你俩们用地也因内,不利增用地 
5	建筑系数	%	45.79	
6	场地利用系数	%	65.38	

表 4.2-1 项目 3 号胶带斜井工业场地用地面积一览表

## (2) 充填站工业场地

充填站工业场地用地范围内有水池、炸药库等现有设施,由于场地用地受限,需现有设施拆除以进行充填站的布置。场地新建设施有:尾砂堆棚、尾砂缓冲仓、胶带地坑胶带廊、充填搅拌厂房、水泥仓、事故池、配电控制室、生产消防高位水池等设施。根据现状地形条件和物料流向,自东向西呈条带布置,尾砂堆棚东侧设置汽车卸车平台。生产消防高位水池布置在场地北面的山坡上。

表 4. 2-2 项目充填站用地面积一览表

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	工业场地用地面积	$m^2$	7388	
2	建构筑物及室外设备用地面积	$m^2$	2211	
3	露天堆场及作业场地用地面积	$m^2$	624	新桥磷矿用地范围内,不新增
4	道路及铺砌场地用地面积	$m^2$	1558	用地
5	建筑系数	%	38.37	
6	场地利用系数	%	59.46	

## 3、竖向布置

## (1) 3号胶带斜井工业场地

场地竖向采用台阶式布置,共设置了3个台阶,标高分别为1121m、1123m、1151m。场地四周边坡现已基本形成,西侧与水沟交界位置已修建了挡土墙,东侧矿石堆场往北段边坡也已修建了挡土墙,设计考虑在1121与1123台阶之间设置挡土墙,装车坪东侧设置一段挡土墙进行防护,挡土墙采用M7.5水泥砂浆,Mu30毛石砌筑。其余边坡结合地形考虑放坡,坡比按1:1.5~1.75设计。

场地坡脚设置排水沟,采用断面为 0.4m×0.4m 的 C15 水泥混凝土矩形明沟,排水沟总长度 250m。

## (2) 充填站工业场

场地竖向采用台阶式布置,场地设计两个平台,设计标高分别为 1204m 和 1210m,台阶之间通过挡土墙连接,挡土墙上部考虑放坡,另外在 1210 平台北侧挖方边坡设置挡土墙。高位水池平台设计标高 1248m,场地边坡考虑自然放坡。场地边坡坡比按 1:1.5~1.75 进行设计。

场地东南侧设置截排洪沟,将东面上游沟谷的洪水引至场地东北侧排出场外,采用断面为 0.6m×0.6m 的 C15 水泥混凝土矩形明沟,截洪沟长 112m。场地挖方坡脚设置排水沟,采用断面为 0.4m×0.4m 的 C15 水泥混凝土矩形明沟,排水沟总长度 165m。

本项目总平面布置见图 4.2-1,开拓系统平面布置见图 2.3-3,通风系统平面布置见图 2.3-4, 充填站平面布置见图 4.2-2。

综上所述,本项目总平面布置合理。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响分析

本项目为改扩建项目,矿山利用原有的工业场地,在现有公辅及环保工程的基础上进行填平补齐。主要工程项目为: 3 号主斜井工业场地、2 号竖井工业场地、5 号竖井工业场地、5 号竖井工业场地、5 号平硐工业场地和充填站工业场地组成。

井下改造部分施工场地主要位于井下,地表主要进行物料堆放、混凝土搅拌输送等工作;充填站施工期的主要内容是充填设备的安装、水泥仓顶布置袋式除尘器等各环保措施的建设等。

项目建设施工期不需新占土地,不存在新的植被破坏,不会引起大的水土流失问题。故施工期造成的环境影响主要有:废水、扬尘、噪声、固体废物、生态(水土流失)等,若不妥善处理将会产生环境影响。

## 5.1.1 声环境影响分析

#### (1) 施工期噪声源

施工期噪声污染源主要是建构筑物基础、结构施工和设备安装阶段的施工机械,主要包括混凝土搅拌机、振捣机、电锯、吊车、切割机等,多为点声源,噪声源强在74.5dB~106dB。

#### (2) 施工期声环境影响评价

施工机械设备的运转将影响施工场地周围声环境质量,不同施工设备类型、数量及位置均不固定,声源无指向特性。将各点声源处于半自由声场考虑,评价预测距各噪声源在不同距离处的噪声影响值,计算模式如下,计算结果见表 5.1-1。

$$L_{A(r)} = L_{AW} - 20 \lg r - 8$$

式中:  $L_{4(r)}$ —距离声源r处的 A 声级,dB(A);

 $L_{AW}$ —A 声功率级,dB(A);

r—预测点距离声源的距离,m。

表 5. 1-1 施工机械噪声影响预测结果

	\\B_\B_						
施工阶段	1 <del></del>	$I \longrightarrow (dD(\Lambda))$	1000	30m	6000	120m	240m
	1 土安以金	$L_{AW}(dB(A))$	10m	30111	60m	120111	240III

基础和结构施工	混凝土搅拌机	74.5	46.5	37	30.9	24.9	18.9
	振捣机	96	68	58.5	52.4	46.4	40.4
	电锯	106	78	68.5	62.4	56.4	50.4
设备安装	吊车	88	60	50.5	44.4	38.4	32.4
以	切割机	100	72	62.5	56.4	50.4	44.4

根据预测结果分析:

- (1)基础施工阶段:昼间,距主要噪声设备 10m 处噪声值基本可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间噪声限值 75dB(A)的要求;夜间,30m 处噪声值可满足要求。
- (2) 结构施工阶段: 昼间, 距主要噪声设备 10m 处噪声值基本可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间噪声限值 75dB(A)的要求; 夜间, 10m 处仅搅拌机噪声可满足要求, 其它设备噪声均超标, 30m 处振捣机噪声超标 3.5dB(A)、电锯噪声超标 13.5dB(A), 120m 处主要设备噪声基本可满足要求。
- (3)设备安装阶段: 昼间,10m 处主要设备噪声均符合标准要求;夜间,至120m 处可满足要求。

施工期噪声设备大部分处于室外,根据上述分析,结构施工和设备安装均对场界噪声影响较大,特别是夜间噪声影响距离可达 240m 左右。施工期噪声的影响是不可避免的,但也是暂时的,施工结束后就可恢复正常。为减轻噪声污染影响,建议施工期采取以下噪声污染防治措施:

- ①施工设备必须采用先进合理施工机械,属低噪声设备,并定期保养、维护,合理 选择施工方法、施工场界,在施工过程中,减少对环境敏感点的影响程度。
- ②加强施工管理,合理组织施工,高声级的施工设备尽可能不同时使用,施工时间 应尽量安排在白天,夜间不施工。
- ③施工单位应加强施工机械的检查、维修和保养,避免因机械故障运行而产生非正常的噪声污染。
- ④除上述施工机械产生的噪声外,施工过程各种运输车辆的运行,还将会引起敏感 点噪声级的增加。因此,应加强对运输车辆的管理,尽量压缩厂区汽车数量和密度,控 制汽车鸣笛。

# 5.1.2 环境空气影响分析

#### (1) 道路运输扬尘

施工扬尘的产生与影响是有时间性的,它随着施工的结束而自行消失。在整个施工期间,产生扬尘的作业主要有土地开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程,如遇于旱无雨季节,在大风时,施工扬尘将更严重。

据有关调查显示,施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生,与道路路面及车辆行驶速度有关,约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下,可按经验公式计算:

$$Q = 0.123 \times \left(\frac{v}{5}\right) \left(\frac{W}{6.8}\right)^{0.85} \left(\frac{P}{0.5}\right)^{0.75}$$

式中: Q—汽车行驶的扬尘, kg/km·辆;

v—汽车速度,km/h;

W---汽车载重量, t;

P—道路表面粉尘量,kg/m²

一辆载重5t的卡车,通过一段长度为500m的路面时,不同表面清洁程度,不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表5.1-2所示。

P (kg/m²) 车速 (km/h)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0
5	0.051056	0.085865	0.116382	0.144408	0.170715	0.287108
10	0.102112	0.171731	0.232764	0.288815	0.341431	0.574216
15	0.153167	0.257596	0.349146	0.433223	0.512146	0.861323
25	0.255279	0.429326	0.58191	0.722038	0.853577	1.435539

表 5.1-2 卡车不同行驶速度情况下产生的扬尘量

由上表可见,在同样路面清洁情况下,车速越快,扬尘量越大;而在同样车速情况下,路面清洁度越差,则扬尘量越大。另外,施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放的搅拌作业,这类扬尘的主要特点是受到作业时风速大小的影响显著。根据类比调查,在一般气象条件下,平均风速2.5m/s 的情况时,施工场地内 TSP 浓度为上风向对照点的1.5~2.0倍。施工扬尘的影响范围为其下风向150m。有围栏施工时,施工扬尘相对无围栏时有明显改善,当风速小于2.5m/s时,可能影响距离缩短40%。

为了尽可能减少施工扬尘对周围的影响,应实施标准化施工。由于建筑材料的堆放 引起的扬尘,在施工场地建筑材料堆放地必须采取篷布遮盖,避免扬尘的产生。另外, 避免建筑材料露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手 段。工程应对施工场区进行洒水。特别是在夏季天气干燥时,施工单位特别要加强施工组织管理,以及对运输白灰、水泥、土方及施工垃圾等易产生扬尘的车辆、物料要采取严密遮盖,避免沿途撒漏,同时对工地出入口道路及车辆通过的地方定时洒水,将会大大减少扬尘的产生。

#### (2) 堆场扬尘

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要,一些建筑材料需露天堆放,一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放,在气候干燥又有风的情况下,会产生扬尘,其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算:

$$O = 2.1(V_{50} - V_0)^3 e^{-1.023W}$$

式中: Q—起尘量, kg/t·a;

V<sub>50</sub>——距地面50m处风速, m/s;

V<sub>0</sub>—起尘风速, m/s;

W—尘粒的含水率,%。

起尘风速与粒径和含水率有关。因此,减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。施工场地、施工道路的扬尘可用洒水和清扫措施予以防治。如果只洒水清扫,可使扬尘量减少70~80%,如果清扫后扫水,抑尘效率能达90%以上。有关试验表明,在施工场地每天洒水抑尘4~5次,其扬尘的污染距离可缩小20~50m范围。

粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关,也与粉尘本身的沉降速度有关。 以土为例,不同粒径的尘粒的沉降速度见表5.1-3。

序号	粉尘粒径 (μm)	10	20	30	40	50	60	70
1	沉降速度(m/s)	0.003	0.012	0.027	0.048	0.075	0.108	0.147
2	粉尘粒径 (µm)	80	90	100	150	200	250	350
3	沉降速度(m/s)	0.158	0.170	0.182	0.239	0.804	1.005	1.829
4	粉尘粒径(µm)	450	550	650	750	850	950	1050
5	沉降速度(m/s)	2.211	2.614	3. 016	3.418	3.820	4.222	4.624

表5.1-3 不同粒径的尘粒的沉降速度

#### (3) 施工扬尘

一般气象条件下,施工场内施工扬尘对大气的影响范围主要集中在工地围墙外150m内,未采取任何防护措施的情况下,扬尘下风向0~50m为较重污染带,50~100m为污

染带, 100~200m 为轻污染带, 200m 以外对空气影响甚微。

#### (4)施工机械和汽车尾气

各种施工车辆在燃油时会产生SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、CO、烃类等大气污染物,但这些污染源较分散,污染物排放量很少,且为间断排放,对施工区域及运输线路沿线的空气环境影响不大。尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NO<sub>2</sub>等,但这些污染源较分散且为流动性,污染物排放量不大,表现为间歇性特征,影响是短期和局部的,施工结束影响也随之消失,这类废气对大气环境的影响比较小,同时施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆,加强车辆的保养,使车辆处于良好的工作状态,严禁使用报废车辆,以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。

# 5.1.3 水环境影响分析

## (1) 施工废水

施工期混凝土主要使用商品混凝土,基本不排放废水。施工废水主要来自于施工机械设备的维修、清洗产生的少量废水,其成分主要是石油类污染物。

对于施工期间的车辆与设备冲洗废水等废水,建议在施工场地修建临时废水收集渠道与沉砂池,以引流施工场地内的污废水,经沉淀、隔油等措施处理后,回用于施工场地洒水等环节;此外,本项目施工期间,施工场地地表灰尘较多,初期暴雨径流中的污染负荷将会增大,对汇流水体形成一定的负面影响,但影响时间不长,建设单位可采取措施控制地表灰尘积累,施工单位应严格执行相关环境管理规定,对地面水的排放进行组织设计,严禁乱排、乱流污染道路、环境。

通过采取以上措施,本项目施工过程中产生的施工废水不会对项目所在区域阿罗河的水质产生影响。

#### (2) 施工生活污水

施工期生活污水主要来自施工人员日常用水,施工人员预计约20人,人均生活用水 定额按100L/人·d 计,排污系数按80%计,生活污水排放量为1.6t/d,该部分污水若不经 统一收集处理直接排放,将会对阿罗河水质产生污染。

施工期在场区不设置施工营地,施工人员借用原矿区的生活设施解决食宿问题,生活污水排放依托现有的排污设施,不会对环境造成污染影响。因此,施工期产生的生活污水对阿罗河水质影响较小。

项目施工期废水主要来自土建施工混凝土搅拌和养护废水,主要含高浓度悬浮物、泥沙、砂石等。可通过在场地内合理设置导排水沟和临时沉淀池等简易水处理构筑物,将废水汇集沉淀处理后回用。

采取措施后,施工废水可做到回用不外排,对水环境影响很小。

# 5.1.4 固体废物影响分析

本项目建设期产生的固体废物主要有地面设施建设开挖临时转运的土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。

#### (1) 废石

本项目施工期充填站建设、开拓运输系统开挖土石方及掘进废石产生量约 21.5 万吨。施工期场地产生的表土单独堆存,用于以后工业场地绿化覆土;其他废石统一进行临时堆存,临时堆场四周选用编织土袋做临时挡墙,简易排水沟排除土堆内外水流,待后期建设过程中全部用于回填露天采坑、场地及道路平整。采取以上措施后,采场剥离土石对环境影响较小。

## (2) 建筑垃圾和生活垃圾

建筑垃圾主要是废弃的碎 砖、石、砼块等和各类包装箱、纸等,产生量较少。废弃碎砖、石、砼块等一般作为地基的填筑料,各类包装箱、纸一般有专人负责收集分类存放,统一运往废品收购站进行回收利用,因此,施工期的施工建筑垃圾对环境产生的影响较小。

建设期生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾,若不及时处理,对施工区环境卫生将产生不利影响。施工人员人数约 20 人左右,施工人员生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计,则施工人员产生的生活垃圾为 10kg/d。若不及时清运处理,则会腐烂变质、滋生苍蝇蚊虫、产生恶臭、传染疾病,从而给周围环境和作业人员健康带来不利影响。

环评要求施工单位在工业场地主要建筑物及作业场所处设置垃圾桶并指派专人负 责施工区生活垃圾的收集及转运工作,生活垃圾不得随意丢弃,收集的生活垃圾应及时 交当地环卫部门进行处理。

# 5.1.5 生态影响分析

#### (1) 对植被的影响

本项目为技改项目。项目建设用地位于现有矿区范围内,不需新征土地,采矿工业

场地,充填站场地施工临时占地为现有场地,属于荒地,施工过程中不存在占地范围内 地表植被破坏的问题,但改变土地原有使用功能,产生扬尘或局部的水土流失;材料堆 放等产生扬尘,对矿区生态环境产生一定的不利影响。

## (2) 对野生动物的影响

本项目地面设施利用现有,且新桥磷矿山生产废水及生活污水处理设施已建成,对不满足需要的局部进行改造,项目区域受人类活动的影响,大型野生动物已绝迹,区内动物为常见的小型动物,不存在珍稀濒危物种,项目施工人员活动、机械噪声等对周围野生动物的影响不大。总之,本项目施工期对生态环境的影响较小。

总之,施工期间对环境的不利影响,是暂时的、阶段性的和局部的,只主要建设单位在施工过程中加强管理,施工过程中采取必要的防护措施,且所造成的各种不利影响持续时间较短,影响程度较轻,随工程施工结束,各种不利影响将随之终止或逐步改善和恢复。

# 5.1.6施工期环境管理

在施工期间,建设单位和施工单位应相互合作,共同担负起施工期的环境管理,并由施工单位建立相应的环境管理机构,其主要职责在于组织和实施施工过程中的"三同时"和污染防治,监督和检查各个施工单元的环境保护措施落实情况,加强对施工期环境管理的指导,尽量避免施工期各类活动对环境的影响,促进项目施工的顺利进行。

# 5.2 运营期环境影响预测与评价

# 5.2.1 地表水环境影响分析

## 5.2.1.1 矿山正常情况下废水污染源及处置措施

#### (1) 矿坑涌水

矿山中央水泵房和水仓设置在 2 号竖井附近 750m 标高,排水管道沿 2 号井附近原有溜井、2 号竖井布置,将矿山 370 断层以北的矿坑涌水从 2 号竖井井口排出地表。胶带井底部积水用矿用潜水泵抽至 760m 巷道之后,沿排水沟自流进入水仓中,由中央泵房内的多级泵排出地表。矿区 F370 断层以北正常涌水量 Qzh = 10345m³/d,最大涌水量Qmax = 21000 m³/d。绝大部分坑内涌水都是因为坑道开拓而使原含水层断裂后排出的地下泉水,凿岩废水所占比例极小,正常时仅 0.6-0.7%,污染物产生浓度低,主要含有少量无机悬浮颗粒,经井下水仓初步沉淀后排出坑口,进入新桥磷矿 2 号井生产废水一体化污水处理装置全部处理达标后,出水池内水经增压泵站加压后通过管道输送至生产高

位水池(容积 300m³),作为采矿井下生产用水即凿岩用水、爆破后除尘洒水及井下消防用水和充填站管道冲洗用水等,其余 7459.39m³/d 外排。

本项目矿坑涌水根据 3.3.3 "污水处理设施现状 m³/d 调查与评价"章节表 3.3-7 污水处理设施现状监测及评价结果一览表可知,生产废水处理站处理后的矿坑排水水质: pH值为 8.28~8.33,SS 5~16mg/L、TP 0.04~0.08mg/L、氟化物 0.15~0.27mg/L,氨氮 0.107~0.44mg/L,COD 30.1~78.8mg/L 均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准的要求,TP满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准的要求;同时根据福泉磷矿提供的新桥磷矿 1 号井及 3 号井生产废水处理站 2018 年 7 月至 12 月份的水质水量统计数据:废水排放量 26.11L/S(2255.904m³/d),PH 7.65,COD2.04mg/L,氨氮 1.11mg/L,SS 6.33mg/L、氟化物 0.23mg/L、TP 0.15mg/L 均小于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准的要求,TP 满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准的要求。

因此新桥磷矿矿坑涌水外排不会对阿罗河造成不利影响。

#### (2) 雨水

工业场地采用雨污分流制。雨水经雨水沟或利用自然地形排放。

# (3) 生活污水

本项目不新增员工, 故无生活污水排放。

### 5.2.1.2 矿山非正常情况下废水污染源及处置措施

非正常工况主要是停产、检修、暴雨情况下井下涌水可能引起的环境污染。

污废水事故排放时,项目矿井涌水不经处理,经工业场地排入水沟,自流排入地表水体,受纳水体为阿罗河,按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水体进行评价。

矿井涌水主要来自顶板含岩溶裂隙水,主要污染物为 pH、SS、TP、氟化物。根据本项目环境现状生产废水处理装置进水的监测数据最大值作为本次预测的数据来源,见表 5.2-1。

评价指标	РН	SS	ТР	氟化物	排水量(m³/d)
非正常工况排放	8.4	16	0.157	0.29	2372.17
《地表水环境质量标准》	6~9	≤30	≤0.2	≤1.0	/

表 5. 2-1 项目污水污染物浓度参数表(非正常工况) 单位: mg/L

(GB3838-2002)Ⅲ类标准					
标准指数	0.47	0.53	0.79	0.76	/
超/达标情况	达标	达标	达标	达标	/

从以上结果表明:项目在非正常工况下不会影响阿罗河的水体功能。

## 5.2.1.3 地表水环境影响评价小结

本项目井下涌水经现有1号井、3号井生产废水一体化处理装置处理达标后,一部分作为采矿井下生产用水即凿岩用水、爆破后除尘洒水及井下消防用水和充填站配料及冲洗管道用水等,其余外排。

生活污水依托现有的生活污水处理装置处理后,全部用于场区绿化或洒水抑尘。

# 5.2.2 大气环境影响预测与评价

### 5.2.2.1 大气污染源源强及措施

### 1、污染源强

本项目主要大气污染源为储矿场、原矿转载、装卸过程中产生的扬尘, 运输过程中产生的粉尘及矿山通风排放废气等无组织排放污染源和充填系统水泥入仓产生的有组织排放粉尘。无组织面源及有组织点源排放情况见表 5.2-1 和 5.2-2。

名称	面源海 拔高度	面源长	面源 宽	面源有效排 放高度	年排放小 时数	排放工况	污染物排放速 率(g/s)
	m	m	m	m	h	上7元	颗粒物
原矿堆矿场	1215	20	20	3	7200	正常	0.028
改性 CH 半 水磷石膏中 转场	1210	20	10	3	7200	正常	0.022
3号竖井采 矿通风	1236.69	128	31	4	7200	正常	0.063
5号竖井采 矿通风	1203.33	80	50	4	7200	正常	0.051

表 5. 2-1 面源参数清单

表 5. 2-2 点源参数表

编号	名称	排气筒底 坐柱		排气筒 底部海 拔高度 m	排气筒 高度m	排气筒 出口内 径m	烟气流 速m/s	烟气温 度℃	年排放 小时数 /h	排放 工况	污染物排 放速率 (kg/h) 颗粒物
1	水泥仓	107.377	26.996	1211	15	0.5	0.71	常温	7200	正常	0.0011

### 2、预测结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)及1.4.6大气环境评价等级章节可知,本项目大气评价等级为二级。采用估算模式对项目大气污染源排放的污染物进行预测,本项目占标率最大的是1号并堆矿场含尘废气,预测结果见表5.2-3。

表 5. 2-3 主要污染源估算模型计算结果表

污染物	改性 CI	H半水磷石膏中	转场含尘废气粉	坐(TSP)(无组	.织)
下风向距	预测质量浓	⊢1 <sup>-</sup> . <del>√</del> /0 /	工员台[[[录]	预测质量浓度/	F+= <del>→</del> /0 /
离/m	度/(μg/m³)	占标率/%	下风向距离/m	$(\mu g/m^3)$	占标率/%
1	43.922	4.88	2100	0.049	0.01
11	61.666	6.85	2200	0.046	0.01
25	31.844	3.54	2300	0.043	0.00
50	12.014	1.33	2400	0.041	0.00
75	6.483	0.72	2500	0.039	0.00
100	4.169	0.46	2600	0.037	0.00
150	2.253	0.25	2700	0.035	0.00
200	1.466	0.16	2800	0.033	0.00
250	1.054	0.12	2900	0.032	0.00
275	0.917	0.10	3000	0.030	0.00
300	0.809	0.09	3100	0.029	0.00
350	0.647	0.07	3200	0.028	0.00
400	0.534	0.06	3300	0.027	0.00
450	0.451	0.05	3400	0.026	0.00
500	0.388	0.04	3500	0.025	0.00
550	0.339	0.04	3600	0.024	0.00
600	0.299	0.03	3700	0.023	0.00
699.99	0.241	0.03	3800	0.022	0.00
800	0.199	0.02	3900	0.021	0.00
900	0.169	0.02	4000	0.021	0.00
1000	0.146	0.02	4100	0.020	0.00
1100	0.128	0.01	4200	0.019	0.00
1200	0.113	0.01	4300	0.019	0.00
1300	0.101	0.01	4400	0.018	0.00
1400	0.091	0.01	4500	0.018	0.00
1500	0.083	0.01	4600	0.017	0.00
1600	0.076	0.01	4700	0.017	0.00
1700	0.070	0.01	4800	0.017	0.00
1800	0.064	0.01	4900	0.016	0.00
1899.99	0.056	0.01	5000	0.016	0.00
2000	0.052	0.01			
下风向最 大质量浓 度及占标 率/%	61.666μg/m <sup>3</sup>	6.85%			
D10%最远			11		

距离/m

由表8.5-3可见,最大落地浓度出现在改性CH半水磷石膏中转场下风向11m 处,浓度占标率为6.85%。下风向均可满足《环境空气质量标准》( GB3095-2012)二级标准要求, AERSCREEN模式已考虑了最不利的气象条件,因此,在落实环评及设计所提出的环保措施后,根据利用现状监测最大值(0.112mg/m³)叠加最大落地浓度值(78.697μg/m³)为0.19mg/m³,可满足《环境空气质量标准》( GB3095-2012)二级标准要求。说明工业场地颗粒物排放对周边的各居民点环境空气影响很小。

### (3) 大气防护距离

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)》要求,对于项目厂界浓度满足,但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的的,可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域,以确保大气防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目厂界浓度0.19mg/m³,小于大气污染物厂界浓度限值1.0mg/m³,同时也小于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准大气环境质量浓度限值300μg/m³,故本评价不设置大气防护距离。

# 5.2.2.2 非正常情况下废气污染源及防治措施

# (1) 事故及非正常工况污染物排放原因

本工程事故及非正常工况大气排放源主要原因是除尘系统供电故障等造成除尘器直排。具体如下:除尘器运行不正常造成的,除尘效率未达到设计水平。设备故障导致除尘器不工作,由于管理方面原因,未按规定周期进行维修保养造成除尘器漏风,导致除尘器负压减小除尘效率降低。

### (2) 事故及非正常污染物排放强度估算

发生事故后,充填站应立即停产,正常情况下不会对环境造成严重影响。本评价按 最不利情况考虑,采取1小时进行污染物事故排放强度估算。

事故及非正常工况排放污染物源强详见 5.2-4。

 除尘器
 事故原因
 非正常工况及事故状态
 标准(mg/m³)
 超标率(%)

 水泥仓
 设备故障等
 0
 粉尘
 20.58
 20
 102.9

表 5. 2-4 事故及非正常工况大气污染物排放量

注:短时间以1小时考虑,标准采用《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)水泥仓及其他通风设施。

从表 5.2-4 可知,本项目充填站水泥仓除尘器在事故及非正常排放情况下,粉尘超

标,因此,必须要杜绝此类现象的发生。

### 5.2.2.3 大气环境影响评价小结

- (1)通过上述预测分析可见,本项目采取相应的抑尘及控制污染物排放措施后,正常工况下,排放的污染物对黄家的影响较小,不会改变区域大气环境现状功能;充填站水泥仓除尘器在事故及非正常排放情况下,粉尘超率为102.9%,对环境空气造成影响。
  - (2) 本项目不需设置大气环境防护距离。

# 5. 2. 3 地下水环境影响分析

地下水环境影响主要对井下涌水抽排引起的降落漏斗范围、降深等进行预测评价, 另外,分析对地下水水质的影响。

### 5. 2. 3. 1 评价区水文地质条件

矿区出露地层有前震旦系板溪群(Pt2b)、震旦系南沱组(Nh2n)、陡山沱组(Z1ds)、灯影组(Z2dy)、寒武系牛蹄塘组(€ln)、明心寺组(€lm)和第四系(Q)。根据地下水含水介质及其组合特征、地下水动力条件,矿区地下水分为碳酸岩类岩溶水、碎屑岩类基岩裂隙水、变质岩类基岩裂隙水和第四系孔隙水。其中第四系孔隙水赋存于第四系地层,碳酸岩类岩溶水赋存于陡山沱组(Z1ds)和灯影组(Z2dy)地层;碎屑岩类基岩裂隙水赋存在震旦系南沱组(Nh2n)、寒武系牛蹄塘组(€ln)、明心寺组(€lm)地层中;变质岩类基岩裂隙水赋存于板溪群(Pt2b)地层中。矿区水文地质类型属以大气降水为主要补给来源的顶板间接充水、底板直接充水岩溶充水矿床,水文地质条件中等。

#### 5. 2. 3. 2 地下水环境预测

1、对地下水水质的预测影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016),本项目属于化学矿 采选,属于地下水环境影响评价 I 类建设项目,本项目主要污染为**矿井水。** 

#### (1) 地下水污染途径分析

本项目对地下水的污染途径主要为废水收集管道、废水事故排放等废水泄露造成地下水污染。地下水污染途径一般有以下几个途径:

表 5.2-5 地下水污染途径一览表

间歇入渗型	降雨对固体废弃物的淋滤 厂区疏干地带的淋滤和溶解 灌溉水及降水对农田的淋滤	工业和生活固体废物疏 干地带的易溶矿物	潜水
连续入渗型	渠、坑等污水的渗漏 受污染地表水的渗漏 地下排污管道的渗漏	各种污染水及化学液体、受污染的地表污水、 各种污水	潜水
越流型	地下开采引起的层间越流 水文地质天窗的越流 经井管的越流	受污染的含水层或天然 咸水等	潜水或承压水
径流型	通过岩溶发育通道的径流 通过废水处理井的径流 盐水入侵	各种污染或被污染的地表水各种污水	主要是潜水 潜水或承压水 潜水或承压水

本项目为矿山井下开采,根据项目开采特点,项目污染途径为间歇入渗型和连续入 渗型,被污染的含水层为潜水。

## (2) 预测范围与内容

预测范围: 地下水环境影响预测的范围与现状调查范围相同,包括保护目标和环境影响的敏感区域,乃至扩展至完整的水文地质单元,以及可能与建设项目所在的水文地质单元存在直接补排的区域。由于地表水和中深层含水层间无明显的水力联系,中深层含水层和深层含水层无明显的水力联系,因此本次预测层位定为预测评价区域的潜水层。

预测内容:工程的生产运行对工业场地及附近地下水水质影响进行预测评价。

#### (3) 预测时段

本项目设计范围内可采出矿量为 628.95 万 t, 按年产 50 万 t 规模计算, 其服务年限 约为 12 年。另据《环境影响评价技术导则(地下水环境)》(HJ610-2016)规定,预 测时段应包括建设项目建设、生产运行和服务期满后三个阶段。 由于施工期间产生的 生活污水、施工生产废水等数量较少,并及时的进行集中处理,项目在施工期间将对下 水造成轻微污染。因此本次影响预测重点是对生产运行期和服务期满后进行预测。预测 时段为污染发生后 1d、10d、100d、500d、1205d(3.3a)和能反映特征因子迁移规律 的其他时间节点。

#### (4) 预测因子

根据本项目污染特性,选取总磷作为地下水预测因子。

## (5) 预测工况

正常工况:本项目矿山工业场地矿坑水依托新桥磷矿现有和新建的共两套生产废水 一体化处理装置处理达标后部分回用于井下,部分通过现有的新桥磷矿外排口外排。

新桥磷矿生产废水一体化处理装置,采用钢筋砼结构,工业场地采取了硬化措施,满足 GB18599-2001 要求;本项目危废主要是废机油,建议在机修车间设置约 10m² 的危废暂存间暂存后,统一收集交有资质的单位进行处置。危废暂存间要按照 GB18597-2001 相关规定对地面及裙脚采取防渗措施;本项目建设期产生的废石用于平整工业场地,采矿过程中产生的废石充填到井下采空区,不出井,故无废石场淋溶水。因此,本项目不进行正常工况情境下预测。

非正常工况一: 矿坑水进入水处理系统前发生渗漏, 进入地下, 影响地下水环境。

#### (6) 预测数据

本项目预测数据正常工况以福泉磷矿提供的 2018 年 7 月~12 月份统计的新桥磷矿 2 号井、3 号井、5 号井生产废水一体化污水处理站在线排放数据平均值为主;非正常工况以本项目现状监测的新桥磷矿 2 号井、3 号井、5 号井生产废水一体化污水处理站入口数据最大值为主。

本项目正常与非正常工况下矿坑水水质见表 5.2-6。

排放工况	TP (mg/L)	氟化物(mg/L)	SS (mg/L)	排水量 (m³/h)
正常工况	0.15	0.23	7.73	94
非正常工况	0.157	0.29	16	3235
《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ类标准	≤0.2	≤1.0	≤30	

表 5. 2-6 本项目各工况下污水排放水质

### (7) 预测结果

本项目将新桥磷矿原有的 3 个开采系统整合为 1 个开采系统,将现有生产系统进行延深、扩建、改造,产能不变,且从现有新桥磷矿的运行可见,矿井涌水处理前后特征污染物 TP、氟化物、SS 水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准要求,即项目矿井涌水不会对地下水水质产生影响。

### 5. 2. 3. 3 对地下水及包气带土壤的影响分析

1、工业场地跑、冒、滴、漏水下渗对地下水的影响

各工业场地内各种废水池、 管道及污水处理设施等发生渗漏,将使含有较高浓度污染物的废水渗入地下而对地下水造成污染。

2、生产废水下渗对包气带土壤的影响

各工业场地污废水在输送、处理过程中发生泄漏以及跑冒滴漏水沿地坪裂缝均可能 进入地下,从而对包气带土壤产生影响。当污废水发生泄漏以及跑冒滴漏水沿地坪裂缝 下渗时,污染物将被吸附在包气带空隙中,直至达到饱和,改变包气带的性质和纳污能 力,也会改变包气带土壤环境质量。

根据表 5.2-6 可知,由于污水中 TP、氟化物、SS 水质满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) III类标准要求,所以污废水下渗对包气带土壤环境的影响小。

## 5.2.3.4 地下水环境保护措施与对策

地下水环境保护措施与对策按照"源头控制、分区防治、污染监控、应急响应"的原则。

#### 1、源头控制

加强对工业场地"三废"管理, 尤其是对矿坑水收集系统、处理站处理系统的运行管理,确保污染物实现达标排放,矿坑水尽量全部回用,减少污废水排放量,对矿石堆场和道路进行硬化,矿石堆场采用棚架式结构, 加强对工业场地淋滤水的管理,收集后用于防尘洒水或引入矿坑水处理站进行处理。

#### 2、污染防控分区

项目对地下水环境有污染影响的有矿坑水、工业场地淋滤水和废矿物油等,对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后,可及时发现和处理,污染控制难易程度为易;工业场地下伏岩土体为第四系(Q)孔隙含水层,广泛分布于矿区内及河谷,为残坡积及少量冲积层粘土、粉质粘土,含碎石、角砾,厚0~22.43m。该层结构松散,仅降水时节短期含水,且富水性弱,包气带岩土的渗透性能为弱;污染物类型为持久性有机物(废机油)和其他类型(总磷)。根据 HJ610~2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》表7,危废暂存间为重点防渗区,原矿堆场、矿坑水处理站为一般防渗区。其中本项目危废暂存间按GB18597~ 2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013 修改单的要求,对地面及裙脚采取防渗措施等,确保暂存期不对环境产生影响,并满足HJ2025~2012《危险废物收集、 贮存、运输技术规范》中有关危险废物收集、 贮存要求;矿坑水处理站依托新桥磷矿现有的生产废水一体化处理装置处理,生产废水一体化处理装置处理己按要求采取防渗措施,防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m,K≤1×10<sup>7</sup>cm/s;原矿堆场、CH半水磷石膏胶凝材料中转场属于一般防渗区,防渗性能必须满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m,K≤1×10<sup>7</sup>cm/s,或参照 GB16889执行;工业场地其他区域为简单防渗,采取一般地面硬化的措施即可。

#### 3、地下水污染监控

监测目的是为了监控项目建成后的污染源及地下水环境质量状况,防止污染事故的发生,为环境管理提供依据。根据本项目实际情况,拟订监测计划。

(1) 监测点位:

桅杆坪泉点、新桥泉点、黄家坡泉点、水银山泉点、榜上泉点

- (2) 监测项目: pH、氟化物、总磷
- (3) 地下水监测管理要求

项目应先期建设地下水监控系统,保证监测数据的及时、连贯性,并建立监控制度, 委派专人负责,制定地下水风险防范措施。

### 4、风险事故应急响应

为了做好地下水环境保护与污染防治应急措施,最大限度避免和减轻地下水污染,企业应制定地下水风险事故应急预案。当地下水水质监测出现异常时,相关人员及时采取应急措施,迅速控制和切断污染源,对污水进行封闭、截流,将损失降至最低,同时协调相关部门做好善后工作。

# 5.2.3.5 地下水环境影响评价小结

- (1)本项目由于施工期间产生的生活污水、施工生产废水等数量较少,并及时的进行集中处理,项目在施工期间对地下水造成的污染轻微。
- (2)工程运行后,正常生产时有可能发生渗漏,但由于项目生产废水一体化处理装置已按照GB18598、GB18599、GB50268等相关规范做好防渗,在运营期及退役后对地下水质影响较小。
- (3)为避免事故废水渗漏对下游的地下水产生污染影响,项目业主必须按照评价报告提出的按照"源头控制、分区防治、污染监控、应急响应"的原则,加强对矿井水处理站维护及操作运行管理。
- (4)为避免工业场地污废水渗漏对下游的地下水产生污染影响,项目业主必须按照评价报告提出的污废水处理措施,设置危废暂存间(面积10m²)并做好其防渗措施。

# 5.2.4 噪声环境影响评价

#### 5. 2. 4. 1 主要噪声级源强

环境噪声是各种声源噪声传输到受声点的总和,噪声在传输过程中会受到各种因子 的影响,一般有距离、空气、障碍物、地面效应、指向性、植被、反射等影响因子。

本项目为地下开采方式, 生产过程中对周围环境产生噪声影响的主要是位于各地面

场地内的各高噪声设备噪声对周围环境的影响,以及公路运输对沿线居民点的影响。

主要噪声源有:空压机、通风机、各种泵类、填充材料制备过程中的搅拌机、泵、运输皮带等;采矿设备维修间等产生的机械噪声、运输车辆等产生的机械噪声,主要噪声源见表5.2-8。

环境	污染物	种类	汚染源情况		污染防治措施	处理后排 放情况	排放去 向
要素	污染源	污染物	特征	dB(A)		排放量	
	通风机	噪声		95	安装消声器	≤80dB (A)	自然环境
	水泵	噪声	44 大 115	85	安装消声器	≤80dB (A)	注:距
噪声	钻机	噪声	· 稳态噪 声、非 · 稳态噪	90~100	选用低噪声设 备	≤70dB (A)	离 1m
	运输车辆	噪声	声	80~90	避免夜间运输	≤85dB (A)	
	搅拌机	噪声		75~95	构筑物隔声、安 装隔声罩、基础 减震等	≤80dB ( A )	

表5.2-8 项目主要噪声源及其防治措施

#### 5. 2. 4. 2 场界噪声影响评价

项目监测期间,新桥磷矿现有生产系统 1 号井、2 号井、3 号井、5 号井均正常生产,噪声监测值已包含矿山设备贡献值,由 3.3.5.2 声环境质量现状评价章节及本项目及表 3.3-14 项目区域环境噪声监测结果可知,新桥磷矿现有生产系统 1 号井、2 号井、3 号井、5 号井场界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准限值要求,声环境敏感点均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准 要求。

技改后项目噪声采取了以下防治措施:绞车房泵、风机置于室内,基座减振等,同时,环评要求各井工业场地修建围墙、加强场地周围绿化后,项目设备噪声对声环境的影响小于现状监测值,各井噪声源对声环境影响小

### 5. 2. 4. 3 运输车辆噪声对道路两旁声环境的影响评价

项目噪声监测期间,新桥磷矿现有生产系统 1 号井、2 号井、3 号井、5 号井均正常生产,总生产规模为 100 万吨/a,由 3.3.5.2 声环境质量现状评价章节及本项目及表 3.3-14项目区域环境噪声监测结果可知,DLN1 监测点昼、 夜间等效连续声级 Leq 未超过 (GB3096-2008) 2 类标准要求。

技改后还是采取经过村寨时不鸣号, 白班运输, 修整路面, 降低汽车速度等方法后,

项目噪声对道路两旁的声环境影响小。

# 5.2.5 生态环境影响评价

### 5.2.5.1 工程占地对生态环境的影响

本项目为新桥磷矿二号井技改项目,工业场地基本为利旧,是在场地现有设施的基础上进行改扩建,充填站是在5号竖井旁边新建。项目主要由3号胶带斜井工业场地、3号竖井工业场地、2号竖井工业场地、充填站(5号竖井)工业场地、5号斜井工业场地、5号平硐工业场地组成。

## 5.2.5.2 对植被、土壤及野生动物的影响分析

- 1、对植被的影响
- (1) 建设施工队植被的影响
- ①施工期对植被的影响主要是施工清理现场、土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动,损毁了工程区域原有的地貌和植被,导致地表裸露,土壤侵蚀能力降低。本项目在现有的采空系统及矿山用地范围内进行施工,基本不新占土地。
  - ②施工期产生的粉尘落到植物叶片上,将影响植物的光合作用。
- ③施工期产生的建筑垃圾等若随意堆放也会压埋植被,降低占地区域内土地植被涵养水源、净化环境、保持土壤、减少侵蚀的生态服务功能。
  - (2) 项目运营中对当地植被的影响

本项目采矿作业过程位于地下,正常生产过程中不存在对地表植被的挖损及破坏,不存在压占损毁土地的问题。仙姑生产过程中排放的井下废气主要含有粉尘和炮烟,不会对周围植物产生明显影响。

#### 5. 2. 5. 3 土壤及水土流失影响分析

## (1) 对土壤的影响分析

项目对土壤环境的影响主要发生在施工期,由于地表的开挖填压、人员践踏、车辆等设备碾压的影响,将使土壤结构发生变化,土壤养分流失,从而造成影响范围内生产力下降。

本项目建设活动主要位于地下,对地表土壤的影响很小。

### (2) 水土流失影响分析

本项目为地下开采技改项目,施工期主要进行主井井筒延深,风井延深及井下开拓,不新占土地,不产生新的植被破坏。运行期生产活动位于地下,项目不设废石场,不产生新的水土流失。

## 5. 2. 5. 4 野生动物影响分析

项目施工人员的活动和机械噪声、施工期施工区域内自然植被的破坏等将会对施工 区及周围一定范围内野生动物活动和栖息环境产生一定影响。爆破过程中,因振动等影响,原来在本地栖息的动物可能改变栖息地。由于评价区内野生动物多为常见的小型动物,没有国家、省重点保护的野生动物,受工程影响的物种都是常见的、分布广、数量 多的物种,损失的数量可在土地、植被环境恢复后再较短的时间内恢复。

综上,项目的施工和运营对野生动物的影响较小。

#### 5.2.5.5 地质灾害影响分析

地下开采导致地面沉陷(或裂缝)是矿山生产引起的最主要的环境问题。矿山地下 开挖之前,岩体处于应力平衡状态。而当地下被采空后,形成了一定的自由的空间,采 空区周围岩体失去原有平衡,应力重新分布,从而引起上覆岩体的移动变形,这种移动 变形逐渐向周围扩展以至达到地表,从而造成地表移动甚至宏观破坏。井下矿层开采后, 形成冒落带、导水裂缝带和缓慢下沉带"三带",使处在冒落带和导水裂缝带的地下含水 层的隔水层被破坏,与被破坏的地下含水层有水力联系的地表水及水井受到影响而干 涸,使农田粮食减产,影响植被。同时地面沉陷改变了矿区地面景观,使地表生态环境 发生改变。

## 1、矿体开采后的采空区稳定性判定

矿体开采后的采空区稳定性判定采用《岩溶地区公路基础设计与施工技术指南》 (贵州省交通厅,2007年8月)中的溶洞顶板坍塌自行填塞洞体所需厚度的计算公式如下, 计算结果见表 5.2-9。

$$H = \frac{H_0}{K - 1}$$

其中: Ho-塌落前洞体最大高度, (m);

K—岩石松散系数, 白云岩取 1.2。

表 5. 2-9 矿体开采后采空区顶板坍塌自行填塞洞体所需厚度计算表

矿体编号	开采 区段	形态	赋矿标高 m	埋深 m	厚度 m	坍塌自行填塞洞 体所需最大厚度 m	备注
	2 号井	似层状	/	/	0(尖灭区)	/	/
	3号井	似层状	+740~+810	395~365	14.3~17.0	85.0	顶板安全
a 矿层	5.1 号 井	似层状	+810~+970	430~275	13.0~36.9	184.5	顶板安全
	5.2 号	似层状	+860~+970	415~275	13.0~22.2	111.0	顶板安全

	井						
	2 号井	似层状	+750~+1200	38~30	16.93~4.60	84.7	顶板安全
	3号井	似层状	+750~+1200	38~30	16.93~4.60	53.5	顶板安全
b矿层	5.1 号 井	似层状	+890~+1050	345~195	5.94~7.25	36.3	顶板安全
	5.2 号 井	似层状	+860~+1050	360~195	6.84~7.35	36.8	顶板安全

由表 5.2-9 可见, a 矿层全部开采后的顶板坍塌自行填塞洞体所需厚度小于矿体埋深, 顶板坍塌高度不会连通地表, 不会对地表建构筑物造成明显影响; b 矿层在 2 号井全部开采后的顶板坍塌自行填塞洞体所需厚度大于矿体埋深, 顶板坍塌高度会连通地表, 3、5.1、5.2 号井顶板坍塌高度不会连通地表, 不会对地表建构筑物造成明显影响。

### 2、可能崩落范围的确定

矿山原来采用空场采矿法,地面已经形成部分移动破坏范围,各矿体顶板为粉砂质泥岩,底板为白云岩。 矿体开采后走向移动角取 70°,矿层倾角大于上山移动角时,上山移动角取矿层倾角,下山移动角取 45°。本次设计时按照上、下盘 65°、端部为 70°圈定了中段的错动范围,错动范围内的所有住户必须搬出,不准在现有移动范围地区内新建任何建、构筑物。矿山应设立专门的机构和专职人员负责地压管理,一旦出现异常情况,及时预报并采取有效措施;移动范围应设有明显标志或栅栏,未经批准人员不得入内。根据实际情况制定专门的地质灾害处理方案,防止对深部矿体开采造成不利影响。

本次设计采用充填采矿法,中段不会出现采空区大面积长时间暴露的问题,虽然不能完全阻止矿体围岩变形,但是不会产生由于采空区大面积崩落从而引起地面塌陷的情况。

为了确保矿区范围地表建、构筑物的安全,设计中参考类似矿山按照传统移动角圈 定一个监测范围,对矿山开采有可能引起地面移动的区域进行重点监测监控。通过参考 类似矿山的岩体移动资料,根据矿岩分布状况、地质构造等情况,并考虑采空区充填处理,确定矿山开采岩石移动角选取为:确定上盘岩体移动角 70°,端部取 65°,矿体为缓倾斜矿体,矿体倾角即为下盘岩体的移动角来推测移动范围。各矿体顶板为粉砂质泥岩,底板为白云岩。 矿体开采后走向移动角取 70°。矿层倾角大于上山移动角时,上山移动角取矿层倾角,下山移动角取 45°。

#### 3、地表沉陷预测

新桥磷矿区内褶皱构造为一轴向北北东,两翼西缓东陡,轴面西倾的斜歪背斜,区内深部发育有一缓倾隐伏断裂(F28),由于该断层的影响,地表浅部的褶皱(背斜)形态与深部背斜形态差异明显;断裂构造主要发育北北东向、其次为北西向、近东西向

三个组向的断层。矿区以 F370 断层为界,南部为单斜地层,但断裂构造较发育,构造复杂程度为中等类型;北部为一斜歪背斜,东翼陡甚至局部倒转,但西翼为缓倾的单斜地层,产状稳定,断裂构造不发育,构造复杂程度属简单类型。总体新桥磷矿整个矿区构造复杂程度属简单~中等类型。

矿区内含水层为岩溶含水层,补给条件一般;存在一定的采空区,位置、范围清楚;矿井年平均涌水量小于600m³/h,矿井年最大涌水量小于1200m³/h;矿井内无大的突水点;防治水工作易于进行。根据以上条件,矿井水文地质类型为中等类型。

新桥磷矿根据新桥磷矿山开采技术条件,在背斜西翼矿层属于缓-中等倾斜,倾角 20°~35°;背斜轴部及 1000 米标高以上属似水平—缓倾斜,矿层平缓而厚;在背斜 东翼矿层急剧变陡,属倾斜—急倾斜,倾角 55°~75°。a 矿层平均厚度为 24.03m,b 矿层平均厚度为 12.64m。由于矿权范围内矿体倾角变化大,仅一种开采方法已无法满足生产需要,故针对似水平——缓倾斜、缓一中等倾斜、倾斜—急倾斜三种矿体的开采分别设计脉内采准切顶房柱嗣后充填法、脉内采准分段空场嗣后充填法及分段凿岩阶段出矿嗣后充填法三种采矿方法。

本项目设计采用充填采矿法的优势在于采场回采完成后迅速对采场进行接项胶结 充填,利用胶结充填体阻止顶板冒落趋势,确保充填后的空区顶板不会出现大面积崩落 从而引起地面塌陷的情况。因此本矿山不会在地面形成崩落范围或移动范围。

#### 4、地质灾害影响评估

为提高矿石回采率和矿产资源利用率,本项目将不再采用过去的空场采矿法,而采用能够防止地面下沉的脉内采准切顶房柱嗣后充填法、脉内采准分段空场嗣后充填法及分段凿岩阶段出矿嗣后充填法。

同时,环评建议建设单位今后将陆续对余下的采空区即新增加的采空区进行充填,发生地表移动下沉的规模及范围都是有限的。

综上所述,在所圈定的地表移动界限范围内,通过地下采空区充填及边坡整治等措施的实施,可以使项目对地质环境的影响降到最低程度。

### 5.2.5.6生态环境保护及生态措施

- (1)加强生产及环境管理,使环保设施正常运行,严格控制粉尘的排放量,实行 达标排放,减轻对生态环境的影响。
  - (2) 对地表开挖的表土,实行临时堆放,后期作为表土复垦。
  - (3) 评价区森林植被比较缺乏,森林覆盖率低,因此有必要在该区进行植树造林,

提高其生态环境质量。在区内宜林荒山,若能采取植树造林与封山育林相结合的措施,将会使森林植被迅速恢复。森林面积的扩大将可以改变大气层下垫面性质,有利于大气流动、搅动,并可滞留粉尘,吸收氟化物、SO<sub>2</sub>等有害气体,将有效发挥保护和改善环境的生态作用。

- (4)选择抗污染性较强的农作物品种,调整农作物结构,以保证农作物的产量和质量。如选用抗污染性强的蔬菜品种:马铃薯、黄瓜、黄豆、洋葱、豌豆、豇豆、菜玉米、扁豆等,调整作物搭配,增加茬口,从而形成既有抗污能力,又能高产的菜地作物结构,就可实现菜地植被的优质高产。
- (5)加强矿区绿化,在矿区周边营造抗污、吸声、耐尘,三者兼有的防护林带; 在加强厂区现有绿地管理的基础上,继续绿化厂区环境,采取抗污染强的乔、灌、草和 花卉相结合的绿化措施,净化区域空气,吸收粉尘,削减噪声,美化环境,其绿化面积 不得低于 30%。另外,矿山服务期满后,立即对采区进行绿化,恢复植被。

## 5. 2. 5. 7 生态影响小结

- (1)项目对区域动植物种类和数量变化的影响不大。通过场地进行绿化后,生态系统的完整性和稳定性将逐步得到改善。
- (2)本项目的地质灾害影响为采空区地面移动、塌陷。采用能够防止地面下沉的 上向分段充填采矿法和分段空场嗣后充填采矿法采矿,可以使项目对地质环境的影响降 到最低程度。

# 5.3 服务期满后的环境影响

# 5.3.1 服务期满后的环境影响

矿山服务期满后,将停止一切与采矿相关的活动,封堵井口,不会再有废气、固废、噪声等污染,不再产生及排放井下涌水。服务期满后继续对环境产生影响的因素主要为废弃工业场地地表建构筑物拆除的固体废物以及生态恢复所带来的生态方面的影响。

### 5.3.1.1 服务期满后对地表水、地下水的影响

(1) 对地表水的影响

矿山服务期满后,矿山停止疏干作业,不再有井下涌水抽排,因此对地表水的水质 不再产生影响。

(2) 对地下水的影响

矿山服务期满后,由于不再进行疏干排水,地下水水位将逐步升高,最终恢复至项目建设前水平。

# 5.3.1.2 固体废弃物的影响

项目闭矿后,办公楼、食堂、宿舍等地表建筑物根据需要进行综合利用,不能再利用的提升机房及地面工业设施等进行拆除,产生的建筑垃圾可考虑用于充填历史遗留的露天采坑,或者运至城市监管部门指定地点堆存,对周边环境影响很小。

## 5. 3. 1. 3 闭矿后生态环境影响

矿山服务期满后,主井、风井井口将封堵,并设置警示标志,工业场地将退出使用,项目对生态环境的影响将逐步减小至消退,进入地表环境治理与恢复的阶段。因此,服务期满后的矿区对周围生态环境的影响是逐步恢复生态环境的过程。

# 5.3.2 小结

服务期满后井下将不再进行疏干排水,对阿罗河的影响将消失,地下水的水位将逐步得到恢复;矿山服务期满后,项目对生态环境的影响将逐渐减小至消失,矿区周围生态环境将逐步得到恢复。

# 6 环境风险影响评价

# 6.1 评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素,项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害),引起有毒有害和易燃、易爆等物质泄漏,所造成的人身安全与环境影响和损害程度,提出合理可行的防范、应急与减缓措施,以降低项目的事故率、使产生的损失和对环境的影响达到可接受水平。

# 6.2 评价重点

环境风险评价是针对建设项目在失控情况下产生的突发性、不确定性和随机性事故 灾难进行的评价,评价范围一般框定为关心的空间范围、时间长度、人群及效应。

矿山生产存在着较多的风险,如冒顶、片帮、水灾等,但这些风险均存在于井下,风险发生时虽然产生的危害十分严重,对地面的环境影响相对较小,这些风险属矿山安全评估范畴,由专门咨询机构进行评估。环境风险评价的重点应为对地面环境要素产生严重影响的源项。

本项目存在的环境风险为废水事故排放、废机油的事故排放。

# 6.3 环境风险识别

### 6.3.1 物质危险性及生产系统危险性识别

(一) 采矿部分

本项目采矿部分在生产、使用、储存过程中不涉及《建设项目环境风险评价导则》 (HJ/T 169-2018) 附录 B 中的危险物质和及附录 C 中工艺系统危险性。

#### (二) 充填部分

本项目充填材料采用尾砂、水泥、改性 CH 半水磷石膏。根据《重大危险源辨识》 GB18218-2000 重大危险源的辨识指标,本项目所用的物质不存在重大危险源。

充填系统由充填料浆制备系统、管道输送系统和物料输送系统三大部分组成,其中 充填料浆制备和管道输送是最容易出现故障的系统。

#### 6.3.2 环境风险类型及危害分析

(一) 采矿部分

矿山生产存在着较多的风险,如冒顶、片帮、水灾等,但这些风险均存在于井下,

风险发生时虽然产生的危害十分严重,对地面的环境影响相对较小,这些风险属矿山安全估范畴,由专门咨询机构进行评估。

环境风险评价的重点应为对地面环境要素产生严重影响的源项。

## (1) 地压灾害(冒顶片帮)

本项目可研报告中设计的采矿方法为垂直走向的上向分段充填采矿法进行开采分段空场采矿法,采场和巷道受岩石压力的影响,都可能引起地压灾害的发生。

#### (2) 中毒和窒息

引起中毒的因素主要有:爆破后形成的炮烟和其他有毒烟尘。其他有毒烟尘如:开 采过程中遇到的溶洞、采空区、巷道中存在的有毒气体,火灾后产生的有毒烟流,无轨 铲装、运输设备所产生的有毒有害气体等。

爆破后形成的炮烟因井下通风不畅和违章作业造成井下人员中毒是主要因素之一。 发生人员中毒、窒息的原因包括:

- ①违章作业。如放炮后没有足够的通风时间就进入工作面作业,人员没有按要求撤 离到不致发生炮烟中毒的巷道等;
- ②通风设计不合理。如通风设计不合理使炮烟长时间在作业人员工作区滞留,没有足够的风量稀释炮烟,设计的通风时间过短,进风口新鲜风受到污染等;
  - ③通风系统不完善,造成井下工作面风量不足,引起中毒窒息事故的发生;
- ④突然遇到含有大量窒息性气体、有毒气体、粉尘的地质构造,大量窒息性气体、 有毒气体、粉尘突然涌出进入到采掘工作面或其他人员作业场所,人员没有防护措施等。

#### (3) 火药爆炸及爆破伤害

开采过程中使用大量的炸药及其它爆破器材,炸药在井下储存、运输的过程中、井下装药和放炮的过程中、未爆炸或未爆炸完全的炸药在装卸矿岩的过程中都有发生火药爆炸及爆破伤害的可能性,可以直接造成人体的伤害和财物的破坏。

#### (4) 火灾

穿岩洞矿段矿物及围岩中不含硫等自燃发火物质,故产生内因火灾的可能性不大;可能产生火灾的条件体现在: 井下充油型互感器、电力电容器长时间过负荷运行,产生大量热量,电气设施内部绝缘损坏,保护监测装置失效,将造成火灾; 井下电气设备过负荷、短路等产生的电气火灾; 炸药等爆破器材在储存、运输过程中引发火灾; 无轨设备在运行中产生的火灾; 明火(包括火柴、电焊、气焊等)引燃可燃物产生火灾等。

火灾产生 CO、CO<sub>2</sub> 等有毒有害气体,导致作业人员中毒窒息。

该矿山井下安设电力设施,机械设备较多,还有井口变电所、空压机房、桶装油库、爆破器材库、井下变电硐室等,故存在着火灾事故的隐患。

#### (5) 水灾

开采过程中有可能受到地表水、溶洞水、溶隙水、采空区积水、横向溪流和其他水体等水害的威胁。

- 造成水害的原因
- 1) 采掘过程中突然遇到含水的地质构造:
- 2) 爆破时揭露水体:
- 3) 钻孔时揭露水体;
- 4) 地压活动揭露水体;
- 5) 防水和排水设施设计不合理;
- 6) 防水和排水设施施工不合理:
- 7) 排水设备的供电系统出现故障;
- 8) 采掘过程违章作业;
- 9)没有及时发现突水征兆;
- 10) 发现突水征兆后没有采取防水措施;
- 11) 发现突水征兆采取了不合适的探水、防水措施;
- 12) 采掘过程没有采取合理的疏水、导水措施, 使采空区、废弃巷道积水;
- 13) 地面水体和采掘巷道、工作面、采空区等的意外连通;
- 140 降雨量突然加大,造成井下涌水量突然增大。
- Ⅱ、危害及破坏形式

矿井、地表水体或突然降雨都可能造成矿井水害事故,这些事故包括:

- 1)采掘工作面突水。即使突水量不大,由于具有很强的突发性,可能会造成人员伤亡和财产损失。
- 2)采掘工作面或采空区透水。由于各种通道使采空区与储水体连通,使大量的水体直接进入采空区,从而形成采空区、巷道甚至矿井被淹,可能造成大量的人员伤亡和财产损失。
- 3) 地表水体或突然大量降雨进入井下。通过裂隙、溶洞、废弃巷道、透水层、地 表露头等与采空区、巷道、采掘工作面连通,使大量的水体直接进入采空区再进入人员 作业场所,或直接进入作业场所,从而形成采空区、巷道、采掘工作面甚至矿井被淹,

可能造成大量的人员伤亡和财产损失。

### (6) 容器爆炸

储气罐属压力容器,如果管理不善、设备缺限、安全附件(压力表、安全阀等)故障等存在压力容器爆炸的危险。一旦发生爆炸事故,其爆炸能量在向外释放时以冲击波能量、碎片能量和容器残余变形能量三种形式表现出来。后两者消耗的能量只占爆炸能量的3%~15%,即大部分能量是产生的冲击波。冲击波会对周边的厂房设施造成不同程度地破坏,造成作业人员的伤亡,严重影响生产的正常进行。

## (7) 污废水事故排放

井下水处理后回用部分,剩余外排。污废水事故排放主要风险:处理设施非正常运行,导致未处理达标的井下水排入河流,其中的 SS、TP 影响阿罗河,进而影响岩坑河。

#### (二) 充填部分

充填料浆制备和管道输送是充填系统最容易出现故障的系统。充填料浆制备和管道输送 出现故障导致的后果就是料浆外排对土壤及水环境产生影响。

# 6.4 事故风险分析

## 6.4.1 炸药及爆破器材运输风险分析

炸药及爆破器材的运输过程是本工程运行期存在的重大危险因素。运输炸药及爆破器材的车辆为流动风险源,若因管理防范不善而发生事故,如运输发生雷管炸药混装、碰撞及车辆坠落等,会造成的燃烧或爆炸。将对周边人群生命安全和财产安全带来极大危害。

#### 6.4.2 炸药及爆破器材储存风险分析

本矿山采取非电毫秒微差起爆,岩矿石铵油炸药爆破,存放过程中若遇明火会引起爆炸,威胁人身安全,产生 CO、NO<sub>2</sub> 和烟尘,污染环境空气,同时也将对地表产生破坏,对周围生态环境造成影响。

本矿山由炸药及爆破材料由爆破公司按需运送至矿山,多余炸药或未使用的爆破材料及时上交爆破公司,本项目不设炸药库。井下只设临时炸药发放硐室,其单个硐室存放炸药量不超过0.9t,雷管不超过1箱,分开存放。在加强对临时炸药发放硐室的管理,严格执行操作规程及管理制度,经常检查清点炸药及其他爆破器材数目,爆破后根据现场使用数量进行清理退还,在采取措施后其风险较小。

#### 6.4.3 采矿诱发地质灾害影响分析

一般地下开采项目在开采初期,由于采空面积较小,顶板以上岩层的张裂带尚未完 全形成或未波及至地表,矿坑水排放亦有限,对水资源的的枯竭和污染亦呈现较轻,因 而,矿山地质环境受影响的程度亦会较轻,至磷矿开发中期或者是地下采空区面积达到 开拓范围约 1/3 左右时,由于矿山应力状态明显改变,尤其是顶板张裂带影响至地表时, 于陡崖分布区、卸荷作用较重地段,将会出现岩崩和新的危岩体,地面开裂和采空塌陷 与塌洞亦会相继出现,从而使矿山地质环境条件受到破坏,地下井巷亦可能局部出现底 鼓和矿柱压裂(碎)现象。为消除危岩和地面变形开裂对矿山的威胁,确保矿山开发工作 能安全顺利进行,应该对此而付出一定的人力、物力和财力。矿山开发中后期和后期, 由于开采面积进一步扩大,开拓范围亦会往深度和广度方向发展,矿坑水对水资源的污 染当会较初期严重,并在工业磷层埋藏较浅部位,地面开裂变形的范围,有可能会扩大、 加剧,矿山生态环境亦将会受到较大破坏。总之,矿山开发对矿山地质环境的影响,无 论是初期、中期和后期,均主要表现为地面开裂、崩塌和采空塌陷,以及由此而引致矿 山地质环境、水环境条件的变化和生态环境的破坏问题。因而,矿山环境地质问题的防 治,主要也是针对上述问题(尤其是地面开裂、崩塌问题),从开采方法、顶板管理到生 态环境的恢复等方面,采取相应的防治措施,以确保矿业开发工作能在安全、顺利的环 境条件下运行。

# (1) 地面开裂、采空塌陷和岩崩分析

此问题的发生与发展,与磷矿区一带地形坡陡、临空面发育和地质环境条件较复杂密不可分。随着磷矿资源的不断开发,采空区的面积亦将不断地扩大,在矿山应力重分配和矿坑顶板管理以及采矿方法不当的情况下,地面开裂有可能在采空区放顶后,首先出现变形开裂与采空塌陷(洞),并引发局部岩崩的发生。

地面开裂、采空塌陷(洞)和岩崩与危岩的出现,改变了矿山区的工程地质、水文地质环境条件,使地下水的补排运移及岩体的结构与稳定条件受到破坏,从而对矿山区的工程经济活动造成不利的影响,对矿山地面设施及行人构成严重威胁。

#### (2) 水资源枯竭及矿坑突水分析

随着开发矿业工作的不断进行,矿坑水亦将不断排放,静储量将会逐渐被疏干,矿 区内地下水位下降和一些泉水被逐渐疏干的现象将不可避免。与此同时,又由于岩体变 形开裂问题的出现,原来各含水层间被隔水或相对隔水层分隔的问题,将不复存在,从 而也使矿坑水的水量明显增加,这种情况尤以顶板张裂带出现初期或中期为突出,并有可能在坑道穿越导水断层带及遇工业磷层直接顶板 Zbd<sub>1</sub>°的岩溶发育带时,出现矿坑涌水量剧增甚至突水事故的可能性为较大。

当地下采矿工程活动引起顶板上覆直接充水,含水层的地下水径流条件和矿山应力平衡状态受到严重破坏,以致河床地段出现开裂、塌陷变形时,河水将会倒灌涌入矿坑,从而导致地表水位下降甚至枯竭,并引发严重水患事件的发生。因此,在磷矿开采过程中,必须对防止地表溪河河水倒灌问题予以高度重视,并采取预留保安矿柱等相应的防范措施。

## 6.4.3 充填料浆泄漏环境风险分析

本项目最大风险源是搅拌机。

当搅拌机发生事故时,立即停止供料,并迅速开启洗管水系统,将充填管路内的充填料浆排出。同时,开启搅拌机底部事故排砂口,将充填料浆排至事故池(容积 30m³)。 事故池中澄清水反泵至高位水池循环使用,固态料浆通过人工清渣,所清理的干渣和废水,在充填中继续用于充填材料。

项目在充填站外墙设有一个事故池,兼做初期雨水收集池,有效容积 30m3;截面为直角梯形结构,池内设 1 台潜污泵,以备事故需求。

综上所述,本项目充填站在事故情况下能保证料浆全部收集,且全部利用不外排, 因此不会对土壤、水环境造成影响。

## 6.5 环境风险防范对策

### 6.5.1 炸药临时存放及运输风险防范对策

本项目不设置炸药库,其井下临时炸药发放硐室需要注意以下管理:

- (1) 爆破器材的贮存及库房管理
- ①建立出入库检查、登记制度,收存和发放民用爆炸物品必须进行登记,做到账目清楚,账物相符;
- ②储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量,对性质相抵触的民用爆炸物品 必须分库储存,严禁在库房内存放其他物品;
- ③专用仓库应当指定专人管理、看护,严禁无关人员进入仓库区内,严禁在仓库区内吸烟和用火,严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库区内,严禁在库房内住宿和进行其他活动;

④民用爆炸物品丢失、被盗、被抢,应当立即报告当地公安机关。

### (2) 爆破器材的运输

爆破器材危险品均采用公路运输方式,运输工作由供货厂家实施。

购买爆破器材的单位,应凭有效的爆破器材供销合同和申请表,向公安机关申领"爆炸物品运输证"。凭证在有效期间内,按指定路线运输。

爆破器材的运输车辆应符合国家有关运输安全的技术要求;具有防盗、防火、防热、防雨、防潮和防静电等安全功能。车用帆布覆盖,并设明显的标志。在公路上运输爆破器材时,车辆必须限速行驶,前后车辆应当保持避免引起殉爆的距离。在中途停歇时,要远离建筑设施和人烟稠密的地方,并有专人看管,严禁在爆破器材附近吸烟和用火。

### 6.5.2 地质灾害风险防范对策

坑内回采,及时处理采空区;不利工程地质地段,加强地压管理、监测,及时预报。 地面和井口设安全门。矿仓、溜井堵塞时,制定安全技术措施,方可处理。有防止山体 滑坡和因采矿活动引起地表塌陷造成危害的预防措施。比如在矿井与老窑之间留有足够 的安全隔离矿柱。矿山井巷布置留有足够的保障井上和井下安全的矿柱或者岩柱。对整 个矿区较大的断层、破碎带、滑坡、泥石流的性质和规模进行详细勘查与记录,并做好 警戒标志和预防措施方案。

## 6.5.3 井下开采的事故风险及预防

- (1) 矿山开采时,经常会遇到各种水流入矿井、坑道,不仅影响矿井工作条件, 而且还可能发生淹井事故,造成生命和财产的损失,特别是发生透水事故时,大量积水 或河水灌入井巷,危害更大。
  - (2) 矿井水害的防治

因地制官的采取疏、堵、躲、防的综合防治方法,可有效的防止或消除水患。

# ①防水措施

地表水: 开挖排水沟、防水堵漏等防止或减少降水及地表水进入矿井,对矿井附近的地表各种裂隙通道、岩溶塌陷以及可能渗水的洼地抢救无效,均应用粘土或水泥等进行回填堵漏。

井下防水: 合理进行开采布局,矿层开采顺序和井巷布置应从水文地质条件开始,井筒及井底车场应布置在地层完整不易突水处,在地表水体下部采矿时,应尽量采用房柱法或充填法,避免大跨度的崩落法等。

当矿层与含水层接触时,为了防止突水淹井事故的发生,应留设有一定宽度和一定

厚度的矿柱,即防水矿柱。

为防止矿区的小溪通过裂隙渗入井下,在设计中应在矿区的相应矿段采取适当的防水措施。

当掘进坑道接近含水层、断层带或老积水区、或靠近可能存在的溶洞以及有突水、突沙、突泥的征兆,应进行超前探水。

在井巷工程施工中,必须先打探水孔,确保没有大的突然涌水后,才能进行巷道掘进。在通过矿岩稳固性较差地段时,必须及时进行支护处理,支护形式视具体情况可采用喷砼、素砼或喷锚及喷锚网进行支护,以保证生产安全。

在井巷工程施工前,尽量探明地下溶洞、暗河的位置及形态,以便采取相应的措施。

②采用疏于排水或注浆堵水方式防止地下水害。

应在各中段设置防水门,并要保证需要其正常开户,如遇水害(涌水驱气藏)时,减少造成的灾害影响。

## 6.5.4 井下火灾及防治

(1) 矿内可燃物一旦与井下热源相遇,就可能燃烧引起火灾。井下火灾是一种威胁矿井安全的严重灾害。发生火灾时,火源附近的高温达1000℃以上,同时产生大量的一氧化碳、二氧化碳等有害气体,并随高温火烟一起流入井下各作业场所,会造成井下人员大量伤亡。

### (2) 预防措施

妥善管理或消除引火热源是预防矿井外因火灾(外界热源)引起燃烧而采取的首要措施。应注意不能使火焰接触木料、擦拭纱布、油等可然物,擦拭棉纱应放在专用铁桶内;禁止用投掷明火的方法来检验井巷深部的情况;焊接工作必须在没有可燃物的地点进行,或者在其周围挡上铁板并备好消防器材。

爆炸作业引起火灾的原因多半是由于火焰外窜,从而点燃了附近的可然物。应限制 装药量,以免空爆引火;炮泥及其装填质量要好,其长度不应小于孔深的一半。

爆炸用品应严格执行安全管理制度,防止意外事故的发生。炸药运输必须采用专用 的炸药车运输炸药。

应正确选择、安装和使用电力设备和电缆,正确选用电器,防止电气火灾。巷道掘 进和采场爆破均采用非电起爆,除起爆为火雷管外,严禁采用电雷管或火雷管。

防火对通风系统的要求是:风流稳定、漏风量少及通风网络中的有关区段易于隔断。对于易燃、易爆物品井下设有专门的爆破材料临时发放室,并设有水消防及其它消

防设施,爆破材料发放室按规定设于回风侧,派专人保管和专人发放及专人运输。通风机可以反风,必要时有关地点设置防火门。

#### 6.5.5 井巷冒顶片帮事故及预防

(1)冒顶片帮易发生在采掘工作面。回采工作主要是上、下端头和靠近矿壁处;上、下端头由于控顶面积大,应力较集中,支护较困难,因而易发生冒顶;靠近矿壁处因矿壁片帮,支架支护不及时,受周期来压的影响,顶板破碎而产生冒顶。掘进工作面是因为放炮后巷道围岩松动,支护不及时,往往易产生冒顶和片帮。

## (2)加强顶板管理与巷道支护

做好巷道地压管理: 合理选择井巷位置, 合理确定巷道断面形状和大小, 采用"锚喷"支护, 正确架设支护, 减小爆破对巷道稳定性的影响。

开展回采工作面的矿压观测工作,掌握矿压显现规律,在初次放顶和周围来压期间 采取安全措施。回采工作面支架排列整齐,移架及时,尽量减小控顶距及控顶时间,以 防止冒顶事故。

巷道掘进遇到顶板破碎时,要及时加强支护。

## 6.5.6 污水外排事故及预防

事故排水风险主要是因为矿坑涌水处理设施发生故障导致未达标的污水进入阿罗河。

风险减缓措施有:加强环保设施的管理及维护,并确保其正常运转;加强管道设施的检查维护。实行清污分流制,在工业场地污水排水沟渠出厂界设置拦水闸门,用水泵把事故水抽回调节池。

#### 6.5.7 充填料浆泄漏预防及防范措施

#### (1) 管道输送故障防范措施

充填料浆应控制一定的粒度和浓度,确保在一定的流速下料浆不会沉降,堵塞管道造成环境风险;管道输送系统弯曲处只能采用焊接不宜采取折弯,管道敷设坡度最大不超过12%,以防矿浆在管道中慢慢沉降堵塞管道;同时制定相关应急预案,当管道泄漏应立即停止生产并将料浆引入事故池,对管道泄漏点进行修理,待故障排除后再恢复生产。

#### (2) 搅拌装置发生事故防范措施

搅拌机发生事故时,立即停止供料,并迅速开启洗管水系统,将充填管路内的充填料浆排出。同时,开启搅拌机底部事故排砂口,将充填料浆排至事故池。事故池中澄清

水反泵至高位水池循环使用, 固态料浆由用于采空区充填。

### (3) 其他预防措施

充填管路上设置闸阀、流量计、密度仪、压力表及排气阀组,与管道之间由快卡接头管路连接;充填站设有一个事故池,兼做初期雨水收集池,有效容积30m³池内设1台潜污泵,以备事故需求。

6.6 环境风险应急预案

## 6. 6. 1 应急预案要点

为防止或减缓环境风险,在制定环境风险预案时应做到以下几点:

- (1) 成立有矿级领导参加的事故环境风险应急机构,建立环境风险责任制,有效的遏制环境风险事故的发生。
  - (2) 编制环境风险应急预案, 防止事故环境风险发生或减缓其后果。
- (3)事故环境风险应急预案应报上级主管部门和环境管理部门备案,并附应急 演习报告及其修改说明。
  - (4) 发生事故时,应及时告示周边公众以便采取防范措施,启动环境应急预案。

# 6.6.2 环境风险应急管理机构

地质灾害将直接威胁生命财产安全,因此环境风险应急预案主要针对地质灾害制定。矿区应成立地质灾害防治领导小组,由专人负责,下设办公室、矿山救护队、地灾动态观测站、通讯组、财务组、物资供应组。各项防治措施落实到具体人员,服从领导小组的统一安排,纳入风险应急机构。灾害发生时,矿方应积极配合当地政府组织抢险救灾。

#### 6. 6. 3 应急机构职责

应急机构各部门主要职责如下:

- (1)领导小组办公室:主要负责突发地质灾害抢险救灾的组织、协调、管理和服务工作。
- (2) 地灾动态观测站:主要负责现场巡视,及时报告发现的地质灾害征兆,设置警戒线,暴雨天气加强观测。
  - (3) 矿山救护队:负责抢险救灾,伤员医护,灾民安置及卫生防疫。

人员紧急撤离、疏散,应急计量控制、撤离组织计划(4)通讯组:负责通讯设施 完好,保证抢险通讯畅通。

(5) 物资供应处:负责后勤保障工作,组织调配救灾物资。

(6) 财务组:负责抢险救灾所需资金。

应急预案见表6.6-1。

表6.6-1 应急预案措施

序号	项目	内容及要求
1	应急计划区	工业场地、环境保护目标
2	应急组织机构、人员	矿区、地区应急组织机构、人员
3	预案分级影响条件	规定预案的级别和分级影响程序
4	应急救援保障	应急设施、设备、器材
5	报警、通讯联络方式	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、
		管制
6	应急环境监测、抢救、救援及控	由专业队伍负责对事故现场进行监测,对事故性质、参
	制措施	数后果进行评估,为指挥部门提供决策依据。
7	应急监测、防护措施、清除泄漏	事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措
	措施和器材	施及相关设施。
8	人员紧急撤离、疏散, 应急剂量	事故现场、矿区邻近区域、受事故影响的区域人员及公
	控制、撤离组织计划	众对毒物应急剂量控制规定,撤离组织计划及救护,医
		疗救护与公众健康。
9	事故应急救援关闭程序与恢复	规定应急状态终止程序
	措施	事故现场售后处理,恢复措施
		邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
10	应急培训计划	应急计划制定后,平时安排人员培训与演练
11	公众教育和信息	对矿区邻近地区开展公众教育,培训和发布有关信息

# 6.7 风险评价小结

综上所述,福泉磷矿已经建立了完整的风险防范措施和应急预案,能够满足现有工程风险防范及应急需求。

本项目环境风险因素较少、发生的概率较低,在落实前面的防范措施后,本项目的 环境风险水平是可接受的。

# 7 污染防治措施及其技术、经济可行性分析

# 7.1 施工期污染防治措施评述

## 7.1.1 施工期污染防治措施评述

本项目在现有矿山基础上进行延深开采,对施工期职工生活污水利用现有设施收集 后经现有生活污水处理装置处理,对含有SS及含石油类的施工废水及设备冲洗水分别采 取沉淀、隔油措施后用于洒水抑尘。施工期井下涌水利用现有处理设施处理达标后部分 回用于矿区及周围道路、绿化浇洒,不外排。施工期产生的废石用于场地及道路平整, 施工人员生活垃圾由环卫部门统一处理。

# 7.1.2 施工期生态保护措施评述

- (1) 本项目施工期工程内容主要是主井井筒延深、风井井筒延深及井下开拓巷道 的掘进,施工临时用地均为矿区现有用地,施工中不新占土地,不产生新的植被破坏。
- (2) 施工中不得将临时堆放的土石方任意弃置,以免遇强降雨引起严重的水土流 失。
- (3) 施工中产生的废石用于场地及道路平整,为废石储存找到了场所,是当前鼓 励采取的生态保护措施。
- (4) 在地面施工过程中对于施工破坏区,施工完毕后,要及时平整土地,并种植 适宜的植物,以防止发生新的土壤侵蚀。
- (5) 优化总体布局,以减少对表土和植被的破坏。项目施工尽量将施工临时用地 布置在永久占地范围内,将临时占地面积控制在最低限度。
- (6) 工程进行工业场地以及施工临时占地前,应对上述场地的表层土壤进行保护, 这样,可使土地带来的损失降到最低程度。 在设计文件中应按照上述原则提出或细化 表土剥离、堆存和保护工作,并对施工提出相应的环保要求。

# 7.2 运营期污染防治措施评述

### 7.2.1 大气污染治理措施评述

### 7. 2. 1. 1 新桥磷矿现有废气处理措施评述

新桥磷矿现有废气处理措施见表7.2-1。

表7.2-1 新桥磷矿现有废气处理措施一览表

位置		污染物	废气治理措施	达标情况*
2号井	堆矿场	粉尘	设置环保防尘喷雾炮机	厂界达标

	爆破	粉尘、烟 气	采用水封爆破、爆堆洒水,加 强通风等措施	
	运输车辆扬尘	粉尘	设置轮胎清洗池。	厂界达标
	堆矿场	粉尘	设置环保防尘喷雾炮机	厂界达标
3号井	运输车辆扬尘	粉尘	设置轮胎清洗池。	厂界达标
	堆矿场	粉尘	设置环保防尘喷雾炮机	厂界达标
5号井	运输车辆扬尘	粉尘	设置轮胎清洗池。	厂界达标

根据建设单位委托贵州昊华技术有限公司在新桥磷矿正常生产情况下对项目所在地现状进行监测,新桥磷矿主要大气污染物粉尘厂界达标。

## 7.2.1.2 本项目废气污染防治措施

本项目运营期废气污染源包括: 井下爆破、装卸等产生的无组织排放废气, 地面堆 矿场产生的含尘废气及充填站水泥入仓产生的粉尘。

本项目建成后,拟采取的降尘措施同现有,即采矿粉尘:采用水封爆破、爆堆洒水,加强通风等措施抑制爆破粉尘产生;装卸及堆场扬尘:设置半封闭式堆场,降低装卸高度,喷雾洒水抑尘等;车辆运输扬尘:车辆轮胎清洗、随时修补破损路面、车辆不超载,车厢不泄露、加盖篷布、增加至少2辆洒水车干旱季节采取路面洒水降尘;充填站水泥入仓及搅拌站废气:在水泥仓上部安装袋式除尘器,搅拌机采用封闭式,搅拌机盖上安装加压水泵,将水通过喷嘴向搅拌机内喷注,抑制内部粉尘飞扬及清洗内壁;矿石皮带运输扬尘:采用封闭式皮带廊。

采取以上措施后,可有效控制本项目粉尘排放,保证厂界无组织及有组织排放达标, 是经济可行的粉尘处理方法。

#### 7.2.2 水污染防治措施评述

#### 7. 2. 2. 1 新桥磷矿现有废水处理措施评述

### (1) 生产废水处理设施

新桥磷矿现有1号井、2号井、3号井、5号井四套生产废水一体化处理设施,处理规模分别为110m³/h、210m³/h、260m³/h、150m³/h,采用调节池+搅拌池(石灰乳)+絮凝反应池(PAC)+二沉池+过滤处理达标后回用于采矿和充填生产用水等,剩余部分外排至阿罗河。

现有井下涌水处理工艺流程见图2.5-1。

根据建设单位委托贵州昊华技术有限公司在新桥磷矿正常生产情况下对项目生产废水处理设施进行的监测可知,新桥磷矿现有生产废水经处理后能达到《污水综合排放

标准》(GB8978-1996)表4一级标准(TP达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准)。

#### (2) 生活污水处理设施

新桥磷矿现有矿部、1号井、2号井、3号井、5.1号井、5.2号井六套地埋式一体化生 活污水处理设施,处理规模分别是: 35.39m³/d、8.41m³/d、14.53m³/d、14.53m³/d、16.82, 采用"A<sup>2</sup>/O"处理工艺,项目各场地生活污水(食堂污水经隔油处理,洗浴废水经过格 栅、过滤处理)和机修废水(经隔油处理后)统一排入污水收集管网进入地埋式一体化 污水处理设备处理达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准(TP达到 GB3838 -2002 Ⅲ类水质标准)后用于场区绿化或洒水抑尘。

新桥磷矿生活污水处理设施处理工艺见图2.5-2。

本项目是新桥磷矿的技改项目,不新增员工,故无新增生活污水排放。

## (3) 工业场地淋滤水和轮胎清洗废水

工业场地淋滤水经淋滤水收集边沟收集汇入淋滤水收集池后进入生产废水一体化 处理装置处理; 矿山各井工业场地轮胎清洗过程会产生少量废水, 轮胎清洗废水经过清 洗水池沉淀后回用于轮胎清洗,不外排。

1号井回风平硐工业场地淋滤水收集边沟长170m,淋滤水收集池容积40m³,轮胎清 洗废水沉淀池容积20m3;2号井生产竖井场地淋滤水收集边沟长380m,淋滤水收集池容 积50m3, 轮胎清洗废水沉淀池容积20m3; 3号井主斜井工业场地收集边沟长340m, 淋 滤水收集池容积50m³,轮胎清洗废水沉淀池容积20m³;5.1号井工业场地淋滤水收集边 沟长760m,淋滤水收集池容积50m³,轮胎清洗废水沉淀池容积20m³;5.2号井工业场地 淋滤水收集边沟长760m,淋滤水收集池容积50m3,轮胎清洗废水沉淀池容积20m3。

场地淋滤水经收集后用作晴天洒水防尘,不外排;轮胎清洗废水反复使用,不外排。

### 7. 2. 2. 2 本项目废水处理措施评述

本项目工业场地基本为利旧,是在场地现有设施的基础上进行改扩建。采矿工业场 地主要是3号胶带斜井工业场地、2号竖井工业场地、5号竖井工业场地、5号斜井工业 场地、5号平硐工业场地和充填站(5号竖井)。除了3号胶带斜井工业场地新建部分 设施和新建充填站外,其余工业场地均依托现有设施。

#### 1、采矿废水

#### (1) 本项目井下涌水处理措施

本项目矿坑涌水依托新桥磷矿现有2号井生产废水一体化处理设施,并在其旁边新

建一座 500m³/h 的生产废水一体化处理设施。井下涌水经生产废水一体化处理设施处理 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后回用 2913.32m³/d 用作井下防 尘、消防及充填站用水等,回用率达 28.16%, 7459.39m³/d 经新桥磷矿现有排放口外排。

#### (2) 雨水

采矿工业场地依托现有雨水排沟进行排放,3号胶带斜井工业场地场地四周边坡现 已基本形成,西侧与水沟交界位置已修建了挡土墙,东侧矿石堆场往北段边坡也已修建 了挡土墙,设计考虑在1121与1123台阶之间设置挡土墙,装车坪东侧设置一段挡土墙 进行防护,挡土墙采用 M7.5 水泥砂浆, Mu30 毛石砌筑。其余边坡结合地形考虑放坡, 坡比按 1:1.5~1.75 设计。

场地坡脚设置排水沟,采用断面为0.4m×0.4m的C15水泥混凝土矩形明沟,排水沟 总长度250m。

(3) 工业场地淋滤水和轮胎清洗废水

依托现有的淋滤水收集边沟和淋滤水收集池及轮胎清洗水池进行处理,不外排。

# 2、充填站

## (1) 充填站生产废水

本项目设有1个充填站,充填材料分别为全尾砂胶结充填站和改性 CH 半水磷石膏 充填。

充填站充填材料拌和用水 554.27m³/d,产生充填溢流水及洗管用水 27.71m³/d,经井 下涌水收集系统收集后,提升到地面,经涌水处理系统处理后回用,不外排。

#### (2) 充填站雨水

充填站实行雨污分流系统。场地东南侧设置截排洪沟,将东面上游沟谷的洪水引至 场地东北侧排出场外,采用断面为0.6m×0.6m的C15水泥混凝土矩形明沟,截洪沟长 112m。场地挖方坡脚设置排水沟,采用断面为0.4m×0.4m的C15水泥混凝土矩形明沟, 排水沟总长度165m。

### 3、机修废水

机修用水 1.5t/d, 经蒸发损耗后产生废水 1.2t/d 依托新桥磷矿现有机修废水隔油池 处理后,用于矿区道路、沿山道路降尘及绿化浇洒。

#### 7.2.3 地下水环境保护措施评述

# 7.2.3.1 地下水资源影响防范措施

(1) 新桥磷矿开采后,开采区各含水层的垂向结构将发生变化,形成一定范围的

区域性漏斗,改变了原有的水动力条件,使地下水的运动逐渐以垂直运动为主。为减轻 地下开采对地下水资源的影响,在地下开采过程中严格实施分层开采,降低井下开采对 地下水资源的损失程度。

- (2) 若实际开发中造成区域地下水水位急剧下降,建设单位应及时组织水文地质 专家、查找原因、针对性地制定工程防治措施和配套补救措施。
- (3) 井下涌水最大限度的考虑回用,最大限度地减少新鲜水的取用量,做到节能、 降耗、减排。
- (4)及时进行生态恢如采空区回填、场地绿化等,尽量扩大矿区内植被覆盖面积, 发挥植被涵养水源的功能,保护地下水资源。

采取以上措施后, 能够使地下水资源得到一定程度的保护。

## 7.2.3.2地下水水质影响防范措施

- (1) 现有新桥磷矿废水收集池采取防渗措施,同时矿区采取雨污分流系统,将雨 水通过自然地形或排水沟引出矿区。
- (2) 对于产生的废弃物,福泉磷矿采用密闭桶装收集置于室内,但没有建设专用 的危废暂存间。环评建议项目废机油应采用槽罐或桶装(加盖)收集,在新桥磷矿机修 车间设置危废暂存间贮存(面积10m²),暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及2013年修改单采取防雨设施,地坪必须采取防渗措施,定期委托有 资质的单位讲行回收处置等的要求。
- (3) 堆场采取半封闭式设置, 地面厚度为15cm以上的混凝土防渗地坪, 防止产生 土壤及地下水污染。
  - (4) 对井下采空区进行充填,减少井下涌水的渗出量并改善井下涌水水质。
  - (5) 井下涌水处理系统已设置为地上式,设置硬化防渗地面,防止地下水产生污染。

### 7. 2. 4 噪声污染治理措施

本项目为新桥磷矿的技改项目,将原来独立开采的三个系统2号井、3号井、5号井 进行延深、扩建、改造、完善,故本项目采矿噪声污染治理措施与现有噪声污染治理措 施一致。

(1) 采矿工业场地

井下生产作业设备位于井下,噪声影响的是作业工人,对外环境影响很小。采矿噪 声主要控制措施:

(1) 选择噪声小的采矿生产设备;

- (2) 对在高噪声环境工作的人员发放耳罩、耳塞等,加强个人的防护工作。
- (3) 将空压机、盲竖井内卷扬机高噪声设备布置在室内, 职工操作室及仪 表控制 室均设置有隔音间,操作环境的噪声值均在 65dB(A)以下。

采取上述措施后,类比其它矿山工业场地同类噪声设备厂房外的噪声实测 值,大 体在 75dB(A)以下。

## (2) 风井

回风井的风机需室内独立布置,与值班间隔离,需要再风机上加装消声设施。

(3) 道路交通

道路交通噪声主要控制措施:

- ①外部运输安排在昼间,禁止夜间运输;
- ②加强运输车辆的维护管理,确保运输车辆在最佳工况下行驶;
- ③道路路面硬化,控制车速15km/h以下:
- 4)外运车辆经过村庄时禁止鸣笛。

评价认为上述噪声控制措施可行。

- (4) 爆破振动控制措施要求
- ①严格控制单次爆破药量;
- ②要通过现场测试和长期实践来确定最优的炸药单耗;
- ③爆破设计时要选取比较合理的孔网参数,炮孔密集系数要尽量大于1,采用大孔 距小排距爆破,减少炮孔超深,扇形中深孔孔口堵塞长度要合理,防止孔口药量集中,采 用孔内间隔装药;
- ④尽可能选用低爆速、低威力的炸药:爆破采用微差控制爆破技术,减少一次爆破 炸药量。

# (5) 充填系统

选用低噪声设备,再经设备安装防振垫、厂房隔声、距离衰减等措施。

根据建设单位委托贵州昊华技术有限公司在新桥磷矿正常生产情况下对项目所在 地现状进行的噪声监测,新桥磷矿厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中2类标准。

#### 7. 2. 5 固体废物污染防治措施评述

### 7.2.5.1 新桥磷矿现有固体废物处理处置措施

新桥磷矿现有固体废物主要是井下采掘废石、员工生活垃圾、生活污水处理站污泥、

生产废水处理设施污泥和废机油等。

井下采掘废石、生产废水处理设施污泥回填采空区,不外排;员工生活垃圾、生活 污水处理站污统一收集后较当地环卫部门指定地点处置:废机油桶装密闭收集后交由有 资质的单位处置。

## 7.2.5.2 本项目固体废物处理处置措施

本项目采矿产生的固体废物与现有工程一致,依托原有的处理处置,新增的充填站 产生的固体废物主要是袋式除尘器收集的粉尘,回用于生产,不外排;其他如废机油包 括采矿产生的废机油,环评建议如下:

矿山机械修理过程产生的少量废机油必须集中收集设废机油收集暂存间,暂存间需 要按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单建设。定期 委托有资质的单位清运处置,同时应建立危险废物去向台帐,并与接收单位签订协议, 严格执行危险废物转移联单制度,在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主 管部门,并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。根据相关规定,危 险废物在场内临时贮存时间不得超过一年。

上述危险固废应将其收集后存放于密封桶内,密封好,并粘帖符合《危险废物贮存 污染控制标准》(GB 18597-2001)附录A所示的标签,在标签上详细标明危险废物的名 称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

环评要求危险废物暂存间设置于新桥磷矿山机修车间里,占地10m²,暂存间里设置 3个废机油容器(加盖)。危险废物贮存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)要求,并采取防渗措施, 存放地点应满足以下要求:

- ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造,建筑材料必须与危险废物相容:
- ②设施内要有安全照明设施和观察窗口:
- ③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方,必须有耐腐蚀的硬化地面,且 表面无裂隙:
- ④应设计堵截泄漏的裙脚, 地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大 储量或总储量的五分之一。

# 7.2.6 开采期生态保护措施

#### 7. 2. 6. 1 废石管理

本项目采矿废石产生量为8万吨/年,全部用于充填井下采空区,不出井。

## 7.2.6.2 地质环境保护与恢复治理方案

- (1)新桥磷矿原井下开采方法主要以空场法为主,本项目采用脉内采准切顶房柱嗣后充填法、脉内采准分段空场嗣后充填法及分段凿岩阶段出矿嗣后充填法三种采矿方法。进行开采。
- (2)建立地面移动动态观测网,对地表进行长期动态监测,如发现异常,及时采取补救措施。
- (3) 环评建议设置地下水水位及水质动态观测网,对地下水水位、水质变化进行 跟踪监测,如发现异常,及时采取补救措施。

#### 7.2.6.3 生态环境恢复及补偿措施

# (1) 生物和化学措施

矿区受损土地经平整造地后肥力降低,有机质含量少,土地物理结构较差,尤其是空隙性、保水保肥能力差,缺乏植物生长必需的氮和磷以及土壤微生物。因此,应采用生物和化学措施进行土壤改良与培肥,着重从消除"危害物质"以及围绕其水、肥、气、热四大肥力要素的改良,采取相应的措施。

# (2) 工程技术措施

通过人工措施,使退化的生态系统恢复到能进行自我维护的正常状态,使其能按照自然规律进行演替。结合受损土地的实际情况,选择合理的施工工艺,对受损土地进行复垦。对受损毁的林地的生态恢复措施有扶正受损树木以及补植死亡树木等,选择适宜性强、水土保持能力较强、生产能力较强的植物作为补栽树种,并通过合理的管护措施提高造林效率和成活率,增强系统抗逆性。

本项目生态保护与恢复措施的投资情况见表7.2-1。

 序号
 项目
 投资 (万元)

 1
 工程措施
 120.2

 2
 植物措施
 60.8

 合计
 181

表7.2-1 生态环境保护措施投资一览表

## 7.2.6.4 生态影响经济损益分析

# (1) 生态保护投资

生态环境保护的生态部分投资为181.00万元,占总投资的0.54%。

### (2) 生态保护经济效益

生态保护对企业的经济效益是明显的,主要体现在两个方面:一是直接经济效益; 二是间接效益。直接经济效益是指通过以上生态保护措施对土地的再利用带来收益; 间 接经济效益是指通过生态保护措施如土地复垦实施而减少矿山的征地面积,在一定程度 上起到节约成本的作用。

本项目通过生态保护措施后,大部分土地都保留原利用类型,土地生产能力有所提 高:对废弃场地采取覆土、植物等措施,增加植被覆盖率。

## 7.2.6.5 生态恢复的管理工作

# (1) 建立健全生态恢复责任制

生态恢复是福泉磷矿今后重要的环境保护工作之一,企业领导一定要将矿区的生态 恢复工作落到实处,建立相应的机构,负责生态恢复计划的落实,并接受国土资源与环 境保护行政部门的监督。

(2) 确保生态恢复资金及时到位、足额到位

生态恢复资金要纳入企业财务计划之中,企业应建立生态恢复积累金,并依法缴纳 生态补偿金。生态恢复积累金主要用于企业年度恢复之用,而生态补偿金则用于服务期 满后由企业或委托单位进行生态恢复。

(3) 与当地的生态规划相符合

矿区要做好周围环境的绿化工作,企业应委托单位编制矿山地质环境保护与治理恢 复方案、水土保持方案, 使其矿山生态恢复与区域生态保护方案相符合。

#### 7.2.7 服务期满后的环境保护措施

#### 7. 2. 7. 1 采区

矿山服务期满后,其对区域生态环境的影响已经减弱,特别是矿山停止井下疏干排 水后, 地下水位会逐渐恢复至原有水平。

#### 7. 2. 7. 2 工业场地

矿山服务期满后,工业场地地表建筑物能够利用的综合利用,不能利用的拆除,地 表进行复土造地后, 复垦种植适合当地市场的乔、灌、草木品种。

#### 7.2.7.3 运输道路

根据实际需要,需保留的予以保留,用于农耕等非工业用途;无需保留的予以复垦, 进行植被恢复。

#### 7. 2. 7. 4 井巷

实施井口、通道封闭,在井口设立警示标志,注明个井口深度、直径、原使用功能、

封闭时间、安全注意事项等内容。

### 7.2.7.5 服务期满后的生态恢复措施

矿山生态环境恢复采取工程治理措施和植物绿化质量措施相结合的原则,因害设防,以工程措施为主,绿化措施配合,工程措施先行,绿化措施紧跟的方法。结合矿山已采取的治理措施,本项目拟定的矿山生态环境恢复治理措施如下:

## (1) 地下开采岩移塌陷区

地下开采岩移塌陷区主要生态环境地质问题是林地占用与植被破坏、雨天水土流 失、边坡滑塌等,防治措施如下:

#### ①井口防护:

矿山服务期满后,必须将矿井封闭,井口采用浆砌石封闭,减少地下水继续泄漏,防止人员进入废矿井,造成安全隐患。井口附近设置截排水沟。

#### ②岩移塌陷区

在采空区影响范围内建立监测区,布设地表沉降观测点,设立警示牌,主要采用巡视法,发现地面出现地裂缝或沉降迹象时,应采取密闭、回填、夯实等措施。

采空区根据塌陷深度,分别采取整治措施,塌陷深度达不到1米的,通过自然恢复。塌陷深度1~3米的,采取"挖洼填高"的办法,挖深部分种植耐水湿植物;填高部分复垦为林地。

### ③边坡防护

根据边坡的具体情况,选取不同的植物护坡,如爬山虎、葛藤等爬藤类植物固坡,以避免边坡滑塌危险。

#### 4)绿化

矿山运营期,应结合各种工业场地的特点,对一些空闲场地种植高低相结合的乔灌 木及草地。服务期满后,逐步恢复为林地。

#### (2) 办公生活区

矿山运营期,办公生活区在运营期以美化环境为主,种植绿篱、布置花坛、草坪等。 闭矿后,除保留的建构筑物、道路之外,恢复植被。

#### (3) 矿山道路

①对道路边坡及道路外侧进行绿化。道路的绿化以种植乔木为主,选择常绿、抗尘、适合本区种植的乡土树种或草种,进行多种混交栽,形成沿道路绿化带,边坡和护坡采用植草皮、洒草籽进行绿化。

②闭矿后,除根据需要保留以外的道路,其余进行全面复垦绿化。

# 7.2.8 污染防治措施小结

本项目各项环保措施实施后能够保证污染物达标排放,且技术可靠、经济可行。

# 7.2.9 项目环保设施及投资估算

项目井下涌水及生活污水处理设施全部利用现有,新增的主要是"以新带老"环保 设施投资及生态恢复措施投资。项目环保投资见表7.2-2。

表7.2-2 项目环保投资一览表

序号	环保项目	投资 (万元)	备注
	水污染防治	170.00	
1	矿井涌水处理	80.00	1、依托新桥磷矿现有2号井生产废水 一体化处理设施,再新增一套生产废水一 体化处理设施。 2、新增一套矿井涌水收集系统。
2	一体化生活污水 处理站(接触氧 化工艺)	/	1、依托新桥磷矿现有2号井、3号井、5号井三套地埋式一体化生活污水处理设施,处理规模分别是:8.41m³/d、14.53m³/d、14.53m³/d、2、不新增。
3	采矿工业场地淋 溶水沉淀池及收 集系统	50.00	1、依托新桥磷矿2号井、3号井、5号井工业场地已建的淋滤水收集池及其边沟。 2、3号胶带斜井工业场地在1121与1123台阶之间设置挡土墙,装车坪东侧设置一段挡土墙进行防护,挡土墙采用M7.5水泥砂浆,Mu30毛石砌筑。其余边坡结合地形考虑放坡,坡比按1:1.5~1.75设计;场地坡脚设置排水沟,采用断面为0.4m×0.4m的C15水泥混凝土矩形明沟,排水沟总长度250m。挡土墙及截排水沟为新增。
	充填站工业场地 截排水沟及挡土 墙	40.00	场地东南侧设置截排洪沟,将东面上游沟谷的洪水引至场地东北侧排出场外,采用断面为0.6m×0.6m的C15水泥混凝土矩形明沟,截洪沟长112m。场地挖方坡脚设置排水沟,采用断面为0.4m×0.4m的C15水泥混凝土矩形明沟,排水沟总长度165m。
二	大气污染防治	155.00	
1	工业场地扬尘抑制(半封闭式棚架式堆矿场,堆场喷雾洒水设施)	80.00	原矿堆场及改性CH半水磷石膏堆场均采 用半封闭式棚架式,地面硬化处理。新增。
2	运输道路扬尘控制(洒水车2辆)	25.00	
3	地下开采凿孔、	/	依托现有湿式凿孔设备,采用控制爆破

	爆破、装卸粉尘		技术,水封炮孔爆破,喷雾洒水。
4	充填站水泥仓抑 尘措施	40.00	安装1台袋式除尘器
5	皮带廊转运抑尘 措施	10.00	1套洒水喷淋措施
三	噪声控制	40.00	
1	采矿空压站、通 风机噪声防治	/	依托新桥磷矿现有围墙、减震垫、消 音设施等。
2	充填系统搅拌 机、泵、皮带运 输机等	40.00	选用低噪声设备,再经设备安装防振 垫、厂房隔声、距离衰减等措施。
四	固体废物	30.00	
1	机修废油暂存间	30.00	设置于新桥磷矿机修车间里,占地 10m², 暂存间里设置3个废机油容器(加盖)。地面采用防渗措施,防渗层为至少 1m厚黏土层(渗透系数≤10 <sup>-7</sup> cm/s)或2mm 厚高密度聚乙烯,或至少22mm厚的其他 人工材料(渗透系数≤10 <sup>-10</sup> cm/s)。
2	井下涌水处理站 污泥	/	依托新桥磷矿现有污泥脱水设备1 套,不新增。
3	生活垃圾、生活 污水处理站污泥	/	依托现有员工生活垃圾、生活污水处 理站污泥收集系统,统一收集后较当地环 卫部门指定地点处置,不新增。
	小计	395	
五.	生态恢复	181	
1	工程及植被措施	181	
六	环境监测费用	50	
七	施工期环保措施	50.00	抑尘、废水沉淀池、隔油池等
八	小计	281.00	
九	预备费	67.6	按10%计取
	合计	743.6	
	项目总投资	33674	
	不保投资占比	%	2.2

# 8 循环经济分析、清洁生产评价与总量控制

# 8.1循环经济分析

根据《中华人民共和国循环经济促进法》,循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、 再利用、 资源化活动的总称,环评根据本项目特点,主要分析矿坑水、 废石等资源综合利用情况。

## 8.1.1 矿井水综合利用方案

## (1) 矿井水处理后水质及综合利用方案

根据福泉磷矿提供的2018年7月至12月新桥磷矿2号井、3号井及5号井生产废水一体化处理设施处理后的矿井水在线监测数据与相关用水标准比较见表8.1-1。

项目 处理后的矿 《污水综合排放标准》 防尘洒水水 绿化用水水质 农田灌溉水质 井水(1) (GB8978-1996) 表4 质 标准③ 标准(水作、旱 一级标准 标准② 作) 6~9 PH 7.67 6.5~8.5 6~9 5.5~8.5 COD 6.29 ≤100 / ≤150, 200 SS 6.04 ≤70 ≤80、100 ≤150 0.17 氟化物 ≤10 ≤2.0 ≤2 总磷 0.08 ≤0.2\* / 0.24 ≤15 ≤20 氨氮

表8.1-1 处理后矿坑水水质与有关用水标准比较 单位: mg/L

- ②防尘洒水水质标准引自GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》。
- ③绿化用水水质标准引自GB/T25499-2010《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》。
- ④\*TP执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。

从表8.1-1可知,经现有项目生产废水一体化处理设施处理后的矿井水处理后的矿井水指标均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级标准,TP达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准,满足井下防尘洒水、工业用水等用水水质要求,用途广泛。

### (2) 矿井水在矿山内部的复用

矿山矿井水处理达标后部分回用于井下凿岩机防尘用水、工业场地防尘绿化用水、 充填站补充水等,剩余(7459.39m³/d)经新桥磷矿总排口排入项目附近地表水域阿罗河。 矿井水复用率28.16%。

**注**: ①处理后的矿井水采用福泉磷矿委托贵州昊华工程技术有限公司再新桥磷矿正常生产情况下为本项目进行的生产废水处理设施出口的监测结果最大值,具体见表3.3-7。

# (3) 矿井水作农田灌溉用水的可行性分析

阿罗河水环境功能为农田灌溉。根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》"鼓 励在干旱缺水地区,将外排矿坑水用于农林灌溉, 其水质应达到相应标准要求"。本 项目处理达标后的矿井水水质指标能满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)。

# (4) 矿井资源化利用方案

环评推荐: 矿井水处理后回用于坑内凿岩及防尘用水、工业场地绿化及防尘用水、 充填站补充水等。当地工业发展需要用水时,应优先利用本项目处理达标的矿坑水,进 一步提高矿坑水回用率。

## 8.1.2 废石的综合利用

本项目矿山采掘废石不出井直接充填地下采空区, 既可控制地表下沉, 又可减少 废石堆存占用土地。

# 8. 2清洁生产评价

清洁生产是对产品和产品的生产过程采取预防污染的策略来减少污染物的产生, 概括地说,实行清洁生产就是进行严格的科学管理,使用清洁的原料和能源,通过运用 清洁的工艺设备以及无污染或少污染的生产技术,生产清洁的产品。相对于"末端治理" 而言, 清洁生产是一大进步,它扬弃了"末端治理"投资高、难度大、污染转移的弊 端,力求把废物消灭在产生之前,使人类步入"全面预防污染"的新阶段,清洁生产可 以进一步解放社会生产力,减轻建设项目 污染物处理负担,促使企业由粗放型向集约 型转化,排除环境污染困扰, 提高建设项目的环境可靠性,实现生产的可持续发展。

《中华人民共和国清洁生产促进法》明确指出:国家鼓励和促进清洁生产,以提高 资源利用效率,减少和避免污染物的产生,保护和改善环境、保障人体健康、促进经济 和社会可持续发展。

#### 8.2.1 清洁生产指标体系

针对本项目的主要生产特点,结合我国磷矿矿山目前的整体技术经济条件, 依照 《中华人民共和国清洁生产促进法》的有关要求,对本项目清洁生产水平进行评述。

#### (1) 采矿方法与产品

福泉磷矿白岩矿区新桥磷矿山地下下开采采矿方法采用上向分段充填采矿法和分 段空场嗣后充填采矿法;采用中深孔凿岩爆破落矿方式;采用无轨铲运机出矿的装载方 式: 采空区采用尾矿胶结充填和改性CH 半水磷石膏新型充填胶凝材料的充填方案。采 出的矿石外运。

本项目生产工艺简单,管理方便,采矿方法属常规采矿方法。

## (1) 主要生产设备装备水平

本项目开采生产设备大部分为国产定型设备, 无国家明令淘汰的设备。开拓方案为胶带斜井+辅助斜坡道,即利用原1#井开采系统的胶带斜井作为主斜井负责运输矿石。井下采出的矿石先通过汽车运输至1174m主溜井卸矿, 然后通过溜井底部装矿机, 装载到皮带上运输到井口。

综上所述, 矿山设备装备属常规水平。

- (3) 资源利用指标
- ①损失率: 井下开采采矿损失率5%。
- ②贫化率: 井下开采贫化率5%。
- ③全员劳动生产率

本项目劳动定员228人,项目建成投产后,年矿石产量70万吨,全员劳动生产率为3070吨/人•a,生产工人劳动生产率为3211吨/人•a。

# (4) 废物综合利用情况

本项目矿坑正常涌水量为10345 m³/d,最大涌水量为21000m³/d。矿井涌水经处理后部分回用于坑内凿岩及防尘用水、工业场地绿化及防尘用水、充填站补充水等,其余达标外排,既节约了供水成本,又节约了水资源。采掘废石充填回采结束的采空区,不运出地面;生活垃圾送环卫部门指定的生活垃圾场处置;废矿物油最终送有资质单位处置。

#### 8. 2. 2 清洁生产评价

目前磷矿开采行业仍无通用的清洁生产指标体系,因此本项目的清洁生产评价不能 作定量的评价。本次评价采用国家环境保护总局监督管理司编制的《中国环境影响评价 一培训教材》中推荐的评价方法对本项目清洁生产水平进行评价。

### (1) 原材料指标

本工程采用的原材料主要有水、汽油、机油、炸药等,生产用水水源来自井下涌水,生活用水依托福泉磷矿新桥磷矿已有的自来水管网,汽油、机油、炸药等是通过外协购买。原材料指标体现在原材料的获得、毒性的大小、对生态环境的影响、可再生性以及回收利用等五个方面,本工程原材料的评价指标详见表 14.2-1。

# 表 8.2-1 原材料指标情况

类别	水	汽油	机油	炸药
毒性	无毒	无毒	无毒	无毒
生态影响	无	有	有	有
可回收利用性	好	低	低	无
可再生性	好	差	差	无
能源强度	低	高	高	高

本项目原材料获取较易,基本无毒,对生态环境有一定的影响,无可再生性,能源强度较高,无回收利用价值,从以上分析,五项指标中有两项较理想(原材料易得和无毒),一项中等(无回收利用价值),两项不理想(不可再生和能源强度高,对环境有一定的影响)。

# (2) 产品指标

对产品的要求是清洁生产的一项重要内容,主要从销售、使用、寿命优化、报废等方面进行考核,本项目各盘区采场开采的矿石先通过铲运机装入汽车,然后由汽车运输运至主溜井,在主溜井井口破碎后(液压破碎锤)后由胶带斜井提升到地面原矿仓,据进开拓采切工程产生的废石通过汽车运输至采空区。即本项目产品可实现连续运输,降低能耗、节约成本。运输过程中只要严格按照本评价提出的措施执行,对环境的影响很小。本产品不存在寿命优化和报废,因此不做分析。

#### (3) 资源消耗指标

从清洁生产的角度出发,资源指标的高低可反映出企业生产过程中宏观上对生态系统的影响程度,在同等条件下,资源消耗量越大,对环境的影响就越大,资源指标可以有单位产品能耗、水耗、回采率、全员工效等指标表示。由于目前国内地下开采的磷矿矿山较少,没有同类型的处于国内先进水平的矿山可以相比。本项目井下开采采矿损失率:脉内采准切顶房柱嗣后充填法7.66%,脉内采准分段空场嗣后充填法10.92%,分段凿岩阶段出矿嗣后充填法14.68%;井下开采贫化率5%,采矿全员劳动生产率(原矿)矿井全员工效3211吨/人•a。

## (4) 污染物产生指标

污染物指标分为三类: 废水指标、废气指标和固体废弃物产生指标。

# ①废水排放指标

本项目不新增员工,故无生活污水排放;矿井涌水经生产废水一体化处理装置处理 达标后用于本项目采矿、掘进作业面和巷道洗壁、喷雾防尘用水,以及充填站用水,机 修用水、绿化浇水、道路、地面降尘洒水等,其余矿井涌水排入附近的阿罗河中。

# ②废气污染物产生指标

大气污染物主要来自矿山在剥离、穿孔、爆破、采装、运输及破碎过程中将产生大 量的粉尘,以及工业场地内的堆矿场。项目采矿采取湿式凿岩,定期对巷壁清洗,矿石 堆场采取喷雾洒水; 在各运矿点设置喷雾洒水车降尘以抑制粉尘扩散; 对于爆破粉尘, 采取洒水抑尘,加强通风等措施;对于汽车运输而引起的道路扬尘,采取洒水车定时洒 水防尘等措施,可有效降低粉尘对环境的影响;充填站水泥仓安装袋式除尘器,外排废 气很少,对大气环境影响较小。

#### ③固体废物产生指标

本项目产生的固体废物主要是矿山开采时产生的废石、废水处理产生污泥及生活垃 圾等。基建时期废石量为 21.4 万 m³ 回填工业场地, 生产时期每年废石量 8 万 t, 通过汽 车运输充填回采结束的采空区,不运出地面:本项目不新增员工,无新增生活垃圾产生。

与同类项目进行类比,本项目总体达国内清洁生产一般水平。

# 8.2.3 进一步实现清洁生产的途径

- (1) 改进生产工艺, 提高回采率。
- (2) 努力减少开采活动对地表的影响,优化工业场地设计,减少占地。
- (3)减少废水排放量,提高废水复用率。

# 8. 3污染物排放总量控制

# 8.3.1 污染物总量控制原则和控制目标

本项目采用目标总量控制,评价单位提出的污染物排放总量指标计算值经审查后, 由贵州省福泉磷矿有限公司申请,经当地环保部门批复后下达总量控制指标,业主必须 按照环保部门批复的总量指标,采取相应环保措施,保证污染物总量控制目标的实现。

#### 8.3.2 污染物排放总量指标计算值

#### (1) 水污染物排放总量指标

福泉磷矿排污许可证中新桥磷矿总磷最大允许排放量 1.131t/a: 氨氮最大允许排放 量 0.327t/a, 化学需氧量最大允许排放量 38.237t/a;

本项目废水排放总量 2722677.35t/a, COD 排放量 32.67t/a, 总磷排放量 0.52t/a, 氨 氮排放量 0.286t/a, 叠加新桥磷矿现有项目排放量后 COD 排放量 37.347/a, 总磷排放量 1.121t/a, 氨氮排放量 0.323t/a, 均未超过福泉磷矿排污许可证中各项总量指标。故本项 目总磷、氨氮、COD 从福泉磷矿已有总量中调剂,不申请总量指标。

# (2) 环境空气污染物排放总量

本项目无组织排放的大气污染物主要为爆破、凿岩、运输、装卸、堆场等产生扬尘 和粉尘,不进行总量控制。

本项目有组织排放的大气污染物主要为水泥入仓产生的粉尘,料仓高度约 15m 以 上,拟在每个料仓顶气孔处配套安装一套脉冲袋式除尘器,且圆筒仓与加料设备密封连 接,避免粉尘外溢,该布袋除尘器处理效率为99%,除尘器风量为5000m³/h。经计算, 原料入仓工序经处理后粉尘排放量 0.00815t/a、排放浓度为 0.2058mg/m³, 排放速率为 1.13g/h, 能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)最大排放浓度 (20mg/m³) 要求,对周围环境影响小。

本项目有组织排放的颗粒物需要申请 0.00815t/a 的总量指标。

#### (3) 工业固体废物

本项目产生的工业固体废物主要是采矿掘进废石和维护机械设备产生的废机油。

采矿掘进废石全部充填于采矿区,不出地表;废机油暂存于设置在新桥磷矿机修车 间的危废暂存间内,收集至一定量后,委托有资质的单位进行处置。因此,本项目产生 的固体废物全部经过妥善处置,不进行总量控制。

# 9环境管理与监测计划

# 9.1环境管理

## 9.1.1 环境管理的目的和意义

环境管理是协调经济、社会、环境有序发展的重要手段。环境管理就是以环境科学理论为基础,运用经济、法律、技术、行政、教育等手段去约束人类的社会经济活动,达到不超出环境容量的极限,又能满足人类日益增长的物质文化生活需要,并使经济发展与生态环境维持在相互可以接受的水平。实践证明,要解决好企业的环境问题,首先必须强化企业的环境管理,由于企业的产品产出与"三废"的排放是生产过程同时存在的两个方面,因此,企业的环境管理实质上是生产管理的主要内容之一,其目的是在发展生产的同时,对污染物的排放实行必要的控制,保护环境质量,以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

福泉磷矿新桥磷矿山地下开采工程建成后应加强环境管理工作,按照国家的环保政策,建立环境管理制度,治理污染源,减少污染物的排放,以最大限度减少矿山生产带来的不利影响,通过实施环境管理,按照国家的环保政策,建立环境管理制度,治理污染源,减少污染物的排放,以最大限度减少生产对环境的负面影响,使企业成为清洁文明工厂。 同时,高度重视土地复垦等生态环境的保护与治理,力求矿区环境与矿区生产协调发展。

## 9.1.2 环境管理机构

#### (1) 环境管理机构

项目运行期应加强环境管理,由此,公司设有环保管理机构,要由一位企业领导专职负责环境保护工作,并配置 1~2 名具有大专以上学历和中级专业技术职称的环保专职工作人员,并将环保管理工作纳入其管理体系中,负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作。

### (2) 环境管理机构职责

①贯彻执行环境保护有关法规和标准,按照 GB/T24001 建立并运行环境管理体系,并获取认证。

②制定本项目的环境保护规划和管理规章制度并监督实施,包括制定各部门环境保护管理职责条例:制定环保设施及污染物排放管理监督办法:建立环境及污染源监测及

统计,"三级监控"体系管理制度;建立环保工作目标考核制度。

- ③根据政府及环保部门提出的环境保护要求(如总量控制指标,达标排放等),制定企业实施计划;做好项目污染物控制,确保环保设施正常运行;组织和协调环境监测工作,负责监测站的日常管理。
- ④建立污染源档案,定期统计本项目污染物产生及排放情况,污染防治及综合利用情况,按排污申报制度规定,定期上报当地环保行政管理部门。
- ⑤制定可行的应急计划,并检查执行情况,确保生产事故或污染治理设施出现故障时,不对环境造成严重污染。
- ⑥推广和应用环境保护先进技术和经验;组织开展环保专业技术培训和技术交流等工作。
- ⑦搞好环境保护宣传工作,不断提高职工的环境保护意识,并有序开展环境保护 方面的知识教育及技术培训等工作。
- ⑧检查环境管理工作中的问题和不足,对发现的问题和不足,提出改进意见。协同 当地环保行政管理部门处理好矿山施工期、运行期和闭矿期的相关环境问题,维护好公 众的利益。

### 9.1.3 施工期环境管理

- (1)项目占地与建设期施工应高度重视对生态环境的影响,项目建设施工用地 严格限定在征地与规划临时用地范围内,严禁超范围用地。
- (2)项目建设执行环境保护工程招投标制度。主体工程发包标书中应有环境工程与水土保持工程的施工要求,并列入招标合同中,合同中明确施工单位施工过程中的水土保持与环境保护责任。施工单位必须具备相应资质,承包商具有保护环境、防治水土流失的责任,对施工中造成的环境污染、以及新增水土流失,负责临时防护及治理。
- (3)项目环境工程与水土保持工程实行施工监理制度,监理人员必须具有相关监理资质。施工期环境监理的具体要求是:

监理时段:从项目设计开始至项目竣工验收结束进行全过程的监理,监理可分为设计阶段和施工阶段。

监理人员:配置环境监理专业人员 1 人,专业背景为环境工程。环境工程所需的 其他专业监理人员在项目工程监理人员中解决。

监理内容:环境监理的内容主要包括两部分,一是施工期环境管理,二是对环保工

程进行设计和施工期的工程监理。

监理进度与监理规划要求:环境监理的进度应当同主体工程的监理进度一致,环境 监理人员同其他专业监理人员应当同时进场,在编制主体工程监理规划的同时应当同时 编制环保工程监理专项监理实施细则,明确环保工程监理的要求。

- (4) 项目建设必须严格执行"三同时"制度与竣工验收制度。
- (5)本工程环境保护工程与水土保持工程投资将全部纳入主体工程建设概算,并按照基本建设程序和资金需求安排,进行统一管理和使用,保证"三同时"要求的实现。

#### 9.1.4 营运期环境管理

为保证本项目各项环保设施正常有效运行和搞好项目的环境管理工作,环境管理 机构负责整个项目环境管理和日常环境监测工作,公司设一名副矿长负责环保工作,环 保机构和监测人员定员 2 人。

环境管理机构的职责见 9.1.2 环境管理机构。

根据本项目的具体情况,评价对建设项目的环境保护管理计划,详见表 9.1-1。

表 9.1-1 环境管理工作计划一览表

阶段	环境管理内容
	根据国家建设项目环境保护管理规定,认真落实各项环保手续。
	(1) 可研阶段,委托评价单位编制环境影响报告书。
   企业环境	(2) 认真贯彻执行"三同时"制度。
' ' ' '	(3) 严把施工质量关,严格按照设计要求和施工验收规范的质量要求执行。
管理总要求	(4) 生产运行中,定期进行例行监测工作,同时请当地环保部门监督、检查、
	协助主管部门做好环境管理工作,对不达标装置及时整顿。
	(5) 配合项目环境监测,搞好例行监测工作,及时缴纳排污费。
	完善准备、最大限度减少事故发生。
	(1) 多方技术论证,完善工艺方案。
试生产阶段	(2) 严格施工设计监理,保证工程质量。
环境管理	(3) 建立试生产工序管理和生产情况记录卡。
	(4) 请环保部门协助试生产阶段环境管理工作,确保试生产时各项环保设施
	的同步运行。
生产阶段	加强环保设备运行检查,确保达产达标、力求降低排污水平。

阶段	环境管理内容
环境管理	(1) 明确专人负责厂内环境保护设施的管理。
	(2) 对各项环保设施操作、维护定量考核,建立环保设施运行档案。
	(3) 合理利用能源、资源、节水、节能。
	(4) 监督原矿等物料的运输和堆存过程中的环境保护工作。
	(5) 定期组织污染源和厂区环境监测,使污染物达标排放,并符合总量控制
	要求。
	反馈监督数据,加强群众监督,改进污染治理工作。
信息反馈	(1) 建立奖惩制度,保证环保设施正常运转。
和群众监督	(2) 归纳整理监测数据,配合技术部门进行工艺改进。
75年从皿目	(3) 聘请附近居民和职工为监督员,收集附近居民和职工的意见。
	(4) 配合环保部门的检查验收。

# 9.2 环境监测计划

# 9.2.1 环境监测机构与设备配置

监测是环境管理的技术手段,以便查清污染物来源、性质、数量和分布的状况。 要做到监测数据具有足够的代表性和可比性,必须遵循统一的或标准的监测方法和具有一定的技术力量和手段。本项目环境监测委托具有资质的环境检测机构承担,本矿的环保管理机构进行必要的协调和配合。

### 9. 2. 2 环境监测计划

- (1) 大气污染源及环境空气质量监测
- ①无组织排放监测点

监测点位:在工业场地上主导风向上风向(南面)边缘布置参照点1个,在主导风向下风向2~50m 弧形范围内布置监控点3个。监测方法按《大气污染物无组织排放技术导则》(HJ/T55-2000)执行。

监测项目: TSP;

监测时间:根据需要不定期监测。

无组织废气监测计划见表 9.2-1。

表 15. 2-1 无组织废气监测计划表

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
项目工业场地边界南面周界			《大气污染物综合排放
外 10m 处 1 个	TSP	根据需要不定期监测	标准》(GB16297-1996)
项目工业场地边界北面周界			周界外10m处空气中最

外 10m 处 2~50m 弧形范围内		高允许浓度 1.0mg/m³。
布置3个		

# ② 有组织排放监测点

监测点位:在充填站水泥仓袋式除尘器排放口设置监测点。监测方法按《大气污染物无组织排放技术导则》(HJ/T 55-2000)执行。

监测项目: TSP;

监测时间:根据需要不定期监测。

有组织废气监测计划见表 9.2-2。

表 9. 2-2 有组织废气监测计划表

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
充填站水泥仓袋式除尘器排 放口	TSP	根据需要不定期监测	《《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2004)表2 中水泥制品生产颗粒物排放浓度限值:水泥仓及其他通风设施最大排放浓度 20mg/m³。

### ③敏感点环境质量监测

监测项目: PM<sub>10</sub>、 TSP

布点原则: 主要对工业场地周围村寨进行监测。

监测时间:一年一次。

环境质量好监测计划见表 9.2-3。

表 9. 2-3 环境质量监测计划表

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准	
新桥磷矿山 2 号井采区 生产竖井工业场地南西 侧新桥村民点民房前 福泉磷矿矿部办公楼前	TSP、PM <sub>10</sub>	一年一次	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准	TSP 日平均浓度: 0.3mg/m³ 、PM <sub>10</sub> 日平均浓度: 0.15

## (2) 水污染源及水环境质量监测

## ①水污染源监测

监测点: 矿坑水一体化处理设施的进水口、出水口

监测项目: 矿坑水: pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、石油类、TP、As、氟化物等。

监测频率:每月至少一次,并根据需要随时监测。

地表水环境监测计划及记录信息表见附表 7-5。

### ②地下水环境质量检测

地下水水质监测点:根据评价区地下水出露状况及工业场地布置特点,在工业场地附近和矿区范围内各布置1个地下水监测点,同现状监测点位。

监测项目: pH、总硬度、耗氧量、氨氮、溶解性总固体、砷、氟化物、总磷(以 P 计)、细菌总数、总大肠菌群等。同时监测地下水流量和水井高程。

监测频率:每年枯水期、丰水期各一次。

(3) 声环境质量监测

## ①声源噪声

监测项目: 声源噪声

监测布点: 主要高噪声设备附近、高噪声厂房外 1m。

监测时间:每年至少1次,并根据需要随时监测。

#### ②环境噪声

监测项目:环境噪声、厂界噪声。

监测布点:工业场地场界、环境敏感点。

监测时间:每年至少1次,并根据需要随时监测。

# 9.3 排污口规范化管理

排污口是矿山投产后污染物进入环境、污染环境的通道,强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一,也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的主要手段。

### 9.3.1 排污口规范化管理的基本原则

- (1) 向环境排放污染物的排污口必须规范化:
- (2) 根据项目的特点,应把列入总量控制指标的粉尘的作为管理的重点:
- (3) 排污点应便于采样与计量监测,便于日常现场监督检查。

#### 9.3.2 排污口的技术要求

- (1)排污点,按环监[1996]470号文件要求进行规范化管理;
- (2)排污点采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求,设置在企业污染物总排口及尾气净化设施的进出风口等处;
  - (3) 设置规范的便于测量污水流量流速的测流段;
  - (4) 污水排污口安装三角堰、矩形堰,测量槽等测流装置。

#### 9.3.3排污口立标和建档

### (1) 排污口立标

废气排放点、废水排污口和固体废物堆场,应按国家《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1—1995)和《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)规定,设置国家环保统一制作的环境保护图形标志牌。

排放口图形标志牌见图 9.3-1。

排放口	废水排放口	废气排放口	噪声源	固体废物堆场
图形符号			9(((	
背景颜色		绿	色	
图形颜色	白色			

图 9.3-1 排放口图形标志

- ①污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点醒目处,标志牌设置高度为 其上缘距离地面高度约 2m;
- ②重点污染物排放口以设置立式标志牌为主,一般排污单位的污染物排放口或固体 废物堆场,可根据情况设置立式或平面固定式标志牌;
  - ③一般性污染物排放口或固体废物储存处置场设置提示性环境保护图形标志牌。
  - (2) 排污口建档管理
- ①使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》,并按要求填写有关内容;
- ②根据排污口管理档案内容要求,项目营运后,应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录在案。

# 9.4 环境监理

环境监理是环境管理的重要组成部分,亦是控制和减少污染,贯彻环保"三同时"的有效手段,并贯穿于企业的整个生命周期,将施工期的环境监理计划纳入工程施工计划中。施工期环境监理主要在于环保治理设施的设计、施工和验收等方面监督检查和经

费落实情况,以及施工期间临时环保治理设施的管理等方面。

运行期的环境监理主要在于工程污染治理设施的完成情况、运行情况和运行记录,施工期结束后各类污染治理设施的检查和竣工验收,生态环境状况恢复的监督管理等内容。本工程环境监理主内内容见表 9.4-1。

表9.4-1 环境监理内容一览表

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
环保设施	监理内容	责任单位
项目施工阶段		
	污染源、噪声源治理、水土保持措施、生态恢复方合同,确保污染物治理设施的同步建设。	
	合理布置开采区和工业场地,减少工程建设对	
	植被的破坏;加强场区的水土保持工作,堆渣场按	
   水土保持措施	先挡后弃的原则,进行边坡防护、设置截排水沟等	
/√一 ⊠14.14 №	水土保持措施,及时恢复施工迹地,对施工迹地进	
	行乔、灌、草相结合的立体绿化,起到保持水土的	
	目的,减少工程施工造成的水土流失。	
	施工期产生的废水较少,污废水主要为施工人	
水环境保护措施	员产生的日常生活污水,设旱厕收集职工粪便,作	
小小児休刀泪爬	为农肥使用,不外排。施工废水经沉淀池处理后全	
	部回用不外排。	
	对矿山道路和主要运输道路是否采取了硬化	
大气环境保护措施	处理,配备有专人进行清扫和酒水降尘物料堆场、	
	运输道路是否采取了洒水降尘。	   贵州省福泉磷矿有限
	(1) 合理安排施工进度, 尽量缩短施工场地平整	公司和有关部门
	和机械施工时间。	
	(2) 加强施工机械的维护和保养,尽量选取噪声	
声环境保护措施	小、振动小,能耗小的先进设备。	
产产场体扩射地	(3) 合理安排施工时间。	
	(4) 加强车辆运输管理,车辆原材料运输及废渣	
	运输尽量安排在白天进行,避免夜间进场影响附近	
	居民休息。	
施工垃圾处理措施	(1) 合理安排施工工序, 初期开挖的土石方用于	
	场地回填,平整工作面剥离的表土堆放在堆渣场,	
	做覆土使用。	
	(2) 废弃碎砖、石块等一般作为地基的填筑物,	
	集中堆放,不得丢弃到堆渣场内。	
生活垃圾处理措施	矿区的生活垃圾集中收集,统一送往当地环卫	
	部门处理。	
运行期		
大气环境保护措施	堆矿场设置半封闭式棚架结构,工业场地固定	瓮福(集团)有限责任
	或移动的喷雾洒水装置、降尘装置是否按设计要求	公司和有关部门

	进行与主体工程进行同步建设,对矿山道路和主要
	运输道路是否采取了硬化处理,应设置有专人进行
	清扫和酒水降尘。
	按环评要求与主体工程同步进行矿山工业场
水环境保护措施	地、采场建设截排水沟渠、工业场地雨污分流措施、
小小児床//11個	工业场地生污污水处理设施、矿井水处理设施,堆
	场淋溶水收集和引流装置。
工业场隔声降噪措施	按环评要求与主体工程同步建设主要声噪声源设
上业切附尸阵柴111旭	备的隔声降噪措施。
固体废物处置措施	按环评要求对采矿废石采取有效处置措施,堆
四件及初处且19旭	场规范化建设措施。

# 9.5 环保措施验收清单

工程建成投用后,其配套建设的各类环境保护设施必须按照环保"三同时"的有关规定和要求进行验收。其工程竣工环保验收一览表见附表4。

# 10 环境经济损益分析

# 10. 1项目社会效益分析

- (1)本项目以福泉磷矿新桥磷矿山现有的设施为依托,充分利用采矿权内剩余资源,对现有生产系统进行延深、扩建、改造、完善。项目的实施为新桥磷矿山井下开采创造良好的生产条件,可以将福泉磷矿新桥磷矿山建设成安全、高效、绿色、智能的现代化矿山,增强企业市场竞争力,提高资源整合利用率等具有现实意义。
- (2)本项目的建设,可为当地提供一定的就业机会,增加当地农民收入,促进地方经济的发展。

# 10. 2经济效益分析

项目总投资33674万元,其中建设投资31879.77万元万元,流动资金1237.99万元。项目达产年平均总成本费用为12356.77万元,年营业收入为17990万元,年营业税金及附加1260.12万元,所得税前盈亏平衡点的生产能力利用率为: BEP=73.29%,盈亏平衡点的产量为: 51.30万吨/年。项目投资回收期(所得税后): 6.47年。因此,本项目具有较好的经济效益。

# 10. 3环境经济损益分析

#### (1) 环保投资

在矿山开采过程中,会产生一些不利的环境影响,这些影响主要包括井下废气污染、噪声污染、地下水水位降低影响及生态影响等。为了减轻这些污染影响及生态影响,恢复生态环境,本项目环保投资743.6万元,占工程投资的2.2%。环保投资见表7.2-2。

(2) 环保投资产生的环境效益

本工程环保投资产生的环境效益主要体现在以下几个方面:

### ①保护大气环境

在井下凿岩、爆破、矿石装运等过程及充填站水泥入仓都会产生粉尘污染,如不进行治理直接排放,将会影响周围环境。另外,现有矿石临时堆场在大风天气也会产生粉尘污染。本工程为减少大气粉尘污染,投资155.00万元配置洒水车、堆矿场采用半封闭式棚架,增加喷雾洒水抑尘、袋式除尘器、对凿岩设备采取湿式捕尘等措施。这些措施均能有效控制粉尘污染。

#### ②保护水环境

本工程设计将矿井涌水收集后依托现有及新建的共2套2号井生产废水一体化处理设施处理达标后用于采矿及充填配料等,剩余部分经新桥磷矿现有排放口排放至阿罗河,最终进入岩坑河。本项目不新增员工,无生活污水,但新桥磷矿建有六套地埋式一体化生活污水处理设施(含新桥磷矿矿部)用于处理生活污水,处理达标的生活污水用于场区绿化和道路洒水抑尘等,不外排;矿区采取雨污分流系统,同时在新桥磷矿机修车间设置危废暂存间贮存(面积10m²),暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单采取防雨设施,地坪必须采取防渗措施,定期委托有资质的单位进行回收处置等的要求。

采取以上措施后, 可减少对水环境的影响。

### ③保护声环境

为了减少噪声对环境的影响,新桥磷矿对主要噪音设备采取室内隔声,使用低噪声 设备、消音、减震等措施减少噪声对环境的影响。

# 10. 4生态效益分析

本项目服务期满后,将通过土地复垦、生态恢复措施的实施,实现生态重建,恢复 矿区生态,改善矿区的生态环境。

综上所述,说明本项目建设在环境经济上是基本可行的。

# 11 结论与建议

# 11. 1结论

## 11.1.1 项目概况

贵州省福泉磷矿新桥磷矿山矿区行政区划属贵州省福泉市道坪镇管辖,东邻瓮安县平定营镇,南邻福泉市高坪镇,西邻瓮安县建中镇,北邻瓮安县玉华乡,其地理坐标:东经  $107^{\circ}$  21' 44''  $\sim 107^{\circ}$  22' 47'' ,北纬  $26^{\circ}$  58' 30''  $\sim 27^{\circ}$   $00^{\circ}$  01'' 。距道坪镇 12km ,距福泉县城 50km,距瓮安县城 22km ,交通较为方便。

福泉磷矿新桥磷矿山现有生产能力为 100 万 t/a,采用四个独立的系统进行开采,分为 1、2、3、5 号井,每个独立井生产能力均为 25 万吨/年。由于整个矿山因采矿权面积较小、又为狭长条形状矿区范围,四个独立系统进行开采,造成井筒、各独立井边界、工业场地压覆矿产较多且各系统复杂、管理混乱,安全可靠性较差。为确保矿山合理开发开采,提高矿山安全可靠性,福泉磷矿有限公司决定对原整个新桥矿山进行重新规划技改,设计以 F370 断层为界,将新桥磷矿山划为两个独立生产单元,F370 断层以南为一号井生产区(即现有的 1 号井),设计规模 30 万吨/年,F370 断层以北为二号井生产区(即现在的 2 号井、3 号井和 5 号井),设计规模 70 万吨/年。

福泉磷矿新桥磷矿山二号井技术改造项目工程总投资为33674万元,环保投资743.6万元,环保投资占比2.2%。

#### (1) 矿山开拓运输

项目采用竖井+斜井联合开拓运输方案,设计范围内保留和改造利用的井筒共六个;矿石提升采用斜井胶带提升,利用原新桥磷矿山3号井主斜井作为主井使用,本次设计改称为3号胶带斜井,斜井井筒分上下两层布置,两层之间用钢板分隔,上层一侧安设大倾角皮带运输机,作为矿石的主提升系统使用,在另一侧安装可摘挂式乘人架空装置(猴车)作为人员运输使用;底部铺设轨道,作为基建期矿山设备、材料运输使用,同时兼作进风井。为了减少汽车运输距离,从3号胶带斜井底部脉外向南和北各布置一条胶带运输巷,采场矿石通过铲运机直接或通过汽车运输后卸到布置在南北胶带运输巷道上方的矿石溜井,通过南北胶带运输到3号胶带斜井底部矿仓,经破碎后装上3号胶带斜井运出地表。为了控制矿石块度,在采场溜井顶部布置有钢格筛和液压碎石锤。

## (2) 通风与排水

结合开拓方式,以25号勘探线为界将开采区域划分为南北两个分区,南分区以2号竖井主要进风、3号胶带斜井辅助进风,3号竖井回风;北分区以5号平硐主进风、5号斜井辅助进风,5号竖井回风。两分区进风通过脉内分段巷道及联络道构成风力联系,整个开采区域构成共用进风、单独回风的分区通风系统。

矿山井下采用机械排水,集中在2号进风竖井井底布置水仓、泵房等排水设施,在2号竖井井筒布置排水管线,矿山涌水通过2号竖井排出地表,经处理达标后排放。

# (3) 采矿方法与设备

由于矿山现有的井筒和地面设施大部分位于矿区范围内矿体上方,为了保护现有生产设施、充分回收利用资源和减少井下开采引发的地质灾害以及建设绿色矿山的需要,采用充填法开采。针对不同的矿体产状和赋存条件,提出脉内采准切顶房柱嗣后充填、分段空场嗣后充填、分段凿岩阶段出矿嗣后充填三种采矿方法。

#### (4) 充填方案

充填站工业场地布置在 5 号竖井东南侧,新建。充填材料采用尾砂胶结充填和 CH 半水磷石膏新型充填胶凝材料充填。

本项目采矿工业场地及其供排水、供电、环保设施等公用及辅助设施依托新桥磷矿山现有装置。

#### 11.1.2 与相关产业政策及规划符合性分析

- (1)福泉磷矿新桥磷矿山技术改造项目开采规模为70万t/a,不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)中限制类和淘汰类项目。
- (2)根据现场调查及相关资料,福泉磷矿新桥磷矿山范围不位于自然保护区及风景名胜区、森林公园范围内,矿区范围内及周边也无文物古迹、基本农田保护区;不在路、国道、省道两侧的直观可视范围内;亦未在地质灾害危险区开采矿产资源开采;可见该项目建设符合矿山生态环境保护与污染防治技术政策要求。
- (3)本矿山拟委托资质单位编制矿地质环境保护与恢复治理方案,并需取得国土资源行政主管部门批准。建设单位只要严格按照地质环境保护与恢复治理方案的要求对矿山地质环境保护与治理恢复工程进行设计和施工,并依照国家有关规定,缴存矿山地质环境治理恢复保证金后,本矿山的建设与《矿山地质环境保护规定》是相符的。

- (4) 本矿山不在生态功能保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区内;不在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区和易导致自然景观破坏的区域;本矿山在开发过程中会严格按照开采方案的设计开发,并严格按照编制的矿山地质环境保护与治理恢复方案及本环评报告提出的相关措施后,本矿山的建设与《全国生态环境保护纲要》是相符的。
- (5)由于本项目地面工程施工等将会局部加重该地区的水土流失。建设单位应尽快完成水保方案的编制工作;业主严格按照《水保方案》及批复要求实施水土保持措施,则本项目的建设符合区域生态建设规划。
- (6)根据评价要求,加强了环境风险防范措施;矿井涌水经新桥磷矿现有2号井新桥磷矿山生产废水一体化处理装置和在其旁边新建一套生产废水一体化处理装置处理达标后回用于井下防尘洒水、工业场地防尘洒水及充填站生产,其余经现有排放口外排至阿罗河;大气污染物采取了有效可行的污染防治措施;危险废物由设置在机修车间的危废暂存间贮存,定期委托有资质的单位进行处置。综上,本项目经采取污染防治措施后,与《贵州省主体功能区区划》是相符的。
- (7)福泉磷矿新桥磷矿山其矿区范围及周边均未涉及世界自然遗产地、国家自然遗产地、国家自然与文化双遗产地、国家级、省级和市(州)级自然保护区、世界级、国家级和省级地质公园、国家级和省级风景名胜区、国家重要湿地、国家湿地公园、国家级和省级森林公园、千人以上集中式饮用水源保护区、国家级和省级水产种质资源保护区、集中连片优质耕地、公益林地、生态敏感区和生态脆弱区等重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区。即福泉磷矿新桥磷矿山不位于贵州省生态保护红线区范围内。因此,福泉磷矿新桥磷矿山矿区范围符合《贵州省生态保护红线管理暂行办法》的要求。
- (9)福泉磷矿新桥磷矿山其矿区范围不处于 《贵州省矿产资源总体规划 (2016~2020年)》的禁止开采区和限制开采区内,本项目设计开采规模为80万t/a,满足《贵州省矿产资源总体规划(2016~2020年)》准入要求。因此,本项目符合《贵州省矿产资源总体规划(2016~2020年)》。

## 11.1.3 评价区环境现状

# (1) 大气环境

环境空气现状评价表明,项目布设的4个监测点SO2、NO2、CO、O3、TSP、PM10、PM2.5日平均浓度值均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,NO2、

SO2、CO、O3小时平均浓度值均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。说明评价区环境空气质量现状良好,具有一定的环境容量。

#### (2) 水环境

①地表水:阿罗河 4 个监测断面的监测项目 pH、SS、COD、高锰酸盐指数、BOD5、NH3-N、F-、总磷、As、石油类共 10 个项目:W1、W2、W4 断面中总磷均超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水体标准,最大占标率分别为 134%、148.5%、215%,最大超标倍数分别为 0.34、0.485、1.15,其余项目均未超标。

总磷、SS 超标原因为上游企业寥观皇矿井、黔龙矿井、安龙矿井、兴福选矿厂、安倍公司选矿厂等企业以及民间的无序开采排放的生产生活污废水排放对阿罗河水质产生了影响。

英坪小河设2个监测断面的监测项目pH、SS、COD、高锰酸盐指数、BOD5、NH3-N、F-、总磷、As、石油类共10个项目: W5、W6各项指标均符合地表水III类水质标准。

②地下水:由地下水现状监测结果表明,T1~T6泉点水质监测项目中细菌总数、总大肠菌群项目均超标,标准指数都大于1,超标率均为100%; T4泉点中总硬度超标,标准指数都大于1,超标率为100%;由此说明,T1~T6泉点已超过《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准要求。

细菌总数、总大肠菌群、总硬度超标原因主要是附近居民生活污水未进行收集处理导致泉点受到生活染源的影响。

#### (3) 声环境

声环境质量现状监测结果表明,项目厂界环境噪声昼间和夜间声环境现状均能达到 GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求,评价区声环境质量现状较好。

#### (4) 土壤环境

土壤环境质量监测结果表明,项目场地及周边农用地满足均能达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618—2018)二级标准和《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地的标准。

#### 11.1.4 建设项目的环境影响及措施分析

# (1) 生态影响分析及生态恢复措施

本项目工业场地周边应结合水土保持进行绿化,四周进行周边绿化,永久性道路进行路旁绿化。绿化应因地制官,多种绿化措施并举,以保护区内原有植被为原则,合理

选择实用、经济的本地绿化植物,采用常绿和落叶、乔木和灌木、速生和慢生树种、喜阳和喜阴植物等各类和乔灌草相结合的多配置方案进行。

各场地内建(构)筑物拆除、硬化表土清除、平整土地、翻耕土壤、土壤改良培肥等工程措施;按照山区土地开发整理的要求,结合项目区实际情况,利用工业场地的进场道路规划为田间道路,所以本项目不再规划田间道;本项目待复垦为林地利用方向,为保证项目区复垦林地的植物种植或移植后的健康生长,因此需要对植物进行一定的管理及管护;对不再使用的井口进行填封,并在周围竖立警示牌,提醒过往行人注意安全;由于开采所导致的山体崩塌、滑坡地带,应使用锚杆或修筑挡墙加固,确保附近村民正常的生产和生活不受影响。

## (2) 地表水环境影响分析及污染防治措施

项目定员 228 人,由福泉磷矿新桥磷矿山内部调配,不新增人员,故本项目无生活污水排放。

本项目矿坑涌水依托新桥磷矿现有 2 号井生产废水一体化处理设施,并在其旁边新建一座 500m³/h 的生产废水一体化处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后回用 2913.32m³/d 用作井下防尘、消防及充填站用水等,7459.39m³/d 经新桥磷矿现有排放口外排;采矿工业场地依托已有的 2 号井、3 号井、5 号井工业场地淋滤水收集池收集,3 号胶带斜井工业场地场地坡脚新建总长度 250m 的排水沟,收集的雨水存于工业场地淋滤水收集池中用作晴天洒水防尘,不外排;机修废水依托新桥磷矿现有机修废水隔油池处理后,用于矿区道路、沿山道路降尘及绿化浇洒。

#### (3) 地下水影响分析及污染防治措施

本项目由于施工期间产生的生活污水、施工生产废水等数量较少,并及时的进行集中处理,项目在施工期间对地下水造成的污染轻微。

#### ①地下水资源影响防范措施

- a、为减轻地下开采对地下水资源的影响,在地下开采过程中严格实施分层开采, 降低井下开采对地下水资源的损失程度。
- b、若实际开发中造成区域地下水水位急剧下降,建设单位应及时组织水文地质专家,查找原因,针对性地制定工程防治措施和配套补救措施。
- c、井下涌水最大限度的考虑回用,最大限度地减少新鲜水的取用量,做到节能、 降耗、减排。

d、及时进行生态恢如采空区回填、场地绿化等,尽量扩大矿区内植被覆盖面积, 发挥植被涵养水源的功能,保护地下水资源。

采取以上措施后, 能够使地下水资源得到一定程度的保护。

- ②地下水水质影响防范措施
- a、现有新桥磷矿废水收集池采取防渗措施,同时矿区采取雨污分流系统,将雨水通过自然地形或排水沟引出矿区。
- b、对于产生的废弃物,福泉磷矿采用密闭桶装收集置于室内,但没有建设专用的危废暂存间。环评建议项目废机油应采用槽罐或桶装(加盖)收集,在新桥磷矿机修车间设置危废暂存间贮存(面积 10m²),暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及 2013 年修改单采取防雨设施,地坪必须采取防渗措施,定期委托有资质的单位进行回收处置等的要求。
- c、堆场采取半封闭式设置,地面厚度为15cm以上的混凝土防渗地坪,防止产生土壤及地下水污染。
- d、对井下采空区进行充填,减少井下涌水的渗出量并改善井下涌水水质。井下涌水处理系统已设置为地上式,设置硬化防渗地面,防止地下水产生污染。
- e 现有及其新建的生产废水收集池采取防渗措施,同时矿区采取雨污分流系统,将雨水通过自然地形或排水沟引出矿区。
  - (4) 环境空气影响分析及污染防治措施

经估算模式预测,工业场地排放的颗粒物下风向均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。AERSCREEN模式已考虑了最不利的气象条件、地形条件等,因此,在落实环评及设计所提出的环保措施后,工业场地颗粒物排放对周边的居民点的环境空气影响较小。

环评要求工业场地原矿堆场设置半封闭棚架式堆场且装卸点设置于棚内(棚顶加盖,场区地面进行硬化防渗处理),同时在原矿堆场及产品装卸等主要产尘点采用喷雾洒水抑尘,有效控制工业场地扬尘产生及逸散;充填站水泥仓排放的粉尘通过袋式除尘器收集后排放,对大气环境影响较小;场区道路进行定期洒水,抑制路面扬尘;对出场区的汽车加强清扫,减少运输扬尘量等措施,

采取环评要求的措施后,可有效控制颗粒物对环境的污染。

(5) 声环境影响分析及污染防治措施

在采取噪声防治措施治理后(消声、减振、隔音)噪声值显著降低,根据预测结果,工业场地及运矿公路噪声在经过环评提出的降噪措施后,对周边敏感点影响较小,工业场地厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

## (6) 固体废物环境影响分析及处置措施

本项目建设期产生的废石用于平整工业场地,采矿过程中产生的废石充填到井下采 空区,不出井。

机械修理过程产生少量废机油(废物类别 HW08)约 5t/a,必须集中收集。在新桥磷矿山机修车间设废机油收集暂存间(即危险废物贮存间),暂存间 10m²,需要按照《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001)建设,并定期委托有资质的单位清运处置。

#### (7) 闭矿期的环境保护措施

#### 1) 工业场地

矿山服务期满后,工业场地地表建筑物能够利用的综合利用,不能利用的拆除,地 表进行复土造地后,复垦种植适合当地市场的乔、灌、草木品种。

## 2)运输道路

根据实际需要,需保留的予以保留,用于农耕等非工业用途;无需保留的予以复垦,进行植被恢复。

#### 3) 井巷

实施井口、通道封闭,在井口设立警示标志,注明个井口深度、直径、原使用功能、封闭时间、安全注意事项等内容。

#### 4) 服务期满后的生态恢复措施

矿山生态环境恢复采取工程治理措施和植物绿化质量措施相结合的原则,因害设防,以工程措施为主,绿化措施配合,工程措施先行,绿化措施紧跟的方法。结合矿山已采取的治理措施,本项目拟定的矿山生态环境恢复治理措施如下:

## I、地下开采岩移塌陷区

地下开采岩移塌陷区主要生态环境地质问题是林地占用与植被破坏、雨天水土流 失、边坡滑塌等,防治措施如下:

#### ①井口防护:

矿山服务期满后,必须将矿井封闭,井口采用浆砌石封闭,减少地下水继续泄漏,

防止人员进入废矿井、造成安全隐患。井口附近设置截排水沟。

#### ②岩移塌陷区

在采空区影响范围内建立监测区,布设地表沉降观测点,设立警示牌,主要采用巡视法,发现地面出现地裂缝或沉降迹象时,应采取密闭、回填、夯实等措施。

采空区根据塌陷深度,分别采取整治措施,塌陷深度达不到1米的,通过自然恢复。塌陷深度1~3米的,采取"挖洼填高"的办法,挖深部分种植耐水湿植物;填高部分复垦为林地。

## ③边坡防护

根据边坡的具体情况,选取不同的植物护坡,如爬山虎、葛藤等爬藤类植物固坡,以避免边坡滑塌危险。

#### 4)绿化

矿山运营期,应结合各种工业场地的特点,对一些空闲场地种植高低相结合的乔灌 木及草地。服务期满后,逐步恢复为林地。

#### Ⅱ、办公生活区

矿山运营期,办公生活区在运营期以美化环境为主,种植绿篱、布置花坛、草坪等。 闭矿后,除保留的建构筑物、道路之外,恢复植被。

## Ⅲ、矿山道路

- ①对道路边坡及道路外侧进行绿化。道路的绿化以种植乔木为主,选择常绿、抗尘、适合本区种植的乡土树种或草种,进行多种混交栽,形成沿道路绿化带,边坡和护坡采用植草皮、洒草籽进行绿化。
  - ②闭矿后,除根据需要保留以外的道路,其余进行全面复垦绿化。

#### 11. 1. 5 环境风险分析

该项目在开采过程中潜在的风险危害主要有地面开裂、采空塌陷和岩崩,水资源枯竭及矿坑突水,污废水事故排放,炸药爆炸等风险的影响等。

随着开采量的增加而不断增多,形成不稳定人工边坡,在暴雨季节雨水的冲刷作用下,容易形成滑坡、泥石流的可能性较大,威胁矿山人员生命及财产安全,危险性较大,危害程度较大。

矿山开采影响"移动盆地"范围内引发滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害的可能性大,威胁矿山施工人员生命及财产安全,危险性大,危害程度大。要

求坑内回采,及时处理采空区;不利工程地质地段,加强地压管理、监测,及时预报。 地面和井口设安全门。矿仓、溜井堵塞时,制定安全技术措施,方可处理。有防止山体 滑坡和因采矿活动引起地表塌陷造成危害的预防措施。对整个矿区较大的断层、破碎带、 滑坡、泥石流的性质和规模进行详细勘查与记录,并做好警戒标志和预防措施方案。

若项目污废水处理设施发生故障,污废水不能处理复用,污废水将全部进入项目附近地表水域阿罗河。为避免事故,环评要求地面环保处理站加强维护管理,确保其正常运转,同时为杜绝井巷冒顶片帮、井下火灾、矿井水害等安全事故建设单位应制定相关的事故应急预案,编制《安全评价报告》,并根据《安全评价报告》采取相应的安全防护措施。

#### 11.1.6 总量控制

- (1) 水污染物排放总量指标
- (1) 水污染物排放总量指标

福泉磷矿排污许可证中新桥磷矿总磷最大允许排放量 1.131t/a; 氨氮最大允许排放量 0.327t/a, 化学需氧量最大允许排放量 38.237t/a;

本项目废水排放总量 2722677.35t/a, COD 排放量 32.67t/a, 总磷排放量 0.52t/a, 氨氮排放量 0.286t/a, 叠加新桥磷矿现有项目排放量后 COD 排放量 37.347/a, 总磷排放量 1.121t/a, 氨氮排放量 0.323t/a, 均未超过福泉磷矿排污许可证中各项总量指标。故本项目总磷、氨氮、COD 从福泉磷矿已有总量中调剂,不申请总量指标。

#### (2) 环境空气污染物排放总量

本项目无组织排放的大气污染物主要为爆破、凿岩、运输、装卸、堆场等产生扬尘 和粉尘,不进行总量控制。

本项目有组织排放的大气污染物主要为水泥入仓产生的粉尘,料仓高度约 15m 以上,拟在每个料仓顶气孔处配套安装一套脉冲袋式除尘器,且圆筒仓与加料设备密封连接,避免粉尘外溢,该布袋除尘器处理效率为 99%,除尘器风量为 5000m³/h。经计算,原料入仓工序经处理后粉尘排放量 0.00815t/a、排放浓度为 0.2058mg/m³,排放速率为 1.13g/h,能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)最大排放浓度(20mg/m³)要求,对周围环境影响小。

本项目有组织排放的颗粒物需要申请 0.00815t/a 的总量指标。

# (3) 工业固体废物

本项目产生的工业固体废物主要是采矿掘进废石和维护机械设备产生的废机油。

采矿掘进废石全部充填于采矿区,不出地表;废机油暂存于设置在新桥磷矿机修车间的危废暂存间内,收集至一定量后,委托有资质的单位进行处置。因此,本项目产生的固体废物全部经过妥善处置,不进行总量控制。

# 11.1.7公众意见采纳情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》(生态 环境部令部令 第 40 号)等的有关规定,建设单位采取张贴公示、网上公示、报纸公示、 发放调查表等形式收集公众意见。

- (1) 2019年1月29日,建设单位在贵州川恒化工股份有限公司网站进行第一次网上公参公示,告知公众项目建设概况(建设项目名称、选址选线、现有工程及其环境保护情况、建设内容等基本情况)、建设单位及环评单位的名称及联系方式、公众意见表的网络链接、提交公众意见表的方式和途径等。网络链接地址: http://www.chanhen.com/new-view.aspx?ContentID=82&t=20&returnurl=http%3a%2f%2fwww.chanhen.com%2fnews.aspx%3ft%3d20%23tops
- (2)2019年4月22日贵州省福泉磷矿有限公司在网络进行了为期十天的第二次公众参与公告,并将环境影响报告书进行公示。让公众及时了解项目可能造成的环境影响及环境影响评价初步结论。第二次公示网络链接地址:

http://www.chanhen.com/new-view.aspx?ContentID=90&t=20&returnurl=http%253a%252f %252fwww.chanhen.com%252fnews.aspx%253ft%253d20%23tops

环境影响报告书全文公示网络链接地址:

http://www.chanhen.com/new-view.aspx?ContentID=89&t=20&returnurl=http%253a%252f %252fwww.chanhen.com%252fnews.aspx%253ft%253d20%23tops

- (3) 2019年4月17日和4月26日贵州省福泉磷矿有限公司在贵州省黔南日报进行了两次公示。
- (4)公示期间,福泉磷矿发放个人公众意见征询表 100 张,收回 100 张,收回率 100%,团体公众意见征询表共 10 张,收回 10 张,收回率 100%。团体提出意见的有 5 份,个人提出意见的有 20 份。从意见反馈来看,公众最关注的主要是防尘降噪、污水达标处理外排、生活垃圾、运输路线的环境卫生和项目周边生态环境的保护等方面的问题。针对公众意见,建设单位承诺遵守国家相关的法律、法规,认真落实公众所提出的建议和意见,自觉接受公众及社会的舆论,要采取必要的治理措施,严格执行"三同

时",加强管理, 尤其按国家标准控制污水的排放,杜绝污染事故发生,把污染物的排放降低到最低限度。 同时,及时处理好与周边企业的关系,构建和谐安定的社会环境,真正使建设项目赢得广大公众的支持。

网上未收到公众和团体提出的如何意见。

## 11.1.8 环境经济损益分析及环保投资

项目总投资33674万元,环保工程投资743.6万元,环保投资占总投资的比例为2.2%。 在严格按照本报告提出的环境污染治理措施进行环境投入和严格环境管理的前提下,对 区域环境质量、人群健康等的影响程度甚小,说明本项目具有较好的社会效益和经济效 益,项目建设在环境经济上是基本可行的。

## 11.1.9 环境管理与监测计划

环境管理是现代化企业管理的重要组成部分,环境明确规定了工程环境管理机构的 设置及环境管理制度和实施,制定了详细的监测计划,并明确了监测项目,建设单位应 委托具有相应资质的单位定期开展环境监测工作。

### 11. 1. 10 评价总结论

贵州省福泉磷矿新桥磷矿山技术改造项目的建设符合国家产业政策及环保政策,项目组成、选址、布局、规模、工艺合理可行;公众无反对意见;排放总量指标落实;只要严格执行设计和环评提出的各项污染防治措施,就可将不利影响控制在环境可接受的范围内,同时还可带动地方生态建设。

从环境保护的角度而言,贵州省福泉磷矿新桥磷矿山技术改造项目的建设是可行的。

# 11. 2建议

- (1) 加强员工的教育管理, 使其在生产中、生活中自觉保护环境。
- (2) 企业建立并运行 ISO14000 环境管理体系,通过获取认证,提高企业整体素质,树立企业形象,加强企业在矿石行业的竞争力,减少由于污染事故或违反环保法律、法规所造成的环境风险,增加企业的经济效益。
  - (3) 项目必须按照环评报告和批复文件要求,严格执行环保"三同时"制度。